


# 鳥取県西部地震による主な被害分布図（教育関係）



地震による教育関係施設・設備被害状況

区 分			被 害 状 況	
			施 設 数	被害金額 (千円)
学 校	市町村立	幼稚園	4	6, 180
		小学校	76	687, 285
		中学校	27	97, 564
		養護学校	1	1, 132
		小 計	108	792, 161
	県 立	高等学校	20	57, 418
		養護学校	3	3, 561
		小 計	23	60, 979
小 計			131	853, 140
社会教育・ 体育施設	市町村立	100	(33施設分) 129, 380	
	県 立	4	6, 741	
小 計			104	136, 121
そ の 他	市町村立	給食センター	9	6, 165
		教員住宅	1	300
	県 立	教員住宅	3	480
小 計			13	6, 945
合 計			248	996, 206

(注) 災害査定の終わった学校について、内定額に置き直したものの。



## 地震による施設の状況(1)

項目	施設被害	
幼稚園 4園	(境港市) わかまつ幼 ひまわり幼	教室前廊下ひび割れ 外壁亀裂、汚水枡蓋破損
	(日南町) 大宮幼 山上幼	照明器具ぶら下がり 校舎柱歪みズレ・壁歪みズレ、トイレドアモルタル破損、 園庭亀裂
小学校 75校	(鳥取市) 久松小 日進小 世紀小 湖山小 湖南小	校舎外壁落下 蛍光灯ぶら下がり 校舎外壁一部落下、体育館窓枠落下 廊下ひび割れ 天井一部落下
	(米子市) 明道小 啓成小 義方小 就将小 加茂小 河崎小 福生東小 福生西小 日新小 尚徳小 五千石小 大篠津小 弓ヶ浜小 成実小 箕蚊屋小 伯仙小	校舎、体育館壁にひび割れ 廊下ひび割れ 天井一部落下、便所前沈下、校舎周辺地盤沈下、グラウンド地割れ多数、体育館照明ガラス破損 校舎内側一部落下、グラウンド一部陥没 トイレ内壁亀裂 体育館ガラス1枚破損、ドア破損 エキスパンション部分亀裂 ひさし一部落下、内壁ひび割れ 体育館周辺コンクリートひび割れ、家庭科室配水管破損 渡り廊下コンクリート一部破損 外階段ひび割れ 浄化槽周辺地割れ、グラウンド地割れ 校舎接続部分亀裂 ガス管破損、体育館ボルト落下 壁及び柱ひび割れ グラウンド地割れ、エキスパンション一部ゆがみ、玄関ひび割れ、消火ポンプ異常
	(倉吉市) 北谷小 成徳小 明倫小 灘手小 高城小 上北条小 上小鴨小	水道管破裂 東校舎天井ひび割れ 校舎一部ひび割れ 校舎一部ひび割れ 便所タイル亀裂 体育館柱亀裂 電気設備破損
	(境港市) 渡小 外江小 境小 上道小	教室等ガラスひび割れ37箇所、校長室洗面台破損 校舎トイレ壁タイル剥離、セメント通路亀裂4本、浄化槽 周辺陥没、体育館機械室水漏れ、中庭コンクリート亀裂、 校舎窓ひび割れ・損壊12箇所 校門柱倒壊、記念碑転倒、地盤沈下、地割れ多数、ガラス 破損36枚 校舎ガラス亀裂4枚、体育館天井防音壁4枚落下



地震による施設の状況(2)

項目	施設被害	
小学校 (続き)	(境港市) 余子小	ガラスひび割れ22枚・破損1枚、校舎機械室屋上コンクリート崩れ1箇所
	誠道小	体育館断熱材2枚落下・取付金具14個落下、校舎廊下床亀裂
	中浜小	窓ガラス破損21枚
	(東郷町)	
	花見小	給食室に亀裂
	東郷小	屋根瓦ズレ
	(関金町)	
	山守小	教室等内壁ひび割れ、体育館トイレ壁ひび割れ、プール傾き・亀裂・水漏れ
	(東伯町)	
	古布庄小	校舎ひび割れ、トイレタイル落下
	浦安小	体育館ステージ横ひび割れ
	(赤碕町)	
	安田小	体育館屋根歪み・瓦ズレ、校舎防火扉故障
	赤碕小	校舎・体育館外壁ひび割れ
	成美小	校舎瓦のズレ
	以西小	体育館屋根軒下パネル破損
	(西伯町) 西伯小	校舎内天井ひび割れ、教室・体育館窓ガラス破損6枚、校舎壁亀裂、体育館トイレタイル亀裂、ポスト転倒、校庭地割れ、バックネット基礎亀裂
	(会見町)	
	会見小	校舎ひび割れ、窓ガラス破損
	会見第二小	講堂外壁モルタル落下、屋根瓦ズレ
	(岸本町)	
	岸本小	体育館ガラス数枚破損、校舎内部亀裂多数、水道管パイプ止め破損、廊下壁破損
	八郷小	校地地割れ(小規模)、校舎壁ひび割れ、通路柱亀裂、遊具基礎亀裂
	(日吉津村)	
	日吉津小	校舎玄関ポーチ亀裂、外壁亀裂、廊下・職員室床亀裂、犬走り亀裂、エレベータジョイント部分亀裂
	(淀江町)	
	淀江小	教材室内壁ひび割れ、体育館壁ひび割れ、渡り廊下亀裂、水路金属カバー歪み、ステージ前壁傾斜、内壁3枚外れ、校舎・体育館犬走り裂け目・陥没、水路歪み
	(大山町)	
	大山小	
	赤松分校	教室内壁一部落下
	(名和町)	
	名和小	校舎外壁・内壁亀裂、プール付属室内壁亀裂
	光徳小	校舎外壁・内壁亀裂、プール付属室内壁亀裂
	庄内小	校舎外壁・内壁亀裂、プール付属室内壁亀裂



## 地震による施設の状況(3)

項目	施設被害	
小学校 (続き)	(日南町) 日野上小	校舎壁亀裂、灯油庫ブロック積横ズレ
	山上小	体育館天井ボード一部落下、校舎つなぎ目ひずみ・亀裂、 玄関スロープ破損、擁壁亀裂
	阿毘緑小	体育館壁亀裂、教員住宅浴室壁亀裂・脱衣場天井破損・部 屋壁破損
	大宮小	校舎基礎亀裂、校地地割れ、水道管破裂、体育館水銀灯ぶ ら下がり・床波打ち、渡り廊下モルタル落下
	多里小	校舎壁面亀裂
	石見東小	体育館ガラス7枚破損、校舎つなぎ目ズレ・天井モルタル 落下・壁面亀裂・床コンクリート亀裂、校舎周囲コンクリ ートひび割れ、プールサイドコンクリート亀裂、校庭亀裂
	石見西小	体育館ガラス2枚破損、校庭亀裂
	福栄小	体育館ガラス2枚破損、校舎つなぎ目に亀裂、天井一部ぶ ら下がり
	(日野町) 根雨小	体育館照明落下・外壁モルタル落下・ガラス3枚破損、校 舎外壁亀裂・ガラス数枚破損・教室天井破損・エアコン破 損、プールパイプ破損、水道漏水
	黒坂小	校舎窓枠ガラス落下、記念碑転倒、配膳室壁ひび割れ
	管福小	校庭地割れ、石碑倒壊、漏水、校舎外壁ひび割れ・落下、 トタンはぐれ、職員玄関セメントひび割れ、教室内壁落下、 器具室天井板破損
	(江府町) 明倫小	校舎X型支柱折れ4箇所、校舎天井ひび割れ、体育館天井 ボード落下、地面コンクリートひび割れ
	江尾小	体育館外壁破損
	米沢小	グラウンド横石垣ふくらみ
	溝口町 溝口小	トイレタイルひび割れ、東階段壁欠損
	二部小	玄関縁石破損、トイレタイル破損、窓破損1箇所、ガラス 6枚ひび割れ、壁破損、天井漆喰破損、体育館窓枠破損4 箇所、ガラス7枚破損、器具室外壁ひび割れ
	二部小	校舎内壁・基礎ひび割れ、体育館外壁ひび割れ
	福岡分校	
	日光小	渡り廊下瓦落下
	日光小	体育館内壁落下
添谷分校		
中学校 26校	(米子市) 福生中	武道館器具庫タイル落下
	福米中	テニスコート亀裂
	湊山中	受水槽故障、玄関コンクリートひび割れ
	後藤ヶ丘中	旧体育館天井一部落下、ブロック塀一部倒壊、教室内一部 天井落下
	加茂中	武道館天井一部破損
	美保中	校舎ガラス21枚破損
	弓ヶ浜中	講堂天井一部落下
	尚徳中	水道管破裂、体育館ガラス一枚破損
	箕蚊屋中	増築部分エキスパンション落下



## 地震による施設の状況(4)

項目	施設被害	
中学校 (続き)	(倉吉市) 西中	渡り廊下つなぎ目コンクリート落下
	(境港市) 一中 ---	体育館板ズレ・天井ボード落ちかけ
	---	---
	---	---
	(青谷町) 青谷中	校舎外壁ひび割れ
	(東郷町) 東郷中	校舎外壁ひび割れ
	(関金町) 鴨川中	プール亀裂(水漏れ)、体育館壁亀裂
	(赤崎町) 赤碕中	校舎外壁破損、貯水タンク配管故障
	(西伯町) 法勝寺中	校舎外壁剥離、正面玄関前壁亀裂、水道管破裂、擁壁崩壊 暖房設備破損
	(会見町) 南部中	校舎ひび割れ、体育館基礎亀裂
	(岸本町) 岸本中	校舎壁ひび割れ8箇所、トイレ鏡破損、体育館天井一部破損
	(淀江町) 淀江中	渡り廊下壁亀裂・崩落、記念碑転倒、武道館ガラス破損
	(名和町) 名和中	プール各所ひび割れ、廊下天井棧ズレ、視聴覚室天井板浮き、廊下段差、廊下窓下壁ズレ、その他ひび拡大
	(大山町) 大山中	寄宿舍外壁亀裂
	(日南町) 日南中	校舎柱ひび割れ・壁ひび割れ、トイレ壁面大破、水道管破裂、ガラス55枚破損、階段ズレ、天井モルタル一部落下
	(日野町) 日野中	校舎トイレ壁ひび割れ・教室壁破損・床割れ・生徒玄関縁石盛り上がり、トイレ鏡落下、教室入口亀裂
(江府町) 江府中	体育館外壁破損	
(溝口町) 溝口中	寄宿舍屋根崩れ、校舎壁亀裂、校地地割れ	
高等学校 20校	鳥取東	食物室、被服室・準備室、地学室それぞれ2箇所ひび割れ
	青谷高	物理準備室ひび割れ、体育館外壁ひび割れ3箇所
	倉吉東	ガラス1枚にひび、渡り廊下天井モルタル落下
	倉吉西	体育館窓(アクリル)破損
	倉吉農業	校舎内壁亀裂1箇所、校舎外壁亀裂2箇所、タイル落下1箇所、寄宿舍食堂内壁ひび割れ、温室ガラス20枚破損
	倉吉産業	校舎ガラス43枚にひび
	倉吉工業	内壁、床、天井にひび割れ
	由良育英	校舎内壁ひび割れ、外壁面一部剥落、便所柱ひび割れ



## 地震による施設の状況(5)

項目	施設被害	
高等学校 (続き)	赤碕高校	校舎内外壁・床ひび割れ、体育館・武道場基礎ひび割れ
	米子東	外壁面落下(多少)、ガラス2枚破損、受水槽漏水
	米子西	プール壁に亀裂・配管破裂・湧水・床面波うち、プール漏水、校舎壁全体亀裂多数、校舎接続部天井コンクリート落下、舗装亀裂、野球場・テニスコート地割れそれぞれ100m、擁壁亀裂
	米子高	特別教室棟土間下湧水
	米子南商	校舎・体育館外周亀裂・段差、ガラス4枚破損、便所タイル剥離、校舎側面穴あき、効果水槽送水管・水道管破裂・漏水、側溝4箇所破損、鏡2枚破損、南体育館内壁剥離・教官室床・階段傾き
	米子工業	校舎外壁ひび割れ
	境高	柔剣道場照明取り付け部鉄棒曲がり、プール側面コンクリート亀裂・ズレ、受水槽定水弁破損、第一体育館器具庫外壁亀裂、第二体育館玄関付近コンクリート崩れ、同窓会館外壁ひび割れ
	境水産	体育館外壁落下・外壁亀裂、防音ボード1枚落下、職員室亀裂玄関鉄すのこ波打ち、艇庫床亀裂・水道管破損・漏水、壁産振棟廊下天井亀裂、教室棟便所天井剥離、情報科棟内外壁亀裂
	境港工業	体育館基礎亀裂、実習棟コモンホール2箇所亀裂、教室棟基礎亀裂・内壁亀裂、プールサイドひび割れ、実習棟屋上ひび割れ、ブロック倉庫・ポンプ室外壁ひび割れ、鋳鍛造棟土台ひび割れ、前庭植え込みブロック3個破損、外便所庇ひび割れ
	淀江産業	水道管亀裂・水漏れ、校舎外壁ひび割れ
盲・聾 養護学校 4校	日野高校	水道管破裂、管理棟内壁ひび割れ、渡り廊下ひび割れ、ブロック塀倒壊(約40m)、ポンプ室第2揚水ポンプ漏水、寮内給湯管漏水、柱ひび割れ、廊下地盤沈下・隆起、倉庫シャッター破損、外回り地割れ、キュービクル異常、アルミドア歪み、寮舎監室内壁ひび割れ
	根雨高校	校舎玄関タイル剥離・天井一部破損・給水管破損、校舎・寮内外壁亀裂多数・トイレタイル剥離便器破損・漏水、体育館窓枠4箇所落下・放送室天井落下・天井壁破損・フロア沈下、部室コンクリートブロック落下・窓枠変形、給水管破損・湧水
	鳥取養護 皆生養護	倉庫屋根下地ズレ 教室壁ひび割れ、便所の壁ひび割れ、窓ガラス1枚破損、外壁ボード剥離、ボイラー機械室床・壁亀裂、新校舎スロープ入口壁ズレ・隙間、シーガーデンと道路間段差、体育館アリーナ段差、焼却炉亀裂
県立 米子養護	校舎ゾイ外落下	
市立 米子養護	教室天井一部落下	



## 地震による施設の状況(6)

項目	施設被害	
県立 社会・体育 施設  7施設	鳥取産業 × 体育館	外壁ピンポン玉大のもの10個落下
	県立武道館	エントランスホール空調吹き出し口落下しそう 弓道場床・壁ひび割れ3箇所 相撲場つり天井支柱4本を繋ぐパイプ歪み
	米子産業 × 体育館	メインアリーナ天井トップライト2箇所落下しそう 天井石膏ボード一部落下
	県営鳥取 屋内プール	シャワー配管破裂による漏水(体育館エントランスホール下)
	県営ライフル 射撃場	スモールボアライフル的場ブロック塀亀裂及び剥離床面 コンクリートひび割れ無数・射場入口陥没、エアライフル射 場側面跳弾防止鉄板波打ち・床面コンクリートひび割れ・ 入口段差部分陥没、ビームライフル射場標的3個落下、事 務所トイレタイルひび・落下、地面アスファルトひび割れ
	船上山少年 自然の家	キャンプ場洗い場コンクリート亀裂・水漏れ、レクリエー ションホール天井板数カ所落ちかけ
	妻木晩田遺 跡仮展示場	基礎部分クラック3箇所
市町村 社会・体育 施設  100施設	(米子市) 市民体育館	観覧席・正面玄関他ガラス約70枚破損、屋根幕板剥落、 2階非常口ドアガラス破損
	市営 東山水泳場	屋内プールガラス壁面破損・天井梁錆塊剥落・ソーラーコ ンクリート剥落・蓄熱槽パイプ破損漏水、屋外プールサイ ド各所破損、自家発電小屋発電器設置基礎地盤沈下
	市営武道館	壁面コンクリート剥落、2階剣道場器具庫・1階サブ道場 窓ガラス破損
	美保体育館	2階階段出入口壁面コンクリート一部剥落、外壁コンクリ ート一部亀裂
	明道公民館	外壁一部ひび割れ、3階梁・支柱地震特有亀裂、窓ガラス 破損、玄関周辺破損
	義方公民館	2階床に亀裂発生、内外壁・犬走りひび割れ、増築部分継 ぎ目亀裂
	彦名公民館	建物基礎・外壁ひび割れ、内壁ひび割れ、エアコン取付位置 ズレ
	大篠津公民館	外壁亀裂、内壁亀裂、集会室天井破損
	成実公民館	トイレ便器破損・ひび割れ、施設周辺地割れ
	巖公民館	外壁床コンクリートひび割れ、内壁ひび割れ
	県公民館	外壁ひび割れ
	大高公民館	外壁ひび割れ・スロープクラック、瓦ズレ
	富益公民館	外壁亀裂、内壁ひび割れ
	就将公民館	内外壁・床・犬走り亀裂
	啓成公民館	内外壁ひび割れ
	住吉公民館	施設周辺地割れ、施設内地盤沈下、花壇縁石破損
	加茂公民館	内外壁ひび割れ、学習室・事務室床亀裂
	河崎公民館	雨漏り、内壁ひび割れ、学習室天井ズレ、浄化槽マンホ ール付近亀裂、施設周辺地盤沈下
	福生西公民館	図書室支柱ひび割れ、便所内壁ひび割れ、外壁ひび割れ
福生東公民館	犬走り亀裂	



## 地震による施設の状況(7)

項目	施設	被害
市町村 社会・体育 (続き)	(米子市) 旧福生東公民館	瓦3枚ズレ
	福米東公民館	内壁・犬走りひび割れ
	福米西公民館	外壁ひび割れ
	車尾公民館	外壁ひび割れ、エアコン取付位置ズレ
	崎津公民館	集会場天井ズレ、学習室天井ボード剥離、内壁ひび割れ、 体育館外壁ひび割れ
	和田公民館	内壁ひび割れ、床ひび割れ
	夜見公民館	内壁ひび割れ、学習室柱下ひび割れ
	尚徳公民館	倉庫扉破損
	五千石公民館	内外壁・床ひび割れ、倉庫ガラス破損・屋根瓦ズレ
	日新公民館	換気口破損、玄関上部破損
	春日公民館	内外壁ひび割れ
	児童文化 センター	玄関陥没、施設周辺陥没
	福市 考古資料館	玄関階段一部破損、研修室天井スピーカ落下、基礎柱亀裂
	素鳳館 公会堂	外壁内壁亀裂落下、窓ガラス破損、ブロック塀亀裂・傾き 天井一部落下、釣り物被害甚大、舞台梁亀裂・表面落下、 集会室段差拡大、トイレ内部破損
	総合研修セン ター	施設周辺亀裂、玄関周辺破損
	図書館	トイレ便器破損、内外壁ひび割れ
	文化ホール	搬入口破損、玄関周辺亀裂
	(倉吉市) 成徳公民館	瓦落下
	(境港市) 市民会館	舞台電動操作不能、音響反射板ロープ緩み、ホール天井段 差・ゆがみ、舞台袖スピーカー破損
	文化ホール	橋タイル3枚剥離、トイレタイル40枚浮き、タイル40 枚めくれ・浮き
	海とくらしの 資料館	浄化槽盛り上がり・ひび割れ、火災感知器使用不能、玄関 犬走り亀裂、展示物つり下げワイヤ断裂
	野球場	照明灯下部土地陥没
	外江公民館	駐車場入口地割れ、
なぎさ公民館	灯籠倒壊	
しおさい 公民館	灯籠倒壊	
(関金町) 資料館	陳列ケース破損・壁亀裂4箇所・屋根瓦ズレ	
海洋センター	艇庫ひび数十箇所	
(大栄町) 図書館	敷地一部陥没・地割れ	
中央公民館	前庭地割れ・一部地盤沈下	
(東伯町) 総合体育館	アリーナ天井鉄パイプ落下・玄関タイル破損・手すり外れ ・バレーボール用ポール差込口3箇所破損	



## 地震による施設の状況(8)

項目	施設被害	
市町村 社会・体育 (続き)	(赤崎町) 安田地区 公民館	蛍光灯カバー2個落下・9個外れ
	成美地区 公民館	床ひび割れ
	(西伯町) 東西コミュニ ティセンター 天津運動公園	基礎壁間亀裂、大集会室天井・壁剥離・亀裂、トイレ戸開かず トイレパイプ破損、公園横三方コンクリ水路片側倒壊2箇所
	ふるさと交流 センター	駐車場一部陥没、グラウンド亀裂多数、アリーナ屋根雪持ちズレ・床落ち込み・更衣室戸開閉困難、外壁亀裂、取り付け部離脱、受水槽タンク蓋落下破損、花壇ブロック破損
	おおくに 田園スクエア おおくに	瓦落下多数、天井電灯飛び出し、換気扇蓋落下3箇所、天井天板ズレ、横木下がる、室外機3箇所ズレ
	農山村広場 おおくに	排水側溝ひずみ
	コミュニティ 運動施設 東長田	体育館トイレ汚水タンクあふれ・基礎内側亀裂・身障トイレ床隙間・玄関戸開閉困難・入口屋根左壁板ズレ
	青年の家 東長田	電気引き込み線落下、基礎壁亀裂、窓枠外れ
	山村広場 ふれあいセンター 東長田	水路破損、広場亀裂多数駐車場法面崩れ、県道入口法面ブロック亀裂
	上長田公民館	液状化による基礎陥没、すじかいねじれ、法面崩壊2箇所、そば畑亀裂
	町民体育館	裏手亀裂、屋根瓦崩壊、トイレタイル破損、外壁・窓落下、階段右横亀裂
	総合 グラウンド	電灯ぶら下がり2箇所、軒天井落下2箇所、外壁・内壁・床・柱・基礎亀裂
	(会見町) 中央公民館	桜の岡亀裂、グラウンド内陥没・亀裂・山側崩壊、忠霊塔の坂亀裂、忠霊塔一部崩壊、テニスコートブロック亀裂
	(岸本町) 中央公民館	ガラス10枚破損・台所タイル20枚破損・床亀裂2箇所・壁亀裂数カ所・玄関前花壇煉瓦4m倒壊
	南地区公民館	照明器具破損、外壁2箇所破損
	東地区公民館	外壁亀裂
	町民体育館	外壁亀裂
	美術館	ガラス4枚破損・壁面スピーカ破損、照明2箇所落ちかけ
	総合 スポーツ公園	消火用水槽ボールタップ破損
(日吉津村) 中央公民館	体育館天井一部破損	
	水道管破裂・壁亀裂	



## 地震による施設の状況(9)

項目	施設	被害
市町村 社会・体育 (続き)	(淀江町) 町民 グラウンド	地割れ
	野球場	壁・天井めくれ、ナイター照明一部破損
	文化センター	舞台装置破損
	中央公民館	内外壁ひび割れ多数
	大和地区 公民館	タイル一部破損
	(日南町) 山上地区 公民館	窓ガラス破損・会議室内壁落下・蛍光灯1個・ダウンライト 6落下・階段亀裂
	中央公民館	天井板落下
	文化センター	天井ボルト落下・映写用スクリーンフレーム破損
	体育館	窓ガラス3枚破損、外壁・コンクリート柱破損、天井板隙 間、器具枠ズレ
	武道館	窓ガラス2枚破損、神棚落下、通路天井たわみ、外壁亀裂
	町民プール	ポンプ室・シャワー室ひび割れ・崩壊
	文化センター	ホール天井・廊下照明落下、舞台の角材・階段等落下、壁 ・ドア破損
	(日野町) 黒坂 社会体育館	窓ガラス約15枚破損
	根雨 社会体育館	男子便所水道漏水配管破損、通路部分内壁一部剥離
	カヌーの里 休憩所	入口前舗装地割れ
	下榎集会所 隣保館	内外壁剥離、柱基礎モルタルひび割れ、冷暖房機故障、記 念碑倒壊
	青年の家	体育館窓ガラス2枚破損・外壁一部ひび割れ・剥離、照明 器具破損、記念碑倒壊
	日野 水泳プール	プールサイドクラック
	日野小跡記念 碑	倒壊
	日野公民館	窓ガラス1枚破損、外壁ひび割れ、旗掲揚ポール傾斜、記 念碑倒壊
	文化センター	図書館内外壁剥離少々、建物基礎周り地盤沈下
(溝口町) 中央公民館	非常階段天井一部落下・冷暖房配管破損漏水・照明器具落 下	
二部公民館	たたら会館の棟瓦脱落・研修室天井及び熱感知装置破損・ 階段踊り場照明器具脱落・台所等内壁亀裂	
日光公民館	研修室等亀裂数カ所	
青年の家	トイレのタイル崩落研修室のガラス破損・壁亀裂	
町民体育館	ステージ天井一部落下	
武道館	棟瓦全部破損・自動ドア破壊・アリーナ天井一部落下	



11月10日16:00現在 教育委員会

地震による施設の状況(10)

項目	施設被害	
その他 12施設	米子市立 給食センター	食缶消毒保管庫上壁面ケイカル板保破損、調理場天井ケイカル板めくれ・破損・ひび割れ、調理室側面ケイカル板破損
	東郷町 給食センター	6・7箇所亀裂
	西伯町 給食センター	床・壁亀裂、ガラス破損、ボイラー破損
	会見町 給食センター	内外壁ひび割れ
	岸本町 給食センター	天井落下(給食中止、弁当対応)、壁破損
	淀江町 給食センター	コンテナ置き場土間陥没、教室棟接合部破断、外壁モルタル亀裂
	日野町学校 給食センター	調理場内天井破損、車庫シャッター一部破損、温水器等故障
	江府町 給食センター	ボイラー破損
	溝口町 給食センター	換気扇フード外れ、煙突外れ、天井・壁ひび割れ
	両三柳 教職員住宅	1号棟受水槽から若干漏水・タンク内はしご破損
	上道 教職員住宅	外壁亀裂数カ所、通路床亀裂1箇所、浄化槽周辺陥没、ベランダ亀裂数カ所、室内亀裂・段差
	上福原 教職員住宅	室内壁亀裂

※引き続き調査中