

令和元年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

1. 報告がなく、安全が確認されていない施設

| 報告対象建築物 | | | |
|----------|--------|------------------|-------------------------|
| 名称 | 用途 | 所在地 | 所有者氏名 |
| 岩井屋 | ホテル・旅館 | 岩美郡岩美町大字岩井544 | 株式会社岩井屋 代表取締役社長 山田浩司 |
| ピーチンたけそう | ホテル・旅館 | 岩美郡岩美町大字浦富2540-3 | 有限会社たけそう 代表取締役 武田 耕一 |

2. 報告いただいている施設

※定期調査報告概要書記載事項

| 報告対象建築物 | | | | 調査による指摘の概要 | | | 調査及び検査の概要 |
|-------------------|--------|-------------------|------------------------------|------------|---|-------------|-----------|
| 名称 | 用途 | 所在地 | 所有者氏名 | 指摘の内容 | 指摘の概要 | 改善予定の有無 | 調査日 |
| 明石家本館 | ホテル・旅館 | 岩美郡岩美町大字岩井536 | 株式会社 明石家 代表取締役 山本 潤一 | 要是正の指摘あり | ・耐火建築物になっていない(昭和42年に増築)【法不適合】 ・防火間仕切壁が設けられていない【法不適合】 ・廊下・客室に非常用照明が未設置又は不点灯のものがある【法不適合・要是正】 ・鉄骨屋外階段が錆等で腐食している【要是正】 <建築物の外部> ・外壁・軒天の腐食があり落下の危険がある。(特に道路側は速やかに改善が必要)【要是正】 | 一部有 | R2.3.31 |
| 明石家別館 | ホテル・旅館 | 岩美郡岩美町大字岩井532 | 株式会社 明石家 代表取締役 山本 潤一 | 要是正の指摘あり | <建築物の外部> ・延焼の恐れのある部分にある防火設備の閉鎖装置の不備【要是正】 <避難施設等> ・階段に手すりが設置していない(既存不適格) ・非常用照明装置の不点灯等作動状況に不具合あり【要是正】 | 一部有 | R2.3.31 |
| シーサイドうらどめ | ホテル・旅館 | 岩美郡岩美町大字浦富2475-18 | 株式会社シーサイドうらどめ 代表取締役 油浅 直文 | 要是正の指摘あり | <避難施設等> ・階段室防火戸、1階防火シャッター(既存不適格) | 無 | R1.12.11 |
| アルパインヒュッテ | ホテル・旅館 | 八頭郡若桜町春米635-12 | 山根 政彦 | 要是正の指摘あり | <建築物の内部> ・防火区画の壁(2階)に孔が開いている【要是正】 | 有 | R2.1.16 |
| 氷ノ山高原の宿氷太くん | ホテル・旅館 | 八頭郡若桜町大字春米635-13 | 若桜町長 矢部 康樹 | 要是正の指摘あり | <建築物の内部> ・天井仕上げ材が劣化している(1階女子浴室)【要是正】 ・防火シャッター(危害防止装置)(既存不適格) ・防火シャッターマグサの溶接外れ【要是正】 ・防火戸の煙感知器の不良【要是正】 <避難施設等> ・避難通路上に避難の妨げになる物品等がある【要是正】 ・非常用照明装置の不点灯等作動状況に不具合あり【要是正】 | 有 | R1.12.2 |
| 鳥取マリンクラブ | ホテル・旅館 | 岩美郡岩美町大字大谷562-1 | 有限会社 鳥取マリンクラブ 取締役社長 中林 達彦 | 要是正の指摘あり | <建築物の外部> ・延焼の恐れのある部分にある開口部が防火設備となっていない【法不適合】 <避難施設等> ・屋外階段、バルコニーが劣化している【要是正】 ・非常用照明の未設置【法不適合】 | 有 (時期未定) | R1.11.12 |
| 岩美町国民健康保険岩美病院 | 病院 | 岩美郡岩美町浦富1029番地2 | 岩美町長 西垣 英彦 | 要是正の指摘あり | <建築物の内部> ・防火戸(地下1階)にくさびを設置しており常時閉鎖式となっていない【要是正】 | 有 | R1.6.24 |
| 智頭町保健・医療・福祉総合センター | 病院 | 八頭郡智頭町智頭1875 | 智頭町長 寺谷 誠一郎 | 要是正の指摘あり | <建築物の内部> ・防火戸(2階)にストッパーがついている【要是正】 <避難施設等> ・自然排煙設備の開閉に不具合がある【要是正】 | 有 | R2.3.11 |
| さくらの郷(わかさ生協診療所) | 病院 | 八頭郡若桜町若桜1200-1 | 鳥取医療生活協同組合 組合長理事 竹内 勤 | 要是正の指摘あり | <避難施設等> ・排煙設備の開閉に不具合(アームビス・ワイヤー)がある【要是正】 | 有 | R1.12.2 |
| 介護老人保健施設すこやか | 病院 | 八頭郡八頭町宮谷123番地 | 社会福祉法人やす 理事長 山根英明 | 要是正の指摘あり | <建築物の内部> ・EV扉に遮煙性能が無い(既存不適格) | 無 | R1.11.18 |