

# 企画県土警察常任委員会資料

(平成24年12月7日)

1 県管理道路のトンネル緊急点検について

【道路企画課】……1ページ

県土整備部

# 県管理道路のトンネル緊急点検について

平成24年12月7日  
道路企画課

12月2日（日）に発生した笹子トンネル（中央自動車道）の天井板崩落事故を受け、鳥取県ではトンネルの緊急点検を実施しました。

## 1 点検結果

鳥取県内には、国土交通省・ネクスコ西日本・市町村を含め、笹子トンネルと同様の構造を有するトンネルはありませんが、鳥取県が管理する道路においては、ジェットファンが天井に設置されているトンネルが2箇所あり、このうち鳥取県が管理している四十曲トンネルのジェットファンの設置状況について、緊急点検を実施し、異常がないことを確認しました。


## 2 点検概要

- (1) 点検日時 平成24年12月4日（火） 13時30分から15時30分まで
- (2) 点検内容 トンネル内に設置されているジェットファンについて、ジェットファン本体、吊り金具、取付金具、トンネル本体の取付部を近接目視及び打音、触診により点検し、安全であることを確認した。

※犬狹トンネル（国道313号）については、施設管理者である岡山県に調査実施を依頼しており、日程調整中。

### 【参考】ジェットファンが設置されているトンネル

路線名	トンネル名	位置	施設管理者
国道181号	四十曲トンネル（JF 7基） 全長 1,868m	岡山県真庭郡新庄村 ～ 鳥取県日野郡日野町板井原	鳥取県
国道313号	犬狹トンネル（JF 9基） 全長 2,626m	岡山県真庭市蒜山下長田 ～ 鳥取県倉吉市関金町山口	岡山県



【点検状況】



【構造図】

