

資料提供	
平成28年10月22日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (山下)
電話	0857-26-7278

## 平成28年10月21日地震（第4報） （10月22日 11時00分現在）

10月22日 11時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第3報以降の修正箇所です。

### 1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		1.8名		P1のとおり（重傷2、軽傷16）
住家被害	全壊	3棟		P3のとおり
	半壊	1棟		
	一部破損	204棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	208棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P9のとおり
	半壊	棟		
	その他 全壊	棟		
	半壊	棟		
	計	棟		
農林水産業施設被害	農作物			調査中
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
公共土木施設被害	河川	箇所		P14のとおり
	海岸	箇所		
	砂防	2箇所		
	道路	25箇所		
	橋梁	3箇所		
	その他	5箇所		
	計	35箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

1 道路通行規制状況  
P 1 6のとおり

2 崖くずれの状況  
P 1 7のとおり

3 避難所開設状況  
P 1 8のとおり

4 住民避難状況  
P 2 1のとおり

5 県内公共交通機関の運行状況  
P 2 4のとおり

6 水道施設被害状況  
P 2 5のとおり

7 停電情報  
P 2 7のとおり

8 教育関係機関の被害状況  
P 2 8のとおり

9 庁舎・公共施設等被害  
P 3 0のとおり

10 県・市町村の体制  
P 3 3のとおり

11 公営住宅等の被害状況  
P 3 4のとおり

災害名：平成28年10月21日地震

人的被害・対応状況

2016年10月22日 11時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代		0			竹をとりに出かけて地震後に行方不明	19:30現在捜索方針 10/22 6:00集合 6:30開始 10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見	
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満			1		右手親指亀裂骨折 全治6週間	3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っかけ転倒。	
倉吉市	2016/10/21 14:50	倉吉市新町3丁目 妙寂寺		女	90才代			1		墓石が倒れた		
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満			1			こども園で冷やして、保護者に引き渡し済み	
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代			1		道路歩行中 電柱に体をぶつけた		
倉吉市	2016/10/21 14:30	倉吉市西倉吉町 倉吉西中		男	10才代			1		テレビ倒れ、頭部打撲		
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代			1		やけど	地震に伴いレストランの調理場でやけどしたもの	
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷290 サークルバリー		女	20才代			1		20歳代女 頭部負傷		
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満			1		負傷部位不詳	不詳	

北栄町	2016/10/21	14:20	北栄町土下サンテ リオン		男	80才代				1	頭部打撲	テレビが落下し頭部に当たった		
北栄町	2016/10/21	14:20	北栄町土下サンテ リオン		女	80才代				1	頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつける		
倉吉市	2016/10/21	15:00	倉吉市西福守町		男	70才代				1	足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ		
倉吉市	2016/10/21	16:00	倉吉市馬場町		女					1	右手首、頭部切創	不詳		
倉吉市	2016/10/21	16:00	倉吉市内		男	20才代				1	頭部打撲	ガラスが頭部に当たった		
岩美町	2016/10/21	14:10頃	岩美西小学校		女	10才代				1	打撲	地震がおきたため、教室内にて机の下に隠れようとした際に、机に頭部をぶつけてしまった		
湯梨浜町	2016/10/22	6:18	アロハホール		女	30才代				1	避難者1名体調不良で厚生病院へ救急搬送			
琴浦町	2016/10/22	9:12	琴浦町笹津380		男	10才代				1	島大医学部へ搬送	昨日テレビで頭部を打撲し搬送された男性、嘔気、気分が悪い		
倉吉市	2016/10/22	9:46	倉吉市薬町722 倉吉市役所		男	60才代				1	厚生病院へ収容	62才男性、ブルーンシート配布場所で座りこんでいた。めまい		
倉吉市	2016/10/22	10:10	倉吉市東町436-6		女	90才代		1			清水病院へ収容	昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛		
計										0	0	2	16	

災害名： 平成28年10月21日地震

住家被害・対応状況

集計日時： 2016年10月22日 11時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	破損			浸水		被害概要（判明する範囲で記入）	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部破損	床上 うち解消	床下 うち解消		
湯梨浜町		宇谷地区							
倉吉市	2016/10/21 22:43	大宮			1		数軒瓦が落ちている。 瓦崩落	自宅の瓦が落ちている。	
三朝町		三朝町井土			4		屋根の被害	倒壊家屋なし、屋根の被害4軒、水の濁りあり、道路のひび割れ2か所、崖崩れ・落石6か所	
倉吉市	2016/10/21 21:55	西倉吉			1		トイレが破裂した。水が吹き出した。屋根瓦がずれている。落ちているところもある。	トイレが破裂した。水が吹き出した。屋根瓦がずれている。落ちているところもある。	
倉吉市	2016/10/21 20:14	三江			1		瓦が屋根から落ちた。ブルシートが必要。	瓦が屋根から落ちた。ブルシートが必要。	
倉吉市	2016/10/21	西倉吉町			1		瓦がずれている。玄関のコンクリートが傾いている。2階が傾いている。	瓦がずれている。玄関のコンクリートが傾いている。2階が傾いている。	
北栄町		北条島			1		個人宅のタイルはがれ等	玄関のタイルがはがれている。玄関のドアが開かない。側溝のヒビあり	
北栄町		西園			1		個人の離れ兼作業場の屋根が崩れそう。		
倉吉市	2016/10/22 6:12	福光			1		一部崩壊	2階サッシ外れ、屋根がはがれ、壁にひび	
北栄町		西高尾			1		個人宅の屋根崩れ		
三朝町		三朝町					水道管破裂	町施設なし、各家庭での破裂あり	
北栄町	2016/10/21 14:07	西園	1				蔵と家屋倒壊	敷地内蔵倒壊、自宅天井、壁も崩れあり。近隣の家の門も倒れていて、倒れると通り道がなくなる。	
倉吉市	2016/10/21 19:09	国府			1		屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥がれている。隣家の塀が道路側に倒れている。	屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥がれている。隣家の塀が道路側に倒れている。	
北栄町		由良宿			1		個人宅の屋根崩れ		
北栄町		原			1		屋根が落下	個人宅前付近道路に屋根が落ちて封鎖。	

W

倉吉市	2016/10/21 16:07	円谷町						瓦が落ちた	屋根の瓦が落ちた。
倉吉市	2016/10/21	伊木			1			瓦が1, 2枚落ちそうになっている	瓦が1, 2枚落ちそうになっている
倉吉市	2016/10/21	東厳城町			1			瓦が落ちて、扉のしまりが悪い	瓦が落ちて、扉のしまりが悪い。
倉吉市	2016/10/21 16:05	黒見			1			瓦が落ちた	屋根の瓦が落ちた
北栄町		由良宿			1			個人宅建物2階ガラス落下	
北栄町		由良宿			1			家屋が傾いている	
三朝町		三朝町砂原						瓦被害	家の倒壊はないが瓦の落下多数
倉吉市	2016/10/21	上米横			1			瓦が農道に落下	瓦が農道に落下
倉吉市	2016/10/21	上米横			1			県営住宅の瓦が落ちていいる。墓が倒れた	県営住宅の瓦が落ちていいる。墓が倒れた
湯梨浜町		田後						田後神社本殿西側に2cmずれている。境内の灯籠が数本倒れている。	
北栄町		江北			1			個人宅の壁が崩落。	
北栄町		国坂			1			外壁崩れ	通行止め
北栄町					1			隣の家の蔵が自分の家に倒れこんでいる	
北栄町		国坂			1			屋根瓦がズレ波打っている。	
倉吉市	2016/10/21	東昭和町			1			鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ	鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ
三朝町		三朝町赤松			8			人家被害	瓦、壁のひびなど8軒
三朝町		三朝町恩地						瓦、石垣の被害	瓦の落下、石垣の崩れが多数
三朝町		三朝町山田			33			屋根の被害	屋根の被害が30~33軒
倉吉市	2016/10/21	みどり町			1			屋根瓦のずれ10棟。空家1棟倒壊しそう	屋根瓦のずれ10棟。空家1棟倒壊しそう
三朝町		三朝町森ほか			19			瓦ずれ、雨樋ずれ	町営住宅森団地16軒、天神3軒 レスポワール手前橋の前に段差あり
湯梨浜町		湯梨浜町田畑			1			屋根被害。屋根が崩れ隣に落ちている状況。	
三朝町		三朝町本泉						瓦の破損等	瓦のうねりが集落の4~5割、瓦の崩れが1, 2軒
三朝町		三朝町牧、赤松						瓦破損	牧、赤松地内の家屋の瓦が落下
倉吉市	2016/10/21	不入岡			1			本宅2階の棟の一部崩れ。屋根のずり落ち	本宅2階の棟の一部崩れている。屋根のずり落ちている
北栄町		大尾北団地			1			風呂場にヒビが入った。	
三朝町		三朝町東小鹿						瓦破損、壁崩れ	瓦が16軒、壁崩れが15軒、水道破裂2件、ガラス割れ3件、いでのらはら水道が茶色に濁っている

倉吉市	2016/10/21	秋喜新町					1			屋根の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。輪王子川のコンクリートから水漏れ	屋根の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。輪王子川のコンクリートから水漏れ
倉吉市	2016/10/21	寺谷					1			建物被災	施設建物被災。全員、倉吉未来中心へ避難。宿泊困難なため避難先を社協と調整中。
倉吉市	2016/10/21	国府					1			瓦が落ちている	瓦が落ちている
北栄町		東新田場					1			屋根瓦の落下の危険有り。	
倉吉市	2016/10/21	国府					1			瓦がずれている、壁のはがれ	瓦がずれている、壁のはがれ
倉吉市	2016/10/21	大宮					1			自宅内外の被害	自宅内外の被害（詳細不明）
湯梨浜町		湯梨浜町久見								がけ崩れ	住宅付近でがけ崩れ。
倉吉市	2016/10/21	みどり町					1			瓦がずれている	瓦がずれている
倉吉市	2016/10/21	北野					1			瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター水漏れ	瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター水漏れ
三朝町		三朝町余戸								人家被害	瓦落ち、蔵の壁が何軒かある。墓石が倒れている。
湯梨浜町		湯梨浜町田後					1			家屋被害	瓦と屋根の基礎部分が半分倒壊
湯梨浜町		宇谷（4分団）								瓦ずれ多数、小屋1件倒壊。	
琴浦町		下三本杉					1			土壁の落下	玄関横の土壁が落下。また、外壁もはがれかけている。
琴浦町		徳万					1			屋根瓦のずれ	屋根瓦がずれた。
倉吉市	2016/10/21	国府					1			瓦が落ち、玄関にひび	瓦が落ち、玄関にひび
湯梨浜町		宇谷					10			屋根瓦落下10軒。	
倉吉市	2016/10/21	東昭和町					1			壁が落ちた	壁が落ちた
三朝町		三朝町加谷					4			崖くずれ、屋根の崩れ、落石	加谷地内で崖崩れが3件、屋根の崩れが4件、岩が落ちている。バスが通行できない。
北栄町		下神					1			家屋の柱が折れ、半壊。	
北栄町		国坂					1			家屋の壁が崩れた	
琴浦町		いなり住宅					1			瓦の落下	屋根瓦の落下及びびずれている。
北栄町		由良宿					1			窓ガラスサッシが崩落	
北栄町		大野					1			屋根瓦のズレ有り。	
北栄町							1			ブロック塀崩れあり	
北栄町							1			屋根の瓦のズレ。	車に避難
北栄町	2016/10/21 15:57	米里					1			瓦、屋根崩れ雨漏りしている。	
湯梨浜町		高辻					1				

北栄町	松神					屋根の崩れ、家の傾き、ブロック塀倒壊	
湯梨浜町	国信			1		屋根が落ちている。業者に連絡しても対応できない。	
琴浦町	八橋5区			1		瓦と壁の損壊	瓦と壁が落下した。
琴浦町	浦安			1		部屋の壁が落下	部屋の壁が落下した。
琴浦町	山田			1		屋根瓦のずれ	屋根瓦がずれた。
湯梨浜町	湯梨浜町上橋津					上橋津瓦落下	上橋津川本氏宅で瓦落下
湯梨浜町	湯梨浜町宇野地区内			1		宇野地区瓦落下	瓦が20~30枚落下。
北栄町	米里			1		屋根が崩れそうな家屋あり。	
北栄町	下神	2016/10/21 14:07			1	家屋の倒壊	個人宅が倒壊した。
三朝町	三朝町天神	2016/10/21 15:00				瓦の破損	半数の家屋の瓦が落下している
琴浦町	上赤崎			1		屋根瓦落下	屋根瓦が落下。
湯梨浜町	漆原			10		屋根ずれる10件	
湯梨浜町	湯梨浜町内			1		玄関扉が開かない	壁われ、扉破損で玄関扉が開かない。
琴浦町	山田			1		瓦のずれ及び壁の損壊	屋根瓦が3ヶ所ずれる。壁が損壊。
琴浦町	下伊勢			1		屋根の漆喰が落下	屋根の漆喰が落下した。
琴浦町	上三本杉	2016/10/21 14:07		1		瓦の落下	屋根の瓦が落下した。
北栄町	弓原浜	2016/10/21 14:07			1	個人宅が倒壊。	けが人はなし。
湯梨浜町						松崎駅自転車小屋横の建物倒壊。	
湯梨浜町	湯梨浜町引地、野花地区					引地、野花瓦落下あり	瓦落下あり
湯梨浜町	湯梨浜町漆原	2016/10/21 14:00		10		漆原地区瓦落下	漆原地区 民家10軒 瓦落下
琴浦町	立石区	2016/10/21 14:07		1		瓦の落下	屋根の瓦が落下した。
琴浦町	徳万	2016/10/21 14:07		1		屋根瓦落下	屋根瓦が落下した。
琴浦町	八橋3区	2016/10/21 14:07		1		壁及び灯ろうが崩れている	壁及び灯ろうが崩れている。
八頭町	八頭町上野					民家の瓦が2枚程度、落ちたとの住民通報	軽微な被害のため、住民通報のみ
湯梨浜町	湯梨浜町小鹿谷地区			10		小鹿谷地区瓦落下	小鹿谷地区瓦10件程度
三朝町	三朝町天裡					瓦の破損	半数の家屋の瓦が落下している
湯梨浜町	湯梨浜町田畑					瓦落下	何軒か瓦落下



湯梨浜町	橋津区								中原宅(蔵の壁 きれつ崩壊)、屋根瓦9件(宮崎靖宅・羽合簿明宅・中井宅・越崎宅・徳嶋和子宅・フジ信宅・出水宅)、市川宅(裏の壁)の壁)、中田さんの南側の家(窓下の壁)、山本達也宅(屋根ののしずれ)、岩本恭彦(清水寿江宅(屋根ののしずれ)、橋津区のはら正宅(玄関横壁落下)、(橋津区)のつたはら区長よりまとめた被害報告。このほか観音堂の石段石壁から石落下(撤去済み)や馬の山登山道の落石(徳島和子宅の裏)の報告あり)
倉吉市	小鷺	2016/10/22	1					瓦が落ちそう。	瓦が落ちそう。
湯梨浜町	宇野6班								屋根瓦、畝瓦の落下数件あり、家中の天井落下1件あり
北栄町	西園		1					本宅屋根瓦はぐれている	
倉吉市	小鷺	2016/10/22	1					屋根棟・家の壁が内外とも落ちている。離れの瓦がずれた。	屋根棟・家の壁が内外とも落ちている。離れの瓦がずれた。
琴浦町	下伊勢1区		1					外壁及び屋根瓦の落下	外壁及び屋根瓦が落下した。
北栄町	江北		1					大屋根のずれ	
倉吉市	大宮	2016/10/22	1					水が出ない。屋根も被害あり。	水が出ない。屋根も被害あり。
倉吉市	丸山町	2016/10/22	1					瓦が30cmくらいずれている。	瓦が30cmくらいずれている。
琴浦町	東桜ヶ丘		1					屋根瓦の破損	屋根瓦が落ちた。→撤去済み
北栄町	国坂		1					瓦が壊れている。壁にヒビが入っている。	
琴浦町	八橋		1					瓦及び天井の一部破損	屋根瓦及び天井の一部が落ちた。
湯梨浜町	田畑251								あさだけんぞう宅屋根の棟半分くらいおちている(ブルーシート受け取り済み)
湯梨浜町	旭69								まにしひるこ宅瓦落ちている。かべにもひび道路に落ちそう。
北栄町	妻波		1					1階障子か動かないほど天井が下かつている	
北栄町	下神		1					前の家の瓦がかなりずれている。	
倉吉市	下余戸	2016/10/22 7:30	1					屋根崩落	屋根の瓦がほとんど落ちた。外壁にひび割れ。風呂のひび割れ。表彰状のガラスが割れた。
倉吉市	富海	2016/10/22 7:08	1					屋根破損	屋根瓦がえぐれている。ブルーシートを大工さんに頼んだ。
湯梨浜町	ふじ信宅								瓦が落下

湯梨浜町		宇谷								宇谷山本さだひろ宅家の中壁にひび、タイ ルこわれる
湯梨浜町		とくしま宅								とくしま宅瓦落下
倉吉市	2016/10/22 6:25	秋喜西町			1					瓦がずれ 本宅の屋根スレ。屋根厚3棟も倒れて す
北栄町		下社			1					瓦が落ちた。
倉吉市	2016/10/22	不入岡			1					瓦が落ちた。
北栄町		由良宿			1					屋根に崩れあり。
倉吉市	2016/10/22	大谷茶屋			1					瓦が落ちている。
北栄町		弓原			1					本宅に付随した建物が本宅の方に倒れ、そ の影響で本宅もずれた模様。道路に面して いる1階の屋根ぐらいいの高さから1mくらい 壁にひび、家屋被害。
倉吉市	2016/10/22	和田東町			1					壁にひび、家屋被害。
北栄町		西園			1					屋根瓦が落ちて雨にぬれる
北栄町		国坂			1					大屋根が落下しそう。うねが滑って落ち ている。ブルーシートが欲しい。
湯梨浜町	2016/10/21 18:04	漆原			10					瓦落下10件
		計	3	1	204	0	0	0	0	

災害名： 平成28年10月21日地震

非住家・文教施設被害・対応状況

集計日時： 2016年10月22日 11時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	建物種別	損壊		被害概要（判明する範囲で記入）	現状・課題・対応状況等	被害額
				全壊	半壊			
鳥取市		鳥取市若葉台	公立文教施設	確認中		校舎のひび	管理棟と南校舎の境目にひび	
鳥取市		鳥取市湖山町	公立文教施設	確認中		校舎のひび	南北校舎の境目の柱が傾く	
鳥取市		鳥取市青谷町	公立文教施設	確認中		コンクリートのはかれ	体育館壁のコンクリートが落下	
鳥取市	2016/10/21 16:03	国府中学校	公立文教施設	確認中		天井板落下	国府中学校 2階図書室と多目的室の建物の間の天井板(0.3×1m)が落下しているのを確認	
鳥取市	2016/10/21 14:07	湖東中学校	公立文教施設	確認中		防火扉破損	3階防火扉破損	
鳥取市	2016/10/21 14:07	福部未来学園中学校	公立文教施設	確認中		ガラス破損	玄関扉ガラスにひびが入る	
							対応確認中	
鳥取市	2016/10/21 16:05	白兎養護学校	公立文教施設	確認中		建物及び敷地内部分被害	・生活室浴室、高等部棟3階男子トイレ壁タイルの亀裂隆起 ・小中学部玄関床タイルの亀裂拡大 ・校舎内廊下、床、壁ひび割れの発生及び拡大 ・校舎敷地内の亀裂発生 ・校舎敷地内の亀裂発生 ・事務倉庫壁面ブロックの亀裂拡大	
倉吉市		倉吉東高	公立文教施設	確認中		校舎ガラス割れ、教室散乱、グラウンド地割れ		
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉北高等学校	私立文教施設	確認中		施設に損傷多数	○損傷箇所・同窓会館の屋根が波打つて瓦が落ちている状況・建物の壁に小さいひび割れ多数・玄関、渡り廊下の床面が盛り上がり。・柔道場のガラスが1枚割れた。 ・古い倉庫の壁面がゆがんでいる・野球場のナイター照明が1つ壊れた・第二校舎入り口柱根元のコンクリート剥落 ・第二校舎の防火シャッターが各階ともゆがんで閉まらない。 ○対応状況：本日午前7時から校舎を回って点検した。 月曜日の授業を行うかどうかは現在検討中。	
倉吉市	2016/10/21 14:07	鳥取看護大学・鳥取短期大学	私立文教施設	確認中		施設にひび、屋根に破損、給水管の破	事務局職員が10/22出勤して調査中。調査に時間がかかる。22、23日に予定されていたシグナス祭を中止。まずは事務局の機能の復旧中。	
倉吉市	2016/10/21 18:38	日本交通新町営業所	非住家（公共建物）	確認中		停電及び窓ガラス破損		

倉吉市	2016/10/21 16:36	倉吉市明治町1037-11倉吉商工会議所	非住家 (その他)	確認中	建物に入れず。被害状況確認中。	倉吉商工会議所が、窓ガラス割れ、壁剥落等中で中に入ることができない状態。現在、土工労働部職員2名が現地に向かっている。建物が使用できないと判断した場合、代替施設での業務継続を行う必要がある。
倉吉市		倉吉総合産業高	公立文教施設	確認中	グラウンドには数か所地割れあり。窓ガラスひび割れ、壁のひび割れ、渡り廊下にひび割れ。体育館は、ポルト落下。	グラウンドに避難していた近隣住民は、公民館へ避難 24日の授業は余震の状況を見て23日に判断。
倉吉市	2016/10/21 19:46	信用保証協会倉吉支所 (倉吉商工会議所会館内)	非住家 (公共建物)	確認中	入口のガラス破損、壁落下、部屋に入れない状態。	全職員避難。今後業務は本所で実施。事務所には貼り紙で、HPでも週明けには掲載・周知。
倉吉市	2016/10/21 20:13	倉吉市長坂新町1231	非住家 (公共建物)	確認中	壁のひび割れ等	
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉西高	公立文教施設	確認中		教室・校舎腰壁に亀裂、校舎入り口等階段コンクリートの破損、学校入り口道路一部アスファルトの盛り上がり
倉吉市		倉吉農業高	公立文教施設	確認中	校舎ガラス割れ、壁にヒビ、基礎にヒビあり。校内散乱、寮は状態が良くないので当面閉鎖。牧場が断水。	10/24は安全確認と片付けのため、臨時休校予定。 通学困難者は当面公欠。 大山乳業農協が給水車で牧場への給水支援を実施。
三朝町		三朝町大瀬	公立文教施設	確認中	図書館閉館	ガラス1枚破損、天井が落下、フロア停電、2階ドア開閉不能
三朝町		三朝町小河内	非住家 (その他)	確認中	寺の壁崩落、墓石転倒	谷昌寺、墓石転倒10基
三朝町		三朝町余戸	非住家 (その他)	確認中	瓦落ち、蔵壁崩落、墓石転倒、地割れ	
三朝町		三朝町大瀬	公立文教施設	確認中	小学校外壁崩れ	
三朝町		三朝町三朝	非住家 (その他)	確認中	斜面に亀裂	西小学校の外壁が崩れている ガーデンホテルの上の斜面に亀裂が発生
三朝町		三朝町大瀬	公立文教施設	確認中	ライトの落下等	文化ホールのライト3個落下、ぶら下がっているもの複数あり
湯梨浜町			非住家 (公共建物)	確認中		【町立小中学校被害状況】その3 【北浜中学校】 (北校舎) ・男女トイレ壁のひび割れ (1階~3階) ・3階、相談室内、水槽の破損により水びたし。これにより、2階天井が濡れている。 ・女子トイレ内壁の一部はがれ。 ・灯油庫、プザー ・グラウンド地割多数。
湯梨浜町		レークタウン温泉	非住家 (その他)	確認中	タンク配管破損。	
湯梨浜町		温泉熱発電所	非住家 (その他)	確認中	湯の供給が復旧するまで停止。	
湯梨浜町		東郷選果場	非住家 (公共建物)	確認中	一部壁落下。	

湯梨浜町	水明荘		非住家 (公共建物)	確認中	エレベーター一休止。日帰り入浴中止。	
湯梨浜町	東湖園		非住家 (公共建物)	確認中	温泉配管破裂。	
湯梨浜町	東郷温泉管理協同組合 源泉 (2号、4号)		非住家 (公共建物)	確認中	湯量低下 (毎分100リットルしか湯湯できない。白濁)	
湯梨浜町	橋津藩柱		非住家 (公共建物)	確認中		屋根の瓦ずれ
湯梨浜町	2016/10/21 14:07	湯梨学園高等学校、中学校	私立文教施設	確認中	コンクリートひび割れ、体育館にゆがみ	28/10/22午前11時から業者に来てもらい、点検の予定。22日は臨時休校にした (休校の状況は別途入力済み) 土器の破損、1階コンテナ破損、こまごまとした展示品落下、外壁数か所剥離あり
湯梨浜町	民俗資料館		非住家 (公共建物)	確認中		観音堂の石段の石壁：石が落下 (撤去済み)
湯梨浜町	橋津区観音堂		非住家 (公共建物)	確認中		
湯梨浜町	松崎		非住家 (その他)	確認中	一ふじ旅館跡電線垂れる。	
湯梨浜町	植見 (岡崎) (8分団)		非住家 (公共建物)	確認中	消火せん破裂。	
湯梨浜町	役場泊分館		非住家 (公共建物)	確認中	1階ロビー天井、一部落下。	
湯梨浜町	湯梨浜町役場		非住家 (公共建物)	確認中	庁舎内ネットダウソ復旧	庁内インターネット復旧 1かい：渡り廊下・テラス・サッシ窓 控ひずみ閉閉困難 2かい：学習室 非常灯1箇所離脱
湯梨浜町	湯梨浜町立文化会館		非住家 (公共建物)	確認中		町立小中学校における被害状況。(その1)
湯梨浜町			非住家 (公共建物)	確認中		【羽舎小】 ・2階廊下横、ウッドデッキ扉 (蛇腹) が約4cm空いたままで閉まらない。 ・図工室、花瓶 (2つ) 落下し破壊。 ・1-1教室外の地面にひび。 【泊小】 ・教室 (4年、多目的) それぞれの時計がはずれかけ。 【東郷小】 ・地面、プール、2階ウッドデッキ壁にひび。

湯梨浜町			非住家 (公共建物)	確認中		<p>【町立小中学校被害状況】その④</p> <p>【東郷中】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館、フロア二にセメント片が落ちている。</li> <li>・体育館、ガラス1枚割れ。</li> </ul> <p>【羽合学校給食センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポイラー煙突にずれ。</li> <li>・水道水に濁り。</li> <li>・洗浄機不具合発生 (停電による影響か) ※日曜に修理</li> </ul> <p>【東郷学校給食センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポイラー配管から水漏れ。 ※土曜に業者確認</li> <li>・ガスコンロローラーの不調 ※日曜に業者確認</li> </ul> <p>一部剥落、学校はこれから確認</p>
湯梨浜町	ハワイ体育館		非住家 (公共建物)	確認中		<p>【町立小中学校被害状況】その2</p> <p>【北凜中】</p> <p>(南校舎)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員玄関、トロフィー棚の倒れ。ガラスが破損。</li> <li>・美術室、彫刻が倒れ破損。</li> <li>・図書室・図書準備室、職員室の棚の倒れ。</li> <li>・職員室前渡り廊下、亀裂発生。壁が落ちて隙間あり。</li> <li>・体育館天井ライカバー外れかけ。</li> <li>・職員玄関前、段差発生 (以前より拡大)</li> </ul> <p>宇野西墓地の墓石、灯籠倒れた (約70か所)</p> <p>全体にひび建物、柱にひび、壁表面崩落 門のかたむき</p>
湯梨浜町			非住家 (公共建物)	確認中		
湯梨浜町	宇野西墓地		非住家 (公共建物)	確認中		
湯梨浜町	安養寺		非住家 (公共建物)	確認中		
湯梨浜町	尾崎邸		非住家 (公共建物)	確認中		
湯梨浜町	中央公民館		公立文教施設	確認中		<p>談話室内：ガラス1枚破損、展示ケース1台転倒、ガラス散乱。入ロスロップ、クラック2か所あり。</p> <p>園庭に地割れあり。</p> <p>温泉管破損。</p> <p>漏水。</p> <p>線路下消火栓破裂。漏水。</p> <p>瓦がずれている。</p>
湯梨浜町	大養保育園		非住家 (公共建物)	確認中		
湯梨浜町	旅館彩香		非住家 (その他)	確認中		
湯梨浜町	門田公民館付近		非住家 (その他)	確認中		
湯梨浜町	門田		非住家 (その他)	確認中		
湯梨浜町	はわい道の駅		非住家 (公共建物)	確認中		
琴浦町	船上山少年自然の家		公立文教施設	確認中		<p>宿泊棟2階の宿泊室3室の壁にクラック</p> <p>利用者は退所済み 現在利用者なし</p>

琴浦町	浦安		非住家 (公共建物)	確認中	墓地で灯ろう、石灯ろうが倒れた。	墓地で灯ろう、石灯ろうが倒れて隣の 墓地に被害を与えている。
琴浦町	琴浦町総合体育館	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)	確認中	つり天井が外れかかっている	体育館アリーナの方のつり天井が外れか かっている。体育館の利用を中止。
琴浦町	森藤		非住家 (その他)	1	蔵の屋根が抜け落ちた。	瓦が落ち、灯ろうが倒れる。
琴浦町	三保		非住家 (その他)	確認中	倉の壁を損壊	倉の壁が落ち、倉に面した細い道が通 れない状態
琴浦町	八橋土俵会館	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)	確認中	瓦及び外壁等の損壊について	瓦及び外壁が損壊している。玄関が割 れている。電線がずれて車が通れな い。会館前の道路に亀裂→建設課へ依 頼済み
北栄町	江北浜	2016/10/21		1	農舎が倒壊。道を塞いでいる。道をふ さいでいる。	
北栄町	北栄町商工会	2016/10/21 16:00	非住家 (公共建物)	確認中	窓ガラス破損・屋根瓦落下	
北栄町	高江神社		非住家 (その他)	確認中	灯籠臺が倒れて玉垣が壊れた。	
北栄町	弓原浜	2016/10/21 14:07	非住家 (その他)	1	蔵が倒壊	
北栄町	江北浜		非住家 (その他)	確認中	農舎が倒壊。道を塞いでいる。	
北栄町	由良駅	2016/10/21 18:36	非住家 (公共建物)	確認中	待合室タイルにひび割れ	
北栄町	鳥取中央育英高		公立文教施設	確認中	校舎ガラス割れ	県外生徒11名が教員とともに寮に宿 泊。
北栄町	西園		非住家 (その他)	確認中	個人宅裏の倉庫潰れ	
北栄町	江北		非住家 (その他)	確認中	車庫兼物置の土壁・屋根瓦が壊れてい る	
北栄町	江北浜		非住家 (その他)	確認中	個人所有倉庫倒壊。	
米子市	米子市淀江町西原2 4 4 番地 2	2016/10/21 14:07	公立文教施設	確認中	体育館電気カバー落下	淀江小学校体育館の電気カバー1個が 落下 回収対応済
境港市	みなとさかい交流館	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)	確認中	エレベーター停止	地震によりエレベーター停止。閉じ込 めなし。
境港市	介護老人保健施設はまかぜ	2016/10/21 14:07	非住家 (その他)	確認中	エレベーター停止	地震によりエレベーター停止。閉じ込 めなし。
境港市	中浜小学校	2016/10/21 14:07	公立文教施設	確認中	ガラス破損	17時頃に復旧。 ガラスにヒビ。4枚。
境港市	済生会境港総合病院	2016/10/21 14:07	非住家 (その他)	確認中	エレベーター停止	地震によりエレベーター停止。閉じ込 めなし。
境港市	境港市役所	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)	確認中	外壁破損	16:45復旧。
日吉津村	イオンモール日吉津 (東館2F)	2016/10/21 14:07	非住家 (その他)	確認中	フードコート从天井からの漏水	市役所第二庁舎の外壁タイルの一部亀 裂及びタイルの浮き。 イオンモールがメンテナンス業者と復 旧について検討中。 (一部損壊)
大山町	大山寺		非住家 (その他)	確認中	大山寺で石垣の崩壊が数件発生	文化財担当が現場を確認
				確認中	計	0

災害名：平成28年10月21日地震

県管理公共土木施設被害状況

集計日時：2016年10月22日 11時00分 現在

地区	区分	路線・河川名等	市町村名	大字	被災状況	被害報告額(千円)	復旧工事概要(予定)	備考
中部	砂防	旧羽合町危険箇所	湯梨浜町				風法山砂防課、本日、旧羽合町危険箇所点検予定(8:17に把握)	
中部	砂防	旧宇野保育所グランド横の道路	湯梨浜町		法面に30cmの亀裂。			
鳥取	道路	一般国道179号	県地方機関(中部)	湯梨浜町		0		
中部	道路	一般県道倉吉停車場線	倉吉市	倉吉市伊木見日町	倉吉大橋 橋梁段差(通行可)		対応中	
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	三朝町	倉吉市上井町	倉吉駅前歩道が陥没		不明	
中部	道路	ウエムラ安全と皆田医院裏の町道	湯梨浜町	砂原	砂塵バス停から上の20~30m上がった辺りに亀裂あり			
中部	道路	新川キヤンピングセンター近くの道路	湯梨浜町		液状化現象。			
中部	道路	原地区バンドーラ機の畑い道	湯梨浜町		礫石が倒れ私道をふさいでいる。			
中部	道路	太平山道路(味想からのところ)	湯梨浜町		がけ崩れにより通行できない。			
中部	道路	宇野グラウンド裏側道路	湯梨浜町		のぼつてすぐ崩落、軽自動車かざりぎり通行可。			
中部	道路	大平農道	湯梨浜町		宇野グラウンド東側道路の端にきれつあり(約2.5m)10/21 16:40頃			
中部	道路	主要地方道三朝栗郷線	湯梨浜町	湯梨浜町別所	法面崩壊か所、道路亀裂4か所、通行止め実施。			
中部	道路	青谷羽合道路	湯梨浜町		波岡峠ホテル付近 落石(20cmが10個程度)		撤去済	
中部	道路	長瀬西武公民館付近 町道	湯梨浜町		石崩第1高力橋の床板の一部が落下。下の町道の通行止め要請。			
中部	道路	潮風の丘から石脇の町道	湯梨浜町		法面にクラックあり(TVで確認)。			
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	湯梨浜町		石が落ちてガードレールに止まっている。			
中部	道路	一般国道313号(北条倉吉道路、倉吉道路)	湯梨浜町	三朝町大瀬	三朝町大瀬~倉吉市大原の区間で落石通行に影響なし。		通行止め	
中部	道路	主要地方道三朝栗郷線	湯梨浜町	北条町三原~倉吉市福光	クラック		全線通行止め(解除時期未定)	
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	湯梨浜町	湯梨浜町引地	東郷大橋 橋梁段差(通行可)		応急対応済み	
中部	道路	一般県道上井北条線	湯梨浜町	三朝町大瀬	落石、倒木		全線通行止め(解除時期未定)	
中部	道路	一般県道三朝温泉水山線	湯梨浜町	倉吉市小田原~天神町	小田橋 橋梁段差(通行可)		応急対応済み	
中部	道路		湯梨浜町	三朝町三朝	路面変状		全線通行止め(解除時期未定)	



中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	県地方機関(中部)	三朝町榑手 ～三朝	路面変状(段差)	三朝トンネル全面通行止め ・規制解除未定 ・迂回路：一般県道三朝温泉木地山線 応急対応済み
中部	道路	二股県道飯城上瀧線	県地方機関(中部)	倉吉市飯城 ～見日町	飯城橋 橋梁段差(通行可)	応急対応済み
中部	道路	一般県道倉吉江北線	県地方機関(中部)	倉吉市飯城 ～宮川町二丁目	三明寺橋 橋梁段差(通行可)	応急対応済み
中部	道路	一般国道482号	県地方機関(中部)	三朝町榑本	落石	片側交互通行(解除時期未定) →10/22(土) 11:15 解除 修繕済み
米子	道路	沿港道路	境港市	外江町西工 業団地	工業用水が漏水	
日野	道路	一般国道181号	県地方機関(日野)	江府町江屋	法面からの落石により防護ネットが破れる被害 落石は路肩でとどまった	10/22(土)朝に、維持業者が 応急対策を実施する
		道路計		箇所		0
中部	橋梁	燕踏園から東郷小学校へ向かう橋	湯梨浜町		段差、亀裂が生じている	
中部	橋梁	北条川放水路	北条町	弓原	放水路5号橋きれつあり	通行止め
中部	橋梁	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	県地方機関(中部)	倉吉市八屋	竹田橋 橋梁段差(通行可)	応急対応済み
		橋梁計		箇所		0
中部	下水道	天神川流域下水倉吉幹線	県地方機関(中部)	倉吉市西倉 吉町	・市道(西倉吉町北野線)上のマンホールまわりで陥没 ・陥没が徐々に拡大している状況	・倉吉市がバリケードを設置し、全面 通行中止。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・公社がバリケードを設置し、全面通 行止め中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・管更生工事中の若本組がバリケード 及び注意表示を設置 ・通行可
中部	下水道	天神川流域下水道中江幹線	県地方機関(中部)	北条町江北	・町道上のマンホールまわりで20cm 程度の陥没 ・陥没が徐々に拡大している状況	
中部	下水道	天神川流域下水道倉吉幹線	県地方機関(中部)	倉吉市見日 (みるか)	・県道(飯城上瀧線)上のマンホール まわりで陥没	
中部	下水道	天神川流域下水道倉吉幹線	県地方機関(中部)	倉吉市見日 (みるか)	・市道上のマンホールまわりで陥没	・通行可
中部	下水道	天神川流域下水道栗郷羽合幹線	県地方機関(中部)	湯梨浜町上 浅瀬	・町道上のマンホールまわりで20cm 程度の陥没	・公社がバリケードを設置し、片側通 行規制中 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる
		下水道計		箇所		0
		公共土木施設計		箇所		0

災害名：平成28年10月21日地震

道路通行規制

集計日時：2016年10月22日 11時00分 現在

市町村名 道路管理者	道路種別 路線名	規制場所 延長	規制理由	規制日時 現在規制種類	規制開始日時 当初規制種類	孤立集落有無 迂回路の有無	開通見込日時 開通見込	備考（迂回路等）	災害・事故情報
県本庁	国道 山陰道	泊東IC～はつたいIC（下り線）L=7.8km	設備点検	2016/10/22 4:00 解除	2016/10/21 22:30 片側交互通行	無 有	2016/10/22 4:00		平成28年10月21日地震
県地方機関（中部）	県道 県道倉吉江北線	倉吉市藤城 L=1.0km	クラック	2016/10/21 23:20 全面通行止め	2016/10/21 23:20 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
倉吉市	県道 一般県道下見関金線	倉吉市関金町森 約1.2km	地震による地滑りの恐れのため	2016/10/21 20:26 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
県本庁	県道 主要地方道鳥取鹿野倉吉線	東伯耆三朝町三朝 L=1.5km	舗装隆起	2016/10/21 19:50 全面通行止め	2016/10/21 19:50 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
県本庁	国道 国道9号	鳥取市青谷町青谷	路面変状（ひび割れ）	2016/10/21 19:25 片側交互通行	2016/10/21 19:25 片側交互通行	無 有	未定		平成28年10月21日地震
県本庁	国道 国道482号	三朝町福本	落石	2016/10/22 11:15 解除	片側交互通行	無	2016/10/22 11:15		平成28年10月21日地震
県本庁	県道 三朝温泉本地山線	東伯耆三朝町三朝	路面変状	2016/10/21 17:00 全面通行止め	全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
県本庁	県道 鳥取鹿野倉吉線	三朝町大瀬～倉吉市大原 L=0.5km	落石のため	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有	未定	迂回路は現場の指示による	平成28年10月21日地震
県本庁	国道 国道313号	倉吉IC～国道9号交差点L=9.5km	クラック	2016/10/21 15:50 全面通行止め	2016/10/21 15:50 全面通行止め	無 有	未定	迂回路については現場の指示による	平成28年10月21日地震
中部消防局	詳細確認中	打吹交番～電気店（電子館）	電柱倒れ	詳細確認中	詳細確認中	無 有			平成28年10月21日地震
倉吉市	県道 本地山倉吉線	倉吉市塚町 ホライ堂前	建物倒れ	片側交互通行		無 有		バス通りは通行止め 10/22（土）互換撤去は完了、沿道家屋が電柱に倒れかかっているため規制継続中。今後撤去予定。現在中置立金待ち	平成28年10月21日地震
中部消防局	県道	倉吉市円谷から広瀬まで	落石	全面通行止め	全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震

# 崖くずれの状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月22日 11時00分 現在

市町村名	地域名	発生日時	発生原因	被害内容	問題・課題・対応状況等
中部消防局	倉吉市寺谷地内	10月21日 17:21	15:40分防災へり映像にて確認(情報提供)地震による山の斜面崩れ	なし。	

避難所開設状況

集計日時：2016年10月22日 11時00分 現在

市町村名	避難所名		開設予定日時	受入開始日時	閉鎖日時	避難所状況(給水・トイレ・食料配給状況等)			現状・課題・対応状況等
	場所	施設名				電気	水道	食料、物資等の配給員通し	
鳥取市	鳥取市寺町150	教育センター	2016/10/21 17:40	2016/10/21 17:40		○	○	自主避難所	
鳥取市	鳥取市気高町浜村233-2	気高町農業者トレーニングセンター	2016/10/21 19:50	2016/10/21 19:50	2016/10/22 4:50	○	○	自主避難所	避難者2名⇒0名
倉吉市	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校				○	×	150人避難(男65人、女85人)	毛布50枚不足。蛇口の水は出ないが、飲料水は足りている。八頭の給水車が来ている。ミルク水がほしい。トイレの水が出ない。(簡易トイレあり。)トイレットペーパー不足。
倉吉市	倉吉市上瀬町136	上瀬小学校				○	○	220人避難	昭和町公民館に28名自主避難。
倉吉市	倉吉市関金町関宿115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター				○	○	男24人、女32人 合計56人避難	水ペット不足、紙コップ必要。透析患者あり(月曜日までもつ)
倉吉市	倉吉市下余戸114	西郷小学校				○	○	34人避難	体育館ではなく校舎に避難。ストーブ1台あり、追加不要。
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校				○	○	男1人、女14人、合計15人避難	石鹸、マスクがほしい
倉吉市	倉吉市中河原775-1	小鴨小学校				○	○	35人避難(男7人、女18人、不明10人)	トイレットペーパーがない。2Lのペットボトルがきているため紙コップが必要。
倉吉市	倉吉市沢谷204	北谷小学校				○	○	男6名、女9名、合計15名避難	毛布10枚程度欲しい。
倉吉市	倉吉市海田西町1丁目30	河北小学校				○	×	206人避難	ダンボールがほしい。ゴミ袋、マスク、ストーブがある。ストーブ1台あり、4台不足。
倉吉市	倉吉市福山30	福祉センター社協				○	○	男10人、女24人、合計34人避難	外にテントを張っている4、福吉児童センターに自主避難あり。
倉吉市	倉吉市関金町堰2163	上小鴨小学校				○	○	60人避難	燃料なし。(水は)小学校の高望水槽から出ているかも。
倉吉市	倉吉市仲/町733	山守小学校				○	○	避難者なし	
倉吉市	倉吉市新田405-1	成徳小学校				○	○	40人避難	床マット・テレビ・ラジオがほしい。毛布50枚不足。付近に軍中泊者(物資求め、あり)
倉吉市	倉吉市上井503-1	上北条小学校				○	○	112人避難	ブルーシート5枚ほしい。ストーブ2台あるが2台不足。
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校				○	○	49人避難	

倉吉市	倉吉市国分寺88	社小学校	768					○	○	32人避難 (男10人、女22人)	燃料8缶希望。
倉吉市	倉吉市上福田722-2	高城小学校	598					○	○	避難者数不明	乳児が1名。粉ミルク、紙おむつMサイズ不足。
倉吉市	倉吉市関金町関金福66	関金小学校	775					○	○	男5名、女4名、合計9名避難	手布1.0枚程度欲しい
倉吉市	倉吉市尾原500	糺手小学校	414					○	○	27人避難 (男5人、女22人)	集落で水が出ないところがある。配給希望。
三朝町	三朝町坂本1525	坂本公民館	160	2016/10/21 17:42	2016/10/21 17:42			○	○	17:42現在 8人自主避難 19:50現在5名	避難所の終期が心配。
三朝町	三朝町糺手50-4	三朝町社会福祉センター	270	2016/10/22 9:05				○	○	11:15現在5名	
三朝町	三朝町鎌田	鎌田公民館	20	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00			○	○	19:50現在避難者20名	
三朝町	三朝町牧	牧ふれあい交流館	16	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00			○	○	19:50現在避難者40名	
三朝町	三朝町本泉165-4	本泉公民館	27	2016/10/21 16:17	2016/10/21 16:17			○	○	2軒避難予定、19:50現在23名	
三朝町	三朝町高橋167-3	小鹿地区多目的研修会施設 (ハンピセンター)	151	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15			○	○	19:50現在0名	
三朝町	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	239	2016/10/21 15:00	2016/10/21 15:00			○	○	19:50現在212名、23:30現在213名、車中避難19名、7:40現在197名、9:00現在221名	西小学校グラウンドを駐車場
三朝町	三朝町山田608	みさき村公民館		2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15			○	○	19:50現在避難者9名	
三朝町	三朝町吉田882-1	吉田とちの館	133	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15			○	○	19:50現在0人	
三朝町	三朝町山田	山田一區公民館	30	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15			○	○	18:25現在 25名避難 19:50現在40名避難	
湯梨浜町	湯梨浜町883	湯梨浜町社会福祉協議会真郷支部東湖園		2016/10/21 14:59	2016/10/21 14:59					10:00現在 19名避難	
湯梨浜町	湯梨浜町長和田506	羽衣会館	90	2016/10/22 15:20	2016/10/21 15:20					11:00現在 0名	炊き出し20食 (朝) 配布完了
湯梨浜町	湯梨浜町方地	方地公民館		2016/10/21 17:26							
湯梨浜町	湯梨浜町宇野	地藏滝集会所		2016/10/21 20:00						8:20現在 7名避難	
湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬584	ハワイアロハホール	1,110	2016/10/21 15:13	2016/10/14 15:13					9:45現在 15名避難	Dマツト看護大先生避難所支援へ配置 (8:30から) 県保健師2名、県職員4名避難所支援
湯梨浜町	湯梨浜町園2286-1	活性化センターはまなす	300	2016/10/21 15:15	2016/10/21 15:15					9:45現在 9名避難	
湯梨浜町	湯梨浜町方地1208	舎人会館	80	2016/10/21 14:50	2016/10/21 14:50					10:00現在 1名避難	
湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬2293-2	新川キャンピングセンター	80	2016/10/21 17:26							
湯梨浜町	湯梨浜町宇野	宇野公民館		2016/10/21 17:26						9:00現在 0名	
湯梨浜町	湯梨浜町田畑	老人憩いの家		2016/10/21 17:26						8:20現在 0名	
湯梨浜町	湯梨浜町南谷	南谷公民館		2016/10/21 17:26							保健師を派遣。物資搬入。10名避難

琴浦町	琴浦町赤崎1140-1	赤崎地域コミュニティセンター(役場分庁)	700	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00					
琴浦町	琴浦町宮木239	旧以西小学校	300	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00					
琴浦町	琴浦町徳万591番地2	琴浦町役場本庁舎保健センター	100	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00					
琴浦町	琴浦町古長186-1	古布庄地域構造改善センター	72	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00					
北栄町	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	340	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00					
北栄町	北栄町瀬戸2番地1	大栄健康増進センター	90	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00					
北栄町	北栄町土下121番地1	北栄健康福祉センター	60	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00					
北栄町	北栄町土下100番地3	北栄ふれあい会館	390	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00					
伯耆町	伯耆町溝口	伯耆町役場(分庁舎)	20	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00				自主避難所	
伯耆町	伯耆町二部	二部公民館	10	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00				自主避難所	
伯耆町	伯耆町栲原	旧日光小学校	15	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00				自主避難所	
伯耆町	伯耆町吉長	伯耆町役場 本庁舎	15	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00				自主避難所	

災害名：平成28年10月21日地震

住民避難の状況

集計日時：2016年10月22日11時00分現在

区分	市町村名	地域名	避難者		避難先		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・ 対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名			
自主避難	鳥取市	鳥取市気高町		0	鳥取市気高町浜村 0 233-2	気高町農業者トレ- ニングセンター	10月21日 19:50	10月22日 4:50	避難者2名⇒0名
自主避難	鳥取市			0	鳥取市寺町150	教育センター	10月21日 19:30	10月22日 12:00	避難者1名⇒0名
自主避難	三朝町	三朝町横手		5	三朝町横手50-4	三朝町社会福祉セ- ンター	10月22日 9:05		11:15現在5名
自主避難	三朝町	三朝町坂本		5	三朝町坂本1525	坂本公民館	10月21日 17:42		
自主避難	三朝町	三朝町山田地 区		40	三朝町山田	山田一区公民館	10月21日 17:15		
自主避難	三朝町	三朝町山田		9	三朝町山田608	みささ村公民館	10月21日 17:15		
自主避難	三朝町	三朝町鎌田		20	三朝町鎌田	鎌田公民館	10月21日 17:00		
自主避難	三朝町	三朝町本泉		23	三朝町本泉165-4	本泉公民館	10月21日 16:17		
自主避難	三朝町	菜の花(福祉 施設)		26	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日 15:05		施設入居者文化ホールに移動 16:36現在 26名避難
自主避難	三朝町	三朝町内		195	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日 16:36		17:13時点 106名 18:50時点 約190名 19:50時点 212名 23:00現在 204名、車中避難19名 23:30現在 213名、車中避難19名 7:40現在 197名 9:00現在 221名
自主避難	三朝町	三朝町社会福 祉協議会 利用者		0	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日 15:35		16:36現在 15名避難 23:00現在 0名
自主避難	三朝町	三朝町牧		40	三朝町牧	牧ふれあい交流館	10月21日 17:00		
自主避難	湯梨浜町			15	湯梨浜町はわい長 瀬	ハワイアロハホール	10月21日 16:04		22日9:47現在 ※倉吉市の避難住民1名含む。

自主避難	湯梨浜町				湯梨浜町長和田 0 506	羽衣会館	10月21日	15:20		22日07:30現在
自主避難	湯梨浜町				1 湯梨浜町方地	舎人会館	10月21日	15:00		22日10:00現在 8:20 13食配布
自主避難	湯梨浜町				19 湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協 議会東郷支部東湖園	10月21日	15:00		22日10:00現在
自主避難	湯梨浜町				9 湯梨浜町園2286-1	活性化センターはま なす	10月21日	15:10		22日08:45現在
自主避難	湯梨浜町				0 湯梨浜町宇野	宇野公民館	10月21日	17:26		22日09:00現在
自主避難	湯梨浜町				10 湯梨浜町南谷	南谷公民館	10月21日	14:57		21日16:58現在
自主避難	湯梨浜町				0 湯梨浜町	新川キャンピングセ ンター	10月21日	14:26		21日21:25現在 避難所は開所継続
自主避難	湯梨浜町				0 湯梨浜町田畑	老人憩いの家	10月21日	17:26		22日08:30現在
自主避難	湯梨浜町				7 湯梨浜町宇野	地藏滝集会所	10月21日	19:58		
自主避難	湯梨浜町				0 湯梨浜町方地	方地公民館	10月21日	17:26		
自主避難	琴浦町				0 琴浦町赤碕1140-1	赤碕地域コミュニ ティーセンター(役 場分庁)	10月22日	1:47		
自主避難	琴浦町				9 琴浦町徳万591番 地2	琴浦町役場本庁舎保 健センター	10月21日	16:00		22日10:00現在
自主避難	北栄町				51 北栄町土下100番 地3	北条ふれあい会館	10月21日	16:00		22日12:00現在
自主避難	北栄町				16 北栄町土下121番 地1	北条健康福祉セン ター	10月21日	16:00		22日12:00現在
自主避難	北栄町				0 北栄町瀬戸22番地 地1	大栄健康増進セン ター	10月21日	16:00		22日12:00現在
自主避難	北栄町				17 北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	10月21日	16:00		22日12:00現在
自主避難	倉吉市		42		77 倉吉市上井503-1	河北中学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市		89		230 倉吉市海田西町1 丁目130	河北小学校	10月21日			21日22:00現在



自主避難	倉吉市		56	116	倉吉市福山30	上小鴨小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			48	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市	10		22	倉吉市関金町関金宿666	関金小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			115	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			35	倉吉市沢谷204	北谷小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			160	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			306	倉吉市上灘町136	上灘小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			191	倉吉市中河原775-1	小鴨小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			150	倉吉市仲ノ町733	成徳小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			69	社協	福祉センター社協	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市	30		68	倉吉市下余戸114	西郷小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			0	倉吉市関金町堀2163	山守小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市	26		99	倉吉市国分寺88	社小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市	76		120	倉吉市新田405-1	上北条小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			57	倉吉市上福田722-2	高城小学校	10月21日			21日22:00現在
自主避難	倉吉市			58	倉吉市尾原500	灘手小学校	10月21日			21日22:00現在
		合計	329	2,438						

# 県内公共交通機関の運行状況

集計日時： 2016年10月22日 11時00分 現在

## 1 公共交通機関の運行状況(運行(運休)日：2016年10月22日)

(1) 鉄道		普通・快速		特急・急行		摘要	
会社・線名	普通・快速	普通・快速	特急・急行	普通・快速	特急・急行	普通・快速	特急・急行
◆JR山陰本線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行
◆JR伯備線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行
◆JR境線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行
◆JR因美線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行
◆智頭急行線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行
◆若桜鉄道線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行

## (2) バス

高速・路線バスの路線名等		運行状況(見込み)		摘要	
<路線バス> 【運休】日ノ丸4路線 上井/三朝線、西倉吉/三朝線、三朝穴鴨線、三朝小河内線 【迂回】日ノ丸、日本交通 倉吉市内区間		【全線運休】日ノ丸4路線 上井/三朝線、西倉吉/三朝線、三朝穴鴨線、三朝小河内線 【迂回】日ノ丸、日本交通 倉吉市堺町～赤瓦白壁土蔵群間で迂回運行中			
<高速バス> 【運休】 倉吉～岡山線 <市町村営バス>		【運休】 倉吉～岡山線 全便運休(4便)			

## (3) 航空便

路線名		運行状況(見込み)		摘要	
ANA鳥取-羽田便		292便(東京⇒鳥取 定刻7:05発) 乗務員繰りのため 遅延(8:42発⇒9:57着済)			
ANA米子-羽田便 香港航空米子-香港便		米子-羽田便 通常運航 米子-香港便 台風の影響のため遅延 香港⇒米子(定刻16:10着) 遅延18:05着予定 米子⇒香港(定刻17:10発) 遅延18:55発予定			

## (4) 隠岐汽船

路線名		運行状況(見込み)		摘要	
七類港-隠岐		通常運行			



42664 地震による水道施設被害状況 (10/22 11:00現在)

状況確認日時	被害発生状況 (原因/水源混濁・管路被災等)	給水制限状況		断水等の影響		復旧		未復旧		応急給水(給水車・給水タンク対応)	その他(系統変更・ポトルウォーダー配布など)
		開始時刻	終了時刻	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口		
		<b>詳細については確認中</b>									
7:30	湯梨浜町 野方、漆原、北福、白石、福永は赤水のたけ、水道協会に給水を依頼 鳥取県水道1協会を通じて中国水道協会に 濁り水が発生した倉人地区に給水車を要請										
9:23	湯梨浜町 羽宮温泉(網師本教正氏より)「水が出ない、隣の家は朝一時出なかったが、今は出ているようだ」 漆原 水道水が泥水										
9:30	湯梨浜町 天神側流産下水道公社から「流域のマンホールが陥没している。調査結果からマンホール管裏異常なし、これから舗装復旧する」										
	三朝町 断水なし(一部漏水あり)										
	湯梨浜町 6地区で配水管破損・漏水16戸で断水した 10月22日復旧のため38戸で断水予定 ■濁水>給水車を要請 濁水は水源、配水池、配水管のいずれかが原因となり関連する給水区域がダメとなっている 給水車が4台欲しい。 倉吉市から自由になった自衛隊の給水車が1台倉人倉館へ向かう										
	琴浦町 八幡地区(立石区)で配水管破損66戸が断水したが復旧済 八幡地区(フーテンヒルズ)において濁水が発生したが復旧済										
	北栄町 断水なし(本管破裂は復旧、枝管に一部漏水あり) 破損3箇所、断水戸数:5戸であったが22日3:30復旧 給水車が5台欲しい。 濁水の発生は、曹木配水池の給水区域に限られているが、どこが原因かは不明										
	倉吉市 本管の断水は復旧 個々の家は被災状況による 避難所では、給水可能な日水協の給水車により、すべて給水可能な状態 自衛隊の給水車は上小鴨小のみ										

災害名：平成28年10月21日地震

停電(電気関係)

集計日時：2016年10月22日 11時00分 現在

市町村名	地域名	停電戸数	発生日時	復旧見込み(日時等)	被害・原因内容	営業所名	備考
倉吉市 三朝町 北栄町 湯梨浜町		2800	10月21日 12:12	17:38復旧 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 全戸復旧)	15:00 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町2800戸停電) 15:55 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 800戸停電) 17:00 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 910戸停電) 17:38 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 全戸復旧)		

資 料 提 供	
平成28年10月21日	
担 当 課	教育総務課
担 当 者	横山(0857-26-7505)

平成28年10月21日地震に係る被害等について

(21:00現在)

※波線部が前回からの変更箇所

<県立学校の状況>

1 県立高等学校(全24校)

○人的被害なし

○校舎等被害 5校(倉吉東、倉吉西、倉吉農業、倉吉総合産業、鳥取中央育英)

※窓ガラス破損等の被害が発生

2 県立特別支援学校(全8校+鳥取聾学校ひまわり分校1校)

○人的被害なし

○校舎等被害 5校(鳥取養護、白兔養護、倉吉養護、皆生養護、鳥取聾学校ひまわり分校)

※壁、廊下にひび割れ等が発生

3 10月24日の授業の実施

臨時休校 2校(倉吉農業、倉吉養護)

※その他は通常どおりの予定(今後の余震等の発生状況により変更になる場合有)

4 生徒の保護者への引き渡し

生徒の引き渡しは済

<公立小中特別支援学校(全187校)>

1 人的被害及び校舎等被害

○人的被害 4件

岩美町立岩美西小学校(児童1人が打撲、軽傷)

倉吉市立小鴨小学校(児童1人が軽い怪我、軽傷)

倉吉市立西中学校(生徒1人が落ちてきたテレビに頭をぶつけて怪我、軽傷)

境港市立上道小学校(児童が避難途中、転倒→右手親指亀裂骨折 全治6週間)

○校舎等被害 5校(中部地区の被害状況については情報収集中)

小学校(鳥取市立浜村小学校、境港市立中浜小学校)

中学校(鳥取市立湖東中学校、鳥取市立国府中学校、鳥取市立福部未来学園中学校)

※窓ガラス破損、天井板落下、備品破損等の被害が発生

2 10月24日の授業の実施

未定

3 児童生徒の保護者への引き渡し

児童生徒の引き渡しは済

<県立の教育機関（図書館、博物館、船上山少年自然の家、大山青年の家、埋蔵文化財センター、むきばんだ史跡公園）>

船上山少年自然の家の壁にひび（その他施設の被害等なし）

<文化財の状況>

○倉吉白壁土蔵群の建物に被害発生

○国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」損壊

○国指定史跡内「太神山神社」石垣崩落

※詳細は確認中

※公立学校、県教育機関のみ

※本日の資料提供は、今後、大きな被害状況の発生がない場合、本資料提供をもって終了  
します。





災害名：平成28年10月21日地震

庁舎・公共施設等被害

集計日時：2016年10月22日 11時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因 ・被害概要	(2)被害状況									
							①人的被害(人数)	区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計			
文化施設等	県本庁	倉吉市駄経寺町	倉吉未来中心	鳥取県	2016年10月22日 7時13分	・アトリウム の吊り天井の 一部(約140 ㎡程度)落下 ・セミナール 3の天井パ ラからものが 落下 ・アトリウム 2階部内壁の 仕上り材等の 落下(複数箇 所)、鉄骨柱 脚部、モルタル 等破損箇所 ・花壇プロッ ク、外構床あ いり	①人的被害(人数)	区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計			
							②建物被害	崩壊	全壊・全焼・流失	健康・半壊	一部壊滅	床上浸水	床下浸水	合計		
							③土地被害	区分	流失	円	円	円	円	円	円	円
							④その他	内容	円	円	円	円	円	円	円	円
							⑤旅費額合計	金額	円	円	円	円	円	円	円	円
							⑥災害時応急処置・対応状況	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員
							⑦その他被害状況等	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員
								要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員
								要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員
								要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員	要員



災害名：平成28年10月21日地震

県・市町村の体制

集計日時：2016年10月22日 11時00分 現在

本部種別		配備体制の名称		設置日時		解散日時		備考	
対策本部		非常体制 I		10月21日	14:07			12:12 警戒体制 I → 14:07 非常体制 I	
県の体制									
市町村の体制									
市町村名	本部種別	配備体制の名称		設置日時		解散日時		備考	
鳥取市	警戒本部	警戒配備		10月21日	22:10			21日22:10 第2配備から警戒配備へ移行	
米子市	警戒本部	災害準備体制		10月21日	18:30			21日18:30 第1配備体制から災害準備体制へ移行	
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部		10月21日	14:40			注意体制から移行 倉吉市役所施設使用不可のため、隣接する市立成徳小学校で開設、 21日15時40分に総合事務所に移動	
境港市	警戒本部	第1警戒体制		10月21日	14:20				
岩美町	対策本部	警戒配備		10月21日	14:30				岩美町対策本部 (21日18:30)
若桜町	その他	警戒体制 第1配備		10月21日	14:26				
智頭町	その他	警戒体制・第1配備		10月21日	14:10				
八頭町	対策本部	災害対策本部(一次配備)		10月21日	21:50			21日21:50 第1次配備体制に移行	
三朝町	対策本部	第3配備		10月21日	14:10				
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部		10月21日	14:10				
北栄町	その他	警戒体制 I		10月21日	12:30				
琴浦町	対策本部	災害対策本部		10月21日	14:30				
日吉津村	対策本部	第2配備体制		10月21日	14:15				
大山町	警戒本部	第1配備		10月21日	14:10				
南部町	その他	警戒配備体制		10月21日	14:15				
伯耆町	警戒本部	第1配備体制		10月21日	14:10				
日南町	その他	警戒待機		10月21日	16:30			21日18:00に警戒待機へ移行	
日野町	警戒本部	第1次非常配備		10月21日	14:10	10月21日	23:58		
江府町	警戒本部	警戒配備		10月21日	14:15				

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県 平成28年10月22日11:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	末恒第1団地(鳥取市)	202	1	RC4	53号 ガスが出ない	復旧済
公営住宅	鳥取県	行徳団地	不明	不明	不明	エレベーター停止	復旧済
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が空いている。	
公営住宅	三朝町	天神団地	24	2	木2	屋根瓦がズレている	
特公賃	三朝町	天神団地		1	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	三朝町	徳本団地		1団地	簡平、簡2	石垣の一部が崩れた	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1箇所	木2	2階の樋の一部がズレている	
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	きらり団地	33	2	木2	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。	スイッチを押し止める。

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月22日11:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	-	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地 (米子市)	80	1	RC4	トイレのタンクがいっぱいになって水も水が止まらない	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	05と104の階段の1段目とコン舗装が口を開けている(以前より大きくなったようだ 入居者情報)	
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	2棟	RC4	2棟西側外壁(妻壁)にヒビ?(位置は未確認)	
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1棟	RC3	1棟101号室前As舗装に段差ができた(数cm)	
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4	RC5	1棟402号から漏水原因は洗濯機の水道金具の破損。下階の302号、202号、102号も量等の被害	住民は、集会所に宿泊
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1	RC4	32号(4階)の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂金のずれ・移動、換気窓ガラスの破損	住民は土曜まで実家に宿泊
公営住宅	鳥取県	栄第1団地(北栄町)	8	2~3棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。	
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内駐車場、通路の舗装、コンクリートにひび割れ、起伏を確認	
公営住宅							

35