

資料提供	
平成28年10月22日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (山下)
電話	0857-26-7278

平成28年10月22日地震（第6報）  
（10月22日 16時00分現在）

10月22日 16時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第5報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区 分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		16名		P1のとおり（重傷2、軽傷14）
住家被害	全壊	3棟		P3のとおり
	半壊	2棟		
	一部破損	229棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	234棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P10のとおり
	半壊	棟		
	その他 全壊	棟		
	半壊	棟		
	計	棟		
農林水産業施設被害	農作物			調査中
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
	計			
公共土木施設被害	河川	1箇所		P20のとおり
	海岸	箇所		
	砂防	3箇所		
	道路	30箇所		
	橋梁	3箇所		
	その他	5箇所		
	計	42箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

1 道路通行規制状況  
P 2 2 のとおり

2 崖くずれの状況  
P 2 3 のとおり

3 避難所開設状況  
P 2 4 のとおり

4 住民避難状況  
P 2 7 のとおり

5 県内公共交通機関の運行状況  
P 3 0 のとおり

6 水道施設被害状況  
P 3 1 のとおり

7 停電情報  
P 3 4 のとおり

8 教育関係機関の被害状況  
P 3 5 のとおり

9 庁舎・公共施設等被害  
P 3 7 のとおり

1 0 県・市町村の体制  
P 4 0 のとおり

1 1 公営住宅等の被害状況  
P 4 1 のとおり

1 2 学校の臨時休校等の状況  
P 4 4 のとおり

災害名： 平成28年10月21日地震

人的被害・対応状況

2016年10月22日 16時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代		0			竹をとりに出かけて地震後に行方不明	19:30現在搜索方針 10/22 6:00集合 6:30開始 10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見	
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満			1		右手親指亀裂骨折 全治6週間	3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っかけ転倒。	
倉吉市	2016/10/21 14:50	倉吉市新町3丁目 妙寂寺		女	90才代				(1)	墓石が倒れた	下記※1と同一人物	
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満				1		こども園で冷やして、保護者に引き渡し済み	
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代				1	道路歩行中に体をぶつけた		
倉吉市	2016/10/21 14:30	倉吉市西倉吉町 倉吉西中		男	10才代				(1)	テレビ倒れ、頭部打撲	下記※2と同一人物	
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代				1	やけど	地震に伴いレストランの調理場でやけどしたものの	
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷290 サークルバリー		女	20才代				1	20歳代女 頭部負傷		
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満				1	負傷部位不詳	不詳	

北栄町	2016/10/21	14:20	北栄町土下センター リオン		男	80才代					1	頭部打撲	テレビが落下し頭部に当たった		
北栄町	2016/10/21	14:20	北栄町土下センター リオン		女	80才代					1	頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつける		
倉吉市	2016/10/21	15:00	倉吉市西福守町		男	70才代					1	足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ		
倉吉市	2016/10/21	16:00	倉吉市馬場町		女						1	右手首、頭部切創	不詳		
倉吉市	2016/10/21	16:00	倉吉市内		男	20才代					1	頭部打撲	ガラスが頭部に当たった		
岩美町	2016/10/21	14:10頃	岩美西小学校		女	10才代					1	打撲	地震がおきたため、教室内にて机の下に隠れようとした際に、机に頭部をぶつけてしまった		
湯梨浜町	2016/10/22	6:18	アロハホール		女	30才代					1	避難者1名体調不良で厚生病院へ救急搬送			
琴浦町	2016/10/22	9:12	琴浦町麓津380		男	10才代					1	鳥大医学部へ搬送	昨日テレビで頭部を打撲し搬送された男性、嘔気、気分が悪い	上記※2と同一人物	
倉吉市	2016/10/22	9:46	倉吉市葵町722 倉吉市役所		男	60才代					1	厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい		
倉吉市	2016/10/22	10:10	倉吉市東町436-6		女	90才代			1			清水病院へ収容	昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛	上記※1と同一人物	
計											0	0	2	14	※1、※2の数を修正

災害名：平成28年10月21日地震

住家被害・対応状況

集計日時：2016年10月22日 16時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	破損			浸水		被害概要 (判明する範囲で記入)	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部破損	床上 うち解消	床下 うち解消		
湯梨浜町		松崎駅前			1			松崎駅前の家屋の道路に面した屋根がかたむいて危険。→建設水道課へ対応依頼	
湯梨浜町		宇谷地区					数軒瓦が落ちている。	屋根の瓦のくずれ、家のくずれあり。墓石のくずれ、倒れたりしている。上手のつつみに切れ目あり。水漏れなし。上流つつみフルーシート、ゴムラバーによる応急対応を業者指示瓦が落ちた	
湯梨浜町		別所区					屋根の瓦のくずれ、家のくずれ。墓石のくずれ、倒れ。上手のつつみに切れ目		
湯梨浜町		中興寺347-15							
琴浦町		八橋					屋根瓦が落ちそう。		
琴浦町		大杉					屋根瓦が10枚程度落ちかけている		
琴浦町		八橋7区					家の灯ろうなどが倒れる。瓦2~3枚ずれている。	墓の灯籠が倒れている。(周辺もすべて)	
琴浦町		大杉					家の瓦のズレ、玄関タイルの落下、家の石垣に亀裂	墓地の墓石・灯ろうが倒れる。	
琴浦町		逢束5区			1		家の瓦が落下。玄関の土塀が35cm四方落下		
琴浦町		八橋4区					家の敷地内に地割れ、外壁ブロックにヒビ割れ	家の食器棚から多数の食器が落下。寺の墓の灯籠が倒れている。	
倉吉市	2016/10/22	東町			1		道路に屋根が落ちそう。	道路に屋根が落ちそう。	
倉吉市	2016/10/22	外どり西			1		本宅風呂タイルはがれ		
倉吉市	2016/10/22	上神			1		民家のブロックが倒れそう。	民家のブロックが倒れそう。	
倉吉市	2016/10/22	大谷茶屋			1		民家の外壁面に4~5か所亀裂	民家の外壁面に4~5か所亀裂	
湯梨浜町		小鹿谷、高辻地区						車庫のような建物の壁にひびあり。小鹿谷452瓦が10枚くらいずれている(業者が応急処置実施中9、小鹿谷梨畑方面 鳥居が崩壊、梨が7から8割落下 高辻地区：墓石落下多数)	
北栄町		園坂			1		屋根瓦がずれ落ちている。今後また落ちそう。		
北栄町		西新田場			1		瓦ずれ3軒、玄関タイル剥がれ1軒、自主避難者あり		
琴浦町		笠見					瓦が落ち2~3枚割れる。	墓石倒壊し、灯ろうが倒れる。	
倉吉市	2016/10/22	穴窪			1		民家の壁が大きく落ちている。	民家の壁が大きく落ちて落ちている。	
倉吉市	2016/10/22	古川沢			1		民家の石垣が道路側に陥ちんでいる。	民家の石垣が道路側に陥ちんでいる。	
倉吉市	2016/10/22	大塚			1		民家の塀が落ちてかけている。	民家の塀が落ちて落ちて落ちている。	
倉吉市	2016/10/22	小田真			1		民家の倉庫が道路側に傾く。	民家の倉庫が道路側に傾く。	
倉吉市	2016/10/22	穴窪			1		民家の納屋の庇が落ちて落ちている。	民家の納屋の庇が落ちて落ちている。	
倉吉市	2016/10/22	大鳥居			1		墓山の直径1mの木が倒れ、物置がつぶれた。	墓山の直径1mの木が倒れ、物置がつぶれた。	

倉吉市	2016/10/22	明治町							3階建ての壁が落ち、亀裂が入っている。
倉吉市	2016/10/22	小田							空き家の塙が市道側に傾き、住民が私有地側に押し込んでいる。
倉吉市	2016/10/22	新田							石垣が倒れ通行止め中。
倉吉市	2016/10/22	上余戸							上余戸公民館前の民家の土が落ちた。
北栄町		みどり1区							瓦がずれている
北栄町		由良宿							家屋屋根ずれ有
北栄町		由良宿							屋根瓦割れ落ちている。室内壁には亀裂有。
北栄町		西園							ブロック塙が倒壊しそう。
湯梨浜町		旭1							室内・天井等の落下の危険あり。外壁も同様に通行人に危険あり
湯梨浜町		田畑							屋根瓦ずれている。落ちた瓦あり。隣の家の家にも落ちている→写真撮影
湯梨浜町		田畑							個々でブルーシート対応すること、片付け対応するよう伝え済み
北栄町		江北							洗面所天井抜け落ちる、壁の土落ちる。台所のかべ、蔵にひび、非難あり。(3人)
北栄町		国坂							瓦が落ちそう。
湯梨浜町		方地							ガスのおいもある。ガスの元は止めているが...
北栄町		由良宿							屋根のずれ
倉吉市	2016/10/22	小島							瓦が落ちそう。
北栄町		大島							門のところのタイル落ちている
北栄町		西園							家の傾き
北栄町		下神							本宅大屋根がかなりやられている
湯梨浜町		宇野6班							屋根瓦、蔵瓦の落下数件あり、家中の天井落下1件あり
北栄町		西園							屋根瓦はぐれている
倉吉市	2016/10/22	小鴨							屋根棟・家の壁が内外とも落ちている。離れの瓦がずれた。
琴浦町		下伊勢1区							外壁及び屋根瓦の落下
北栄町		江北							大屋根のずれ
琴浦町		下伊勢第二団地							倉庫が倒れそう
倉吉市	2016/10/22	丸山町							瓦が30cmくらいずれている。
倉吉市	2016/10/22	大宮							水が出ない。屋根も被害あり。
琴浦町		東桜ヶ丘							屋根瓦の破損
北栄町		国坂							瓦が壊れている。壁にヒビが入っている。
琴浦町		国実							倉の壁を破壊
琴浦町		八橋							瓦及び天井の一部破損
北栄町		北尾							塙が崩れている
湯梨浜町		田畑							屋根の破半分くらいおちている(ブルーシート受け取り済み)
倉吉市	2016/10/22	湊町							民家の外壁にひび。

湯梨浜町	旭										瓦落ちていいる。かべにもひび道路に落ちそう。
北栄町	妻波							1			1階障子が動かないほど天井が下がっている。
北栄町	西園							1			蔵の前のひさし屋根が落ちて横中の壁がかなり落ちている。
北栄町	下神							1			前の家の瓦がかなりずれている。
倉吉市	下余戸	2016/10/22 7:30						1			屋根崩落
倉吉市	高海	2016/10/22 7:08						1			屋根破損
倉吉市	米田町	2016/10/22						1			石垣(2m×1.0m)が全部倒れ、水路をまたいで隣の家に倒れている。土地に地割れ。母屋の瓦がずれている。土壁が露出している。
湯梨浜町	(個人宅)										壁にひび、タイルこわれる
湯梨浜町	(個人宅)										瓦が落下
湯梨浜町	(個人宅)										瓦落下
倉吉市	岩倉	2016/10/22 6:30						1			屋根が崩落
倉吉市	米田町	2016/10/22						1			家の前にある塀が倒れている。
倉吉市	秋喜西町	2016/10/22 6:25						1			瓦がずれている。
北栄町	由良宿							1			無人の持宅の瓦がずっている。かなり柱がゆがんでいる。玄関のガラス戸がゆがんでいる。
北栄町	下神							1			本宅の屋根ズレ。農倉庫3棟も倒れそう。
倉吉市	大川内	2016/10/22 6:11						1			家の前の石垣が2箇所水路に落ちてしまった。
倉吉市	不入岡	2016/10/22						1			瓦が落ちた。
北栄町	由良宿							1			屋根に崩れあり。
倉吉市	大宮	2016/10/21 22:43						1			瓦崩落
倉吉市	大谷茶屋	2016/10/22						1			瓦が落ちていいる。
北栄町	弓原							1			本宅に付随した建物が本宅の方に倒れ、その影響で本宅もずれた模様。道路に面している1階の屋根ぐらいたい高さから1mくらい道路にはみ出している。通行は出来る。
倉吉市	和田東町	2016/10/22						1			壁にひび、家屋被害。
倉吉市	上神	2016/10/21 22:02						1			自宅前の石垣が崩れ落ち用水路を塞いでいいる。
北栄町	西園							1			屋根瓦が落ちて雨にぬれる
北栄町	国坂							1			大屋根が落下しそう。
倉吉市	大原	2016/10/21 21:24						1			庭に亀裂

倉吉市	2016/10/21 19:44	虹ヶ丘町					1	駐車場地割れ	自宅裏の駐車場に地割れ。町内に3～4cmの地割れ。側溝と道路の間に2cmくらいの隙間あり。
北栄町	2016/10/21 14:07	西園	1					蔵と家屋倒壊	敷地内蔵倒壊、自宅天井、壁も崩れあり。近隣の家の門も倒れていて、倒れると通り道がなくなる。
三朝町		三朝町井土					4	屋根の被害	倒壊家屋なし。屋根の被害4軒、水の濁りあり、道路のひび割れ2か所、崖崩れ・落石6か所
倉吉市	2016/10/21 21:55	西倉吉					1	トイレが破裂した。水が吹き出した。屋根瓦がずれている。落ちているところもある。	トイレが破裂した。水が吹き出した。屋根瓦がずれている。落ちているところもある。
北栄町		由良宿					1	空き家が半壊	傾きが大きく道路に向けて30cm。瓦が屋根から落ちた。プルシートが必要。
倉吉市	2016/10/21 20:14	三江					1	瓦が屋根から落ちた。プルシートが必要。	瓦がずれている。玄関のコンクリートがいがんでいる。2階が傾いている。
倉吉市	2016/10/21	西倉吉町					1	瓦がずれている。玄関のコンクリートがいがんでいる。2階が傾いている。	瓦がずれている。玄関のコンクリートがいがんでいる。2階が傾いている。
北栄町		北条島					1	個人宅のタイルはがれ等	玄関のタイルはがれがれている。玄関のドアが開かない。側溝のヒビあり
北栄町		西園					1	個人の離れ兼作業場の屋根が崩れそう。	
倉吉市	2016/10/22 6:12	福光					1	一部崩壊	2階サッシ外れ、屋根がはがれ、壁にひび
北栄町		下神					1	個人宅庭の灯籠崩れ(3メートル)	
北栄町		西高尾					1	個人宅の屋根崩れ	
倉吉市	2016/10/21 19:09	国府					1	屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥がれている。隣家の塀が道路側に倒れている。	屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥がれている。隣家の塀が道路側に倒れている。
北栄町		由良宿					1	個人宅横にある川のブロック塀に亀裂	
北栄町		由良宿					1	個人宅の屋根崩れ	
北栄町		原					1	屋根が落下	個人宅前付近道路に屋根が落ちて封鎖。
倉吉市	16:07	円谷町					1	瓦が落ちた	屋根の瓦が落ちた。
倉吉市	2016/10/21	伊木					1	瓦が1、2枚落ちそうになっている	瓦が1、2枚落ちそうになっている
倉吉市	2016/10/21	東蔵城町					1	瓦が落ちて、扉のしまりが悪い	瓦が落ちて、扉のしまりが悪い。
倉吉市	16:05	黒見					1	瓦が落ちた	屋根の瓦が落ちた
北栄町		由良宿					1	個人宅建物2階ガラス落下	
北栄町		由良宿					1	家屋が傾いている	
三朝町		三朝町砂原					1	瓦被害	家の倒壊はないが瓦の落下多数
倉吉市	2016/10/21	上米積					1	瓦被害	瓦が農道に落下
湯梨浜町		田後						田後神社本殿西側に2cmずれている。境内の灯籠が数本倒れている。	
北栄町		江北					1	個人宅の壁が崩落。	
北栄町		園坂					1	外壁崩れ	通行止め
北栄町							1	隣の家の蔵が自分の家に倒れこんでいる	
北栄町		園坂					1	屋根瓦がズレ剥打っている。	
倉吉市	2016/10/21	東昭和町					1	鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ	鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ
三朝町		三朝町赤松					8	人家被害	瓦、壁のひびなど8軒



三朝町	三朝町恩地								瓦、石垣の被害 墓等が倒れている	瓦の落下、石垣の崩れが多数
北栄町	大谷	2016/10/21 14:07		1					屋根の被害が30〜33軒	
三朝町	三朝町山田			33					屋根瓦のずれ10棟。空家1棟倒壊しそう	
倉吉市	みどり町	2016/10/21		1					屋根瓦のずれ10棟。空家1棟倒壊しそう 町営住宅森団地16軒、天神3軒、橋の 前に段差あり	
三朝町	三朝町森ほか			19					瓦ずれ、雨樋ずれ	
湯梨浜町	湯梨浜町田畑			1					屋根被害。屋根が崩れ隣に落ちている 状況。	
三朝町	三朝町本泉								瓦の破損等	瓦のうねりが集落の4〜5割、瓦の崩 れが1 2軒
三朝町	三朝町牧、赤松								瓦破損	牧、赤松地内の家屋の瓦が落下
倉吉市	不入岡	2016/10/21		1					本宅2階の棟の一部崩れ。屋根のずり 落ち	本宅2階の棟の一部崩れている。屋根 のずり 落ちている
北栄町	大尾北団地			1					風呂場にヒビが入った。	
三朝町	三朝町東小鹿								瓦破損、壁崩れ	瓦が16軒、壁崩れが15軒、水道破 裂2件、 ガラス割れ3件、いでのらはら水道が 茶色に 濁っている
鳥取市	鳥取市鹿野町鹿野	2016/10/21 16:45							空家ブロック塀が傾き	隣家に倒れ掛かっている。 所有者所在地不明のため、自治会長に 連絡(1 7:16)
倉吉市	秋喜新町	2016/10/21		1					屋根の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。 輪王子 川のコンクリートから水漏れ	屋根の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。 輪王子 川のコンクリートから水漏れ
倉吉市	寺谷	2016/10/21		1					建物被災	施設建物被災。全員、倉吉未来中心へ 避難。 宿泊困難なため避難先を社協と調整 中。
倉吉市	国府	2016/10/21		1					瓦が落ちている	瓦が落ちている
北栄町	東新田場			1					屋根瓦の落下の危険有り。	
北栄町	東新田場、西新田場			1					墓石倒壊複数有り。	
倉吉市	国府	2016/10/21		1					瓦がずれている、壁のはがれ	瓦がずれている、壁のはがれ
倉吉市	大宮	2016/10/21		1					自宅内外の被害	自宅内外の被害(詳細不明)
湯梨浜町	湯梨浜町久見			1					がけ崩れ	住宅付近でがけ崩れ。
倉吉市	みどり町	2016/10/21		1					瓦がずれている	瓦がずれている
湯梨浜町	方地			1					覚善寺ブロック塀、石灯籠一部崩落。	
倉吉市	北野	2016/10/21		1					瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター 水漏れ	瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター 水漏れ
三朝町	三朝町余戸								人家被害	瓦落ち、蔵の壁が何軒かある。墓石が 倒れて いる。
湯梨浜町	湯梨浜町田後			1					家屋被害	瓦と屋根の基礎部分が半分倒壊
湯梨浜町	宇谷(4分団)			1					瓦ずれ多数、小屋1件倒壊。	
琴浦町	下三本杉			1					土壁の落下	玄関横の土壁が落下。また、外壁もは がれか けている。
琴浦町	徳万			1					屋根瓦のずれ	屋根瓦がずれた。

倉吉市	2016/10/21	国府								瓦が落ち、玄関にひび	瓦が落ち、玄関にひび
湯梨浜町		宇谷								壁が落ちた	
倉吉市	2016/10/21	真昭和町								壁が落ちた	
三朝町		三朝町加谷								崖くずれ、屋根の崩れ、落石	加谷地区内で崖崩れが3件、屋根の崩れが4件、岩が落ちている。バスが通行できない。
北栄町		下神								家屋の柱が折れ、半壊。	
北栄町		国坂								家屋の壁が崩れた	
琴浦町		いなり住宅								瓦の落下	屋根瓦の落下及びずれている。
北栄町		由良宿								窓ガラスサッシが崩落	
北栄町		大野								屋根瓦のズレ有り。	
北栄町										ブロック塀崩れあり	
北栄町	2016/10/21 15:57	米里								屋根の瓦のズレ	
湯梨浜町		高辻								瓦、屋根崩れ雨漏りしている。	
北栄町		西園								灯籠が倒壊	
北栄町		松神								屋根の崩れ、家の傾き、ブロック塀倒壊	道路に崩れ、通行不可
湯梨浜町		国信								屋根が落ちていて、業者に連絡しても対応できない。	
北栄町	2016/10/21 14:07	弓原浜								蔵が倒壊	
琴浦町		八橋5区								瓦と壁の損壊	瓦が落下した。
琴浦町		浦安								部屋の壁が落下	部屋の壁が落下した。
湯梨浜町		山田								屋根瓦のずれ	屋根瓦がずれた。
湯梨浜町		湯梨浜町上橋津								上橋津瓦落下	瓦落下
湯梨浜町		湯梨浜町宇野地区区内								宇野地区瓦落下	瓦が20~30枚落下。
湯梨浜町		湯梨浜町上橋津								馬の山入り口前岩落下。	
北栄町		米里								屋根が崩れそうな家屋あり。	
北栄町	2016/10/21 14:07	下神								家屋の倒壊	個人宅が倒壊した。
三朝町	2016/10/21 15:00	三朝町天神								地区の半数の瓦が落下。新しい家屋は問題なし。	地区の半数の瓦が落下。新しい家屋は問題なし。
三朝町		三朝町天神								瓦の破損	半数の家屋の瓦が落下している
鳥取市	2016/10/21 15:00	鳥取市鹿野町河内								石垣が崩落 (幅1.5m x 高さ3.5m)	人的被害なし 安全確保のため、コーンパーを設置し、地元へ周知を図った。 所有者連絡済み 経過観察
湯梨浜町		湯梨浜町方地								方地区内ブロック塀倒壊	地区内のブロック塀倒壊
琴浦町		上赤碕								屋根瓦落下	屋根瓦が落下。
湯梨浜町		漆原								屋根ずれ10件	
湯梨浜町		湯梨浜町内								玄関扉が開かない	壁われ、扉破損で玄関扉が開かない。
湯梨浜町		湯梨浜町田後								田後民家ブロック塀倒壊	民家のブロック塀倒壊
湯梨浜町		田後								ブロック塀倒壊	
琴浦町		山田								瓦のずれ及び壁の損壊	屋根瓦が3ヶ所ずれ、壁が損壊。
琴浦町		下伊勢								屋根の漆喰が落下	屋根の漆喰が落下した。
琴浦町	2016/10/21 14:07	上三本杉								瓦の落下	屋根の瓦が落下した。
北栄町	2016/10/21 14:07	弓原浜								個人宅が倒壊。	個人宅が倒壊。
湯梨浜町										松崎駅目転車小屋横の建物倒壊。	

湯梨浜町	湯梨浜町引地、野花地									引地、野花瓦落下あり	瓦落下あり
湯梨浜町	湯梨浜町漆原	2016/10/21 14:00					10			漆原地区 民家10軒 瓦落下	
琴浦町	立石区	2016/10/21 14:07					1			瓦の落下	漆原地区 民家10軒 瓦落下 屋根の瓦が落下した。
琴浦町	徳万	2016/10/21 14:07					1			屋根瓦落下	屋根瓦が落下した。
琴浦町	八橋3区	2016/10/21 14:07					1			壁及び灯ろうが崩れている	壁及び灯ろうが崩れている。
	計		3	2	0	229	0	0	0		

市町村	発生日時	発生場所	建物種別	損壊		被害概要（判明する範囲で記入）	現状・課題・対応状況等	被害額
				全壊	半壊			
鳥取市	2016/10/21 16:05	白兎養護学校	公立文教施設			建物及び敷地内部分被害	対応確認中 ・生活室浴室、高等部棟3階男子トイレ壁タイルの亀裂隆起 ・小中学部玄関床タイルの亀裂拡大 ・校舎内廊下、床、壁ひび割れの発生及び拡大 ・校地内地面の亀裂発生複数箇所 ・事務倉庫壁面ブロックの亀裂拡大	
鳥取市		鳥取市湖山町	公立文教施設			校舎のひび	南北校舎の境目の柱が傾く	
鳥取市		鳥取市若葉台	公立文教施設			校舎のひび	管理棟と南校舎の境目にひび	
鳥取市	2016/10/21 14:07	福部未来学園中学校	公立文教施設			ガラス破損	玄関扉ガラスにひびが入る	
鳥取市	2016/10/21 16:03	国府中学校	公立文教施設			天井板落下	国府中学校 2階図書室と多目的室の建物の間の天井板(0.3×1m)が落下しているのを確認	
鳥取市	2016/10/21 14:07	湖東中学校	公立文教施設			防火扉破損	3階防火扉破損	
鳥取市		鳥取市青谷町	公立文教施設			コンクリートのはがれ	体育館壁のコンクリートが落下	
倉吉市	2016/10/22 15:39	産業人材育成センター倉吉校	非住家（公共建物）			実習棟階段ホール壁面に亀裂（2カ所）、開発支援装置室天井漏水	漏水については冷暖房ボイラー配管のバルブ接続部分からの水漏れ。部品交換で対応。	
倉吉市	2016/10/22	上神	非住家（その他）			上神・谷原線の堤取付道路にクラックが入り、ガードレールが傾いている。	上神・谷原線の堤取付道路にクラックが入り、ガードレールが傾いている。	
倉吉市		倉吉総合産業高	公立文教施設			グラウンドには敷か所地割れあり。窓ガラスひび割れ、渡り廊下にひび割れ。体育館は、ポルト落下。	グラウンドに避難していた近隣住民は、公民館へ避難24日の授業は余震の状況を見て23日に判断。	
倉吉市		倉吉東高	公立文教施設			校舎ガラス割れ、教務室散乱、グラウンド地割れ		
倉吉市	2016/10/21 18:38	日本交通新町営業所	非住家（公共建物）			停車及び窓ガラス破損		
倉吉市	2016/10/22	勝負谷	非住家（その他）			勝負谷入口道路5cmの亀裂が1カ所	勝負谷入口道路5cmの亀裂が1カ所	
倉吉市	2016/10/22	穴窪	非住家（公共建物）			民家の横の道路が4.0mほど10cm下がっている。	民家の横の道路が4.0mほど10cm下がっている。	
倉吉市		倉吉農業高	公立文教施設			校舎ガラス割れ、壁にヒビ、基礎にヒビあり。校内散乱、寮は状態が良くないので当面閉鎖。牧場が断水。	10/24は安全確認と片付けのため、臨時休校予定。 通学困難者は当面公欠。 大山乳業農協が給水車で牧場への給水支援を実施。	
倉吉市	2016/10/22	上神	非住家（その他）			民家敷軒の前道路にひび割れ。一部法面が崩れあり。	民家敷軒の前道路にひび割れ。一部法面が崩れあり。	

倉吉市	2016/10/21 14:07	鳥取看護大学・鳥取短期大学	私立文教施設	施設にひびき、屋根に破損、給水管の破 裂	事務員が10/22出勤して調査 中。調査に時間がかかる。22、23 日に予定されていたシグナス祭を中 止。まずは事務員の機能の復旧中。 溜池道路の盛り上がり。
倉吉市	2016/10/22	上神	非住家 (その他)	溜池道路の盛り上がり。	
倉吉市	2016/10/21 20:13	倉吉市長坂新町1231	非住家 (公共建物)	壁のひび割れ等	
倉吉市	2016/10/22	上米積西	非住家 (その他)	60mm×20mm間で道路に亀裂。地元の人 がテープを張っている。	
倉吉市	2016/10/22	上井町1丁目	非住家 (その他)	旧銀河。横の道路に壁が落ち、破片が 散乱している。	
倉吉市	2016/10/22	岡	非住家 (その他)	崖崩れでN.T.T電柱の控え線が抜けそ う。	
倉吉市	2016/10/22	中江	非住家 (公共建物)	1 中江神社の鳥居が傾く。	中江神社の鳥居が傾く。 ○損傷箇所・同窓会館の屋根が落打つ て瓦が落ちている状況・建物の壁に小 さいびび割れ多数・玄関・渡り廊下 の床面が盛り上がり。・柔道場のガラ スが1枚割れた。 ・古い倉庫の壁面がゆがんでいる・野 球場のナイター照明が1つ壊れた・第 二校舎入り口柱根元のコンクリ剥落 ・第2校舎の防火シャッターが各階と もゆがんで閉まらない。 ○対応状況：本日午前7時から校舎を 回って点検した。 月曜日の授業を行うかどうかは現在検 討中。
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉北高等学校	私立文教施設	施設に損傷多数	○校舎腰壁に亀裂、校舎入り口等 階段コンクリートの破損、学舎入り口 道路一部アスファルトの盛り上がり
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉西高校	公立文教施設		全職員避難。今後業務は本所で実施。 事務所には貼り紙で、H.Pでも適明け には掲載・周知。
倉吉市	2016/10/21 19:46	信用保証協会倉吉支所 (倉吉商工会議 所会館内)	非住家 (公共建物)	入口のガラス破損、壁落下、部屋に入 れない状態。	倉吉商工会議所が、窓ガラス割れ、壁 剥落等の中に入ることできない状態。 現在、商工労働部職員2名が現地向 かっている。 建物が使用できないと判断した場合、 代替施設での業務 継続を行う必要がある。 生
倉吉市	2016/10/21 16:36	倉吉市明治町1037-11倉吉商工会議所	非住家 (その他)	建物に入れず。被害状況確認中。	
三朝町		三朝町三朝	非住家 (その他)	斜面に亀裂	
三朝町		多目的スポーツ広場 (三朝町本泉)	非住家 (公共建物)	アスファルトにクラック	
三朝町		陸上競技場 (三朝町本泉)	非住家 (その他)	グラウンドにクラック、アスファルト にクラック	
三朝町		武道館 (三朝町本泉)	非住家 (その他)	土間コンクリートにクラック	

三朝町	三朝町大瀬	公立文教施設		ライトの落下等	文化ホールのライト3個落下、ぶら下がっているもの複数あり。
三朝町	三朝町小河内	非住家(その他)		寺の壁崩落、墓石転倒	谷昌寺、墓石転倒10基
三朝町	三朝町大瀬	公立文教施設		小学校外壁崩れ	西小学校の外壁が崩れている
三朝町	野球場(三朝町本泉)	非住家(その他)		観客席破損	
三朝町	三朝町大瀬	公立文教施設		図書館閉館	ガラス1枚破損、天井が落下、フロア停電、2階ドア開閉不能 10/22 12:00現在 窓ガラス仮窓設置、停電復旧、空調蓋の閉鎖は26日～27日になる見込み、休館31日まで、外壁にクラック2か所
三朝町		私立文教施設		三徳山投入堂本堂被害なし	本堂被害なし、行者道一部に被害あり、入山禁止
三朝町	三朝町余戸	非住家(その他)		瓦落ち、蔵壁崩落、墓石転倒、地割れ	
湯梨浜町	東郷中学校	非住家(公共建物)			調理室：全体の半数近くの食器破損、鉄筋校舎階段踊り場：壁面のガラス細工が破損落下、校舎内各所：症状等を訴っている縦縫が落下し、ガラス破損・散乱、図書室：全体の半数以上が落下(9:18時点) 体育館：内側天井のコンクリートブロック剥離落下、大きい塊は一つ、小さいもの複数、ガラス1枚破損 体差あり 館入口通路に亀裂と凸凹による段差あり。体育館トイレ入り口：入り口にきれつが数が所あり。渡り廊下に体育館に向かう渡り廊下に亀裂複数あり。職員玄関周辺：亀裂が入り、ゆがみ、玄関の開口にも支障あり 体育館天井ライトカバーが1つ落下寸前。グラウンド：地割れが多数。職員玄関前：段差が大きくなっている。
湯梨浜町	北瀬中学校	非住家(公共建物)			
湯梨浜町	北瀬中学校	非住家(公共建物)			

湯梨浜町	尾崎邸	非住家 (公共建物)			建物、柱にひび、壁表面崩落 門のかたむき 11:00時 門長屋：全体にひび、南方向に傾き、柱が折れる (転倒の恐れあり非常に危険)、まき小屋：全体にひび、一部剥落、みそ蔵：東側壁全面崩落、南蔵・質蔵・土蔵：東側壁全面崩落、壁にクラック確認、そのほか (尾崎さんより) 建具が外れた、転倒、家屋内部壁にクラック確認、主要庭園廻りの一部にクラック確認、松園の池廻りの石転倒2から3か所、裏庭の灯籠が倒れ、松ノ木を直撃し松の枝・幹が折れる。すでに塗りに終えた壁の一部にクラック確認、山からの水がにごる。地面にクラックあり ごまとして展示品落下、外壁数か所剥離あり
湯梨浜町	泊民俗資料館	非住家 (公共建物)			瓦のずれ、火災報知器の破損、河金重 兼宝石灯籠転倒、三十間北蔵にクラック確認
湯梨浜町	橋津灌倉	非住家 (公共建物)			北真中学校 北校舎1・2階男女トイレ レヒび割れ、3階 相談室の水槽割れて水浸し、2防水漏れ、天井がぬれて いる。3階女子トイレ一部の壁はがれ る。灯油庫ブザ ーすきまあり廊下 職員室側壁落ちて 舎 1階職員玄関前 倒れてガラス散乱。 2階職員室本棚倒れる 職員室前渡り 廊下との間にさ つ 3階図書室の本棚倒れる 図書室 準備室本棚倒れる
湯梨浜町	埴輪収蔵庫	非住家 (公共建物)			埴輪 (国重要指定) 2点破損 (転倒による) 6:30から8:00に確認
湯梨浜町	宇野西墓地	非住家 (公共建物)			宇野西墓地の墓石、灯籠倒れた (約70か所)
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			いないでブルーシート80枚購入 (14:55)。防災行政無線でブルーシートかけ支援のお知らせを流す。

湯梨浜町		非住家 (公共建物)			<p>【町立小中学校被害状況】その④</p> <p>【東郷中】 ・体育館、フロアーにセメント片が落ちていている。 ・体育館、ガラス1枚割れ。</p> <p>【羽合学校給食センター】 ・ポイラー煙突にずれ。 ・水道水に濁り。 ・洗浄機不具合発生(停電による影響か) ※月曜に修理予定(業者による)</p> <p>【東郷学校給食センター】 ・ポイラー配管から水漏れ。 ※土曜に業者確認 ・ガスコンロローラーの不調 ※日曜に業者確認</p> <p>プール: 本体と通路の取り付け部分に隙間6か所程度、犬ばしりと地面との間にすきま発生。外倉庫周辺のグラウンドの亀裂2か所、5年教室: 外側のアデッキ壁に亀裂1箇所、6年教室: 外側のデッキ壁に亀裂2か所(地震の影響かは不明)、児童玄関前の児童昇降口付近の本体とタイル部分から職員室前にかけて割れ目あり。体育館玄関前から教室棟南側校舎全体と地面との間の亀裂がひろがっている箇所多数あり</p>
湯梨浜町	東郷小学校	非住家 (公共建物)			<p>【町立小中学校被害状況】その3</p> <p>【北溪中学校】 (北校舎) ・男女トイレ壁のひび割れ(1階~3階) ・3階、相談室内、水槽の破損により水びたし。これにより、2階天井が濡れている。 ・女子トイレ内壁の一部はがれ。 ・灯油庫、プザー ・グラウンド地割多数。</p>
湯梨浜町	植原(岡崎)(8分団) 湯梨浜町 東郷中学校、北溪中学校	非住家 (公共建物) 公立文教施設			消火せん破裂。 グラウンドに避難。



湯梨浜町		橋津区観音堂		非住家 (公共建物)				観音堂の石段の石壁：石が落下 (撤去済み)	
湯梨浜町		役場迫分館		非住家 (公共建物)				1階ロビー天井、一部落下。	
湯梨浜町		松崎		非住家 (その他)				一ふじ旅館跡電線垂れる。	
湯梨浜町		門田		非住家 (その他)				線路下消火栓破裂。漏水。	
湯梨浜町		東郷温泉管理協同組合 (2号、4号)		非住家 (公共建物)				湯量低下 (毎分100リットルしか湯湯できない。白濁)	
湯梨浜町		中央公民館		公立文教施設				談話室内：ガラス1枚破損、展示ケース1台転倒、ガラス散乱。入ロスロープ、クラック2か所あり。	
湯梨浜町		大蔵保育園		非住家 (公共建物)				園庭に地割れあり。	
湯梨浜町		湯梨浜町役場		非住家 (公共建物)				庁舎内ネットダウン復旧	
湯梨浜町	2016/10/21 17:16	あやめ池体育館		非住家 (公共建物)				体育館の内壁落下	
湯梨浜町		西コミュニティ		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		羽合小学校		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		羽合歴史民俗資料館		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		羽衣会館		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		とうとうこども園		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		はわい長瀬西部2-10		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		ハワイ体育館		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		門田		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		橋津藩荘		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町		波間園近く道路		非住家 (公共建物)					
湯梨浜町				非住家 (公共建物)					
湯梨浜町				非住家 (公共建物)					

湯梨浜町	2016/10/21 14:07	湯梨学園高等学校、中学校	私立文教施設	体育館、校舎ひび割れ、水道管破壊等	<p>281022午前11時から業者に来てもらい、点検したところ</p> <p>1 体育館補強プレースの足元コンクリートのはがれ、2 渡り廊下土間のコンクリートの浮き、3 体育館のひび割れ数カ所、4 校舎ひび割れ数カ所、5 屋根瓦棟のずれ、6 舗装面のひび割れ、7 水道管破壊（箇所は不明。メーターが回っている状況）、8 防火扉の閉鎖閉めができない</p> <p>町立小中学校における被害状況。（その1）</p> <p>【羽合小】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階廊下横、ウッドデッキ扉（蛇腹）が約4cm空いたまま閉まらない。</li> <li>・図工室、花瓶（2つ）落下し破壊。</li> <li>・1-1教室外の地面にひび。</li> </ul> <p>【泊小】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教室（4年、多目的）それぞれの時計がはずれかけ。</li> </ul>
湯梨浜町			非住家（公共建物）		<p>【東郷小】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地面、プール、2階ウッドデッキ壁にひび。</li> <li>・プール本体と通路取付部に隙間発生。（6か所程度）</li> <li>・プール倉庫前いぬばしりと地面との間に隙間発生。</li> <li>・グラウンド（外倉庫周辺）、亀裂2か所。</li> <li>・外倉庫南側雨樋の外れ。</li> <li>・5.6年教室外側デッキ壁に亀裂。</li> <li>・体育館玄関前から教室等南側、校舎本体と地面との間に亀裂の広がり（教か所）</li> <li>・校地南側壁の色塵に広がり（3か所程度）</li> </ul>
湯梨浜町		東郷小学校	非住家（公共建物）		
湯梨浜町		長江地区	非住家（公共建物）		<p>長江地区内地面が陥没している箇所あり→建設水道課へ連絡済み</p>

湯梨浜町						【町立小中学校被害状況】その2
湯梨浜町	湯梨浜町立文化会館	非住家 (公共建物)				【北浜中】 (南校舎) ・職員玄関、トロフワイヤー棚の倒れ。ガラスが破損。 ・美術室内、彫刻が倒れ破損。 ・図書室・図書準備室、職員室の棚の倒れ。 ・職員室前渡り廊下、亀裂発生。壁が落ちて隙間あり。 ・体育館天井ライトカバー外れかけ。 ・職員玄関前、段差発生 (以前より拡大)
湯梨浜町	安楽寺	非住家 (公共建物)				1かい 渡り廊下・テラス・サッシ窓枠ひずみ 閉閉困難 2かい 学習室 非常灯1箇所離 全体にひび
湯梨浜町	東湖園	非住家 (公共建物)				温泉配管破裂。 漏水。
湯梨浜町	門田公民館付近	非住家 (その他)				温泉管破損。
湯梨浜町	旅館彩香	非住家 (その他)				タンク配管破損。
湯梨浜町	レークタウン温泉	非住家 (公共建物)				瓦がずれている。
湯梨浜町	はわい道の駅	非住家 (公共建物)				一部壁落下。
湯梨浜町	東郷温泉場	非住家 (公共建物)				湯の供給が復旧するまで停止。
湯梨浜町	温泉熱発電所	非住家 (その他)				エレベーター一体止。白歸り入浴中止。
湯梨浜町	水明荘	非住家 (公共建物)				
琴浦町	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)				体育館アリーナのつり天井が外れかかっている。体育館の利用を中止。
琴浦町	三保	非住家 (その他)				倉の壁が落ち、倉に面した細い道が通れない状態
琴浦町	森藤	非住家 (その他)				瓦が落ち、灯ろうが倒れる。
琴浦町	船上山少年自然の家	公立文教施設				宿泊棟2階の宿泊室3室の壁にクラック
琴浦町	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)				利用者は退所済み 現在利用者なし 瓦及び外壁が損壊している。玄関が割れている。電線がずれて車が通れな い。会館前の道路に亀裂→建設課へ依 頼済み
琴浦町	2016/10/21	公立文教施設				聖徳小学校・・・体育館ステージ天井 が一部欠けて落ちた。3階教室窓枠こ と落下。理科室でピーカー等破壊。 八橋小学校・・・特別教室等の図工 理科、音楽、家庭科の各準備室の入り 口にビビが入っている 赤崎小学校・・・放送設備が使用不能 になった。

北栄町	江北浜			非住家(その他)			個人所有倉庫倒壊。		
北栄町	弓原浜	2016/10/21 14:07		非住家(その他)		1	蔵が倒壊		
北栄町	北条中学校	2016/10/21 14:07		公立文教施設					校舎ひび多数、中庭タイル隆起、管理棟技術室通路の屋根破損。体育館の通路に亀裂あり、コンクリート片落下。安全を確保するために生徒の体育館入館は禁止と判断。その他校舎内物品多数落下、破損。
北栄町	江北			非住家(その他)			車庫兼物置の土壁・屋根瓦が壊れている		
北栄町	大栄中学校	2016/10/21 14:07		公立文教施設					校舎の目立った被害なし 校舎内に落下物あり
北栄町	西園			非住家(その他)			個人宅裏の倉庫潰れ		
北栄町	北栄町商工会	2016/10/21 16:00		非住家(公共建物)			窓ガラス破損・屋根瓦落下		
北栄町	田良駅	2016/10/21 18:36		非住家(公共建物)			待合室タイルにひび割れ		
北栄町	鳥取中央育英高			公立文教施設			校舎ガラス割れ		粟に残っていた生徒は全員実家に帰宅。(19時を目処)。23日(日)13時に判断。
北栄町		2016/10/21 14:07		公立文教施設					ガラス、外壁、内壁破損あり。 その他校舎内落下物あり。
北栄町	北栄町学校給食センター	2016/10/21 14:50		公立文教施設					調理設備の一部に不具合があり、点検が必要のため、24日(月)の給食は中止。25日(火)以降は通常通りの見込み。
北栄町	北条小学校	2016/10/21 14:07		公立文教施設					校舎コンクリート破損、壁にクラックあり。体育館屋根にひび割れ、壁にクラックあり。各部屋に落下物あり。外周に地割れ発生。
北栄町	江北浜			非住家(その他)			農舎が倒壊。道を塞いでいる。		
北栄町	高江神社			非住家(その他)			灯籠臺が倒れて瓦垣が壊れた。		
境港市	みたとさかい交流館	2016/10/21 14:07		非住家(公共建物)			エレベーター停止		地震によりエレベーター停止。閉じ込めなし。
境港市	中浜小学校	2016/10/21 14:07		公立文教施設			ガラス破損		ガラスにヒビ。4枚。 ロビーの照明カバー落下。けが人なし。
境港市	米子空港ビル	2016/10/21 14:07		非住家(その他)			照明器具等破損		2階のトイレタイルの一部(5枚)ヒビ。
境港市	介護老人保健施設はまかせ	2016/10/21 14:07		非住家(その他)			エレベーター停止		地震によりエレベーター停止。閉じ込めなし。
境港市	境港市役所	2016/10/21 14:07		非住家(公共建物)			外壁破損		17時頃に復旧。 市役所第二庁舎の外壁タイルの一部亀裂及びタイルの浮き。
境港市	済生会境港総合病院	2016/10/21 14:07		非住家(その他)			エレベーター停止		地震によりエレベーター停止。閉じ込めなし。 16:45復旧。

日吉津村	2016/10/21 14:07	イオンモール日吉津 (東館2F)	非住家 (その他)	フードコート天井からの漏水	イオンモールがメンテナンス業者と復旧について後討中。 (一部損壊) 復旧作業を検討していたが、10月22日は仮復旧作業が完了し通常営業を行っている。また、その他の被害も無いため、県からのリエゾンの派遣を終了とした。 文化財担当が現場を確認						
大山町		大山寺	非住家 (その他)	大山寺で石垣の崩壊が数件発生	大山寺宝物館霊宝閣に所蔵・保管展示してある金銅仏のうち1体が地震の揺れで横転した際に頭部折損。保管展示施設内で横転して折損したもので、現在ケース内にその状態で置かれている。今後の対策については教育委員会						
大山町	2016/10/21 14:07	大山寺霊宝閣	非住家 (その他)	金銅仏1体破損							
								計	1	2	0

災害名：平成28年10月21日地震

県管理公共土木施設被害状況

地区	区分	路線・河川名等	市町村名	大字	被災状況	対応状況	被害報告額(千円)	集計日時：2018年10月22日、16時00分現在 復旧工事概要(予定)備考
中部	河川	一級河川天神川 水菜小窪川	豊地方機関(中部)	三朝町吉田	左岸崩落(河川閉塞はなし)			
鳥取	砂防	河川一計 菰子谷川	豊地方機関(東部)	鹿野町河内	砂防護堤本体(正面)に斜め方向のクラックが発生。	今後詳細調査実施。	0	
中部	砂防	旧羽合町危険箇所	湯梨浜町		県治山砂防課、本日、旧羽合町危険箇所点検予定(8:17に把握)			
中部	砂防	旧宇野保育所グランド橋の道路	湯梨浜町		法面に30cmの亀裂。			
鳥取	道路	市道臨町出百姓線	鳥取市	箇所	路面上にクラック約10カ所(最大で段差1cm、幅1cm)	通行に支障がないため経過観察中	0	
鳥取	道路	一般国道179号	豊地方機関(中部)	倉吉市伊木 倉吉市上井 町	倉吉大橋 橋梁段差(通行可)	対応中		
中部	道路	一般県道倉吉停車場線	倉吉市	倉吉市上井 町	倉吉駅前歩道が陥没	不明		
中部	道路	主要地方道倉吉倉合線	倉吉市	上井町1丁 目	馬野建設前の歩道に亀裂、波打ち。12:00			
中部	道路	市道	三朝町	井土	村中の前側3mにわたってクラックあり。(馬野区画)			
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	鹿野町	砂原	砂原バス停から上の20~30m上がった辺りに亀裂あり			
中部	道路	ウエムラ安全と音田医院裏の町道	湯梨浜町		液状化現象。			
中部	道路	石脇から泊にいく道路	湯梨浜町		石脇から泊に行く道路に落石あり(頭より大きいくらい)、グラウンドゴルフ場過ぎて下っていくあたり。1.3:1.4	道路水道課へ連絡済み		
中部	道路	高辻141	湯梨浜町		高辻141 果民の方から「家に向かう道が崩れている。水路がうまっている」。(10/22 11:00)			
中部	道路	新川キャンピンググゼンター近くの道路	湯梨浜町		墓石が倒れ私道をふさいでいる。			
中部	道路	原地区バンドーラ橋の細い道	湯梨浜町		法面崩壊により通行できない。			
中部	道路	大平山道路(味想からのところ)	湯梨浜町		のぼってすぐ崩落、軽自動車がりぎり通行可。			
中部	道路	宇野グラウンド東側道路	湯梨浜町		宇野グラウンド東側道路の端にきれつあり(約2.5m)10/21 16:40頃			
中部	道路	大平蔵道	湯梨浜町		法面崩壊2カ所、道路亀裂4カ所、通行止め実施。			
中部	道路	主要地方道三朝東郷線	湯梨浜町	湯梨浜町別所	波岡峠木テール付近 落石(20cmが10個程度)	撤去済		
中部	道路	青谷羽合道路	湯梨浜町		石脇第1高力橋の床板の一部が落下。			
中部	道路	長瀬西武公民館付近 町道	湯梨浜町		下の町道の通行止め要請。			
中部	道路	潮風の丘から石脇の町道	湯梨浜町		法面にクラックあり(TVで確認)。			
中部	道路		湯梨浜町		石が落ちてガードレールに止まっている。通行に影響なし。			

中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県本庁	三朝町大瀬	三朝町大瀬～倉吉市大原の区間で落石	通行止め	通行止め
中部	道路	一般国道112号 (北条倉吉道路、 倉吉道路)	県地方機関(中部)	北条町弓原 ～倉吉市福 光	クラック	全線通行止め(解除時期未定)	
中部	道路	主要地方道三朝 栗郷線	県地方機関(中部)	湯梨浜町引 地	栗郷大橋 橋梁段差(通行可)	応急対応済み	
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関(中部)	三朝町大瀬 ～倉吉市大 原	落石、倒木	全線通行止め(解除時期未定)	
中部	道路	一般県道三朝上 井北	県地方機関(中部)	倉吉市小田 ～大神町	小田橋 橋梁段差(通行可)	応急対応済み	
中部	道路	一般県道三朝温 泉木地山線	県地方機関(中部)	三朝町三朝	路面変状	全線通行止め(解除時期未定)	
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関(中部)	三朝町構手 ～三朝	路面変状(段差)	三朝トンネル全面通行止め ・規制解除未定 ・迂回路:一般県道三朝温泉木地山線	
中部	道路	一般県道飯城上 瀬線	県地方機関(中部)	倉吉市飯城 ～見日町	飯城橋 橋梁段差(通行可)	応急対応済み	
中部	道路	一般県道倉吉江 北線	県地方機関(中部)	倉吉市飯城 ～宮川町二 丁目	三明寺橋 橋梁段差(通行可)	応急対応済み	
中部	道路	一般国道482号	県地方機関(中部)	三朝町福本	落石	片側交互通行(解除時期未定) →10/22(土) 11:15 解除	
米子	道路	臨港道路	境港市	外江町西工 業団地	工業用水が漏水。	修繕済み。	
日野	道路	一般国道181 号	県地方機関(日野)	江府町江尾	法面からの落石により防護ネットが破 れる被害。 落石は路肩でとどまった。	10/22(土)朝に、維持工業者が 応急対策を実施する。	
		道路計		30	箇所		0
中部	橋梁	燕稻園から更郷 小学校へ向かう 橋	湯梨浜町		段差、亀裂が生じている。		
中部	橋梁	北条川放水路	北条町	弓原	放水路5号脇きれつあり。	通行止め	
中部	橋梁	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関(中部)	倉吉市八屋	竹田橋 橋梁段差(通行可)	応急対応済み	
		橋梁計		3	箇所		0
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関(中部)	倉吉市西倉 吉町	市道(西倉吉町北野線)上のマンホ ールまわりで陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。	倉吉市がバリケードを設置し、全面 通行中止。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・公社がバリケードを設置し、全面通 行止め中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・管重生工事中の井木組がバリケード 及び注意表示を設置。 ・通行可。	
中部	下水道	天神川流域下水 道中江幹線	県地方機関(中部)	北条町江北	町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。		
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関(中部)	倉吉市見日 (みるか)	県道(飯城上瀬線)上のマンホール まわりで陥没。		
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関(中部)	倉吉市見日 (みるか)	市道上のマンホールまわりで陥没。		
中部	下水道	天神川流域下水 道栗郷羽台幹線	県地方機関(中部)	湯梨浜町上 浅津	町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。	公社がバリケードを設置し、片側通 行規制中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。	
		下水道計		5	箇所		0
		公共工事施設計		42	箇所		0

道路通行規制

市町村名 道路管理者	道路種別 路線名	規制場所 延長	規制理由	規制日時 現在規制種類	規制開始日時 当初規制種類	孤立集落有無 迂回路の有無	開通見込日時 開通見込	備考（迂回路等）	災害・事故情報
倉吉市 県	県道 一般県道蔵城上灘線	倉吉市見日町 0.3km	路面沈下のため	2016/10/22 12:15 全面通行止め	2016/10/22 12:15 全面通行止め	無 有	未定	規制区間：新見日橋～ 見日町交差点 その他：市道（新玉川 橋～一般県道蔵城上灘 線）も併せて通行止め	平成28年10月21日地震
県本庁 国	国道 山陰道	泊東郷IC～はわいIC（下 り線）L=7.8km	設備点検	2016/10/22 4:00 解除	2016/10/21 22:30	無 有	2016/10/22 4:00		平成28年10月21日地震
県地方機関（中部） 県	県道 倉吉江北線	倉吉市蔵城 L=1.0km	クラック	2016/10/21 23:20 全面通行止め	2016/10/21 23:20 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
倉吉市 県	県道 一般県道下見関金線	倉吉市関金町森 約1.2km	地震による地滑りの恐 れのため	2016/10/21 20:26 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
県本庁 県	県道 主要地方道鳥取鹿野倉吉線	東伯郡三朝町三朝 L=1.5km	舗装隆起	2016/10/21 19:50 全面通行止め	2016/10/21 19:50 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
県本庁 国	国道 国道9号	鳥取市青谷町青谷	路面変状（ひび割れ）	2016/10/21 19:25 片側交互通行	2016/10/21 19:25 片側交互通行	無 有	未定		平成28年10月21日地震
県本庁 県	国道 国道482号	三朝町福本	落石	2016/10/22 11:15 解除	片側交互通行	無 無	2016/10/22 11:15		平成28年10月21日地震
県本庁 県	県道 三朝温泉木地山線	東伯郡三朝町三朝	路面変状	2016/10/21 17:00 全面通行止め	全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
県本庁 県	県道 鳥取鹿野倉吉線	三朝町大瀬～倉吉市大原 L=0.5km	落石のため	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有	未定	迂回路は現場の指示に よる	平成28年10月21日地震
県本庁 県	国道 国道313号	倉吉西IC～国道9号交 差点L=9.5km	クラック	2016/10/21 15:50 全面通行止め	2016/10/21 15:50 全面通行止め	無 有	未定	迂回路については現場 の指示による	平成28年10月21日地震
中部消防局	詳細確認中	打吹交番～電気店（電子 館）	電柱倒れ	詳細確認中	詳細確認中	無 有			平成28年10月21日地震
倉吉市 県	県道 木地山倉吉線	倉吉市堺町 ホライ堂前	建物倒れ	2016/10/22 14:50 解除	片側交互通行	無 無	2016/10/22 14:50	迂回路は現場の指示に よる バス通りは通行止め 10/22（土）14:50瓦 礫撤去等完了。規制種 別	平成28年10月21日地震
中部消防局	県道	倉吉市円谷から広瀬まで	落石	全面通行止め	全面通行止め	無 無	未定		平成28年10月21日地震



# 崖くずれの状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月22日 16時00分 現在

市町村名	地域名	発生日時	発生原因	被害内容	問題・課題・対応状況等
中部消防局	倉吉市寺谷地内	10月21日 17:21	15:40分防災へり映像にて確認(情報提供)地震による山の斜面崩れ	なし。	

避難所開設状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月22日 16時00分 現在

市町村名		避難所名		開設予定日時	受入開始日時	閉鎖日時	避難所状況（給水・トイレ・食料配給状況等）		現状・課題・対応状況等
場所	施設名	受入可能数	電気				水道		
鳥取市	鳥取市寺町150	教育センター	580	2016/10/21 17:40	2016/10/21 17:40	2016/10/22 12:00	○	○	
鳥取市	鳥取市気高町浜村233-2	気高町農業者トレーニングセンター	620	2016/10/21 19:50	2016/10/21 19:50	2016/10/22 4:50	○	○	
倉吉市	倉吉市糸戸谷町3059	明倫小学校	850				○	×	蛇口の水は出ないが、飲料水は足りている。八頭の給水車が来ている。ミルク水がほしい。トイレの水が出ない。（簡易トイレあり水をくんで流す。）トイレレットペーパー不足。紙コップがほしい。
倉吉市	倉吉市上灘町136	上灘小学校	846				○	○	昭和町公民館に28名自主避難。円谷公民館に26名自主避難（毛布30枚渡す）
倉吉市	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	277				○	○	紙コップ必要。遮断患者あり（月曜日までもつ）、茶葉・カップ麺30枚欲しい。
倉吉市	倉吉市下余戸114	西郷小学校	666				○	○	体育館ではなく夜舎に避難。ストープ1台あり、追加不要。夕食は配給不要なし。
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	1,224				○	○	石鹸、マスクがほしい。簡易ベッド1まだ来ない、使い捨て手袋や雑巾がほしい。段ボール必要。
倉吉市	倉吉市中河原775-1	小鴨小学校	986				○	○	夕食は1.50人分希望。
倉吉市	倉吉市沢谷204	北谷小学校	433				○	○	毛布10枚程度欲しい。カップ麺20欲しい。
倉吉市	倉吉市海田西町1丁目130	河北小学校	870				○	×	ストープ1台あり。追加で2台、東中からジェットヒーターを借用。2台不足。タンポールがほしい。ゴミ袋、マスク、ストープがいる。
倉吉市	社協	福祉センター社協					○	○	外にテントを張っている4。福吉児童センターに自主避難あり。夕食は70程度欲しい。カップ麺50程度欲しい。
倉吉市	倉吉市福山30	上小鴨小学校	423				○	○	燃料なし。ペーパータオル欲しい（トイレ用）。紙コップ、割りばし、サランラップ、薄手のビニール手袋、食器洗剤用洗剤、ウェットシート、カップ麺100欲しい。
倉吉市	倉吉市関金町堀2163	山守小学校	500				○	○	
倉吉市	倉吉市仲町733	成徳小学校	763				○	○	床マット・テレビ・ラジオがほしい。付近に軍中泊者（物資求めあり。カップ麺欲しい）。

倉吉市	倉吉市新田405-1	上北条小学校	617							ブルーシート5枚ほしい。ストロー2台ある。追加で2台、東中からジェットヒーターを借用。マスク・手拭・マット(寝るときに使用)カッパ類100枚ほしい。
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校	965							カッパ類100ほしい。
倉吉市	倉吉市国分寺88	社小学校	768							燃料4缶希望。
倉吉市	倉吉市上福田722-2	高城小学校	598							乳児が1名 粉ミルク、紙おむつMサイズ不足。カッパ類30枚ほしい。
倉吉市	倉吉市関金町関金宿666	関金小学校	775							毛布10枚程度欲しい。カッパ類15欲しい。
倉吉市	倉吉市尾原500	灘手公民館	414							カッパ類20欲しい。
三朝町	三朝町坂本1525	坂本公民館	160	2016/10/21 17:42	2016/10/21 17:42					
三朝町	三朝町横手50-4	三朝町社会福祉センター	270	2016/10/22 9:05						
三朝町	三朝町鎌田	鎌田公民館	20	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00					
三朝町	三朝町牧	牧ふれあい交流館	16	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00					
三朝町	三朝町本京165-4	本京公民館	27	2016/10/21 16:17	2016/10/21 16:17					
三朝町	三朝町高橋167-3	小鹿地区多目的研修会施設(ハンピセ ンター)	151	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15					
三朝町	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	239	2016/10/21 15:00	2016/10/21 15:00					西小学校グラウンドを駐車場
三朝町	三朝町山田608	みささ村公民館		2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15					
三朝町	三朝町吉田882-1	吉田とちの館	133	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15					
三朝町	三朝町山田	山田一區公民館	30	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15					
湯梨浜町	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協議 会真郷支所東湖園		2016/10/21 14:59	2016/10/21 14:59					
湯梨浜町	湯梨浜町長和田506	羽衣会館	90	2016/10/22 15:20	2016/10/21 15:20					県介護職員が9時に来る予定だったが来ない(総合事務所に連絡済み10:06)
湯梨浜町	湯梨浜町方地	方地公民館		2016/10/21 17:26						
湯梨浜町	湯梨浜町宇野	地蔵滝集会所		2016/10/21 20:00						
湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬584	ハワイアロハホール	1,110	2016/10/21 15:13	2016/10/14 15:13					Dマット看護本先生避難所支援(8:30から) 県保健師2名、県職員4名避難所支援。KDDI充電設備依頼(KDDI田氏08050729586)より送料負担、現地通信、充電・Wifi設備支援)
湯梨浜町	湯梨浜町園2286-1	活性化センターはまなす	300	2016/10/21 15:15	2016/10/21 15:15					
湯梨浜町	湯梨浜町方地1208	倉人会館	80	2016/10/21 14:50	2016/10/21 14:50					
湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬2293-2	新川キャンピングセンター	80	2016/10/21 17:26						

湯梨浜町	湯梨浜町宇野	宇野公民館		2016/10/21 17:26								
湯梨浜町	湯梨浜町田畑	老人憩いの家		2016/10/21 17:26								
湯梨浜町	湯梨浜町南谷	南谷公民館		2016/10/21 17:26								
琴浦町	琴浦町赤碓1140-1	赤碓地域コミュニティセンター(役場分庁)	700	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00						○	○
琴浦町	琴浦町宮木239	旧以西小学校	300	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00						○	○
琴浦町	琴浦町徳乃591番地2	琴浦町役場本庁舎保健センター	100	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00						○	○
琴浦町	琴浦町古長186-1	古布任地域構造改善センター	72	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00						○	○
北栄町	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	340	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00						○	○
北栄町	北栄町瀬戸22番地1	大栄健康増進センター	90	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00			2016/10/22 12:50			○	○
北栄町	北栄町土下121番地1	北条健康福祉センター	60	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00						○	○
北栄町	北栄町土下100番地3	北条ふれあい会館	390	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00						○	○
伯耆町	伯耆町溝口	伯耆町役場(分庁舎)	20	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00			2016/10/22 8:00			○	○
伯耆町	伯耆町二部	二部公民館	10	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00			2016/10/22 8:00			○	○
伯耆町	伯耆町柳原	旧日光小学校	15	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00			2016/10/22 8:00			○	○
伯耆町	伯耆町吉長	伯耆町役場 本庁舎	15	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00			2016/10/22 8:00			○	○

災害名：平成28年10月21日地震

住民避難の状況

集計日時：2016年10月22日16時00分 現在

区分	市町村名	地域名	避難者		避難先		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・ 対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名			
自主避難	三朝町	三朝町横手		12	三朝町横手50-4	三朝町社会福祉センター	10月22日	9:05	22日16:30現在12名
自主避難	三朝町	三朝町坂本		5	三朝町坂本1525	坂本公民館	10月21日	17:42	
自主避難	三朝町	三朝町山田地 区		40	三朝町山田	山田一区公民館	10月21日	17:15	
自主避難	三朝町	三朝町山田		9	三朝町山田608	みささ村公民館	10月21日	17:15	
自主避難	三朝町	三朝町鎌田		20	三朝町鎌田	鎌田公民館	10月21日	17:00	
自主避難	三朝町	三朝町本泉		23	三朝町本泉165-4	本泉公民館	10月21日	16:17	
自主避難	三朝町	菜の花(福祉 施設)		26	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日	15:05	施設入居者文化ホールに移動 16:36現在 26名避難
自主避難	三朝町	三朝町内		24	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日	16:36	
自主避難	三朝町	三朝町牧		40	三朝町牧	牧ふれあい交流館	10月21日	17:00	
自主避難	湯梨浜町			19	湯梨浜町はわい長瀬	ハワイアロハホール	10月21日	16:04	22日17:00現在 ※倉吉市の避難住民1名含む。
自主避難	湯梨浜町			3	湯梨浜町長和田506	羽衣会館	10月21日	15:20	22日17:00現在
自主避難	湯梨浜町			6	湯梨浜町方地	舎人会館	10月21日	15:00	22日17:00現在
自主避難	湯梨浜町			24	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協議会東郷支部東湖園	10月21日	15:00	22日17:00現在
自主避難	湯梨浜町			9	湯梨浜町園2286-1	活性化センターはまなす	10月21日	15:10	22日17:00現在
自主避難	湯梨浜町			10	湯梨浜町南谷	南谷公民館	10月21日	14:57	21日16:58現在
自主避難	湯梨浜町			3	湯梨浜町宇野	地藏滝集会所	10月21日	19:58	22日11:30現在

自主避難	琴浦町				琴浦町徳万591番 I地2	琴浦町役場本庁舎保 健センター	10月21日	16:00			22日17:20現在
自主避難	北栄町	北条地区		36	北栄町土下100番 地3	北条ふれあい会館	10月21日	16:00			22日17:00現在
自主避難	北栄町	北条地区		11	北栄町土下121番 地1	北条健康福祉セ ンター	10月21日	16:00			22日17:00現在
自主避難	北栄町	大栄地区		18	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	10月21日	16:00			22日17:00現在
自主避難	倉吉市			71	倉吉市上井503-1	河北中学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			141	倉吉市海田西町1 丁目130	河北小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			60	倉吉市福山30	上小鴨小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			15	倉吉市関金町関金 宿1115-2	倉吉市高齢者生活福 祉センター	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市		2	9	倉吉市関金町関金 宿666	関金小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			15	倉吉市長坂新町 1231	倉吉養護学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			9	倉吉市沢谷204	北谷小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			139	倉吉市余戸谷町 3059	明倫小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			200	倉吉市上灘町136	上灘小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			58	倉吉市中河原775- 1	小鴨小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			76	倉吉市仲ノ町733	成徳小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			31	社協	福祉センター社協	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			21	倉吉市下余戸114	西郷小学校	10月21日				22日16:00現在
自主避難	倉吉市			12	倉吉市国分寺88	社小学校	10月21日				22日16:00現在

自主避難	倉吉市			92	倉吉市新田405-1	上北条小学校	10月21日			22日16:00現在
自主避難	倉吉市			10	倉吉市上福田722- 2	高城小学校	10月21日			22日16:00現在
自主避難	倉吉市			20	倉吉市尾原500	灘手小学校	10月21日			22日16:00現在
		合 計	2	1,324						

# 県内公共交通機関の運行状況

集計日時： 2016年10月22日 16時00分 現在

## 1 公共交通機関の運行状況 (運行 (運休) 日： 2016年10月22日)

### (1) 鉄道

会社・線名	普通・快速	特急・急行	摘要
◆JR山陰本線	通常運行		
◆JR伯耆線	通常運行		
◆JR境線	通常運行		
◆JR因美線	通常運行		
◆智頭急行線	通常運行		
◆若桜鉄道線	通常運行		

### (2) バス

高速・路線バスの路線名等	運行状況 (見込み)	摘要
<路線バス> 【運休】日ノ丸4路線 上井/三朝線、西倉吉/三朝線、三朝穴鴨線、三朝小河内線 【迂回】日ノ丸、日本交通 倉吉市内区間	【全線運休】日ノ丸4路線 上井/三朝線、西倉吉/三朝線、三朝穴鴨線、三朝小河内線 【迂回】日ノ丸、日本交通 倉吉市堺町～赤瓦白壁土蔵群間で迂回運行中	23日は通常運行の 予定 (一部区間迂回 予定)
<高速バス> 【運休】 倉吉～岡山線	【運休】 倉吉～岡山線 全便運休 (4便)	23日は通常運行の 予定
<市町村営バス>	通常運行	

### (3) 航空便

路線名	運行状況 (見込み)	摘要
ANA鳥取-羽田便	292便 (東京⇒鳥取 定刻7:05発) 乗務員繰りのため 遅延 (8:42発→9:57着済)	
ANA米子-羽田便 香港航空米子-香港便	米子-羽田便 通常運航 米子-香港便 台風の影響のため遅延 香港⇒米子 (定刻16:10着) 遅延18:05着予定 米子⇒香港 (定刻17:10発) 遅延18:55発予定	

### (4) 隠岐汽船

路線名	運行状況 (見込み)	摘要
七類港-隠岐	通常運行	



42664 地震による水道施設被害状況 (10/22 16:00現在)

状況確認日時	被害発生状況 (原因/水源混濁・管路被災等)	給水再開状況				断水等の影響				断水又は漏水等		成急復旧 対策状況	応急給水(給水車・給水タンク対応) 開始	その他(系統変更 ポンプオーバーター配布など)	
		開始時刻	終了時刻	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	場所	終了(予定)				
H28.10.21															
16:00	吉市 上灘・上井地区断水(給水車検計)														20:25緊急遮断弁を開く作業 中(進捗20%)
16:15	北栄町 本管破裂 20:25 2か所水道管破裂														
16:10	湯梨浜町 町内所々で漏水発生 (給水車を用意するほどではない) 20:25 10戸断水(業署名不明)														
	三朝町 山田地区配水池トラブルのため、大 瀬地区から給水。給水車・ポリ容器の準 備。														
16:05	大山町 水道管らしきものが破裂(修正)														
	県地方機関(東部) ○鳥取市山城町の水道が漏水 水道管(100mm)取り替えて対応。本日 中に復旧予定 対象は30戸程度 ○旧市内で濁り水の情報多数あり														午後10時現在の状況 ・公道漏水件数 1件(復旧済5件、未復旧1件(給水管引き込みからの漏水)) ・漏水件数 0件(復旧済8件) ○鳥取市山城町の公道漏水の復旧(午後10時)、濁り水処理終了(午後11時) 対象戸数 50戸復旧済
	琴浦町 17:30方一子ビルズにて、水道の濁りを確認したため使用中止。タンク等の水の入替。飲料水はポリタンク等による給水を行い、20:55に復旧。 市内で漏水3件、井戸水濁り7件発生したが、21:00現在復旧、解消済み。 17:30立石区漏水を確認。漏水修繕工事を行い、21:25に復旧。 八幡駅で漏水。→上下水道課へ対応依頼済み ふれあい交流会館で漏水。→上下水道課へ対応依頼済み 旧八幡保育園近くで漏水。→上下水道課へ対応依頼済み														
	米子市 市内で漏水3件、井戸水濁り7件発生したが、21:00現在復旧、解消済み。														

詳細については確認中

42664 地震による水道施設被害状況 (10/22 16:00現在)

状況確認日時	被害発生状況 (原因/水源地濁・管路被災等)	給水制限状況				断水等の影響				緊急復旧 対策状況	応急給水(給水車、給水タンク対称)	対応状況		その他(系統変更、ポトルウォーター一配布など)	
		断水又は濁水等	開始時刻	終了時刻	戸数	人口	戸数	人口	場所			開始	終了(予定)		
H28.10.22															
6:25	倉吉市 明倫小学校の水が出ない。 0:00までは出ていたが現在6:25出ていない。														
7:30	湯梨浜町 野方、漆原、北福、白石、福永は赤水のため、水道協会に給水を依頼 湯取県水道協会を通じて中国水道協会に濁り水が発生した倉吉地区に給水車を要請														
9:23	湯梨浜町 羽台温泉「水が出ない、隣の家は朝一時出なかったが、今は出ているようだ」 漆原 水道水が泥水														
9:30	湯梨浜町 天神側流域下水道公社から「流域のマンホールが陥没している。調査結果からマンホール管渠異常なし。これから舗装復旧する」														
	三朝町 断水なし (一部漏水あり)														
	湯梨浜町 6地区で配水管破損・漏水16戸で断水したが復旧済 10月22日復旧のため38戸で断水予定 ■濁水>給水車を要請 濁水は水源、配水池、配水管のいずれかが原因となり関連する給水区域がダメとなっている。 給水車が4台欲しい。 倉吉市から自由になった自衛隊の給水車が1台倉吉市会館へ向かう														
	琴浦町 八幡地区(立石区)で配水管破損66戸が断水したが復旧済 八幡地区(ガーデンヒルズ)において濁水が発生したが復旧済														
	北栄町 断水なし (本管破裂は復旧、枝管に一部漏水あり) 破損3箇所、断水戸数:5戸であったが22日3:30復旧 給水車が5台欲しい。 濁水の発生は、青木配水池の給水区域に限られているが、どこが原因かは不明														

詳細については確認中

42664 地震による水道施設被害状況 (10/22 16:00現在)

状況確認日時	被害発生状況 (原因/水漏れ/濁り/管路被災等)	給水制限状況				断水等の影響				緊急復旧 対策状況		応急給水(給水車、給水タンク対応)		その他(系統変更、ポトルウォーター配布など)
		開始時刻	終了時刻	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	場所	開始	終了(予定)		
H28.10.22	倉吉市 本營の断水は復旧(倉吉市から訂正) 個々の家は被災状況による 避難所では、給水可能な日水協の給水車 により、すべて給水可能な状態 自衛隊の給水車は上小鴨小のみ													
10:35	湯梨浜町 ○倉人 会館に給水車あり(漆原等に届かないため)サントリーから直接500本提供(倉人 会館へ)現地には昼までには配達 ○野方 住民より水道水濁りの情報 ○コーポよりはまだ水道水濁りの情報 ○県水道協会の幹事(米子市水道局)連絡要員として、本部に職員を派遣した。昼までに本部に来所予定 ○隣上 自衛隊の給水車1台が倉吉市から湯梨浜町倉人 会館へ移動。給水予定としている。(町の給水タンクとともに実施)													
12:00	倉吉市 大平ビル前水道管修理。(福庭)													
12:14	湯梨浜町 宇野区から赤水でるとの連絡													
16:00	湯梨浜町 四国高松市を中心として、3チームが給水車3台で11:00出発。倉人 会館で給水支援を行う。15:00(自衛隊、町と一緒に行)米子市水道局1名派遣済み													
16:00	湯梨浜町 浄化槽協会より避難所などに仮設トイレ必要であれば連絡をとの申し出。 (倉吉環境事業有限公司)													

詳細については確認中

停電(電気関係)

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月22日 16時00分 現在

市町村名	地域名	停電戸数	発生日時	復旧見込み(日時等)	被害・原因内容	営業所名	備考
倉吉市 三朝町 北栄町 湯梨浜町		2800	10月21日 12:12	17:38復旧 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 全戸復旧)	15:00 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 2800戸停電) 15:55 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 800戸停電) 17:00 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 910戸停電) 17:38 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 全戸復旧)		

資 料 提 供	
平成28年10月21日	
担 当 課	教育総務課
担 当 者	横山(0857-26-7505)

平成28年10月21日地震に係る被害等について  
(21:00現在)

※波線部が前回からの変更箇所

<県立学校の状況>

1 県立高等学校（全24校）

○人的被害なし

○校舎等被害 5校（倉吉東、倉吉西、倉吉農業、倉吉総合産業、鳥取中央育英）

※窓ガラス破損等の被害が発生

2 県立特別支援学校（全8校+鳥取聾学校ひまわり分校1校）

○人的被害なし

○校舎等被害 5校（鳥取養護、白兔養護、倉吉養護、皆生養護、鳥取聾学校ひまわり分校）

※壁、廊下にひび割れ等が発生

3 10月24日の授業の実施

臨時休校 2校（倉吉農業、倉吉養護）

※その他は通常どおりの予定（今後の余震等の発生状況により変更になる場合有）

4 生徒の保護者への引き渡し

生徒の引き渡しは済

<公立小中特別支援学校（全187校）>

1 人的被害及び校舎等被害

○人的被害 4件

岩美町立岩美西小学校（児童1人が打撲、軽傷）

倉吉市立小鴨小学校（児童1人が軽い怪我、軽傷）

倉吉市立西中学校（生徒1人が落ちてきたテレビに頭をぶつけて怪我、軽傷）

境港市立上道小学校（児童が避難途中、転倒→右手親指亀裂骨折 全治6週間）

○校舎等被害 5校（中部地区の被害状況については情報収集中）

小学校（鳥取市立浜村小学校、境港市立中浜小学校）

中学校（鳥取市立湖東中学校、鳥取市立国府中学校、鳥取市立福部未来学園中学校）

※窓ガラス破損、天井板落下、備品破損等の被害が発生

- 2 10月24日の授業の実施  
未定
- 3 児童生徒の保護者への引き渡し  
児童生徒の引き渡しは済

<県立の教育機関（図書館、博物館、船上山少年自然の家、大山青年の家、埋蔵文化財センター、むきばんだ史跡公園）>

船上山少年自然の家の壁にひび（その他施設の被害等なし）

<文化財の状況>

- 倉吉白壁土蔵群の建物に被害発生
- 国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」損壊
- 国指定史跡内「大神山神社」石垣崩落

※詳細は確認中

※公立学校、県教育機関のみ

※本日の資料提供は、今後、大きな被害状況の発生がない場合、本資料提供をもって終了  
します。



			(2)被害状況												
施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	①人的被害(人数)					合計			
							区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者				
文化施設等	県本庁	倉吉市駄経寺町	倉吉未来中心	鳥取県	2016年10月22日 7時13分	・アトリウムの一部(約140㎡程度)落下 ・セミナール1階3の天井パラからパラパラとものが落下 ・アトリウム2階部内壁の仕上げ材等の落下(複数箇所)、鉄骨柱脚部モルタル(等破損箇所)複数箇所 ・花壇プロック、外構床タイルに破損あり ・アトリウムのトラス基礎部分に著しい損傷(事務所側の上トラス基礎)	①人的被害	区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計		
							0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤被害時対応処置・対応状況							避難	退去	入院	0円	0円				
⑥災害時対応処置・対応状況							利用者等人数	0人	0人	0人	0人	0人			
⑦その他被害状況等							施設								



庁舎	中部消防局	倉吉市八屋307-4	倉吉消防署	発生年月日 2016年10月21日 20時48分	(1)事故の原因 ・被害概要等 車庫と歩道に 約5cmの段 差(長さ約2 0m)	(2)被害状況												
						①人的被害(人数)	死亡	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	区分 利用者	死亡	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	
						②建物被害	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	利用者					
						③土地被害	流失	埋没	崩壊				区分 種類					
						④その他							区分 面積㎡					
						⑤被害額合計							金額					
						⑥災害時応急処置・対応状況							内容					
						⑦その他被害状況等							金額					
													区分 利用者等人数					
													施設					

県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝町三朝	小鹿第二発電所	発生年月日 2016年10月21日 17時00分	(1)事故の原因 ・被害概要等 外構にわずかな 段差発生	(2)被害状況												
						①人的被害(人数)	死亡	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	区分 利用者						
						②建物被害	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	利用者					
						③土地被害	流失	埋没	崩壊				区分 種類					
						④その他							区分 面積㎡					
						⑤被害額合計							金額					
						⑥災害時応急処置・対応状況							内容					
						⑦その他被害状況等							金額					
													区分 利用者等人数					
													施設					

社会教育施設	琴浦町	琴浦町山川807-2	県立船上山少年自然の家	発生年月日 2016年10月21日 16時41分	(1)事故の原因 ・被害概要等 船上山少年自然の家 泊泊の壁に 3階の壁に クック発生	(2)被害状況												
						①人的被害(人数)	死亡	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	区分 利用者						
						②建物被害	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	利用者					
						③土地被害	流失	埋没	崩壊				区分 種類					
						④その他							区分 面積㎡					
						⑤被害額合計							金額					
						⑥災害時応急処置・対応状況							内容					
						⑦その他被害状況等							金額					
													区分 利用者等人数					
													施設					

災害名：平成28年10月21日地震

県・市町村の体制

集計日時：2016年10月22日 16時00分 現在

本部種別		配備体制の名称		設置日時		解散日時		備考	
本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	備考	備考	備考	備考
対策本部	非常体制 I	10月21日	14:07			12:12 警戒体制 I → 14:07 非常体制 I			
市町村の体制									
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	備考	備考	備考
鳥取市	警戒本部	警戒配備	10月21日	22:10			21日22:10 第2配備から警戒配備へ移行		
米子市	警戒本部	災害準備体制	10月21日	18:30			21日18:30 第一配備体制から災害準備体制へ移行		
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部	10月21日	14:40			注意体制から移行 倉吉市役所施設使用不可のため、隣接する市立成徳小学校で開設、 21日15時40分に総合事務所に移動		
境港市	警戒本部	第一警戒体制	10月21日	14:20					
岩美町	対策本部	警戒配備	10月21日	14:30					岩美町対策本部 (21日18:30)
若桜町	その他	警戒体制 第1配備	10月21日	14:26	10月22日	13:00	警戒体制を準備体制に移行し、解除		
智頭町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日	14:10					
八頭町	警戒本部	災害警戒本部 (一次配備)	10月22日	12:00			22日12:00 警戒本部へ移行		
三朝町	対策本部	第3配備	10月21日	14:10					
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部	10月21日	14:10					
琴浦町	対策本部	災害対策本部	10月21日	14:30					
北栄町	その他	警戒体制 I	10月21日	12:30					
日吉津村	対策本部	第2配備体制	10月21日	14:15					
大山町	警戒本部	第1配備	10月21日	14:10					
伯耆町	警戒本部	第1配備体制	10月21日	14:10					
南部町	その他	警戒配備体制	10月21日	14:15					
日南町	その他	警戒待機	10月21日	18:00	10月22日	15:00	22日15:00に警戒待機を解除		
日野町	警戒本部	第1次非常配備	10月21日	14:10	10月21日	23:58			
江府町	警戒本部	警戒配備	10月21日	14:15					

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月22日16:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	末恒第1団地 (鳥取市)	202	1	RC4	53号 ガスが出ない	復旧済
公営住宅	鳥取県	行徳団地	不明	不明	不明	エレベーター停止	復旧済
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が全てずっている。	
公営住宅	三朝町	天神団地		2	木2	屋根瓦がズレている	
特公賃	三朝町	天神団地	24	1	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	三朝町	徳本団地	32	1団地	簡平、簡2	石垣の一部が崩れた	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1箇所	木2	2階の樋の一部がズレている	
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	きらり団地	33	2	木2	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。	スイッチを押し止める。

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月22日16:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	—	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地(米子市)	80	1	RC4	トイレのタンクがいっぱいになっても水が止まらない	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	05と104の間の階段の1段目とCop舗装が口を開けている(以前より大きくなったようだ 入居者情報)	
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	2棟	RC4	2棟西側外壁(妻壁)にヒビ?(位置は未確認)	
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1棟	RC3	1棟101号室前As舗装に段差ができた(数cm)	
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4	RC5	1棟402号から漏水.原因は洗濯機の水道金具の破損.下階の302号、202号、102号も量等の被害	住民は、集会所に宿泊
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1	RC4	32号(4階)の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂釜のずれ・移動、換気窓ガラスの破損 風呂の窓ガラスが破損	住民は土曜まで美家に宿泊
公営住宅	鳥取県	栄第1団地(北栄町)	8	2~3棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。	
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内駐車場、通路の舗装、コンクリートにひび割れ、起伏を確認	

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名：鳥取県

平成28年10月22日16:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
県営住宅	鳥取県	浜団地(湯梨浜町)	10	1	木2	2階洋窓の鍵が閉まらない。2階和室網戸 フレームゆがみ	(10号)
公営住宅	湯梨浜町	やよい団地	4	4	木2	大棟及び漆喰の一部脱落	
特公賃	湯梨浜町	浜山団地	13	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	(7-3号室)
公営住宅	湯梨浜町	石脇団地	8	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	(63-2)
町単独住宅	湯梨浜町	はわい長瀬団地	79	2	RC5	長押(鴨居の上)と天井に隙間、居室内壁に ひび	(1-206)、(2-108)
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	建物躯体全体基礎部分の3~5cm程度のず れ	1号棟39戸、2号棟40戸 地下埋設管(ガス・水道)は未確認
公営住宅	湯梨浜町	堀の内団地	28	3	簡2	大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階 段の壁の板が浮いている	156号
公営住宅	鳥取県	和田団地(倉吉市)	88	1	RC4	トイレの水が止まらない	
公営住宅	鳥取県	八幡団地(倉吉市)	30	1	RC3	和室天井際に2cmの隙間発生	
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	24	1	RC3	駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との 接合部分が破損。	
公営住宅	鳥取県	高城第一(倉吉市)	20	1	木平、木2	車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物 との接合部に段差が発生。	
公営住宅	鳥取県	高城第三(倉吉市)	10	1	木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	鳥取県	小鴨団地(倉吉市)	14	1	木平、木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	倉吉市	瀧川住宅	22	4	簡平	壁・庇にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷A住宅	19	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷B住宅	20	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	大坪住宅	30	1	RC4	壁にヒビ	
小集落改良住宅	倉吉市	中河原二住宅	4	4	木2	屋根瓦落下	

## 学校の臨時休校等の状況

災害名： 平成28年10月21日地震

集計日時： 2016年10月22日 16時00分 現在

設置者	地域	市町村名	学校名	校種	臨時休校等となる日	臨時休校	始業時間の変更	授業打ち切り	短縮授業	特記事項
学校法人	中部	湯梨浜町	湯梨浜	高等学校	2016/10/22	○				10月22日(土)は本来は授業の予定だったが臨時に休校とした。
学校法人	中部	湯梨浜町	湯梨浜学園	中学校	2016/10/24	○				10/25は授業再開の予定
学校法人	中部	湯梨浜町	湯梨浜学園	高等学校	2016/10/24	○				10/25は授業再開の予定
学校法人	中部	倉吉市	倉吉北	高等学校	2016/10/24	○				10/25は授業再開の予定
県	中部	倉吉市	倉吉農業	高等学校	2016/10/24	○				
県	中部	倉吉市	倉吉養護	特別支援学校	2016/10/24	○				
県	中部	倉吉市	倉吉総合産業	高等学校	2016/10/24	○				
県	中部	倉吉市	倉吉東(全日制・定時制)	高等学校	2016/10/24	○				