

資料提供	
平成28年10月23日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (島瀬)
電話	0857-26-7278

## 平成28年10月21日地震（第8報） （10月23日 7時00分現在）

10月23日 7時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第7報以降の修正箇所です。

### 1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		17名		P1のとおり（重傷3、軽傷14）（第7報から変更なし）
住家被害	全壊	3棟		P3のとおり
	半壊	2棟		
	一部破損	<u>316</u> 棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	<u>321</u> 棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P11のとおり
	半壊	<u>2</u> 棟		
	その他 全壊	<u>1</u> 棟		
	半壊	<u>1</u> 棟		
	計	<u>4</u> 棟		
農林水産業施設被害	農作物			調査中
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
公共土木施設被害	河川	1箇所		P22のとおり（第7報から変更なし）
	海岸	箇所		
	砂防	3箇所		
	道路	30箇所		
	橋梁	3箇所		
	その他	5箇所		
	計	<u>42</u> 箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

2 避難所開設状況  
P 2 4 のとおり

3 住民避難状況  
P 2 7 のとおり

4 道路通行規制状況  
P 3 0 のとおり

5 県内公共交通機関の運行状況  
1 0 月 2 3 日は通常運行の予定

6 学校の臨時休校等の状況  
P 3 1 のとおり (第 7 報から変更なし)

7 水道施設被害状況  
P 3 2 のとおり (第 7 報から変更なし)

8 停電情報  
なし (1 0 月 2 1 日 1 7 : 3 8 復旧)

9 庁舎・公共施設等被害  
P 3 3 のとおり (第 7 報から変更なし)

1 0 公営住宅等の被害状況  
P 3 7 のとおり (第 7 報から変更なし)

1 1 県・市町村の体制  
P 4 0 のとおり

災害名： 平成28年10月21日地震

人的被害・対応状況

2016年10月23日 7時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者		被災状況			発生原因	現状・課題・対応状況等		
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明			重傷	軽傷
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代		0		竹をとりに出かけて地震後に行方不明	10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見	
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満		1	1	右手親指指亀裂骨折 全治6週間	3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っ掛かり転倒。	
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満			1		イスから落ちてたんこぶ	こども園で冷やして、保護者に引き渡し済み
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代			1	道路歩行中 電柱に体をぶつけた		
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代			1	やけど	地震に伴いレストラの調理場でやけどしたもの	
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷		女	20才代			1	20歳代女 頭部負傷		
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満			1	負傷部位不詳	不詳	
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオン		男	80才代			1	頭部打撲	テレビが落下し頭部に当たった	
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオン		女	80才代			1	頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつける	
倉吉市	2016/10/21 15:00	倉吉市西福守町		男	70才代			1	足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ	

市町村名	発生日時	発生場所	被災者			被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等	
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷			症状等
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市馬場町		女				1		右手首、頭部切創	不詳	
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市内		男	20才代			1		頭部打撲	ガラスが頭部に当たった	
岩美町	2016/10/21 14:10頃	岩美西小学校		女	10才代			1		打撲	地震がおきたため、教室内にて机の下に隠れようとした際に、机に頭部をぶつけてしまった	
湯梨浜町	2016/10/22 6:18	アロハホール		女	30才代			1		避難者1名体調不良で厚生病院へ救急搬送		
琴浦町	2016/10/22 9:12	琴浦町笠津		男	10才代			1		鳥大医学部へ搬送	昨日テレビで頭部を打撲し搬送された男性、嘔気、気分が悪い	
倉吉市	2016/10/22 9:46	倉吉市葵町722 倉吉市役所		男	60才代			1		厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい	
倉吉市	2016/10/22 10:10	倉吉市東町		女	90才代			1		清水病院へ収容	昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛	
湯梨浜町	2016/10/22 16:30	湯梨浜町久見		男	80才代			1		野島病院へ収容 前頭部3cm割創・腫脹、両下肢しびれ	16:30頃、地震で壊れた自宅屋根の修繕中に2階屋根から転落	
計						0	0	3	14			

災害名：平成28年10月21日地震

住家被害・対応状況

集計日時：2016年10月23日 7時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	破損			浸水		被害概要(判明する範囲で記入)	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部破損	床上 うち解消	床下 うち解消		
湯梨浜町		久見			1			空き家の屋根が落ちそうになってい る。	
湯梨浜町		上浅津			1			屋根瓦がかなり落ちていて住める状態 ではない。	
倉吉市	2016/10/22	倉吉市小田東			2			瓦がずれている。	
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			屋根、塀一部破損	
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			母屋屋根等被害、事務所屋根被害	
倉吉市	2016/10/22	みどり町			2			壁にヒビ	
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			敷地西南端の壁が崩れそう	
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			母屋屋根、離れ屋根、門柱被害	
倉吉市	2016/10/22	みどり町			40			40戸 屋根被害あり	
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			屋根、土間被害	
北栄町		江北			1			玄関の壁に亀裂。	
湯梨浜町		松崎駅前			1				
北栄町		江北			1				
倉吉市	2016/10/22	堺町2丁目			1			ガラス割れ	
北栄町					1			屋根瓦が全て落ちてアールメントをしてい る。	
湯梨浜町		宇谷地区			1			家のブロックが4m傾いている	
北栄町		六尾北			1			敷軒瓦が落ちている。	
北栄町		西園			1			瓦落下。壁、階段にヒビ	
湯梨浜町		中興寺			1			雨樋が壊れた。	
北栄町		西園			1			瓦が落ちた	
北栄町		江北			1			窓ガラス割れ、窓枠ゆがみ、壁のひび 割れ、 屋根瓦が崩落	
北栄町		国坂			1			母屋の土壁に隣の納屋が傾いてくっつ いてい る。	
琴浦町		八橋						家が傾いている。	
琴浦町		大杉						屋根瓦が落ちそう。	
琴浦町		八橋7区						屋根瓦が10枚程度落ちかけている 家の灯ろうなどが倒れる。瓦2~3枚ず れてい る。	

北栄町	弓原浜			1			家が傾きかけていて、8面のガラスが開いたまま元に戻らない。窓ガラスが割れた。ふすま開け閉めできない。	
琴浦町	大杉						家の瓦のズレ、玄関タイルの落下、家の石垣に亀裂	墓地の墓石・灯ろうが倒れる。
琴浦町	逢東5区			1			家の瓦が落下。玄関の土塀が35cm四方落下	
琴浦町	八橋4区						家の敷地内に地割れ、外壁ブロックにヒビ割れ	家の食器棚から多数の食器が落下。寺の墓の灯籠が倒れている。
倉吉市	東町	2016/10/22		1			道路に屋根が落ちそう。	道路に屋根が落ちそう。
北栄町	みどり西			1			本宅風呂タイルはがれ	
倉吉市	上神	2016/10/22		1			民家のブロックが倒れそう。	民家のブロックが倒れそう。
倉吉市	大谷茶屋	2016/10/22		1			民家住宅壁面に4~5か所亀裂	民家住宅壁面に4~5か所亀裂 車庫のような建物の壁にひびあり。瓦が100枚くらいずれている
湯梨浜町	小鹿谷、高辻地区			2				
北栄町	国坂			1			屋根瓦がずれ落ちている。今後もまた落ちそう。	
北栄町	西新田場			1			瓦ずれ3軒、玄関タイル剥がれ1軒、自主避難者あり	
琴浦町	笠見						瓦が落ち2~3枚割れる。	墓石倒壊し、灯ろうが倒れる。
倉吉市	穴窪	2016/10/22		1			民家の壁が大きく落ちている。	民家の壁が大きく落ちている。
倉吉市	古川沢	2016/10/22		1			民家の石垣が道路側に膨らんでいる。	民家の石垣が道路側に膨らんでいる。
倉吉市	大塚	2016/10/22		1			民家の塀が落ちかけている。	民家の塀が落ちかけている。
倉吉市	小田東	2016/10/22		1			民家の倉庫が道路側に傾く。	民家の倉庫が道路側に傾く。
倉吉市	穴窪	2016/10/22		1			民家の納屋の庇が落ちている。	民家の納屋の庇が落ちている。
倉吉市	大鳥居	2016/10/22		1			裏山の直径1mの木が倒れ、物置がつぶれた。	裏山の直径1mの木が倒れ、物置がつぶれた。
倉吉市	明治町	2016/10/22		1			3階建ての壁が落ち、亀裂が入っている。	3階建ての壁が落ち、亀裂が入っている。
倉吉市	小田	2016/10/22		1			空き家の塀が市道側に傾き、住民が私有地側に押し込んでいる。	空き家の塀が市道側に傾き、住民が私有地側に押し込んでいる。
倉吉市	新田	2016/10/22		1			石垣が倒れ通行止め中。	石垣が倒れ通行止め中。
倉吉市	上余戸	2016/10/22		1			上余戸公民館前の民家の土が落ちた。	上余戸公民館前の民家の土が落ちた。
北栄町	みどり1区			1			瓦がずれている	
北栄町	由良宿			1			家屋屋根ずれ有	瓦落ちはなし
北栄町	由良宿			1			屋根瓦割れ落ちている。室内壁には亀裂有。	
北栄町	西園			1			ブロック塀が倒壊しそう。	

北栄町						北尾		家が傾いている。ブロック塀も壊れている。	
湯梨浜町						旭	2		室内・天井等の落下の危険あり。外壁も同様に通行人に危険あり。屋根瓦ずれている。落ちた瓦あり。隣の家にも落ちている
湯梨浜町						田畑	1		
北栄町						江北	1		玄関・戸のずれ
北栄町						国坂	1		屋根瓦ズレ、玄関周りにヒビ、壁割れ
湯梨浜町						方地	1		洗面所天井抜け落ちる、壁の土落ちる。台所のかべ、蔵にひび、乖離あり。
北栄町						由良宿	1		
倉吉市	2016/10/22					小鴨	1		瓦が落ちそう。
北栄町						大島	1		瓦が落ちそう。
北栄町						西園	1		門のところのタイル落ちている
北栄町						下神	1		家の傾き
湯梨浜町						宇野6班	1		本宅大屋根がかなりやられている
北栄町						西園	2		
倉吉市	2016/10/22					小鴨	1		本宅屋根瓦はぐれている
琴浦町						下伊勢1区	1		屋根棟・家の壁が内外とも落ちてい
北栄町						江北	1		る。離れの瓦がずれた。
琴浦町						下伊勢第二団地	1		外壁及び屋根瓦が落下した。
倉吉市	2016/10/22					丸山町	1		大屋根のずれ
倉吉市	2016/10/22					大島	1		倉庫が倒れそう
琴浦町						東桜ヶ丘	1		瓦が30cmくらいずれている。
北栄町						国坂	1		水が出ない。屋根も被害あり。
琴浦町						国安	1		屋根瓦の破損
琴浦町						八橋	1		瓦が壊れている。壁にヒビが入っている。
北栄町						北尾	1		倉の壁を破損
湯梨浜町						田畑	1		瓦及び天井の一部破損
倉吉市	2016/10/22					湊町	1		塀が崩れている
湯梨浜町						旭	1		民家の外壁にひび。
北栄町						妻波	1		倉の壁が落ちた。幕の灯籠が倒れた。
北栄町						江北	1		屋根瓦及び天井の一部が落ちた。
北栄町						下神	1		自車は通れる。
北栄町						西園	1		屋根の棟半分くらいおちている
北栄町						下神	1		民家の外壁にひび。
北栄町						下神	1		瓦落ちている。かべにもひび道路に落ちそう。
北栄町						下神	1		1階障子が動かないほど天井が下がっている。
北栄町						下神	1		屋根の1番上が落ちて瓦が10枚程度落ちた。
北栄町						下神	1		家が壊れた
北栄町						西園	1		蔵の前のひさし屋根が落ちて横中の壁がかなり落ちている
北栄町						下神	1		前の家の瓦がかなりずれている。

倉吉市	2016/10/22 7:30	下余戸					1	屋根崩落	屋根の瓦がほとんど落ちた。外壁にひび割れ。 風呂のひび割れ。表彰状のガラスが割れた。
倉吉市	2016/10/22 7:08	雷海					1	屋根破損	屋根瓦がえぐれている。ブルーシートを大工さんに頼んだ。
倉吉市	2016/10/22	米田町					1	石垣 (2m x 1.0m) が全部倒れ、水路をまたいで隣の家に倒れている。土地に地割れ。 母屋の瓦がずれている。土壁が露出し	石垣 (2m x 1.0m) が全部倒れ、水路をまたいで隣の家に倒れている。土地に地割れ。 母屋の瓦がずれている。土壁が露出し
湯梨浜町		宇谷					1		家の中壁にひび、タイルこわれる
湯梨浜町		(個人宅)					1		瓦が落下
湯梨浜町		(個人宅)					1		宅瓦落下
北栄町	江北						1	玄関の壁が3カ所落ちた	
倉吉市	2016/10/22 6:30	岩倉 (永昌寺)					1	屋根が崩落	屋根が落ちている。壁文化財(五輪塔、地藏)が倒壊。寺~境内~畑の地割れがひどい。
倉吉市	2016/10/22	米田町					1	家の前にある塀が倒れている。	家の前にある塀が倒れている。
倉吉市	2016/10/22 6:25	秋富西町					1	瓦ずれ	瓦がずれている。
北栄町		由良宿					1	無人の持家の瓦がずっている。かなり柱がゆがんでいる。玄関のガラス戸がゆがんでいる。	
北栄町		下神					1	本宅の屋根ズレ。農倉倉庫3棟も倒れそう。	
倉吉市	2016/10/22 6:11	大川内					1	石垣崩落	家の前の石垣が2箇所水路に落ちてしまった。
倉吉市	2016/10/22	不入岡					1	瓦が落ちた。	瓦が落ちた。
北栄町		由良宿					1	屋根に崩れあり。	
倉吉市	2016/10/21 22:43	大宮					1	瓦崩落	自宅の瓦が落ちている。
倉吉市	2016/10/22	大谷茶屋					1	瓦が落ちている。	瓦が落ちている。
北栄町		弓原					1	家屋倒壊しそう。	本宅に付随した建物が本宅の方に倒れ、その影響で本宅もずれた模様。道路に面している 1階の屋根ぐらゐの高さから1mくらい道路にはみ出ししている。通行は出来る。
倉吉市	2016/10/22	和田東町					1	壁にひび、家屋被害。	壁にひび、家屋被害
倉吉市	2016/10/21 22:02	上神					1	石垣崩落	自宅前の石垣が崩れ落ち用水路を塞いでいる。
北栄町		西園					1	屋根瓦が落ちて雨にぬれる	
北栄町		国坂					1	大屋根が落下しそう。	大屋根が今にも落ちそう。うねが滑って落ちている。 ブルーシートが欲しい。



倉吉市	2016/10/21 21:24	大原				庭に亀裂	家の庭に5cmの亀裂が10mにわたって いる。 ブロック塀が田に倒れそう。
倉吉市	2016/10/21 19:44	虹ヶ丘町			1	駐車場地割れ	自宅裏の駐車場に地割れ。町内に3～ 4cmの地割れ。側溝と道路の間に2cm くらいの隙間あり。
三朝町		三朝町井土			4	屋根の被害	倒壊家屋なし、屋根の被害4軒。水の 濁りあり、道路のひび割れ2か所、崖 崩れ・落石6か所
北栄町		由良宿			1	空き家が半壊	傾きが大きく道路に向けて30cm。
倉吉市	2016/10/21 20:14	三江			1	瓦が屋根から落ちた。プルシートが必 要。	瓦が屋根から落ちた。プルシートが必 要。
倉吉市	2016/10/21	西倉吉町			1	瓦がずれている。玄関のコンクリート がいが んでいる。2階が傾いている。	瓦がずれている。玄関のコンクリート がいが んでいる。2階が傾いている。
北栄町		北条島			1	個人宅のタイルはがれ等	玄関のタイルはがれられている。玄関の ドアが開かない。側溝のヒビあり
北栄町		西園			1	個人の離れ兼作業場の屋根が崩れそ う。	
倉吉市	2016/10/22 6:12	福光			1	一部崩壊	2階サッシ外れ、屋根がはがれ、壁に ひび
北栄町		下神			1	個人宅庭の灯籠崩れ (3メートル)	
北栄町		西高尾			1	個人宅の屋根崩れ	
倉吉市	2016/10/21 19:09	国府			1	屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥 がれて いる。隣家の塀が道路側に倒れてい る。	屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥 がれて いる。隣家の塀が道路側に倒れてい る。
北栄町		由良宿			1	個人宅横にある川のブロック塀に亀裂	
北栄町		由良宿			1	個人宅の屋根崩れ	
北栄町		原			1	屋根が落下	個人宅前付近道路に屋根が落ちて封 鎖。
倉吉市	16:07	円谷町			1	瓦が落ちた	屋根の瓦が落ちた。
倉吉市	2016/10/21	伊木			1	瓦が1、2枚落ちそうになっている	瓦が1、2枚落ちそうになっている
倉吉市	2016/10/21	東蔵城町			1	瓦が落ちて、扉のしまりが悪い	瓦が落ちて、扉のしまりが悪い。
倉吉市	16:05	黒見			1	瓦が落ちた	屋根の瓦が落ちた
北栄町		田良宿			1	個人宅建物2階ガラス落下	
北栄町		由良宿			1	家屋が傾いている	
三朝町		三朝町砂原			1	瓦被害	
倉吉市	2016/10/21	上米積			1	瓦が農道に落下	家の倒壊はないが瓦の落下多数 瓦が農道に落下
湯梨浜町		田後			1	田後神社本殿西側に2cmずれてい る。境内	
北栄町		江北			1	の灯籠が数本倒れている。	
北栄町		國坂			1	個人宅の壁が崩落。	
北栄町					1	外壁崩れ	通行止め
北栄町					1	隣の家の蔵が自分の家に倒れこんでい る	
北栄町		國坂			1	屋根瓦がズレ波打っている。	

倉吉市	2016/10/21	東昭和町						鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ	鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ
三朝町		三朝町山田		1				屋根の被害	屋根の被害が30〜33軒
三朝町		三朝町赤松		33				人家被害	瓦、壁のひびなど8軒
三朝町		三朝町恩地		8				瓦、石垣の被害	瓦の落下、石垣の崩れが多数
北栄町	2016/10/21	大谷	14:07	1				墓等が倒れている	
倉吉市	2016/10/21	みどり町		1				屋根瓦のずれ10棟。空家1棟倒壊しそう	屋根瓦のずれ10棟。空家1棟倒壊しそう
三朝町		三朝町森ほか		19				瓦ずれ、雨樋ずれ	町営住宅森岡地16軒、天神3軒 レスポール手前橋の前に段差あり
湯梨浜町		湯梨浜町田畑		1				屋根被害。屋根が崩れ隣に落ちている状況。	
三朝町		三朝町本泉						瓦の破損等	瓦のうねりが集落の4〜5割、瓦の崩れが1、2軒
三朝町		三朝町牧、赤松						瓦破損	牧、赤松地内の家屋の瓦が落下
倉吉市	2016/10/21	不入岡		1				本宅2階の棟の一部崩れ。屋根のずり落ち	本宅2階の棟の一部崩れている。屋根のずり落ちている
北栄町		六尾北団地		1				風呂場にヒビが入った。	
三朝町		三朝町東小鹿						瓦破損、壁崩れ	瓦が16軒、壁崩れが15軒、水道破裂2件、ガラス割れ3件
鳥取市	2016/10/21	鳥取市鹿野町鹿野	16:45					空家ブロック塀が傾き	隣家に倒れ掛かっている。所有者所在地不明のため、自治会長に連絡(17:15)
倉吉市	2016/10/21	秋喜新町		1				屋根の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。輪王子川のコンクリートから水漏れ	屋根の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。輪王子川のコンクリートから水漏れ
倉吉市	2016/10/21	寺谷		1				建物被災	施設建物被災。全員、倉吉未来中心へ避難。宿泊困難なため避難先を社協と調整中。
倉吉市	2016/10/21	國府		1				瓦が落ちている	瓦が落ちている
北栄町		東新田場		1				屋根瓦の落下の危険有り。	
北栄町		東新田場、西新田場		1				墓石倒壊複数有り。	
倉吉市	2016/10/21	國府		1				瓦がずれている、壁のはがれ	瓦がずれている、壁のはがれ
倉吉市	2016/10/21	大宮		1				自宅内外の被害	自宅内外の被害(詳細不明)
倉吉市	2016/10/21	みどり町		1				瓦がずれている	瓦がずれている
湯梨浜町		方地		1				寛善寺ブロック塀、石灯笼一部崩落。	
倉吉市	2016/10/21	北野		1				瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター水漏れ	瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター水漏れ
三朝町		三朝町余戸						人家被害	瓦落ち、蔵の壁が何軒かある。墓石が倒れている。
湯梨浜町		湯梨浜町田後		1				家屋被害	瓦と屋根の基礎部分が半分倒壊
湯梨浜町		宇谷(4分団)		1				瓦ずれ多数、小屋1件倒壊。	
琴浦町		下三本杉		1				土壁の落下	玄関横の土壁が落下。また、外壁もはがれかけている。
琴浦町		徳万		1				屋根瓦のずれ	屋根瓦がずれた。
倉吉市	2016/10/21	國府		1				瓦が落ち、玄関にひび	瓦が落ち、玄関にひび
湯梨浜町		宇谷		10				屋根瓦落下10軒。	
倉吉市	2016/10/21	東昭和町		1				壁が落ちた	壁が落ちた

三朝町	三朝町加谷				4		崖くずれ、屋根の崩れ、落石	加谷地内で崖崩れが3件、屋根の崩れが4件、岩が落ちている。バスが通行できない。
北栄町	下神			1			家屋の柱が折れ、半壊。	
北栄町	國坂				1		家屋の壁が崩れた	
琴浦町	いなり住宅				1		瓦の落下	屋根瓦の落下及びびずれしている。
北栄町	由良宿				1		窓ガラスサッシが崩落	
北栄町	大野				1		屋根瓦のズレ有り	
北栄町					1		ブロック塀崩れあり	
北栄町	米里	2016/10/21 15:57			1		屋根の瓦のズレ	車に避難
湯梨浜町	高辻				1		瓦、屋根崩れ雨漏りしている。	
北栄町	松神				1		屋根の崩れ、家の傾き、ブロック塀倒壊	
湯梨浜町	国信				1		屋根が落ちている。業者に連絡しても対応できない。	
北栄町	弓原浜	2016/10/21 14:07					蔵が倒壊	
琴浦町	八橋5区				1		瓦と壁の損壊	瓦と壁が落下した。
琴浦町	浦安				1		部屋の壁が落下	部屋の壁が落下した。
琴浦町	山田				1		屋根瓦のずれ	屋根瓦がずれた。
湯梨浜町	湯梨浜町上橋津				1		上橋津瓦落下	瓦落下
湯梨浜町	湯梨浜町宇野地区内				1		宇野地区瓦落下	瓦が20~30枚落下。
北栄町	米里	2016/10/21 14:07		1			屋根が崩れそうな家屋あり。	
北栄町	下神						家屋の倒壊	個人宅が倒壊した。
三朝町	三朝町天神	2016/10/21 15:00						地区の半数の瓦が落下。新しい家屋は問題なし。
三朝町	三朝町天神						瓦の破損	半数の家屋の瓦が落下している
鳥取市	鳥取市鹿野町河内	2016/10/21 15:00					石垣が崩落 (幅1.5m×高さ3.5m)	人的被害なし 安全確保のため、コーンバーを設置し、地元住民へ周知を図った。 所有者運送済み 経過観察
湯梨浜町	湯梨浜町内				1		玄関扉が開かない	壁われ、扉破損で玄関扉が開かない。
湯梨浜町	湯梨浜町方地				1		方地区内ブロック塀倒壊	地区内のブロック塀倒壊
湯梨浜町	湯梨浜町田後				1		田後民家ブロック塀倒壊	民家のブロック塀倒壊
湯梨浜町	田後				1		ブロック塀倒壊	
琴浦町	上赤碕				1		屋根瓦落下	屋根瓦が落下。
湯梨浜町	漆原				10		屋根がずれ10件	
琴浦町	山田				1		瓦のずれ及び壁の損壊	屋根瓦が3ヶ所ずれ。壁が損壊。
琴浦町	下伊勢	2016/10/21 14:07			1		屋根の漆喰が落下	屋根の漆喰が落下した。
琴浦町	上三本杉	2016/10/21 14:07			1		瓦の落下	屋根の瓦が落下した。
北栄町	弓原浜						個人宅が倒壊。	けが人がなし。
湯梨浜町	松崎駅						松崎駅自転車小屋横の建物倒壊。	
湯梨浜町	湯梨浜町引地、野花地				1		引地、野花瓦落下あり	瓦落下あり
湯梨浜町	湯梨浜町漆原	2016/10/21 14:00			10		漆原地区瓦落下	漆原地区 民家10軒 瓦落下
琴浦町	立石区	2016/10/21 14:07			1		瓦の落下	屋根の瓦が落下した。

琴浦町	2016/10/21 14:07	徳万				1				屋根瓦が落下した。
琴浦町	2016/10/21 14:07	八幡3区				1				壁及び灯ろうが崩れている。
北栄町		国坂				1				屋根がはがれてシートして雨対策している。
		計	3	2		316	0	0	0	部屋の中の写真とってある。

災害名：平成28年10月21日地震

非住家・文教施設被害・対応状況

集計日時：2016年10月23日 7時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	建物種別	損壊		被害概要（判明する範囲で記入）	現状・課題・対応状況等	被害額
				全壊	半壊			
鳥取市		鳥取市湖山町	公立文教施設			校舎のひび	南北校舎の境目の柱が傾く	
鳥取市		鳥取市若葉台	公立文教施設			校舎のひび	管理棟と南校舎の境目にひび	
鳥取市	2016/10/21 14:07	福部未来学園中学校	公立文教施設			ガラス破損	玄関扉ガラスにひびが入る	
鳥取市	2016/10/21 16:03	国府中学校	公立文教施設			天井板落下	国府中学校 2階図書室と多目的室の建物の間の天井板（0.3×1m）が落下しているのを確認	
鳥取市	2016/10/21 14:07	湖東中学校	公立文教施設			防火扉破損	3階防火扉破損	
鳥取市	2016/10/21 17:58	鳥取養護学校	公立文教施設			3カ所ひびあり		
鳥取市		鳥取市青谷町	公立文教施設			コンクリートのほがれ	体育館壁のコンクリートが落下 対応確認中	
鳥取市	2016/10/21 16:05	白兔養護学校	公立文教施設			建物及び敷地内部分被害	・生活室浴室、高等部棟3階男子トイレ壁タイルの亀裂隆起 ・小中学部玄関床タイルの亀裂拡大 ・校舎内廊下、床、壁ひび割れの発生及び拡大 ・校舎内地面の亀裂発生複数箇所 ・事務倉庫壁面ブロックの亀裂拡大 水道水が濁っている。	
倉吉市	2016/10/22	虹が丘町全域	非住家（その他）			水道水が濁っている。		
倉吉市	2016/10/22	希望の家	非住家（公共建物）	1		屋根に被害		
倉吉市	2016/10/22		非住家（その他）			寺の参道亀裂、庫裡		
倉吉市	2016/10/21 18:00	倉吉養護学校	公立文教施設			壁の剥離 など	寺の参道亀裂、庫裡 壁が一部剥離している。室内ブールの異常ランプ点灯。	
倉吉市	2016/10/22 15:39	産業人材育成センター倉吉校	非住家（公共建物）			突習棟階段ホール壁面に亀裂（2カ所）、開発支援装置室天井漏水	漏水については冷暖房ボイラー配管のバルブ接続部分からの水漏れ。部品交換で対応。	
倉吉市	2016/10/22	上神	非住家（その他）			上神・谷原線の堤取付道路にクラックが入り、ガードレールが傾いている。窓ガラスひび割れあり。渡り廊下にひび割れ。体育館は、ホルト落下。	上神・谷原線の堤取付道路にクラックが入り、ガードレールが傾いている。グラウンドには数箇所地割れあり。窓ガラスひび割れ、壁のひび割れ、渡り廊下にひび割れ。体育館は、ホルト落下。	
倉吉市		倉吉総合産業高	公立文教施設				グラウンドに避難していた近隣住民は、公民館へ避難 24日の授業は余震の状況を見て23日に判断。	
倉吉市		倉吉東高	公立文教施設			校舎ガラス割れ、教務室散乱、グラウンド地割れ		
倉吉市	2016/10/21 18:38	日本交通新町営業所	非住家（公共建物）			停電及び窓ガラス破損		
倉吉市	2016/10/21 18:59	上小隼小学校	公立文教施設				周辺は断水しているため、高架水槽のタンクが空になった段階で断水	
倉吉市	2016/10/21 18:56	高城小学校	公立文教施設				体育館が危険なため、管理教室棟が避難場所となっている	
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉市立明倫小学校	公立文教施設			教室棟でひび割れ、体育館の瓦葺屋根にズレ	仮設トイレが必要	

倉吉市	2016/10/21 14:30	鳥取県立鳥取中央育英高等学校	非住家 (公共建物)	校舎状況	○水道水の濁り→飲料水の復旧見込み 未定○特別教室棟ガラス破損・内壁・柱の割れ○特別教室棟～管理棟のエキ 部の割れ○特別教室棟の破損及び天井・ スパンジョイント部の破損及び天井・ ジョイントカバナーの落下・屋上部の ジョイントカバナー外れ・パラペット部 割れ○管理棟 玄関ホール壁タイル落 下○管理棟～教室棟3階の駅スパン ジョイント部のカバナー落下・パラペッ ト部・煙突部割れ○教室棟の内壁割 れ、ガラス破損・エレベーター付近 床、天井部破損・高架タンク土台部損 傷、パラペットの割れ○玄関庇・防水 シート破損○選択教室タイル割れ ○北校舎西側棟、1階陶芸室、2階多目 的室、3階COM室使用不可 勝負谷入口道路5cmの亀裂が1か 所
倉吉市	2016/10/21 19:01	久米中学校	公立文教施設		
倉吉市	2016/10/22	勝負谷	非住家 (その他)		勝負谷入口道路5cmの亀裂が1か 所
倉吉市	2016/10/22	穴窪	非住家 (公共建物)		民家の横の道路が40mほど10cm 下がっている
倉吉市		倉吉農業高	公立文教施設		校舎ガラス割れ、壁にヒビ、基礎にヒ ビあり。校内散乱、寮は状態が良く ないので当面閉鎖。牧場が断水。
倉吉市	2016/10/22	上神	非住家 (その他)		民家数軒の前道路にひび割れ。一部法 面が崩れあり。
倉吉市	2016/10/21 14:07	鳥取看護大学・鳥取短期大学	私立文教施設		施設にひび、屋根に破損、給水管の破 裂
倉吉市	2016/10/22	上神	非住家 (その他)		溜池道路の盛り上がり。
倉吉市	2016/10/22	みどり町	非住家 (その他)		寺の畑地割れ
倉吉市	2016/10/21 20:13	倉吉市長坂新町1231	非住家 (公共建物)		壁のひび割れ等
倉吉市	2016/10/22	上米横西	非住家 (その他)		60mm×20mm間で道路に亀裂。地元の人 がテープを張っている。
倉吉市	2016/10/22	上井町1丁目	非住家 (その他)		旧銀河。横の道路に壁が落ち、破片が 散乱している。
倉吉市	2016/10/22	岡	非住家 (その他)		崖崩れでN T T電柱の控え線が抜けそ う。
倉吉市	2016/10/22	中江	非住家 (公共建物)		1 中江神社の鳥居が傾く。

倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉北高等学校	私立文教施設	施設に損傷多数	○損傷箇所・同窓会館の屋根が破打つて瓦が落ちていている 状況・建物の壁に小さいひび割れ多数・玄関、渡り廊下の床面が盛り上がり。柔道場のガラスが1枚割れた。 ・古い倉庫の壁面がゆがんでいる・野球場のナイター照明が1つ壊れた・第一校舎入り口柱根元のコンクリート剥落 ・第二校舎の防火シャッターが各階ともゆがんで閉まらない。 ○対応状況：本日午前7時から校舎を回って点検した。 月曜日の授業を行うかどうかは現在検討中。
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉西高校	公立文教施設		教室・校舎腰壁に亀裂、校舎入り口等階段コンクリートの破損、学校入り口道路一部アスファルトの盛り上がり
倉吉市	2016/10/21 19:46	信用保証協会倉吉支所（倉吉商工会議所会館内）	非住家（公共建物）	入口のガラス破損、壁落下、部屋に入れない状態。	全職員避難。今後業務は本所で実施。事務所には貼り紙で、HPでも週明けには掲載・周知。
倉吉市	2016/10/21 16:36	倉吉市明治町1037-11倉吉商工会議所	非住家（その他）	建物に入れず。被害状況確認中。	倉吉商工会議所が、窓ガラス割れ、壁剥落等の中で入ることができない状態。 現在、商工労働部職員2名が現地に向かっている。 建物が使用できないと判断した場合、代替施設での業務継続を行う必要がある。
三朝町		多目的スポーツ広場（三朝町本泉）	非住家（公共建物）	アスファルトにクラック	ガーデンホテルの上の斜面に亀裂が発生
三朝町		三朝町三朝	非住家（その他）	斜面に亀裂	
三朝町		三朝町余戸	非住家（その他）	瓦落ち、蔵壁崩落、墓石転倒、地割れ	
三朝町			私立文教施設	三徳山投入堂本堂被害なし	本堂被害なし、行者道一部に被害あり 入山禁止
三朝町		三朝町大瀬	公立文教施設	図書館閉館	ガラス1枚破損、天井が落下、フロア停電、2階ドア開閉不能 10/22 12:00現在 窓ガラス仮設置、停電復旧、空調蓋の閉鎖は26日～27日になる見込み、休館31日まで、外壁にクラック2か所
三朝町		野球場（三朝町本泉）	非住家（その他）	観客席破損	
三朝町		三朝町大瀬	公立文教施設	小学校外壁崩れ	西小学校の外壁が崩れている
三朝町		三朝町小河内	非住家（その他）	寺の壁崩落、墓石転倒	谷島寺、墓石転倒10基
三朝町		三朝町大瀬	公立文教施設	ライトの落下等	文化ホールのライト3個落下、ぶら下がっているもの複数あり。
三朝町		武道館（三朝町本泉）	非住家（その他）	土間コンクリートにクラック	
三朝町		陸上競技場（三朝町本泉）	非住家（その他）	グラウンドにクラック、アスファルトにクラック	

湯梨浜町	温泉旅館	非住家 (公共建物)			<p>旅館組合事務局(和湯氏)より報告        二一高橋：被害なし。        養生館：貸切露天風呂、お湯漏れあり。使用中止。水道が出ない状態。日曜まで営業停止。部屋に亀裂。陥没気味の所あり。        澤の湯：ガラス窓2か所割れた。温泉出ない。瓦30枚ずれ。復旧済み。        湯乃島：温泉配管一部破損。昨日、今日営業停止。        キャンセル状況については月曜日に報告予定。望湖ろうについては、200→80人と半分以下に。今日中のキャンセルだけでなく、11月のキャンセルも入り始めている状況。        あさひこども園：年長児保育室外壁(東西)2か所亀裂(16:40)        わかばこども園：遊戯室外壁面亀裂1箇所、玄関上の壁一部破損(17:07)        はわいこども園：内玄関上部に亀裂1箇所、遊戯室倉庫前壁面亀裂1箇所        たじりこども園：遊戯室増築部分なき部の天井カバナーが外れている、遊戯室つなぎ目東側壁の付属品3x10m程が一部破損        とうごうこども園：玄関天井電燈2か所のかさが半分落下しそう、県産材ブラケット落下し破損(17:00)        まつざきこども園：なし(室内遊具転倒)(17:00)</p>
湯梨浜町	こども園	非住家 (その他)			<p>建物、柱にひび、壁表面崩落 門のかたむき 11:00時点 門長屋：全体にひび、南方向に傾き、柱が折れる(転倒の恐れあり非常に危険)、まき小屋：全体にひび、一部剥落、みそ蔵：東側壁全面崩落、板蔵・南蔵・質蔵・土蔵：東側壁全面崩落、壁にクラック確認、そのほか(尾崎さんより)建具が外れた、転倒、家屋内部壁にクラック 主要庭園堀の一部にクラック確認、松園の池回りの石転倒2から3か所、裏庭の灯籠が倒れ、松ノ木を直撃し松の枝・幹が折れる。すでに塗り終えた壁の一部クラック確認、山からの水がにごる。地面にクラックあり</p>
湯梨浜町	尾崎邸	非住家 (公共建物)			<p>建物、柱にひび、壁表面崩落 門のかたむき 11:00時点 門長屋：全体にひび、南方向に傾き、柱が折れる(転倒の恐れあり非常に危険)、まき小屋：全体にひび、一部剥落、みそ蔵：東側壁全面崩落、板蔵・南蔵・質蔵・土蔵：東側壁全面崩落、壁にクラック確認、そのほか(尾崎さんより)建具が外れた、転倒、家屋内部壁にクラック 主要庭園堀の一部にクラック確認、松園の池回りの石転倒2から3か所、裏庭の灯籠が倒れ、松ノ木を直撃し松の枝・幹が折れる。すでに塗り終えた壁の一部クラック確認、山からの水がにごる。地面にクラックあり</p>



湯梨浜町		温泉旅館	非住家（公共建物）			<p>旅館組合事務局（和湯氏）より報告 望湖ちろう：露天風呂に続く橋の支柱に ひび割れ2か所あり。露天風呂中止。 千年亭：浴槽の瀧れあり。露天風呂使 用中止。玄関に段差あり。 水鏡：被害なし。 すい泉：被害なし。 彩香：外壁の崩落数か所。玄関敷石に 段差。温泉配湯管破損。 羽衣：被害なし。</p>
湯梨浜町		東郷中学校	非住家（公共建物）			<p>調理室：全体の半教近くの食器破損 鉄筋校舎階段踊り場：壁面のガラス細 工が破損落下。校舎内各所：症状等を 飾っている額縁が落下し、ガラス破 損・散乱、図書室：全体の半数以上が 落下・散乱（9：18時点） 体育館：内側天井のコンクリートブ ロック剥離落下、大きい塊は一つ、小 さいもの複数、ガラス1枚破損。体育 館入口通路に亀裂と凹凹による段差あ り。フロアにモメント片が落ちてい る。 ガラス1枚割れ。体育館トイレ入り 口：入口周辺にきれつが数か所あり。 渡り廊下：小体育館に向かう渡り廊下 に亀裂複数あり。職員玄関周辺：亀 裂が入り、ゆがみ、玄関の開閉にも支 障あり</p>

湯梨浜町	北冥中学校	非住家 (公共建物)		<p>(体育館)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館天井ライトカバーが1つ落下寸前。</li> <li>(北校舎)</li> <li>・男女トイレ壁のひび割れ (1階~3階)</li> <li>・3階、相談室内、水槽の破損により水びたし。これにより、2階天井が濡れている。</li> <li>・女子トイレ内壁の一部はがれ。</li> <li>・灯油庫、フザー</li> <li>・グラウンド地割多数。</li> <li>・生徒玄関 (3年) 開け閉めが不自由。</li> </ul> <p>(南校舎)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員玄関、トロフィー棚の倒れ。ガラスが散乱。</li> <li>・美術室内、彫刻が倒れ破損。</li> <li>・図書室・図書準備室、職員室の棚の倒れ。</li> <li>・職員室前渡り廊下、亀裂発生。壁が落ちて隙間あり。</li> <li>・体育館天井ライトカバー外れかけ。</li> <li>・職員玄関前、段差養生 (以前より拡充)</li> <li>・プール本体と通路取付部に隙間発生。(6か所程度)</li> </ul>
湯梨浜町	東郷小	非住家 (公共建物)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・プール倉庫前いぬばしりと地面との間に隙間発生。</li> <li>・グラウンド (外倉庫周辺)、亀裂2か所。</li> <li>・外倉庫南側雨樋の外れ。</li> <li>・5、6年教室外側ツツキ壁に亀裂。</li> <li>・体育館玄関前から教室等南側、校舎本体と地面との間に亀裂の広がり (教室)</li> <li>・校地南側壁の色摩に広がり (3か所程度)</li> <li>・児童玄関前の児童昇降口付近の本体とタイル部分から職員室前にかけて割れ目あり。</li> <li>・体育館玄関前から教室棟南側校舎全体と地面との間の亀裂がひろがっている箇所多数あり。</li> <li>・水道管破裂。現在修理中。(17:35時点)</li> </ul>
湯梨浜町	泊小	非住家 (公共建物)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・教室 (4年、多目的) それぞれの時計がはずれかけ。</li> </ul>

湯梨浜町	羽合小	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> <li>・2階廊下横、ウッドデッキ扉(蛇腹)が約4cm空いたままで閉まらな</li> <li>い。</li> <li>・図工室、花瓶(2つ)落下し破損。</li> <li>・1-1教室外の地面にひび。</li> <li>・特別支援教室棟への通路(セメント部)にひびが入る。</li> <li>・羽合小図書室：受付カウンター照明</li> <li>ずれ、隙間</li> <li>・増築校舎へ移動するわたり廊下。地</li> <li>震後面側から亀裂ほか</li> <li>こまごまとした展示品落下、外壁数か</li> <li>所剥離あり</li> </ul>
湯梨浜町	泊民俗資料館	非住家 (公共建物)			
湯梨浜町	橋津藩倉	非住家 (公共建物)			瓦のずれ、火災報知器の破損、河金重
湯梨浜町	埴輪収蔵庫	非住家 (公共建物)			義宅石灯籠転倒、
湯梨浜町	宇野西墓地	非住家 (公共建物)			三十間北蔵にクラック確認
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			埴輪(国重要指定)2点破損(転倒に
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			よる) 6:30から8:00に確認
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			宇野西墓地の墓石、灯籠倒れた(約70
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			か所)
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			いないでブルーシート80枚購入(1
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			4:55)。防災行政無線でブルー
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			シートかけ支援のお知らせを流す。
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			【羽合学校給食センター】
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			・ポイラー煙突にずれ。
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			・水道水に濁り。
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			・洗浄機不具合発生(停電による影響
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			か) ※月曜に修理予定(業者による)
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			【東郷学校給食センター】
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			・ポイラー配管から水漏れ。 ※土曜に
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			業者確認
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			・ガスコンロローラーの不調 ※日曜に
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			業者確認
湯梨浜町	植見(岡崎)(8分団)	非住家 (公共建物)			消火せん破裂。
湯梨浜町	橋津区観音堂	非住家 (公共建物)			
湯梨浜町	役場泊分館	非住家 (公共建物)			1階ロビー天井、一部落下。
湯梨浜町	松崎	非住家 (その他)			一ふじ旅館跡電線垂れる。
湯梨浜町	門田	非住家 (その他)			線路下消火栓破綻。漏水。
湯梨浜町	再郷温泉管理協同組合 源泉(2号、4号)	非住家 (公共建物)			湯量低下(毎分100リットルしか湯
湯梨浜町	中央公民館	公立文教施設			湯できな。白濁)
湯梨浜町	大養保育園	非住家 (公共建物)			談話室内：ガラス1枚破損、展示ケー
湯梨浜町	湯梨浜町役場	非住家 (公共建物)			ス1台転倒、ガラス散乱。入口スロー
湯梨浜町	町立図書館、羽合小図書室	非住家 (その他)			プ、クラック2か所あり。
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			園庭に地割れあり。
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			庁舎内ネットダウン復旧
湯梨浜町		非住家 (その他)			庁内インターネット復旧
湯梨浜町		非住家 (その他)			町立図書館：壁面に一部亀裂
湯梨浜町		非住家 (その他)			羽合小図書室：受付カウンター照明ず
湯梨浜町		非住家 (その他)			れ、隙間

湯梨浜町	2016/10/21 17:16	あやめ池体育館	非住家 (公共建物)	体育館の内壁落下	余震による影響を考慮し、あやめ池体育館を10月31日まで臨時休館とする。 屋外 (玄関・壁面・柱部) 一部亀裂あり
湯梨浜町		しおさいプラザ	非住家 (公共建物)		
湯梨浜町		西コミュニティ	非住家 (公共建物)		火災報知器が鳴りっぱなし。月曜日対応予定 (子育て支援課西原)
湯梨浜町		羽合歴史民俗資料館	非住家 (公共建物)		工器の2点破損 (転倒による)、1階
湯梨浜町		羽衣会館	非住家 (公共建物)		塙輪 (国重要文化財) は被害なし
湯梨浜町		とうごうこども園	非住家 (公共建物)		6:30から8:00に確認
湯梨浜町		はわい長瀬西部2-10	非住家 (公共建物)		天井の隙間が広がっている
湯梨浜町		ハウイ体育館	非住家 (公共建物)		玄関の電気が外れて危ない 消火栓がもれている
湯梨浜町			非住家 (公共建物)		報告書忠実 石碑の根本部分破損、倒壊の恐れあり
湯梨浜町		門田	非住家 (公共建物)		一部剥落、学校はこれから確認
湯梨浜町		橋津藩荘	非住家 (公共建物)		門田公民館: 敷地クラック 基礎4から5cm段差 北野神社: 敷地クラック、石垣崩壊14から15cm すいじん内のうねの崩れ、子守室のうねが全崩
湯梨浜町		波関園近く道路	非住家 (公共建物)		屋根の瓦ずれ
湯梨浜町	2016/10/21 14:07	湯梨学園高等学校、中学校	私立文教施設	体育館、校舎ひび割れ、水道管破損等	波関園より「道路にぎれつががあり見に来てほしい。今すぐ離れるというわけではない。雨降ったら崩れるかも。281022午前11時から業者に来てもらい、点検したところ以下のとおり。 1体育館補強プレースの足元コンクリートの浮き、2渡り廊下土間のコンクリートのはがれ、3体育館のひび割れ敷力所、4校舎ひび割れ敷力所、5屋根瓦棟のずれ、6舗装面のひび割れ、7水道管破損 (箇所は不明。メーターが回っている状況)、8防火扉の閉じ開けができない
湯梨浜町		長江地区	非住家 (公共建物)		長江地区内地面が陥没している箇所あり→建設水道課へ連絡済み
湯梨浜町		湯梨浜町立文化会館	非住家 (公共建物)		1かい、渡り廊下・テラス・サッシ窓枠ひずみ 閉閉困難 2かい 学習室 非常灯1箇所離脱 全体にひび
湯梨浜町		安楽寺	非住家 (公共建物)		温泉配管破裂。
湯梨浜町		東湖園	非住家 (公共建物)		漏水。
湯梨浜町		門田公民館付近	非住家 (その他)		温泉管破損。
湯梨浜町		旅館彩香	非住家 (その他)		タンク配管破損。
湯梨浜町		レークタウン温泉	非住家 (その他)		瓦がずれている。
湯梨浜町		はわい道の駅	非住家 (公共建物)		一部壁落下。
湯梨浜町		萬郷温泉場	非住家 (公共建物)		湯の供給が復旧するまで停止。
湯梨浜町		温泉熱発電所	非住家 (その他)		湯の供給が復旧するまで停止。
湯梨浜町		水明荘	非住家 (公共建物)		エレベーター一休止。日帰り入浴中止。

琴浦町		三保	非住家 (その他)				倉の壁を損壊	倉の壁が落ち、倉に面した細い道が通れない状態
琴浦町	2016/10/21 14:07	琴浦町総合体育館	非住家 (公共建物)				つり天井が外れかかっている	体育館アリーナのつり天井が外れかかっている。体育館の利用を中止。 聖郷小学校・・・体育館ステージ天井が一部欠けて落ちた。3階教室窓枠ごと落下。理科室でヒューズが破損。 八橋小学校・・・特別教室等の図工、理科、音楽、家庭料の各準備室の入り口にヒビが入っている。 赤崎小学校・・・放送設備が使用不能になった。 瓦及び外壁が損壊している。玄関が割れている。電線がずれて車が通れない。会館前の道路に亀裂→建設課へ依頼済み
琴浦町	2016/10/21		公立文教施設					
琴浦町	2016/10/21 14:07	八橋土俵会館	非住家 (公共建物)				瓦及び外壁等の損壊について	
琴浦町		船上山少年自然の家	公立文教施設				宿泊室壁にクラック	宿泊棟2階の宿泊室3室の壁にクラック 利用者は退所済み 現在利用者なし
琴浦町		森	非住家 (その他)	1				
北栄町		下種	非住家 (その他)				蔵の屋根が抜け落ちた。 神社の灯籠の崩落、道路のひび割れ、畑地の地割れ	
北栄町		江北	非住家 (その他)				土蔵の一部崩落、道をふさいでいる。 土蔵のひさし剥打っている。	
北栄町		瀬戸	非住家 (その他)				蔵の屋根瓦がずって、後ろの方が落ちかけている。上屋根の瓦が下屋根に落ちかけている。	
北栄町		由良宿	非住家 (その他)				車庫隣のブロック塀が2m傾いている。	
北栄町		江北浜	非住家 (その他)				作業上の基礎がずれて、建物が東側に傾いている。	
北栄町		東園	非住家 (その他)				蔵倒壊のおそれあり。	
北栄町	2016/10/21 14:07	弓原浜	非住家 (その他)	1			蔵が倒壊	
北栄町	2016/10/21 14:07	北条中学校	公立文教施設					校舎及び多数、中庭タイル隆起、管理棟技術室通路の屋根破損。 体育館の通路に亀裂あり、コンクリート片落下。安全を確保するために生徒の体育館入館は禁止と判断。その他の校舎内物品多数落下、破損。
北栄町		江北	非住家 (その他)				車庫兼物置の土壁・屋根瓦が壊れている	
北栄町	2016/10/21 14:07	大栄中学校	公立文教施設					校舎の目立った被害なし 校舎内に落下物あり
北栄町		西園	非住家 (その他)				個人宅裏の倉庫潰れ	
北栄町	2016/10/21 16:00	北栄町商工会	非住家 (公共建物)				窓ガラス破損・屋根瓦落下	
北栄町	2016/10/21 18:36	由良駅	非住家 (公共建物)				待合室タイルにひび割れ	

北栄町	鳥取中央育英高	公立文教施設	校舎ガラス割れ	寮に残っていた生徒は全員実家に帰宅。(19時を目処)。24日の予定については、23日(日)13時に判断。
北栄町	東園	非住家(その他)	蔵の壁が壊れている	ガラス、外壁、内壁破損あり。
北栄町	下神	非住家(その他)	ゴルフ練習場窓ガラスすべて割れた。	その他校舎内落下物あり。
北栄町	2016/10/21 14:07	公立文教施設		調理設備の一部に不具合があり、点検が必要のため、24日(月)の給食は中止。25日(火)以降は通常通りの見込み。
北栄町	2016/10/21 14:50	公立文教施設		校舎コンクリート破損、壁にクラックあり。体育館屋根にひび割れ、壁にクラックあり。各部屋に落下物あり。外周に地割れ発生。
北栄町	2016/10/21 14:07	公立文教施設		
北栄町	松神	非住家(その他)	蔵が倒壊。本宅にぶつかりそう。	
北栄町	江北浜	非住家(その他)	農舎が倒壊。道を塞いでいる。	
北栄町	高江神社	非住家(その他)	灯籠臺が倒れて玉垣が壊れた。	
北栄町	江北浜	非住家(その他)	個人所有倉庫倒壊。	
北栄町	東園	非住家(その他)	土蔵の北壁が崩れた。隣の家も被害があった。	
米子市	2016/10/21 18:01	公立文教施設	壁にひび	情報処理室の壁にひびあり
米子市	2016/10/21 17:56	公立文教施設	壁にひび など	パソコン室の壁にひびあり。防火扉が降りたまま。
境港市	2016/10/21 14:07	公立文教施設	ガラス破損	ガラスにヒビ。4枚。
境港市	2016/10/21 14:07	非住家(その他)	照明器具等破損	ロビーの照明カバー落下。けが人なし。
境港市	2016/10/21 14:07	非住家(その他)	エレベーター停止	2階のトイレタイルの一部(5枚)ヒビ。
境港市	2016/10/21 14:07	非住家(その他)	エレベーター停止	地震によりエレベーター停止。閉じ込めなし。17時頃に復旧。
境港市	2016/10/21 14:07	非住家(公共建物)	外壁破損	市役所第二庁舎の外壁タイルの一部亀裂及びびタイルの浮き。
境港市	2016/10/21 14:07	非住家(その他)	エレベーター停止	地震によりエレベーター停止。閉じ込めなし。16:45復旧。
境港市	2016/10/21 14:07	非住家(公共建物)	エレベーター停止	地震によりエレベーター停止。閉じ込めなし。
日吉津村	2016/10/21 14:07	非住家(その他)	フードコートの天井からの漏水	イオンモールがメンテナンス業者と復旧について検討中。(一部損壊)復旧作業を検討していたが、10月22日は仮復旧作業が完了し通常営業を行っている。その他の被害も無いため、県からのリエゾンの派遣を終了とした。

大山町	2016/10/21 14:07	大山寺靈宝閣	非住家 (その他)		金銅仏1体破壊	大山寺宝物館靈宝閣に所蔵・保管展示してある金銅仏のうち1体が地震の揺れで横転して横転した際に頸部折損。保管展示施設内で横転して折損したもので、現在ケース内にその状態で置かれていて、今後の対策については教育委員会で対応。	
大山町	2016/10/21 14:07	大山寺	非住家 (その他)		大山寺で石垣の崩壊が物件発生	文化財担当が現場を確認。倒壊・転石部分をロープ等で困って、通行人、参詣者への被害防止の措置をとっている。今後については、教育委員会で対策を協議。	
計				1	3		0

災害名：平成28年10月21日地震

県管理公共土木施設被害状況

集計日時：...2016年10月23日...7時00分...現在

地区	区分	路線・河川名等	市町村名	大字	被災状況	被害報告額(千円)	復旧工事概要(予定)	備考
中部	河川	一級河川天神川 水栗小瀬川	県地方機関(中部)	三朝町吉田	左岸崩落(河川閉塞はなし)			
鳥取	砂防	恋子谷川	1	箇所	砂防堰堤本体(正面)に斜め方向のクラックが発生。	0		
中部	砂防	旧羽合町危険箇所	県地方機関(倉部)	鹿野町河内				今後詳細調査実施。
中部	砂防	旧宇野保育所グランド横の道路	湯梨浜町					県治山砂防課 32日、旧羽合町危険箇所点検予定(8:17に把握)→他の箇所と合わせて県で点検対応中
鳥取	道路	市道藤原町出百枝線	3	箇所	法面に30cmの亀裂。	0		
中部	道路	一般県道倉吉停車場線	鳥取市		路面上にクラック約10カ所(最大で段差1cm、幅1cm)			通行に支障がないため経過観察中
中部	道路	主要地方道倉吉倉吉線	倉吉市	倉吉市上井	倉吉駅前歩道が陥没			不明
中部	道路	主要地方道倉吉倉吉線	倉吉市	上井町1丁目	馬野建設前の歩道に亀裂、波打ち。12:00			
中部	道路	町道	三朝町	井士	村中の前側3mにわたってクラックあり。(馬野区長)			
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	三朝町	砂原	砂原バス停から上の20~30m上がった辺りに亀裂あり			
中部	道路	市道田原院裏の町道	湯梨浜町		液状化現象。			
中部	道路	石脇から泊にいく道路	湯梨浜町		石脇から泊に行く道路に落石あり(頭より大きいくらい)、グラウンドゴルフ場過ぎて下っていくあたり。13:14			道路水道課へ連絡済み
中部	道路	高辻141	湯梨浜町		高辻141 県民の方から1家に向かう道が崩れている。水路がうまっている。(10/22 11:00)			
中部	道路	新川キャンピングセンター近くの道路	湯梨浜町		墓石が倒れ私道をふさいでいる。			
中部	道路	原地区バンドーラ橋の細い道	湯梨浜町		法面前壊により通行できない。			
中部	道路	大平山道路(味想からのところ)	湯梨浜町		のぼつてすぐ崩落、軽自動車がりぎり通行可。			
中部	道路	宇野グラウンド東側道路	湯梨浜町		宇野グラウンド東側道路の端にきれつあり(約2.5m)10/21 16:40頃			
中部	道路	大平農道	湯梨浜町		法面崩落箇所、道路亀裂4箇所、通行止め実施。			
中部	道路	主要地方道三朝東郷線	湯梨浜町	湯梨浜町別所	波岡時木テール付近 落石(20cmが10個程度)			撤去済
中部	道路	青合羽合道路	湯梨浜町		石段第1高力橋の床板の一部が落下。下の町道の通行止め要請。			
中部	道路	長瀬西武公民館付近 町道	湯梨浜町		法面にクラックあり(TVで確認)。			
中部	道路	潮風の丘から石脇の町道	湯梨浜町		石が落ちてガードレールに止まっている。通行に影響なし。			
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	県庁	三朝町大瀬	三朝町大瀬~倉吉市大原の区間で落石			通行止め



中部	道路	一般国道313号 (北条倉吉道路、 倉吉道路)	北条町戸原 ～倉吉市福 光	県地方機関 (中部)	クラック	全線通行止め (解除時期未定)		
中部	道路	一般国道179号	倉吉市伊木 ～早日町	県地方機関 (中部)	倉吉大橋 橋梁段差 (通行可)	対応中		
中部	道路	主要地方道三朝 東郷線	湯梨浜町引 地	県地方機関 (中部)	東郷大橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	三朝町大瀬 ～倉吉市大 原	県地方機関 (中部)	落石、倒木	全線通行止め (解除時期未定)		
中部	道路	一般県道上井北 糸線	倉吉市小田 ～天徳町	県地方機関 (中部)	小田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	一般県道三朝温 泉木地山線	三朝町三朝	県地方機関 (中部)	路面変状	全線通行止め (解除時期未定)		
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	三朝町樺手 ～三朝	県地方機関 (中部)	路面変状 (段差)	三朝トンネル全面通行止め ・規制解除未定 ・迂回路：一般県道三朝温泉木地山線		
中部	道路	一般県道砥城上 瀬線	倉吉市砥城 ～見日町	県地方機関 (中部)	砥城橋 橋梁段差 (通行可)	10/22(土) 17:00 規制解除 応急対応済み		
中部	道路	一般県道倉吉江 北線	倉吉市砥城 ～倉川町二 丁目	県地方機関 (中部)	三朝寺橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	一般国道482号	三朝町樺本	県地方機関 (中部)	落石	片側交互通行 (解除時期未定) →10/22(土) 11:15 解除		
米子	道路	臨港道路	外江町西工 業団地	境港市	工業用水が漏水。	修繕済み。		
日野	道路	一般国道181 号	江府町江尾	県地方機関 (日野)	法面からの落石により防護ネットが破 れる被害。 落石は路肩でとどまった。	10/22(土) 朝に、維持業者が 応急対策を実施する。		
中部	橋梁	燕起園から東郷 小学校へ向かう 橋	湯梨浜町	湯梨浜町	段差、亀裂が生じている。		0	
中部	橋梁	北条川放水路	北条町	北条町	放水路5号溢されつつあり。	通行止め		
中部	橋梁	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線 橋梁一計	倉吉市八屋	県地方機関 (中部)	竹田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	倉吉市西倉 吉町	県地方機関 (中部)	・市道(西倉吉町北野線)上のマンホ ールまわりで陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。	・倉吉市がバリケードを設置し、全面 通行中止。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。	0	
中部	下水道	天神川流域下水 道中江幹線	北条町江北	県地方機関 (中部)	・町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。	・公社がバリケードを設置し、全面通 行止め中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。		
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	倉吉市見日 (みるか)	県地方機関 (中部)	・県道(砥城上瀬線)上のマンホール まわりで陥没。	・管更生工事中の井木組がバリケード 及び注意表示を設置。 ・通行可。		
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	倉吉市見日 (みるか)	県地方機関 (中部)	・市道上のマンホールまわりで陥没。	・通行可。		
中部	下水道	天神川流域下水 道東郷羽合幹線	湯梨浜町上 浅津	県地方機関 (中部)	・町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。	・公社がバリケードを設置し、片側通 行規制中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。		
下水道一計				5			0	
公共土木施設一計				42			0	

避難所開設状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月23日 7時00分 現在

市町村名	避難所名		受入可能数	開設予定日時	受入開始日時	閉鎖日時	避難所状況(給水・トイレ・食料配給状況等)		現状・課題・対応状況等
	場所	施設名					電 水 気 通	食料、物資等の配給見通し	
鳥取市	鳥取市寺町150	教育センター	580	2016/10/21 17:40	2016/10/21 17:40	2016/10/22 12:00	○	○	避難所1名⇒0名
鳥取市	鳥取市気高町浜村233-2	気高町農業者トレーニングセンター	620	2016/10/21 19:50	2016/10/21 19:50	2016/10/22 4:50	○	○	避難者2名⇒0名
倉吉市	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校	850				○	×	蛇口の水は出ないが、飲料水は足りている。八頭の給水車が来ている。哺乳瓶の消毒器、トイレ水がない。トイレの水がでない。(簡易トイレの水をくんで流す。)トイレ用トイペーパー不足。紙コップがほしい。
倉吉市	倉吉市上灘町136	上灘小学校	846				○	○	昭和町公民館に35名自主避難。
倉吉市	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	277				○	○	紙コップ必要。透析患者あり(月曜日までもつ)、茶葉・カップ種30欲しい。
倉吉市	倉吉市下余戸114	西郷小学校	666				○	○	体育館ではなく校舎に避難。
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	1,224				○	○	簡易ベッド1まだ来ない(マットとビニールケースで仮対応中)。ベットホトルのお茶30本欲しい。
倉吉市	倉吉市中河原775-1	小鷗小学校	986				○	○	
倉吉市	倉吉市沢谷204	北谷小学校	433				○	○	
倉吉市	倉吉市海田西町1丁目	河北小学校	870				○	○	マスク欲しい。

24

倉吉市	社協	福祉センター社協										外にテントを張っている。4. 福吉児童センターに自主避難あり。紙コップ50・皿50・ペットボトルお茶30欲しい。
倉吉市	倉吉市福山30	上小嶋小学校	423									ペーパータオル欲しい(トイレ用)。紙コップ、割りばし、サランラップ、消毒のビニール手袋、食器洗い用洗剤、ウェットシート、単電池6個、使い捨てカイロ欲しい。
倉吉市	倉吉市関金町堀2163	山寺小学校	500									
倉吉市	倉吉市仲ノ町733	成徳小学校	763									付近に車中泊(物資求め)があり。毛布は残り20枚、犬丈夫と思われ。
倉吉市	倉吉市新田405-1	上北条小学校	617									ブルーシート5枚ほしい。マスク、手拭。
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校	965									
倉吉市	倉吉市国分寺88	社小学校	768									2リットル給水袋のため紙コップ必要。明日の朝、漏水が止まる。仮設トイレ設置予定。
倉吉市	倉吉市上福田722-2	高城小学校	598									乳原が1名。割り箸100欲しい。
倉吉市	倉吉市関金町関金宿66	関金小学校	775									
倉吉市	倉吉市尾原500	灘手公民館	414									給水車が対応している。
三朝町	三朝町坂本1525	坂本公民館	160	2016/10/21 17:42	2016/10/21 17:42	2016/10/21 17:42						
三朝町	三朝町横手50-4	三朝町社会福祉センター	270	2016/10/22 9:05								
三朝町	三朝町鎌田	鎌田公民館	20	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00						
三朝町	三朝町牧	牧ふれあい交流館	16	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00						
三朝町	三朝町本泉165-4	本泉公民館	27	2016/10/21 16:17	2016/10/21 16:17	2016/10/21 16:17						
三朝町	三朝町高橋167-3	小鹿地区多目的研修会施設(ハンビセンター)	151	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15						
三朝町	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	239	2016/10/21 15:00	2016/10/21 15:00	2016/10/21 15:00						
三朝町	三朝町山田608	みさき村公民館		2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15						
三朝町	三朝町吉田882-1	吉田とちの館	133	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15						
三朝町	三朝町山田	山田一区公民館	30	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15						

湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬584	ハワイアロハホール	1, 110	2016/10/21 15:13	2016/10/14 15:13				22日17:35 集客室に取材の取材入りを禁止。21:00 ウェルバ ス(消費済)要請送致10/23 6:10 県よりハワイアロハ ホールに弁当400、お茶400到 着、各避難所に配布。役場 124、アロハ181、はまなす 20、舎人会館15、羽衣会館 10、東湖園50を配給
湯梨浜町	湯梨浜町長和田506	羽衣会館	90	2016/10/22 15:20	2016/10/21 15:20				
湯梨浜町	湯梨浜町方地	方地公民館		2016/10/21 17:26					
湯梨浜町	湯梨浜町宇野	地蔵滝集会所		2016/10/21 20:00					
湯梨浜町	湯梨浜町園2286-1	活性化センターはまなす	300	2016/10/21 15:15	2016/10/21 15:15				
湯梨浜町	湯梨浜町方地1208	舎人会館	80	2016/10/21 14:50	2016/10/21 14:50				
湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬2283-2	新川キャンピングセンター	80	2016/10/21 17:26					
湯梨浜町	湯梨浜町宇野	宇野公民館		2016/10/21 17:26					
湯梨浜町	湯梨浜町田畑	老人憩いの家		2016/10/21 17:26					
湯梨浜町	湯梨浜町南谷	南谷公民館		2016/10/21 17:26					保健師を派遣。物資搬入。
湯梨浜町	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協議会 委員支部夏瀬園		2016/10/21 14:59	2016/10/21 14:59				
琴浦町	琴浦町赤碕1140-1	赤碕地域コミュニティセンター (役場分庁)	700	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00			○	
琴浦町	琴浦町宮木239	旧以西小学校	300	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00			○	
琴浦町	琴浦町徳万591番地2	琴浦町役場本庁舎保健センター	100	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00			○	
琴浦町	琴浦町古長186-1	古布庄地域構造改善センター	72	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00			○	
北栄町	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	340	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00			○	
北栄町	北栄町瀬戸22番地1	大栄健康増進センター	90	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/22 12:50		○	
北栄町	北栄町土下121番地	北条健康福祉センター	60	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00			○	
北栄町	北栄町土下100番地	北条ふれあい会館	390	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00			○	
伯耆町	伯耆町溝口	伯耆町役場(分庁舎)	20	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00		○	自主避難所
伯耆町	伯耆町二部	二部公民館	10	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00		○	自主避難所
伯耆町	伯耆町柘原	旧日光小学校	15	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00		○	自主避難所
伯耆町	伯耆町吉長	伯耆町役場 本庁舎	15	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00		○	自主避難所

住民避難の状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月23日7時00分現在

区分	市町村名	地域名	避難者		避難先		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・ 対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名			
自主避難	三朝町	三朝町横手		20	三朝町横手50-4	三朝町社会福祉センター	10月22日 9:05		22日21:00現在20名
自主避難	三朝町	三朝町坂本		13	三朝町坂本1525	坂本公民館	10月21日 17:42		22日19:00現在13名
自主避難	三朝町	三朝町山田地		40	三朝町山田	山田一区公民館	10月21日 17:15		
自主避難	三朝町	三朝町山田		8	三朝町山田608	みささ村公民館	10月21日 17:15		22日19:00現在8名
自主避難	三朝町	三朝町鎌田		5	三朝町鎌田	鎌田公民館	10月21日 17:00		22日19:00現在5名
自主避難	三朝町	三朝町本泉		7	三朝町本泉165-4	本泉公民館	10月21日 16:17		22日19:00現在7名
自主避難	三朝町	三朝町内		80	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日 16:36		22日21:00現在80名
自主避難	三朝町	三朝町牧		14	三朝町牧	牧ふれあい交流館	10月21日 17:00		22日19:00現在14名
自主避難	湯梨浜町			59	湯梨浜町はわい 長瀬	ハワイアロハホール	10月21日 16:04		22日21:00時点
自主避難	湯梨浜町			4	湯梨浜町長和田 506	羽衣会館	10月21日 15:20		23日6:00現在
自主避難	湯梨浜町			8	湯梨浜町方地	舎人会館	10月21日 15:00		23日5:55現在
自主避難	湯梨浜町			35	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協 議会東郷支部東湖園	10月21日 15:00		22日20:00現在
自主避難	湯梨浜町			15	湯梨浜町園2286- 1	活性化センターはま なす	10月21日 15:10		23日6:35現在
自主避難	湯梨浜町			10	湯梨浜町南谷	南谷公民館	10月21日 14:57		21日16:58現在
自主避難	琴浦町			6	琴浦町徳万591番 地2	琴浦町役場本庁舎保 健センター	10月21日 16:00		22日23:50現在

自主避難	北栄町	北栄地区		38	北栄町土下100番地3	北栄町土下100番地3	北条ふれあい会館	10月21日	16:00			23日7:00現在
自主避難	北栄町	北栄地区		17	北栄町土下121番地1	北栄町土下121番地1	北条健康福祉センター	10月21日	16:00			23日6:00現在
自主避難	北栄町	大栄地区		47	北栄町由良宿340	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	10月21日	16:00			23日7:00現在
自主避難	倉吉市			77	倉吉市上井503-1	倉吉市上井503-1	河北中学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			127	倉吉市海田西町1丁目130	倉吉市海田西町1丁目130	河北小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			55	倉吉市福山30	倉吉市福山30	上小鴨小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			34	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市関金町関金宿666	倉吉市関金町関金宿666	関金小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			71	倉吉市長坂新町1231	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			17	倉吉市沢谷204	倉吉市沢谷204	北谷小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			127	倉吉市余戸谷町3059	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			220	倉吉市上灘町136	倉吉市上灘町136	上灘小学校	10月21日				22日20:00現在
自主避難	倉吉市			71	倉吉市中河原775-1	倉吉市中河原775-1	小鴨小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			103	倉吉市仲ノ町733	倉吉市仲ノ町733	成徳小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			28	社協	社協	福祉センター	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			9	倉吉市下余戸114	倉吉市下余戸114	西郷小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			67	倉吉市国分寺88	倉吉市国分寺88	社小学校	10月21日				22日20:30現在
自主避難	倉吉市			121	倉吉市新田405-1	倉吉市新田405-1	上北条小学校	10月21日				22日20:30現在

自主避難	倉吉市			17	倉吉市上福田 722-2	高城小学校	10月21日			22日20:30現在
自主避難	倉吉市			18	倉吉市尾原500	灘手小学校	10月21日			22日20:30現在
		合計	0	1,589						

29

災害名：平成28年10月21日地震

道路通行規制

集計日時：2016年10月23日 07時00分 現在

市町村名 道路管理者	道路種別 路線名	規制場所 延長	規制理由	規制日時 現在規制種類	規制開始日時 当初規制種類	孤立集落有無 迂回路の有無	開通見込 開通見込日時	備考（迂回路等）	災害・事故情報
倉吉市 倉吉市	県道 一般県道蔵城上灘線	倉吉市見日町 0.3km	路面沈下のため	2016/10/22 12:15 全面通行止め	2016/10/22 12:15 全面通行止め	無 有	未定	規制区間：新見日橋～ 見日町交差点（新玉川 橋～一般県道蔵城上灘 線）も併せて通行止め	平成28年10月21日地震
国本庁 国本庁	国道 山陰道	泊草郷IC～ほわいIC (下り線) L=7.8km	設備点検	2016/10/22 4:00 解除	2016/10/21 22:30 全面通行止め	無 有	2016/10/22 4:00		平成28年10月21日地震
県地方機関（中部） 倉吉市	県道 倉吉吉江北線	倉吉市蔵城 L=1.0km	クラック	2016/10/21 23:20 全面通行止め	2016/10/21 23:20 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
倉吉市	県道 一般県道下見関金線	倉吉市関金町森 約1.2km	地震による地滑りの恐 れのため	2016/10/21 20:26 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
国本庁 国本庁	県道 主要地方道鳥取鹿野倉吉線	東伯郡三朝町三朝 L=1.5km	舗装隆起	2016/10/22 17:00 解除	2016/10/21 19:50 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
国本庁 国本庁	国道 国道9号	鳥取市青谷町青谷	路面変状（ひび割れ）	2016/10/21 19:25 片側交互通行	2016/10/21 19:25 片側交互通行	無 有	未定		平成28年10月21日地震
国本庁 国本庁	国道 国道482号	三朝町福本	落石	2016/10/22 11:15 解除	2016/10/21 19:50 片側交互通行	無 有	2016/10/22 11:15		平成28年10月21日地震
国本庁 国本庁	県道 三朝温泉本地山線	東伯郡三朝町三朝	路面変状	2016/10/21 17:00 全面通行止め	2016/10/21 17:00 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
国本庁 国本庁	県道 鳥取鹿野倉吉線	三朝町大瀬～倉吉市大 原 L=0.5km	落石のため	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有	未定	迂回路は現場の指示に よる	平成28年10月21日地震
国本庁 国本庁	国道 国道313号	倉吉西IC～国道9号交 差点 L=9.5km	クラック	2016/10/21 15:50 全面通行止め	2016/10/21 15:50 全面通行止め	無 有	未定	迂回路については現場 の指示による	平成28年10月21日地震
倉吉市 倉吉市	県道 木地山倉吉線	倉吉市堺町 木下イ壱前	建物倒れ	2016/10/22 14:50 解除	片側交互通行	無 有	2016/10/22 14:50	迂回路は現場の指示に よる バス通りは通行止め 10/22（土）14:50瓦 礫除去等完了。規制解 除	平成28年10月21日地震
国 湯梨浜町	国道 山陰道	泊草郷IC～ほわいIC (上り線)	緊急 施設点検	2016/10/23 00:40 解除	2016/10/22 21:00 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
湯梨浜町	町道 母来森線	母来森前	道路陥没	2016/10/22 19:00 全面通行止め	2016/10/22 19:00 全面通行止め	確認中 確認中	未定		平成28年10月21日地震
湯梨浜町	町道 堤防小倉谷線	東郷神社前	島屋にクラックがあり 倒壊の危険があるため	2016/10/22 19:00 全面通行止め	2016/10/22 19:00 全面通行止め	確認中 確認中	未定		平成28年10月21日地震



## 学校の臨時休校等の状況

災害名： 平成28年10月21日地震

集計日時： 2016年10月23日 07時00分 現在

設置者	地域	市町村名	学校名	校種	臨時休校等となる日	臨時休校	始業時間の変更	授業打ち切り	短縮授業	特記事項
学校法人	中部	湯梨浜町	湯梨浜学園	中学校	2016/10/24	○				10/25は授業再開の予定
学校法人	中部	湯梨浜町	湯梨浜学園	高等学校	2016/10/24	○				10/25は授業再開の予定
学校法人	中部	倉吉市	倉吉北	高等学校	2016/10/24	○				10/25は授業再開の予定
県	中部	倉吉市	倉吉農業	高等学校	2016/10/24	○				
県	中部	倉吉市	倉吉養護	特別支援学校	2016/10/24	○				
県	中部	倉吉市	倉吉総合産業	高等学校	2016/10/24	○				
県	中部	倉吉市	倉吉東(全日制・定時制)	高等学校	2016/10/24	○				

10月21日 鳥取県中部地震による水道施設被害状況(10/22 16:00現在)

都道府県	No.	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は漏水等)	給水制限 開始時刻	断漏水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧		状況確認日時
						戸数	人口		戸数	人口		戸数	人口	
鳥取県		倉吉市	上水道区域 鳥取中部地震による管路破損	断水・漏水	2016/10/21 14:07	16,000		漏水調査 給水車対応中(8台)		1,000				
鳥取県	1	湯梨浜町	光吉地内、配水管φ125で破損・漏水	1戸断水	17:00	1	0	断水(仮補して、修理)	1	0	20:30		20:30	
鳥取県	2	湯梨浜町	野花地内、配水管φ75で破損・漏水	15戸断水	17:00	15	30	断水して、修理	15	30	21:00		21:00	
鳥取県	3	湯梨浜町	原地内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日6戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			12:00			
鳥取県	4	湯梨浜町	上淡津地内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			18:30予定			
鳥取県	5	湯梨浜町	門田地内、消火栓で破損・漏水	10月22日20戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			11:00			
鳥取県	6	湯梨浜町	はわい長瀬地内、配水管φ50で破損・漏水	10月22日2戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			14:00			
鳥取県	7	湯梨浜町	地見地内、消火栓で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			16:00			
鳥取県	8	湯梨浜町	地震による配水管漏水による湧り水が、各所で発生			5		給水車対応(自衛隊1台) 今後予定(県外4台、自衛隊2台)			10/22 3:30			
鳥取県		北栄町	配水管破損	断水(解消済み)				断水は10月22日3時30分9分所配水管 修繕 → 復旧済み						
鳥取県		北栄町	漏水	漏水(青木配水池の給水区 域内で発生)				給水車対応(自衛隊1台、県外2台) 今後予定(自衛隊1台)						
鳥取県		琴浦町	八橋地区(ガーテンヒルズ) 地震による取水の湧り	漏水(解消済み)	2016/10/22 17:30	87	267	受水槽内の水入替え → 復旧済み	87	267	2016/10/21 20:50		2016/10/21 21:20	
鳥取県		鳥取市	・漏水6件(空缶弁x1...復旧済み 公簿箱x5...復旧済4件) ・下味野高地区配水池の緊急速断弁 が閉(14335復旧)	・断水(公道漏水修繕に伴う 計画断水)(解消済み) ・漏水8件(解消済み)	10/21 18:00	50		漏水調査5箇所復旧	50		10/21 22:00		2016/10/22 11:00	
鳥取県		米子市	米子市内3カ所で漏水	・漏水3件(解消済み) ・井戸漏水7件(解消済み)				10月21日 21時時点で解消済						



庁舎・公共施設等被害

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月23日 07時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況							
							①人的被害(人数)	区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	
文化施設等	県本庁	倉吉市駄経寺町	倉吉未来中心	鳥取県	2016年10月22日 7時13分	・アトリウムの一部(約140㎡程度)落下 ・セミナール3の天井からパラパラとものが落下 ・アトリウム2階部内壁の仕上げ材等の落下(複数箇所)、鉄骨柱脚部モルタル(等破損箇所)複数箇所で花壇プロック、外構床タイルに破損あり ・アトリウムのトラス基礎部分に著しい損傷(事務所側のトラス基礎)	①人的被害(人数)	区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	
							0	利用者 区分 人数	全壊・全壊・流失 全壊・全壊・流失・半壊・半壊 一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
							0	利用者 区分 人数	半壊・半壊 一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
							0	利用者 区分 人数	一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
							0	利用者 区分 人数	一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
							0	利用者 区分 人数	一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
							0	利用者 区分 人数	一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
							0	利用者 区分 人数	一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
							0	利用者 区分 人数	一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
							0	利用者 区分 人数	一部損壊 床下浸水 合計	0	0	0	0	0
⑥災害時対応処置・対応状況							避難	退去	入院			0円		
⑦その他の被害状況等													0円	

27

庁舎・公共施設等被害

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月23日 07時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況												
							①人的被害(人数)	死亡	重傷者	軽傷者	合計	区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計		
庁舎	中部消防局	倉吉市八屋307-4	倉吉消防署		2016年10月21日 20時48分	車庫と歩道に約5cmの段差(長さ約20m)	①人的被害(人数)	死亡	重傷者	軽傷者	合計	区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計		
							②建物被害	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							③土地被害	流失	埋没	崩壊				区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							④その他						区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	
							⑤被害額合計							区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							⑥災害時応急処置・対応状況							区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							⑦その他被害状況等							区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況												
							①人的被害(人数)	死亡	重傷者	軽傷者	合計	区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計		
県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝町三朝	小鹿第一発電所	企業局	2016年10月22日 17時25分	空気弁からの漏水	①人的被害(人数)	死亡	重傷者	軽傷者	合計	区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計		
							②建物被害	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							③土地被害	流失	埋没	崩壊				区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							④その他						区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	
							⑤被害額合計							区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							⑥災害時応急処置・対応状況							区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							⑦その他被害状況等							区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況												
							①人的被害(人数)	死亡	重傷者	軽傷者	合計	区分	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計		
県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝町三朝	小鹿第二発電所	企業局	2016年10月21日 17時00分	外構にわずかな段差発生	①人的被害(人数)	死亡	重傷者	軽傷者	合計	区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計		
							②建物被害	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							③土地被害	流失	埋没	崩壊				区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							④その他						区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	
							⑤被害額合計							区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							⑥災害時応急処置・対応状況							区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
							⑦その他被害状況等							区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計
														区分 <td>利用者</td> <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td>	利用者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計

44

庁舎・公共施設等被害

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月23日 07時00分 現在

施設の種別	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1) 事故の原因 ・被害概要等	(2) 被害状況																
							①人的被害(人数)	区分 階層	利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	区分 階層	利用者	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	
社会教育施設	琴浦町	琴浦町山川 807-2	県立船上山 少年自然の家	鳥取県	2016年10月21 日 16時41分	船上山少年自然 然の家 宿泊泊 棟2階の壁に 室3室の壁に クック発生	①人的被害(人数)	区分 階層	利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	区分 階層	利用者	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	
							②建物被害	区分 階層							区分 階層								
							③土地被害	区分 階層							区分 階層								
							④その他	区分 階層							区分 階層								
							⑤被害額合計	区分 階層							区分 階層								
							⑥災害時応急処置・対応状況	区分 階層							区分 階層								
							⑦その他被害状況等	区分 階層							区分 階層								

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月23日07:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構 造	被害状況	備 考
公営住宅	鳥取県	末恒第1団地 (鳥取市)	202	1	RC4	53号 ガスが出ない	復旧済
公営住宅	鳥取県	行徳団地	不明	不明	不明	エレベーター停止	復旧済
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし 瓦が全てずっている。	
公営住宅	三朝町	天神団地	24	2	木2	屋根瓦がズレしている	
特公賃	三朝町	天神団地		1	木2	屋根瓦がズレしている	
公営住宅	三朝町	徳本団地	32	1団地	簡平、簡2	石垣の一部が崩れた	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1箇所	木2	2階の樋の一部がズレている	
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	きらり団地	33	2	木2	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。	スイッチを押し止める。

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月23日07:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	-	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地(米子市)	80	1	RC4	トイレのタンクがいっぱいになっても水が止まらない	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	05と104の階段の1段目とCon舗装が口を開けている(以前より大きくなったようだ 入居者情報)	
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	2棟	RC4	2棟西側外壁(妻壁)にヒビ? (位置は未確認)	
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1棟	RC3	1棟101号室前As舗装に段差が来た(数cm)	
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4	RC5	1棟402号から漏水原因は洗濯機の水道金具の破損。下階の302号、202号、102号も量等の被害	住民は、集会所に宿泊
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1	RC4	32号(4階)の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂釜のずれ・移動、換気窓ガラスの破損	住民は土曜まで実家に宿泊
公営住宅	鳥取県	栄第1団地(北栄町)	8	2~3棟	木2	風呂の窓ガラスが破損	
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。	
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内駐草場、通路の舗装、コンクリートにひび割れ、起伏を確認	



公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月23日07:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
県営住宅	鳥取県	浜団地(湯梨浜町)	10	1	木2	2階洋窓の鍵が閉まらない。2階和室網戸フ レームゆがみ	(10号)
公営住宅	湯梨浜町	やよい団地	4	4	木2	大棟及び漆喰の一部脱落	
特公賃	湯梨浜町	浜山団地	13	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	(7-3号室)
公営住宅	湯梨浜町	石脇団地	8	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	(63-2)
町単独住宅	湯梨浜町	はわい長瀬団地	79	2 79	RC5	長押(鴨居の上)と天井に隙間、居室内壁にひ 建物躯体全体基礎部分の3~5cm程度のず れ	(1-206)、(2-108) 1号棟39戸、2号棟40戸 地下埋設管(ガス・水道)は未確認
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階 段の壁の板が浮いている	156号
公営住宅	湯梨浜町	堀の内団地	28	3	簡2	外の庭に穴(128号)、住宅脇の歩道に沈下の様子あり (127号)、玄関の電灯がつかない(151号)	
公営住宅	鳥取県	和田団地(倉吉市)	88	1	RC4	トイレの水が止まらない	
公営住宅	鳥取県	八幡団地(倉吉市)	30	1 1団地	RC3	和室天井際に2cmの隙間発生 駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との接 合部分が破損。	
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	24	1 1団地	RC3	車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物 との接合部に段差が発生。	
公営住宅	鳥取県	高城第一(倉吉市)	20	1 1団地	木平、木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	鳥取県	高城第三(倉吉市)	10	1 1団地	木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	鳥取県	小鴨団地(倉吉市)	14	1 1団地	木平、木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	倉吉市	滝川住宅	22	4	簡平	壁・庇にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷A住宅	19	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷B住宅	20	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	大坪住宅	30	1	RC4	壁にヒビ	
小集落改良住宅	倉吉市	中河原二住宅	4	4	木2	屋根瓦落下	
公営住宅	鳥取県	東和田団地(倉吉市)	10	2	木2	屋根破損、漆喰剥がれ等	
公営住宅	三朝町	森団地	16	1 1団地	木2	石垣の一部に隙間ができています。また、ヒビが入っている箇所もある。	

災害名：平成28年10月21日地震

県・市町村の体制

集計日時：2016年10月23日 7時00分 現在

本部種別		配備体制の名称		県の体制		設置日時		解散日時		備考	
本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	備考	備考
対策本部	非常体制 I	10月21日	14:07	10月21日	14:07	10月21日	14:07	10月21日	14:07	12:12 警戒体制 I → 14:07 非常体制 I	
市町村の体制											
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	備考
鳥取市	警戒本部	警戒配備	10月21日	22:10	10月21日	22:10	10月21日	22:10	10月21日	22:10	21日22:10 第2配備から警戒配備へ移行
米子市	警戒本部	災害準備体制	10月21日	18:30	10月21日	18:30	10月21日	18:30	10月21日	18:30	21日18:30 第一配備体制から災害準備体制へ移行 注意体制から移行 倉吉市役所施設使用不可のため、隣接する市立成徳小学校で開設、 21日15時40分に総合事務所に移動
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部	10月21日	14:40	10月21日	14:40	10月21日	14:40	10月21日	14:40	
境港市	警戒本部	第一警戒体制	10月21日	14:20	10月21日	14:20	10月21日	14:20	10月21日	14:20	
岩美町	対策本部	警戒配備	10月21日	14:30	10月21日	14:30	10月21日	14:30	10月21日	14:30	岩美町対策本部 (21日18:30)
若桜町	その他	警戒体制 第1配備	10月21日	14:26	10月21日	14:26	10月22日	13:00	10月22日	13:00	警戒体制を準備体制に移行し、解除
智頭町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	
八頭町	その他	準備体制	10月22日	20:15	10月22日	20:15	10月22日	20:15	10月22日	20:15	22日20:15 準備体制へ移行
三朝町	対策本部	第3配備	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	
琴浦町	対策本部	災害対策本部	10月21日	14:30	10月21日	14:30	10月21日	14:30	10月21日	14:30	
北栄町	対策本部	非常体制 II	10月21日	14:07	10月21日	14:07	10月21日	14:07	10月21日	14:07	21日 12:30 警戒体制 I 21日 14:07 非常体制 II
日吉津村	対策本部	第2配備体制	10月21日	14:15	10月21日	14:15	10月21日	14:15	10月21日	14:15	
大山町	警戒本部	第1配備	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	
伯耆町	警戒本部	第1配備体制	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	
南部町	その他	警戒配備体制	10月21日	14:15	10月21日	14:15	10月21日	14:15	10月21日	14:15	
日南町	その他	警戒待機	10月22日	19:00	10月22日	19:00	10月22日	19:00	10月22日	19:00	22日19:00に警戒待機
日野町	警戒本部	第1次非常配備	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	10月21日	14:10	担当課職員が待機。
江府町	その他	警戒配備	10月22日	20:15	10月22日	20:15	10月22日	20:15	10月22日	20:15	22日20:15 本部種別をその他へ移行