

資料提供	
平成28年10月24日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (森本)
電話	0857-26-7278

平成28年10月21日地震（第12報）
（10月24日 12時00分現在）

10月24日 12時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第11報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		17名		P1のとおり（重傷3、軽傷14）
住家被害	全壊	2棟		P3のとおり
	半壊	2棟		
	一部破損	410棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	414棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P14のとおり
	半壊	0棟		
	その他 全壊	2棟		
	半壊	1棟		
	計	3棟		
農林水産業施設被害	農作物			調査中
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
	計			
公共土木施設被害	河川	3箇所		P29のとおり
	海岸	箇所		
	砂防	1箇所		
	道路	31箇所		
	橋梁	3箇所		
	その他	6箇所		
	計	44箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

2 避難所開設状況
P 3 2 のとおり

3 住民避難状況
P 3 5 のとおり

4 道路通行規制状況
P 3 7 のとおり

5 県内公共交通機関の運行状況（通常運行（道路規制箇所は迂回））

6 学校の臨時休校等の状況
P 3 8 のとおり

7 水道施設被害状況
P 3 9 のとおり

8 停電情報（10月21日17：38復旧）

9 庁舎・公共施設等被害
P 4 0 のとおり

10 公営住宅等の被害状況
P 4 4 のとおり

11 文化財被害状況
P 4 8 のとおり

12 崖くずれの状況
P 5 0 のとおり

13 県・市町村の体制
P 5 1 のとおり

災害名：平成28年10月21日地震

人的被害・対応状況

2016年10月24日 12時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代		0			竹をとりに出かけて地震後に行方不明	10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見	
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満			1		右手親指亀裂骨折 全治6週間	3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っかけ転倒。	
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満			1		イスから落ちてたんこぶ	こども園で冷やして、保護者に引き渡し済み	
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代			1		道路歩行中 電柱に体をぶつけた		
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代			1		やけど	地震に伴いレストラの調理場でやけどしたもの	
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷		女	20才代			1		20歳代女 頭部負傷		
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中原		不明	10才未満			1		負傷部位不詳	不詳	
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンデ リオン		男	80才代			1		頭部打撲	テレビが落下し頭部に当たった	
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンデ リオン		女	80才代			1		頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつける	
倉吉市	2016/10/21 15:00	倉吉市西福守町		男	70才代			1		足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ	

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等			
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等					
													性別	年代	死亡
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市馬場町		女					1	1	右手首、頭部切創	不詳			
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市内		男	20才代				1	1	頭部打撲	ガラスが頭部に当たった			
岩美町	2016/10/21 14:10頃	岩美西小学校		女	10才代				1	1	打撲	地震がおきたため、教室内にて机の下に隠れようとした際に、机に頭部をぶつけてしまった			
湯梨浜町	2016/10/22 6:18	ア口ハホール		女	30才代				1	1	避難者1名体調不良で厚生病院へ救急搬送				
琴浦町	2016/10/22 9:12	琴浦町笠津		男	10才代				1	1	鳥大医学部へ搬送	昨日テレビで頭部を打撲し搬送された男性、嘔気、気分が悪い			
倉吉市	2016/10/22 9:46	倉吉市葵町722 倉吉市役所		男	60才代				1	1	厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい			
倉吉市	2016/10/22 10:10	倉吉市東町		女	90才代				1	1	清水病院へ収容	昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛			
湯梨浜町	2016/10/22 16:30	湯梨浜町久見		男	80才代				1	1	野島病院へ収容 前頭部3cm割創・腫脹、両下肢しびれ	16:30頃、地震で壊れた自宅屋根の修繕中に2階屋根から転落			
計										0	0	3	14		

災害名：平成28年10月21日地震

住家被害・対応状況

集計日時：2016年10月24日 12時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	被害			浸水		被害概要（判明する範囲で記入）	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部破損	床上 うち解消	床下 うち解消		
三朝町		大瀬			32			屋根の被害等	
倉吉市	2016/10/23 8:10	大原			1			家が傾く	瓦がずれた。玄関庇が落ちた。塀が倒れそう。
倉吉市	2016/10/23 10:27	住吉町			1			家が傾く	建物倒壊しそう。
倉吉市	2016/10/23 14:00	不入岡			1			家が傾く	家が5センチほど傾いている。2階扉が開かない。水、電気は大丈夫。液状化も見られる。
倉吉市	2016/10/23 8:10	国府			1			地盤崩れ	車庫と1階の地盤が崩れて隣家に迷惑がかかりそう。柱1本持っている。水道が漏れている。
倉吉市	2016/10/22 17:56	西倉吉町			1			壁破損	とどめ擁壁の根入れ部分が破損していること。土砂部分にヒビ割れがある。擁壁設置高さが高い。
倉吉市	2016/10/23 9:20	清谷一丁目			1			基礎ヒビ	家の基礎にヒビが入っている（家の周りのコンクリートにヒビが入っている）。柱が倒れている。危険。1階が駐車場、2階が住居。壁が剥がれている。早く直したい。
倉吉市	2016/10/23 8:55	岡			1			柱倒壊	家の敵が曲がり瓦の大半が落ちて家が傾いてしまった。次ぎ来たら倒れそう。窓もあかない。家の中に入れないのでシートを張っておく。
倉吉市	2016/10/23 8:10	国府			1			瓦落下、建物傾く	屋根が四隅、道路側が2ヶ所崩れてグシャグシャ。下の柱が1階と2階の間が折れて壁がひび割れ、力がかかなくなって音が出る。1/3の瓦が割れている。道路に引きそう。
倉吉市	2016/10/23 9:30	大正町二丁目			1			屋根損壊	

倉吉市	2016/10/22 12:00	古川沢					1	屋根瓦落下	屋根瓦落ちた。梁が落ちた。戸が開まらない。 内壁落ちた。ひび割れ多々。廊下天井落ちか けている。
北栄町		さつきヶ丘					1	玄関アプローチに段差ができてい 家と地 面の間に1~2cmすきまがある。庭に亀 裂。	
倉吉市	2016/10/23 14:22	住吉町					1	屋根瓦全損、基礎と壁にひび	屋根(瓦)全損。ただ乗っているだ け。下地 崩れる。いつ落ちてもおかしくない。 工務店 でも対応できないといわれた。基礎→ ひび。 壁→ひび、落ちてい 上の裏がずっている。 基礎の擁壁傾いている。
倉吉市	2016/10/22 13:15	福穂					1	上の裏がずっている	
倉吉市	2016/10/22 15:12	西倉吉町					1	基礎の擁壁傾いている	
倉吉市	2016/10/22 10:39	伊木					1	瓦動く	瓦が動いている。外壁にひび。工務店 にシ トかぶせを頼もうと思っている。 風呂場亀裂で使用できない、自宅敷地 の地盤 沈下も起こっている。 家屋が倒壊する可能性がある。
倉吉市	2016/10/22 10:00	西倉吉町					1	風呂場亀裂、地盤沈下	
倉吉市	2016/10/23	鴨川町					1	家屋倒壊の恐れ	
倉吉市	2016/10/23	北野					1	瓦落下、ヒビ、傾きあり。	
倉吉市	2016/10/23	耳					8	家屋の調査依頼	
倉吉市	2016/10/23	大原					1	屋根の損傷、家屋のゆがみ	集落内の家屋8軒を見てほしい。 屋根が壊れている。家全体がゆがんで いる。
倉吉市	2016/10/23	三江					1	屋根の損傷	棟・瓦の崩れ、太陽光パネルとサン ヒーター が故障。 屋根、ブロック塀、外壁2か所が破 損。プル シート2枚提供。
琴浦町		八橋4区						屋根、ブロック塀、外壁の損傷	屋根の半分が損傷。業者に依頼しプ ルシートで対策済み
琴浦町		八橋4区						屋根の損傷	
倉吉市	2016/10/23	八屋					1	瓦・内壁損傷。	瓦・内壁が落ちた。
倉吉市	2016/10/23	福吉町					1	瓦と壁の損傷	瓦と屋根が崩れている。
倉吉市	2016/10/23	旭田町					1	3階建て。屋根の棟が崩れて落ちてき ている。 ガラスの割れ。電柱に屋根のコーナ ーがぶつ かかって下地が崩れた。 家が傾いている。戸が開かない。	
北栄町		葦波					1	屋根破損	
倉吉市	2016/10/22 14:25	山根					1	屋根破損	屋根之棟頂上が破損(全面)。

倉吉市	2016/10/22 13:00	福吉町						天井等ひび割れ	建物内部何か所かひび割れ。天井ひび割れ1か所。
湯梨浜町		旭						自宅の壁にひび割れ、ずれが生じている。	
倉吉市	2016/10/22 13:00	仲ノ町						ガラス破損	2階のガラス2枚破損。
倉吉市	2016/10/22 13:00	山根						亀裂	古い部分に亀裂。
倉吉市	2016/10/22 13:00	上井						段差	古い建物と新しい建物の間に段差。
倉吉市	2016/10/22 13:00	上井						タイル盛り上がり、亀裂、段差	玄関のタイルが盛り上がっている。水が汚い
倉吉市	2016/10/22 13:00	上灘町						屋根剥がれ落ち	（濁りは少ない）。建物周辺コンクリートタイル亀裂。3センチくらいの段差。
倉吉市	2016/10/22 13:00	生田						壁はがれ	屋根が剥がれ落ちている。
倉吉市	2016/10/22 13:00	上井						亀裂、ずれ	備蓄倉庫と渡り廊下の壁が剥がれている。
倉吉市	2016/10/22 13:50	関金地区?						屋根崩れ	増設部分に亀裂が入り建物がずれている。
倉吉市	2016/10/23	見日町						瓦の落下、壁のヒビ割れ	屋根の上が崩れている。
倉吉市	2016/10/22 16:20	東灘新町						瓦落ち	瓦が落ちた。壁が剥がれてコンクリートにヒビが入った。
倉吉市	2016/10/23 11:40	富海						壁ひび、天井落ち	屋根の種類、瓦落ち。 家の壁に数か所ひび。2階天井が落ち、家族が避難させている。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立						石ずれ、壁落下	本宅の石がずれ。壁5~6枚落下。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立						家屋のずれ	家離れの棟ずれ。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立						家屋、瓦ずれ	家の棟がずれ、瓦が落ちている。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立						家屋ずれ	家の棟がずれ、瓦が落ちている。
倉吉市	2016/10/23 11:30	東町						瓦ずれ	瓦がずれている。
湯梨浜町		田畑						家屋内の壁の崩れ、ガラス割れ、戸が開かない、屋根瓦崩れあり。地震発生時は県外にいて不在だった。	
倉吉市	2016/10/23	東昭和町						内壁損傷	部屋中の壁が落ちた。
北栄町		土下						家の壁が崩れ、サッシがずれた	メガエッグの線が切れている。
北栄町		西園						屋根が亀裂、陥没	
北栄町		みどり2区						屋根がずれ	
北栄町		国坂中						屋根が壊れている	
北栄町		由良宿						屋根としつこいがめがけている	
北栄町		亀谷						通路が危険（把握時間不明）	現在も通路を瓦礫が塞いでいて危険。前の空き家アパートのスレートが落ちてきて危険。
倉吉市	2016/10/23	塚町2丁目						瓦が落ちている。（把握時間不明）	落ちてきて危険。
倉吉市	2016/10/23	上井町1丁目						瓦・家の損傷（把握時間不明）	瓦と建屋がゆがんでいる。
倉吉市	2016/10/23	上井							

倉吉市	2016/10/22	上井町1丁目							屋根が崩れたので、ブルーシートをか けてほしい。
倉吉市	2016/10/22	倉吉市小田東			1				屋根が崩れた。
倉吉市	2016/10/22	みどり町			2				瓦がずれている。
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1				屋根、塀一部破壊
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1				母屋屋根等被害、事務所屋根被害
倉吉市	2016/10/22	みどり町			2				壁にヒビ
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1				敷地西南端の壁が崩れそう
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1				母屋屋根、離れ屋根、門柱被害
倉吉市	2016/10/22	みどり町			40				40戸 屋根被害あり
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1				屋根、土間被害
北栄町	2016/10/22	江北			1				玄関の壁に亀裂。
湯梨浜町		松崎駅前			1				松崎駅前の澤の湯と北野さんの間の家 が道路 に面した屋根がかたむいて危険。→建 設水道 課へ対応依頼
北栄町		江北			1				屋根傾き
倉吉市	2016/10/22	堺町2丁目			1				ガラス割れ
北栄町		宇谷地区			1				屋根瓦が全て落ちてブルーシートをしてい る。
湯梨浜町		大屋北			1				家のブロックが4m傾いている
北栄町		西園			1				数軒瓦が落ちていている。
湯梨浜町		中興寺			1				瓦落下。壁、階段にヒビ
北栄町		西園			1				雨樋が壊れた。
北栄町		西園			1				瓦が落ちた
北栄町		江北			1				窓ガラス割れ、窓枠ゆがみ、壁のひび 割れ、 屋根瓦が崩落
倉吉市	2016/10/22	住吉町			1				母屋の土壁に隣の納屋が傾いてくっつ いてい る。
北栄町		住吉町			1				外壁等にヒビ割れ発生。
北栄町		八橋7区			1				外壁・地盤にヒビ、内装・内壁に割れ 目、ク ロス・タイルが破損。家は傾いてい る。倉庫 はズレている。
北栄町		弓原浜			1				家の傾いている。 屋根瓦が10枚程度落ちかけている 家の灯ろうなどが倒れる。瓦2~3枚ず れてい る。
北栄町		大杉			1				家が傾きかけていて、8面のガラスが 開いた まま元に戻らない。窓ガラスが割れ た。ふす ま開け閉めできない。
北栄町		大杉			1				家の瓦のスレ、玄関タイルの落下、家 の石垣 に亀裂
北栄町		大杉			1				墓の灯篓が倒れている。(周辺もすべ て)
北栄町		大杉			1				墓地の墓石・灯ろうが倒れる。

琴浦町		逢東5区					1		家の瓦が落下。玄関の土塀が35cm四方落下	
琴浦町		八橋4区							家の敷地内に地割れ、外壁ブロックにヒビ割れ	家の食器棚から多数の食器が落下。寺の墓の灯籠が倒れている。
北栄町		国坂					1		屋根がはがれた。	屋根がはがれてシートして雨対策している。
倉吉市	2016/10/22	東町					1		道路に屋根が落ちそう。	部屋の中の写真とってある。
北栄町		みどり西					1		本宅風呂タイルはがれ	道路に屋根が落ちそう。
倉吉市	2016/10/22	上神					1		民家のブロックが倒れそう。	民家のブロックが倒れそう。
倉吉市	2016/10/22	大谷茶屋					1		民家住宅壁面に4～5か所亀裂	民家住宅壁面に4～5か所亀裂
湯梨浜町		小鹿谷、高辻地区					2		車庫のような建物の壁にひびあり。小鹿谷4 5 2瓦が100枚くらいずれている。 小鹿谷 梨畑方面 鳥居が崩壊、梨が7から8割落下 高辻地区：墓石落下多数 屋根瓦がずれ落ちている。今後また落ちそう。	(業者が応急処置実施中)
北栄町		国坂					1		瓦ずれ3軒、玄関タイル剥がれ1軒、自主避難 難者あり	
北栄町		西新田場					1		瓦が落ち2～3枚割れる。	墓石倒壊し、灯ろうが倒れる。
琴浦町		笠原					1		民家の壁が大きく落ちている。	民家の壁が大きく落ちている。
倉吉市	2016/10/22	穴窪					1		民家の石垣が道路側に彫らんんでいる。	民家の石垣が道路側に彫らんんでいる。
倉吉市	2016/10/22	古川沢					1		民家の塀が落ちかけている。	民家の塀が落ちてくれている。
倉吉市	2016/10/22	大塚					1		民家の倉庫が道路側に傾く。	民家の倉庫が道路側に傾く。
倉吉市	2016/10/22	小田東					1		民家の納屋の庇が落ちている。	民家の納屋の庇が落ちてくれている。
倉吉市	2016/10/22	穴窪					1		裏山の直径1mの木が倒れ、物置がつぶれた。	裏山の直径1mの木が倒れ、物置がつぶれた。
倉吉市	2016/10/22	大鳥居					1		3階建ての壁が落ち、亀裂が入っている。	3階建ての壁が落ち、亀裂が入っている。
倉吉市	2016/10/22	明治町					1		空き家の塀が市道側に傾き、住民が私有地側に押し込んでいる。	空き家の塀が市道側に傾き、住民が私有地側に押し込んでいる。
倉吉市	2016/10/22	小田					1		石垣が倒れ通行止め中。	石垣が倒れ通行止め中。
倉吉市	2016/10/22	新田					1		上余戸公民館前の民家の土が落ちた。	上余戸公民館前の民家の土が落ちた。
北栄町		みどり1区					1		瓦がずれている	
倉吉市	2016/10/22	上井2丁目					1		ガラスが割れて瓦は落ちそう。	無人、築50年。娘が管理しているが、ガラスが割れて瓦は落ちそう。
北栄町		由良宿					1		家屋屋根ずれ有	瓦落ちはなし
北栄町		由良宿					1		屋根瓦割れ落ちている。室内壁には亀裂有。	
北栄町		西園					1		ブロック塀が倒壊しそう。	

北栄町		北尾					家が傾いている。ブロック塀も壊れている。	1						家が傾いている。ブロック塀も壊れている。内・天井等の落下の危険あり。外壁も同様 通行人に危険あり						
湯梨浜町		旭						2												
倉吉市	2016/10/22	余戸谷町					ブロック塀が崩れそう。	1						ブロック塀が崩れている。ブルーホーム構に傾いている。						
湯梨浜町		田畑					瓦ずれ・落下	1						屋根瓦ずれている。落ちた瓦あり。隣の家に落ちていた→写真撮影、個々でブルーシート対応すること、片付け対応するよう伝え済 み						
北栄町		江北					玄関・戸のずれ	1						洗面所天井抜け落ちる、壁の土落ちる。台所の のかべ、蔵にひび、垂離あり。車庫に ずれ、 住む家を探している (3人)						
北栄町		国坂					屋根瓦ズレ、玄関周りにヒビ、壁割れ	1												
湯梨浜町		方地					天井・壁土落下、壁・蔵にひび、垂離、車庫 ずれ	1												
北栄町		由良宿					屋根のずれ	1												
倉吉市	2016/10/22	小嶋					瓦が落ちそう。	1												
北栄町		大島					門のところのタイル落ちている	1												
北栄町		西園					家の傾き	1												
北栄町		下神					本宅大屋根がかなりやられている	1												
湯梨浜町		宇野6班					屋根瓦、畝瓦の落下、天井落下	2						屋根瓦、畝瓦の落下数件あり、家中の 天井落下 下1件あり						
北栄町		西園					本宅屋根瓦はぐれている	1												
倉吉市	2016/10/22	小嶋					屋根棟・家の壁が内外とも落ちてい る。離れ の瓦がずれた。	1						屋根棟・家の壁が内外とも落ちてい る。離れ の瓦がずれた。 外壁及び屋根瓦が落下した。						
琴浦町		下伊勢1区					外壁及び屋根瓦の落下	1												
北栄町		江北					大屋根のずれ	1												
琴浦町		下伊勢第二団地					倉庫が倒れそう	1						倉庫が倒れそうになっている。→建設 課へ連 絡済						
倉吉市	2016/10/22	丸山町					瓦が30cmくらいずれている。	1												
倉吉市	2016/10/22	大宮					水が出ない。屋根も被害あり。	1												
琴浦町		東桜ヶ丘					屋根瓦の破損	1												
北栄町		国坂					瓦が壊れている。壁にヒビが入ってい る。	1												
琴浦町		国実					倉の壁を破損	1												
琴浦町		八橋					瓦及び天井の一部破損	1												
							倉の壁が落ちた。墓の灯籠が倒れた。 屋根瓦及び天井の一部が落ちた。	1												

北栄町	北屋								塙が崩れている		自車は通れる。
湯梨浜町	田畑								屋根の葺半分くらいおちている		ブルーシート受け取り済み
倉吉市	湊町	2016/10/22							民家の外壁にひび		民家の外壁にひび。
湯梨浜町	旭								瓦落ちている。かべにもひび道路に落ちそう		
北栄町	妻波								1階障子が動かないほど天井が下がっている		
北栄町	江北								屋根の1番上が落ちて瓦が10枚程度落ちた		
北栄町	下神								家が壊れた		
北栄町	西園								藪の前のひさし屋根が落ちて横中の壁がかなり落ちている		
北栄町	下神								前の家の瓦がかなりずれている		
倉吉市	下余戸	2016/10/22 7:30							屋根崩落		屋根の瓦がほとんど落ちた。外壁にひび割れ。
倉吉市	富海	2016/10/22 7:08							屋根破損		風呂のひび割れ。表彰状のガラスが割れた。
倉吉市	米田町	2016/10/22							石垣(2m x 10m)が全部倒れ、水路をまたいで隣の家に倒れている。土地に地割れ。		屋根瓦がぐれている。ブルーシートを大工さんに頼んだ。
湯梨浜町	宇谷								家の中壁にひび、タイルこわれる		石垣(2m x 10m)が全部倒れ、水路をまたいで隣の家に倒れている。土地に地割れ。
湯梨浜町									瓦が落下		母屋の瓦がずれている。土壁が露出し
湯梨浜町									瓦落下		ている。
北栄町	江北								玄関の壁が3カ所落ちた		
倉吉市	岩倉(永昌寺)	2016/10/22 6:30							屋根が崩落		屋根が落ちてきている。壁文化財(五輪塔、地蔵)が倒壊。寺〜境内〜畑の地割れが酷い。
倉吉市	米田町	2016/10/22							家の前にある塙が倒れている		家の前にある塙が倒れている。
倉吉市	秋吉西町	2016/10/22 6:25							瓦ずれ		瓦がずれている。
北栄町	由良宿								無人の持宅の瓦がずっている。かなり柱がゆがんでい		
北栄町	下神								本宅の屋根ズレ。農舎倉庫3棟も倒れそう		
倉吉市	大川内	2016/10/22 6:11							石垣崩落		家の前の石垣が2箇所水路に落ちてしまった。
倉吉市	不入岡	2016/10/22							瓦が落ちた		瓦が落ちた。
北栄町	由良宿								屋根に崩れあり		
倉吉市	大宮	2016/10/21 22:43							瓦崩落		自宅の瓦が落ちてきている。
倉吉市	大谷茶屋	2016/10/22							瓦が落ちてきている		瓦が落ちてきている。

北栄町	弓原							1	家屋倒壊しそう。	本宅に付随した建物が本宅の方に倒れ、その影響で本宅もずれた模様。道路に面している1階の屋根ぐららの高さから1mくらい道路にはみ出している。通行は出来る。壁にひび、家屋被害。
倉吉市	和田東町	2016/10/22						1	壁にひび、家屋被害。	自宅前の石垣が崩れ、落ち用水路を塞いでいる。
倉吉市	上神	2016/10/21 22:02						1	石垣崩落	
北栄町	西園							1	屋根瓦が落ちて雨にぬれる	
北栄町	国坂							1	大屋根が落下しそう。	大屋根が今にも落ちそう。うねが滑って落ちている。プルシートが欲しい。
倉吉市	大原	2016/10/21 21:24						1	庭に亀裂	家の庭に5cmの亀裂が10mにわたっている。ブロック塀が田に倒れそう。
倉吉市	虹ヶ丘町	2016/10/21 19:44						1	駐車場地割れ	自宅裏の駐車場に地割れ。町内に3~4cmの地割れ。側溝と道路の間に2cmくらいあり。
三朝町	三朝町井土							4	屋根の被害	倒壊家屋なし、屋根の被害4軒、水の濁りあり、道路のひび割れ2か所、崖崩れ・落石6か所
北栄町	由良宿							1	空家が半壊	壁が半壊
倉吉市	三江	2016/10/21 20:14						1	瓦が屋根から落ちた。プルシートが必要。	壁が瓦が大きい道路に向けて30cm。瓦が屋根から落ちた。プルシートが必要。
倉吉市	西倉吉町	2016/10/21						1	瓦がずれている。玄関のコンクリートがいがいでいる。2階が傾いている。	瓦がずれている。玄関のコンクリートがいがいでいる。2階が傾いている。
北栄町	北条島							1	個人宅のタイルはがれ等	玄関のタイルがはがれている。玄関のドアが開かない。側溝のヒビあり
北栄町	西園							1	個人の離れ兼作業場の屋根が崩れそう。	
倉吉市	福光	2016/10/22 6:12						1	一部崩壊	2階サッシ外れ、屋根がはがれ、壁にひび
北栄町	下神							1	個人宅庭の灯籠崩れ(3メートル)	
北栄町	西高屋							1	個人宅の屋根崩れ	
倉吉市	国府	2016/10/21 19:09						1	屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥がれている。隣家の塀が道路側に倒れている。	屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥がれている。隣家の塀が道路側に倒れている。
北栄町	由良宿							1	個人宅横にある川のブロック塀に亀裂	
北栄町	由良宿							1	個人宅の屋根崩れ	

北栄町		原					屋根が落下	個人宅前付近道路に屋根が落ちて封鎖。
倉吉市	16:07	巴谷町		1			瓦が落ちた	屋根の瓦が落ちた。
倉吉市	2016/10/21	伊木		1			瓦が1、2枚落ちそうになっている	瓦が1、2枚落ちそうになっている
倉吉市	2016/10/21	東蔵城町		1			瓦が落ちて、扉のしまりが悪い	瓦が落ちて、扉のしまりが悪い。
倉吉市	16:05	黒見		1			瓦が落ちた	屋根の瓦が落ちた
北栄町		由良宿		1			個人宅建物2階ガラス落下	
北栄町		由良宿		1			家屋が傾いている	
三朝町		三朝町砂原		1			瓦被害	家の傾壊はないが瓦の落下多数
倉吉市	2016/10/21	上米積		1			瓦が農道に落下	瓦が農道に落下
湯梨浜町		田後		1			田後神社本殿西側に2cmずれてい	
北栄町		江北		1			の灯籠が数本倒れている。	
北栄町		国坂		1			個人宅の壁が崩落。	
北栄町				1			外壁崩れ	通行止め
北栄町				1			隣の家の蔵が自分の家に倒れこんでい	
北栄町		国坂		1			屋根瓦がズレ波打っている。	
倉吉市	2016/10/21	東昭和町		1			鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ	鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ
三朝町		三朝町山田		33			屋根の被害	屋根の被害が30~33軒
三朝町		三朝町赤松		8			人家被害	瓦、壁のひびなど8軒
三朝町		三朝町恩地		1			瓦、石垣の被害	瓦の落下、石垣の崩れが多数
倉吉市	2016/10/21	みどり町		1			屋根瓦のずれ10棟。空家1棟倒壊しそ	屋根瓦のずれ10棟、空家1棟倒壊しそ
三朝町		三朝町森ほか		19			瓦ずれ、雨樋ずれ	町営住宅森団地16軒、天神3軒
湯梨浜町		湯梨浜町田畑		1			屋根被害。屋根が崩れ隣に落ちている	レスポータル手前橋の前に段差あり
三朝町		三朝町本泉					瓦の破損等	瓦のうねりが集落の4~5割、瓦の崩
三朝町		三朝町牧、赤松					瓦破損	れが1、2軒
倉吉市	2016/10/21	不入岡		1			本宅2階の棟の一部崩れ。屋根のずり	牧、赤松地区内の家屋の瓦が落下
北栄町		六尾北団地		1			風呂場にヒビが入った。	本宅2階の棟の一部崩れている。屋根
三朝町		三朝町東小鹿					瓦破損、壁崩れ	のずり
倉吉市	2016/10/21	秋喜新町		1			屋根の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。	落ちてい
倉吉市	2016/10/21	寺谷		1			川のコックリートから水漏れ	瓦が16軒、壁崩れが15軒、水道破
倉吉市	2016/10/21	国府		1			瓦が落ちている	裂2件、
北栄町		東新田場		1			屋根瓦の落下の危険有り。	ガラス割れ3件、いでのらはら水道が
倉吉市	2016/10/21	国府		1			瓦がずれている、壁のはがれ	茶色に
								濁っている
								瓦の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。
								輪王子
								川のコンクリートから水漏れ
								施設建物被災。全員、倉吉未来中心へ
								避難。
								宿泊困難なため避難先を社協と調整
								中。
								瓦が落ちている
								瓦がずれている、壁のはがれ

倉吉市	2016/10/21	大宮								自宅内外の被害 瓦がずれている	自宅内外の被害(詳細不明) 瓦がずれている
湯梨浜町	2016/10/21	みどり町 方地								覚善寺ブロック塀、石灯籠一部崩落。 瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター 水漏れ	瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター 水漏れ
倉吉市	2016/10/21	北野								人家被害	瓦落ち、蔵の壁が何軒かある。墓石が 倒れて いる。
三朝町		三朝町余戸								家屋被害	瓦と屋根の基礎部分が半分倒壊 玄関横の土壁が落下。また、外壁もは がれか けている。
湯梨浜町		湯梨浜町田後								土壁の落下	屋根瓦がずれた。 瓦が落ち、玄関にひび
琴浦町		下三本杉								屋根瓦のずれ	壁が落ちた
倉吉市	2016/10/21	徳万								瓦が落ち、玄関にひび	加谷地内で屋根れが3件、屋根の崩れ が4件、 岩が落ちている。バスが通行できな い。
湯梨浜町		国府 宇谷		10						屋根瓦落下10軒。 壁が落ちた	
倉吉市	2016/10/21	東昭和町								壁が落ちた	
三朝町		三朝町加谷								崖くずれ、屋根の崩れ、落石	
北栄町		下神			1					家屋の柱が折れ、半壊。	
北栄町		国坂								家屋の壁が崩れた	
琴浦町		いなり住宅								瓦の落下	屋根瓦の落下及びずれている。
北栄町		由良宿								窓ガラスサッシが崩落	
北栄町		大野								屋根瓦のズレ有り	
北栄町										ブロック塀崩れあり	
北栄町	2016/10/21 15:57	米里								屋根の瓦のズレ	車に避難
湯梨浜町		高辻								瓦、屋根崩れ雨漏りしている。	
北栄町		松神								屋根の崩れ、家の傾き、ブロック塀倒 壊	
湯梨浜町		国信								屋根が落ちていている。業者に連絡しても 対応で きない。	
琴浦町		八橋5区								瓦と壁の損壊	瓦と壁が落下した。
琴浦町		浦安								部屋の壁が落下	部屋の壁が落下した。
湯梨浜町		山田								屋根瓦のずれ	屋根瓦がずれた。
湯梨浜町		湯梨浜町上橋津								上橋津瓦落下	上橋津で瓦落下
湯梨浜町		湯梨浜町宇野地区内								宇野地区瓦落下	瓦が20~30枚落下。
北栄町	2016/10/21 14:07	米里								屋根が崩れそうな家屋あり。	
北栄町		下神				1				家屋の倒壊	個人宅が倒壊した。 地区の半数の瓦が落下。新しい家屋は 問題な し。
三朝町	2016/10/21 15:00	三朝町天神									
三朝町		三朝町天神								瓦の破損	半数の家屋の瓦が落下している
湯梨浜町		湯梨浜町内								玄関扉が開かない	壁われ、扉破損で玄関扉が開かない。
湯梨浜町		湯梨浜町方地								方地区内ブロック塀倒壊	地区内のブロック塀倒壊
湯梨浜町		湯梨浜町田後								田後民家ブロック塀倒壊	民家のブロック塀倒壊
湯梨浜町		田後								ブロック塀倒壊	
琴浦町		上赤碕								屋根瓦落下	屋根瓦が落下。
湯梨浜町		漆原								屋根ずれる10件	

琴浦町		山田					1		瓦のずれ及び壁の損壊	屋根瓦が3ヶ所ずれる。壁が損壊。
琴浦町		下伊勢					1		屋根の漆喰が落下	屋根の漆喰が落下した。
琴浦町	2016/10/21 14:07	上三本杉					1		瓦の落下	屋根の瓦が落下した。
北栄町	2016/10/21 14:07	弓原浜	1						個人宅が倒壊。	けが人なし。
湯梨浜町		湯梨浜町引地、野花地					1		引地、野花瓦落下あり	瓦落下あり
湯梨浜町	2016/10/21 14:00	湯梨浜町漆原					10		漆原地区瓦落下	漆原地区 民家10軒 瓦落下
琴浦町	2016/10/21 14:07	立石区					1		瓦の落下	屋根の瓦が落下した。
琴浦町	2016/10/21 14:07	徳方					1		屋根瓦落下	屋根瓦が落下した。
琴浦町	2016/10/21 14:07	八橋3区					1		壁及び灯ろうが崩れている	壁及び灯ろうが崩れている。
倉吉市	2016/10/23 8:10	大原					1		家傾く	瓦がずれた。玄関底が落ちた。壁が倒れそう。
		計	2	2		410	0	0	0	0

災害名：平成28年10月21日地震

非住家・文教施設被害・対応状況

集計日時：2016年10月24日 12時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	建物種別	損壊		被害概要(判明する範囲で記入)	現状・課題・対応状況等	被害額
				全壊	半壊			
鳥取市	2016/10/21 14:07	福部未来学園中学校	公立文教施設			ガラス破損	玄関ガラスにひびが入る	
鳥取市	2016/10/21 14:07	湖東中学校	公立文教施設			防火扉破損	3階防火扉破損	
鳥取市	2016/10/21 14:07	浜村小学校	公立文教施設				図書室壁時計落下により破損	
鳥取市	2016/10/21 16:03	国府中学校	公立文教施設			天井板落下	国府中学校 2階図書室と多目的室の建物の間の天井板(0.3 x 1 m)が落下しているのを確認	
鳥取市	2016/10/21 16:05	白兎養護学校	公立文教施設			建物及び敷地内部分被害	対応確認中 ・生活室浴室、高等部棟3階男子トイレ壁タイルの亀裂隆起 ・小中学部玄関床タイルの亀裂拡大 ・校舎内廊下、床、壁ひび割れの発生及び拡大複数箇所 ・校地内地面の亀裂発生複数箇所 ・事務倉庫壁面ブロックの亀裂拡大	
鳥取市	2016/10/21 17:58	鳥取養護学校	公立文教施設			3カ所ひびあり		
鳥取市		青谷小学校	公立文教施設			コンクリートのほがれ	体育館壁のコンクリートが落下	
鳥取市		湖山小学校	公立文教施設			校舎のひび	南北校舎の護目の柱が傾く	
鳥取市		若葉台小学校	公立文教施設			校舎のひび	管理棟と南校舎の境目にひび	
鳥取市		鳥取県埋蔵文化財センター青谷調査室	非住家(公共建物)			土器破損	収蔵展示室に保管している土器3個破損	
鳥取市		鳥取市役所駅前南庁舎駐車場	非住家(公共建物)			コンクリートのほがれ	鳥取市役所駅前南庁舎駐車場のコンクリートの一部はがれあり	
鳥取市	2016/10/21 18:57	ジャパニーズブレイン鳥取工場	非住家(その他)			製造中のガラス基板に一部被害の様相	情報収集中	
鳥取市	2016/10/21 19:06	ユーシー産業	非住家(その他)			壁一部剥がれる		
鳥取市	2016/10/21 19:08	大宝工業関西カンパニー	非住家(その他)			建物の破片あり(小)		
鳥取市	2016/10/21 19:09	トリマー	非住家(その他)			ガラス割れ、落下物あり		
鳥取市	2016/10/21 19:28	サンマート	非住家(その他)			瓶詰の商品が落下(実損1万円程度)		
鳥取市	2016/10/21 19:31	鳥取旭工業	非住家(その他)			窓ガラス1枚破損(実損1万円程度)		
鳥取市	2016/10/21 19:31	ハレットどっとり	非住家(その他)			商品落下(実損2千円程度)		
米子市	2016/10/21 17:56	鳥取養護学校ひまわり分校	公立文教施設			壁にひび など	パソコン室の壁にひびあり。防火扉が降りたまま。	
米子市	2016/10/21 18:01	養生養護学校	公立文教施設			壁にひび	情報処理室の壁にひびあり	
米子市	2016/10/21 14:07	米子市本通り商店街	非住家(公共建物)			アーケード一部破損	アーケードの一部破損し垂れ下がっている。現在立ち入り制限をしている。10月21日14時50分 米子市の商店街アーケードの一部破損したとの連絡が米子市役所にある。10月21日15時10分 アーケードの一部が破損(少し屋根が落ちたこと)を確認。	
米子市		米子市商店街アーケード	非住家(その他)			米子市商店街アーケードが一部破損		
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉市立明倫小学校	公立文教施設			教室棟でひび割れ、体育館の瓦葺屋根にスレ	仮設トイレが必要	

新規★

倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉西高校	公立文教施設				教室・校舎壁に亀裂、校舎入り口等階段コンクリートの破損、学校入り口通路一部アスファルトの盛り上がり壁が一部剥離している。室内プールの異常ランプ点灯。
倉吉市	2016/10/21 18:00	倉吉養護学校	公立文教施設			壁の剥離 など	
倉吉市	2016/10/21 18:56	高城小学校	公立文教施設			天井ブレス切断	体育館が危険なため、管理教室棟が避難場所となっている。体育館の天井ブレス切断あり。使用不可。
倉吉市	2016/10/21 18:59	上小鴨小学校	公立文教施設				周辺は断水しているため、高架水槽のタンクが空になった段階で断水
倉吉市	2016/10/21 19:01	久米中学校	公立文教施設			使用不可	北校舎西側棟、1階陶芸室、2階多目的室、3階COM室使用不可
倉吉市	2016/10/22 17:00	北谷小学校	公立文教施設			瓦落下	体育館の瓦落下。使用不可。
倉吉市	2016/10/22 17:00	西中学校	公立文教施設			天井ブレス切断	天井ブレス切断あり。使用不可。
倉吉市	2016/10/22 17:00	東中学校	公立文教施設			ボルト伸びている	基礎と鉄骨をつなぐボルトが伸びている。使用不可。
倉吉市		倉吉農業高	公立文教施設				10/24は安全確認と片付けのため、随時休校予定。
倉吉市		倉吉総合産業高	公立文教施設			校舎ガラス割れ、壁にヒビ、基礎にヒビあり。校内散乱、寮は状態が良くないので当面閉鎖。牧場が断水。	通学困難者は当面公欠。大山乳業農協が給水車で牧場への給水支援を実施。
倉吉市		倉吉東高	公立文教施設			グラウンドには敷が所地割れあり。窓ガラスひび割れ、壁のひび割れ、渡り廊下にひび割れ。体育館は、ボルト落下。	グラウンドに避難していた近隣住民は、公民館へ避難。
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉北高等学校	私立文教施設			校舎ガラス割れ、教室騒音、グラウンド割れ	24日の授業は余震の状況を見て23日に判断。
倉吉市						施設に損傷多数	○損傷箇所・同窓会館の屋根が波打って瓦が落ちている状況 ・建物の壁に小さいひび割れ多数 ・玄関、渡り廊下の床面が盛り上がり。 ・柔道場のガラスが1枚割れた。 ・古い倉庫の壁面がゆがんでいる・野球場のナイター照明が1つ壊れた・第二校舎入り口柱根元のコンクリート剥落 ・第2校舎の防火シャッターが各階ともゆがんで閉まらない。 ○対応状況：本日午前7時から校舎を回って点検した。 月曜日の授業を行うかどうかは現在検討中。
倉吉市	2016/10/21 14:07	鳥取看護大学・鳥取短期大学	私立文教施設			施設にひび、屋根に破損、給水管の破裂	事務局職員が10/22出勤して調査中。調査に時間がかかる。22、23日に予定されていたシグナス祭を中止。まずは事務局の機能の復旧中。
倉吉市		鳥取県立厚生病院	非住家（公共建物）			水の濁り発生	

★

倉吉市	2016/10/21	母子生活支援施設 ブルーインター	非住家 (公共建物)			貯水槽につながらる配管が破損。現在は水を止め、貯水槽に残っている水を使用している。現在修理を依頼中。夕食も終わり、現段階では支障は出ていない。
倉吉市	2016/10/21	皆成学園	非住家 (公共建物)			上水道の断水
倉吉市	2016/10/21 19:46	信用保証協会倉吉支所 (倉吉商工会議所会館内)	非住家 (公共建物)			入口のガラス破損、壁落下、部屋に入れない状態。
倉吉市	2016/10/21 20:13	倉吉市長坂新町1.2.3.1	非住家 (公共建物)			壁のひび割れ等
倉吉市	2016/10/22	希望の家	非住家 (公共建物)			屋根に被害
倉吉市	2016/10/22	八屋	非住家 (公共建物)			民家前のマンホールが5cm上昇。
倉吉市	2016/10/22	穴窪	非住家 (公共建物)			民家の横の道路が40mほど10cm下がっている。
倉吉市	2016/10/22 9:15	西倉吉町	非住家 (公共建物)			電柱下液体化
倉吉市	2016/10/22 11:40	伊木	非住家 (公共建物)			マンホール隆起
倉吉市	2016/10/22 12:55	東昭和町	非住家 (公共建物)			水吹き出し
倉吉市	2016/10/22 13:00	みどり町 (ひまわり保育園)	非住家 (公共建物)			水漏れ
倉吉市	2016/10/22 13:00	海田西町 (あゆみ保育園)	非住家 (公共建物)			亀裂
倉吉市	2016/10/22 13:00	関釜町郡家	非住家 (公共建物)			石垣沈没
倉吉市	2016/10/22 13:15	円谷町	非住家 (公共建物)			市道ひび、墓地全滅
倉吉市	2016/10/22 13:48	みどり町	非住家 (公共建物)			地面亀裂
倉吉市	2016/10/22 14:31	西倉吉町	非住家 (公共建物)			崖崩落
倉吉市	2016/10/22 15:00	虹ヶ丘町	非住家 (公共建物)			地割れ
倉吉市	2016/10/22 15:00	下余戸	非住家 (公共建物)			市道亀裂
倉吉市	2016/10/22 15:17	北野	非住家 (公共建物)			崖崩れ
倉吉市	2016/10/22 15:20	伊木	非住家 (公共建物)			電柱倒れそう
倉吉市	2016/10/22 15:30	海田東町	非住家 (公共建物)			温水器が転倒した。
倉吉市	2016/10/22 15:33	中河原2	非住家 (公共建物)			コンクリートずれ
倉吉市	2016/10/22 15:39	産業人材育成センター倉吉校	非住家 (公共建物)			実習棟階段ホール壁面に亀裂 (2カ所)、開発支援装置室天井漏水
倉吉市	2016/10/22 16:00	湊町 (湊町公園)	非住家 (公共建物)			地盤隆起
倉吉市	2016/10/22 18:45	米田町	非住家 (公共建物)			橋に亀裂
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立 (一の滝)	非住家 (公共建物)			水路埋まる
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立	非住家 (公共建物)			水路破損
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立	非住家 (公共建物)			石垣崩壊

倉吉市	2016/10/23 12:00	虹ヶ丘町		非住家 (公共建物)		階段ひび	虹ヶ丘丘に上がる階段にひびあり。建物壁面のクラックや剥落等で使用できない状態であったが、電話が復旧したことから応急で簡易診断を行い、一先ず執務室で連絡をとれる体制とした。早急に応急危険度判定を行う予定。
倉吉市	2016/10/24 14:00	倉吉市明治町1037-11倉吉商工会議所		非住家 (その他)		電話復旧、施設一部を利用開始	
倉吉市	2016/10/21 16:52	くらよし若者仕事ぶらざ (パープルタウン内)		非住家 (その他)		本棚等転倒 (人的被害なし・職員避難中)	パープルタウン内のくらよし若者仕事ぶらざのスタッフメンバーが作動し、内部に入れない状態。本棚等が転倒。なお人的被害はなし。職員避難中。
倉吉市	2016/10/21 18:38	日本交通新町営業所		非住家 (その他)		停電及び窓ガラス破損	
倉吉市	2016/10/21 18:39	大正町車庫		非住家 (その他)		バス車両破損	
倉吉市	2016/10/21 20:04	トンボプロパンガス		非住家 (その他)		事務所破損 (ひび割れ)	
倉吉市	2016/10/22	中江		非住家 (その他)		中江神社の鳥居が傾く。	中江神社の鳥居が傾く。
倉吉市	2016/10/22	みどり町		非住家 (その他)		寺の畑地割れ	寺の畑地割れ
倉吉市	2016/10/22			非住家 (その他)		寺の参道亀裂、庫裡	寺の参道亀裂、庫裡
倉吉市	2016/10/22	虹ヶ丘町全域		非住家 (その他)		水道水が濁っている	水道水が濁っている
倉吉市	2016/10/22	岡		非住家 (その他)		崖崩れでNTT電柱の控え線が抜けそう。	崖崩れでNTT電柱の控え線が抜けそう。
倉吉市	2016/10/22	上神		非住家 (その他)		上神・谷原線の堤取付道路にクラックが入り、ガードレールが傾いている。	上神・谷原線の堤取付道路にクラックが入り、ガードレールが傾いている。
倉吉市	2016/10/22	勝負谷		非住家 (その他)		勝負谷入口道路5cmの亀裂が1か所。	勝負谷入口道路5cmの亀裂が1か所。
倉吉市	2016/10/22	上神		非住家 (その他)		民家軒の前道路にひび割れ。一部法面が崩れあり。	民家軒の前道路にひび割れ。一部法面が崩れあり。
倉吉市	2016/10/22	上神		非住家 (その他)		溜池道路の盛り上がり。	溜池道路の盛り上がり。
倉吉市	2016/10/22	上米積西		非住家 (その他)		60mm×20mm間で道路に亀裂。地元の人がテープを張っている。	60mm×20mm間で道路に亀裂。地元の人がテープを張っている。
倉吉市	2016/10/22	上井町1丁目		非住家 (その他)		旧銀河。横の道路に壁が落ち、破片が散乱している。	旧銀河。横の道路に壁が落ち、破片が散乱している。
倉吉市	2016/10/22 8:20	関金町今西		非住家 (その他)		墓石破損	墓石破損
倉吉市	2016/10/22 8:45	大塚		非住家 (その他)		墓石転倒	墓石転倒
倉吉市	2016/10/22 9:40	海田東町		非住家 (その他)		墓石転倒	墓石転倒
倉吉市	2016/10/22 12:20	福山		非住家 (その他)		墓石、骨壺割れ	墓石、骨壺が割れている。墓石が崩れている。
倉吉市	2016/10/22 12:20	今在家		非住家 (その他)		墓の転倒	集会所の横の墓が崩れている。
倉吉市	2016/10/22 13:13	生田		非住家 (その他)		墓石、灯籠倒れている	墓石、灯籠倒れている。
倉吉市	2016/10/22 13:13	上米積		非住家 (その他)		墓すれ	墓すれている。
倉吉市	2016/10/22 14:35	晴河内		非住家 (その他)		ひび割れ	田んぼ上と下の畔にひび割れ。
倉吉市	2016/10/22 15:20	米田町		非住家 (その他)		地崩れ	真山が地崩れし、土が崩落している。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立 (西坂神社)		非住家 (その他)		鳥居破損	鳥居、灯籠落下、破損
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立		非住家 (その他)		墓石落下	墓石落下。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立		非住家 (その他)		墓石落下	墓石落下。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立		非住家 (その他)		墓石落下	墓石落下。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立		非住家 (その他)		灯籠落下	灯籠落下。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立		非住家 (その他)		墓石落下	墓石落下。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立		非住家 (その他)		墓石落下	墓石、灯籠が落下している。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立		非住家 (その他)		墓石落下	墓石落下。

倉吉市	2016/10/23 9:40	大立	非住家 (その他)			墓石落下	墓石、灯籠落下している。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立	非住家 (その他)			墓石落下	墓石、灯籠落下
境港市	2016/10/21 14:07	中浜小学校	公立文教施設			ガラス破損	ガラスにヒビ、4枚。
境港市	2016/10/21 14:07	境港市役所	非住家 (公共建物)			外壁破損	市役所第二庁舎の外壁タイルの一部亀裂及びタイルの浮き。
境港市	2016/10/21 14:07	米子空港ビル	非住家 (その他)			照明器具等破損	ロビーの照明カバー落下。けが人なし。
八頭町	2016/10/21 15:06	八頭町志谷743付近	非住家 (その他)			岩垣が崩れている	2階のトイレタイルの一部(5枚)ヒビ。
三朝町		三朝町大瀬 (図書館)	公立文教施設			図書館閉館	岩垣が崩れ、水路を塞いでいるとの通報。現地確認中、人員で復旧できそうとのこと
三朝町		三朝町大瀬 (文化ホール)	公立文教施設			ライトの落下等	ガラス1枚破損、天井が落下、フロア停電、2階ドア開閉不能
三朝町		三朝町大瀬 (三朝西小学校)	公立文教施設			小学校外壁崩れ	10/22 12:00現在 窓ガラス仮窓設置、停電復旧、空調機の閉鎖は26日～27日になる見込み、休館31日まで、外壁にクラック2か所
三朝町		多目的スポーツ広場 (三朝町本泉)	非住家 (公共建物)			アスファルトにクラック	文化ホールのライト3個落下、ぶら下がっているもの複数あり。
三朝町		野球場 (三朝町本泉)	非住家 (その他)			観客席破損	西小学校の外壁が崩れている
三朝町		陸上競技場 (三朝町本泉)	非住家 (その他)			グラウンドにクラック、アスファルトにクラック	
三朝町		武道館 (三朝町本泉)	非住家 (その他)			土間コンクリートにクラック	
三朝町		三朝町坂本	非住家 (その他)			水道水の濁り	建設水道課対応
三朝町		三朝町小河内	非住家 (その他)			三徳山投入堂本堂被害なし	本堂被害なし、行者道一部に被害あり、入山禁止
三朝町		三朝町赤戸	非住家 (その他)			寺の壁崩落、墓石転倒	谷昌寺、墓石転倒10基
三朝町		三朝町三朝	非住家 (その他)			瓦落ち、蔵壁崩落、墓石転倒、地割れ	
湯梨浜町		町立図書館、羽合小図書館	公立文教施設			斜面に亀裂	ガーデンホテルの上の斜面に亀裂が発生
湯梨浜町		北瀬中、東郷中、東郷小、羽合小、泊小	公立文教施設				町立図書館：壁面に一部亀裂 羽合小図書館：受付カウンター照明ずれ、隙間 学校被害状況報告 北瀬中：南校舎1階玄関前、トロフィーケース棚が倒壊しガラス飛散ほか 東郷中：体育館内側天井のコンクリートブロック剥離落下ほか 東郷小：外倉庫周辺グラウンドの亀裂2か所ほか 羽合小：増築校舎へ移動するわたり廊下。地震後側から亀裂ほか 泊小：異常なし

湯梨浜町	東郷小学校	公立文教施設	公立文教施設	東郷小学校	公立文教施設	公立文教施設	<ul style="list-style-type: none"> ・プール本体と通路取付部に隙間発生。(6か所程度) ・プール倉庫前いぬばしりと地面との間に隙間発生。 ・グランド(外倉庫周辺)、亀裂2か所。 ・外倉庫南側雨樋の外れ。 ・5、6年教室外側テッキ壁に亀裂。 ・体育館玄関前から教室等南側、校舎本体と地面との間に亀裂の広がり(数か所) ・校地南側壁の色摩に広がり(3か所程度) ・水道管破裂。現在修理中。(17:35時点)
湯梨浜町	北浜中学校(複数回の報告あり)	公立文教施設	公立文教施設	北浜中学校(複数回の報告あり)	公立文教施設	公立文教施設	<ul style="list-style-type: none"> ・生徒玄関(3年) 開け閉めが不自由。 ・特別支援教室棟への通路(セメント部)にひび入る。
湯梨浜町	羽合小学校	公立文教施設	公立文教施設	羽合小学校	公立文教施設	公立文教施設	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館天井ライトカバーが1つ落下寸前。グラウンド：地割れが多数。職員玄関前：段差が大きくなっている。
湯梨浜町	北浜中学校(複数回の報告あり)	公立文教施設	公立文教施設	北浜中学校(複数回の報告あり)	公立文教施設	公立文教施設	<ul style="list-style-type: none"> 【町立小中学校被害状況】その④ 【東郷中】 ・体育館、フロアーにセメント片が落ちている。 ・体育館、ガラス1枚割れ。 【羽合学校給食センター】 ・ボイラー煙突にずれ。 ・水道水に濁り。 ・洗浄機不具合発生(停電による影響か) ※月曜に修理予定(業者による) 【東郷学校給食センター】 ・ボイラー配管から水漏れ。 ※土曜に業者確認 ・ガスコンロローラーの不調 ※日曜に業者確認

湯梨浜町			公立文教施設			<p>【町立小中学校被害状況】その3</p> <p>【北浜中学校 (北校舎) ・男女トイレ壁のひび割れ(1階~3階) ・3階、相談室内、水槽の破損により水びたし。これにより、2階天井が濡れている。 ・女子トイレ内壁の一部ががれ。 ・灯油庫、フサ一 ・グラウンド地割多数。</p>
湯梨浜町			公立文教施設			<p>【町立小中学校被害状況】その2</p> <p>【北浜中 (南校舎) ・職員玄関、トロッピー棚の倒れ。ガラスが破損。 ・美術室内、彫刻が倒れ破損。 ・図書室・図書準備室、職員室の棚の倒れ。 ・職員室前渡り廊下、亀裂発生。壁が落ちて隙間あり。 ・体育館天井ライトカバー外れかけ。 ・職員玄関前、段差発生(以前より拡大)</p>
湯梨浜町		東郷小学校(複数回の報告あり)	公立文教施設			<p>プール：本体と通路の取り付け部分に隙間6か所程度、プール倉庫前・犬ばしりと地面との間にすきま発生。外倉庫周辺のグラウンドの亀裂2か所、5年教室：外側のテツキ壁に亀裂1箇所、6年教室：外側のテツキ壁に亀裂に亀裂2か所(地震の影響かは不明)、児童玄関前の児童昇降口付近の本体とタイル部分から職員室前にかけて割れ目あり。体育館玄関前から教室棟南側校舎全体と地面との間の亀裂がひろがっている箇所多数あり。</p>

湯梨浜町	湯梨浜町	公立文教施設	町立小中学校における被害状況。(その1)	<p>【羽合小】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2階廊下横、ウッドデッキ扉(蛇腹)が約4cm空いたまま閉まらない。 ・図工室、花瓶(2つ)落下し破損。 ・1-1教室外の地面にひび。 <p>【泊小】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教室(4年、多目的)それぞれの時計がはずれかけ。 <p>【東郷小】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地面、プール、2階ウッドデッキ壁にひび。
湯梨浜町	湯梨浜町	公立文教施設	東郷中学校(複数回の報告あり)	<p>調理室：全体の半数近くの食器破損、鉄筋校舎階段踊り場：壁面のガラス細工が破損落下、校舎内各所：貫状等を飾っている額縁が落下し、ガラス破損・散乱、図書室：全体の半数以上が落下・散乱(9:18時点)</p> <p>体育館：内側天井のコンクリートブロック剥離落下、大きい塊は一つ、小さいもの複数、ガラス1枚破損 体育館入口通路に亀裂と凸凹による段差あり。</p> <p>体育館トイレ入り口：入口周辺にきれつが数か所あり。</p> <p>渡り廊下：小体育館に向かう渡り廊下に亀裂複数あり。</p> <p>職員玄関周辺：亀裂が入り、ゆがみ、玄関の開閉にも支障あり</p>
湯梨浜町	湯梨浜町	公立文教施設	北浜中学校	<p>北浜中学校 北校舎1・2階男女トイレしひび割れ、3階相談室の水槽割れて水浸し、2防水漏れ、天井がぬれている。3階女子トイレ一部がぬれている。</p> <p>灯油庫 2階渡り廊下 職員室 1階職員室 1階職員室 1階職員室 1階職員室 1階職員室 1階職員室</p> <p>2階職員室 職員室前渡り廊下との間にされつ 3階図書室の本棚倒れる 図書室準備室本棚倒れる</p>
湯梨浜町	湯梨浜町	公立文教施設	湯梨浜町立わかばこども園	<p>停電</p>

湯梨浜町	中央公民館	公立文教施設			談話室内：ガラス1枚破損、展示ケース1台転倒、ガラス散乱。入口スロープ、クラック2か所あり。				
湯梨浜町	2016/10/21 14:07 湯梨学園高等学校、中学校	私立文教施設			体育館、校舎ひび割れ、水道管破損等				281022午前11時から業者に来てもらい、点検したところ以下のとおり。 1 体育館補強プレースの足元コンクリートのぼかれ、2 渡り廊下土間のコンクリートの浮き、3 体育館のひび割れ数カ所、4 校舎ひび割れ数カ所、5 屋根瓦棟のずれ、6 舗装面のひび割れ、7 水道管破損（箇所は不明。メーターが回っている状況）、8 防火扉の開け閉めができない
湯梨浜町	2016/10/21 14:07 あやめ池公園	非住家（公共建物）			園路吊橋使用中止				余震が続くため、念のために園路吊橋を通行止め。
湯梨浜町	2016/10/21 14:07 あやめ池スポーツセンター体育館	非住家（公共建物）			小片剥離落下				体育館アリーナ内壁Coから小片が剥離落下。清掃済み。
湯梨浜町	2016/10/21 17:16 あやめ池体育館（上と同じ）	非住家（公共建物）			体育館の内壁落下				余震による影響を考慮し、あやめ池体育館を10月31日まで臨時休館とする。
湯梨浜町	羽合ひかり園	非住家（公共建物）							あじさいホーム・困っているフェンス（入口右側一番手前）のところの刺溝掘りだめが破損、側溝横のセメントが離れ溝ができている。フェンス1枚曲がっている。U字溝の接続部分にすき間ができている。敷地内入口、電柱が少し斜めになっている。
湯梨浜町	温泉旅館	非住家（公共建物）							旅館総合事務局（和湯氏）より報告 二ユー一高橋：被害なし。 養生館：貸切露天風呂、お湯漏れあり。使用中。水道が出ない場所あり。通常営業ができない状態。日曜まで営業停止。部屋に亀裂。風呂気味の所あり。 湯の湯：ガラス窓2か所割れた。温泉出ない。瓦30枚ずれ。復旧済み。 湯乃島：温泉配管一部破損。昨日、今日営業停止。 カキヤンセル状況については月曜日に報告予定。 望湖楼については、200→80人と半分以下に。今日中のカキヤンセルだけでなく、11月のカキヤンセルも入り始めている状況。
湯梨浜町	はわい道の駅	非住家（公共建物）							産業振興課より災害状況報告 はわい道の駅：瓦一部ずれが尻られる 玄關の電気が外れて危ない
湯梨浜町	とうごうこども園	非住家（公共建物）							
湯梨浜町	羽衣会館	非住家（公共建物）							
湯梨浜町	はわい長瀬西部2-1-10	非住家（公共建物）							天井の隙間が広がっている 消火栓がもれている

湯梨浜町	長江地区		非住家 (公共建物)			長江地区内地面が陥没している箇所あり→建設水道課へ連絡済み
湯梨浜町	しおさいプラザ		非住家 (公共建物)			屋外 (玄関・壁面・柱部) 一部亀裂あり
湯梨浜町			非住家 (公共建物)			報告霊忠碑 石碑の根本部分破損、倒壊の恐れあり
湯梨浜町	門田		非住家 (公共建物)			門田公民館：敷地クラック 基礎4から5cm段差 北野神社：敷地クラック、石垣崩壊1.4から1.5cmすいじん内のうねの崩れ、子守室のうねが全崩
湯梨浜町	羽合歴史民俗資料館		非住家 (公共建物)			土器の2点破損 (転倒による)、1階コンテナ破損
湯梨浜町	橋津藩倉		非住家 (公共建物)			塙輪 (国重要文化財) は被害なし
湯梨浜町	塙輪収蔵庫		非住家 (公共建物)			6:30から8:00に確認
湯梨浜町	湯梨浜町立文化会館		非住家 (公共建物)			瓦のずれ、火災報知器の破損、河金重義宅石灯笼転倒、三十間北蔵にクラック確認
湯梨浜町			非住家 (公共建物)			塙輪 (国重要指定) 2点破損 (転倒による) 6:30から8:00に確認
湯梨浜町	泊民俗資料館		非住家 (公共建物)			1階 渡り廊下・テラス・サッシ窓枠 はずみ開閉困難
湯梨浜町	橋津区観音堂 (福) 太養保青園		非住家 (公共建物)			2階 学習室 非常灯1箇所断線
湯梨浜町	宇野グラウンド		非住家 (公共建物)			こまごまとした展示品落下、外壁数か所剥離あり
湯梨浜町	波間園近く道路		非住家 (公共建物)			観音堂の石段の石壁：石が落下 (撤去済み)
湯梨浜町	安養寺		非住家 (公共建物)			園庭地割れ
湯梨浜町			非住家 (公共建物)			宇野グラウンド東側フェンス付近で地割れ約50m
湯梨浜町			非住家 (公共建物)			波間園より「道路にきれつがあり見に来てほしい、今すぐ崩れるというわけではない。雨降ったら崩れるかも。」
湯梨浜町			非住家 (公共建物)			全体にひび

湯梨浜町	尾崎邸	非住家 (公共建物)			建物、柱にひびき、壁表面崩落 門のかたむき 11:00時点 門長屋：全体にひび、南方向に傾き、柱が折れる (転倒の恐れあり非常に危険) まき小屋：全体にひび、一部剥落 みそ蔵：東側壁全面崩落、板蔵・南側にクラック確認 そのほか (尾崎さんより) 建具が外れた、転倒、家屋内部壁にクラック確認、主要庭園堀の一部にクラック確認、松園の池回りの石転倒2から3か所、裏庭の灯籠が倒れ、松ノ木を直撃し松の枝・幹が折れる。すでに塗り終えた壁の一部クラック確認、山からの水がにこる。地面にクラックあり
湯梨浜町	ハウイ体育館	非住家 (公共建物)			一部剥落、学校はこれから確認
湯梨浜町	橋津藩社	非住家 (公共建物)			屋根の瓦ずれ
湯梨浜町	馬の山入口	非住家 (公共建物)			橋津区長より馬の山入口に大きな落石
湯梨浜町	東郷温泉管理協同組合 源泉 (2号、4号)	非住家 (公共建物)			大きな落石 湯量低下 (毎分100リットルしか湯場できない。白濁)
湯梨浜町	潮風の丘	非住家 (公共建物)			岬コースの東屋内テーブル壊れる。
湯梨浜町	方地地内	非住家 (公共建物)			水道濁りひどく使用不可。
湯梨浜町	夜場泊分館	非住家 (公共建物)			1階ロビー天井、一部落下。
湯梨浜町	東郷選果場	非住家 (公共建物)			一部壁落下。
湯梨浜町	羽衣石、十方寺	非住家 (公共建物)			ダム上手の法面崩れ。
湯梨浜町	埴見 (岡崎) (8分団)	非住家 (公共建物)			消火せん破裂。
湯梨浜町	東湖園	非住家 (公共建物)			温泉配管破裂。
湯梨浜町	湯梨浜町役場	非住家 (公共建物)			庁舎内ネットダウン復旧
湯梨浜町	宇谷 (4分団)	非住家 (その他)	1		小舎1軒倒壊
湯梨浜町	温泉旅館	非住家 (その他)			旅館組合事務局 (和湯氏) より報告 望湖ろう：露天風呂に続く橋の支柱にひび割れ2か所あり。露天風呂中止。 千年亭：浴槽の漏れあり。露天風呂使用中止。玄關に段差あり。 水郷：被害なし。 すい泉：被害なし。 彩香：外壁の崩落数か所。玄關敷石に段差。温泉配湯管破損。 羽衣：被害なし。
湯梨浜町	西蓮寺	非住家 (その他)			西蓮寺の墓地灯籠、戒名板多数倒れ
湯梨浜町	宇野西墓地	非住家 (その他)			宇野西墓地の墓石、灯籠倒れた (約70か所)
湯梨浜町	旭区	非住家 (その他)			あさばたけや と河本旅館の間の汚水 樋の所が陥没。その横の消火栓の所も 陥没。
湯梨浜町	温泉施設 (水郷)	非住家 (その他)			水郷 建物等被害なし。
湯梨浜町	温泉施設 (水明荘)	非住家 (その他)			水明荘 屋根瓦2枚落下破損。
湯梨浜町					10/21からの宿泊キャンセル数 30人 10/21からの宿泊キャンセル数 156人

湯梨浜町	温泉施設 (澤の湯)	非住家 (その他)		澤の湯 外壁の一部落下。屋根瓦の破損。窓ガラスが2か所破損。	10/21からの宿泊キャンセル数 29人
湯梨浜町	温泉施設 (ビジネスホテル山本)	非住家 (その他)		ビジネスホテル山本 内壁の一部にクラック	10/21からの宿泊キャンセル数 6人
湯梨浜町	温泉施設 (東郷館)	非住家 (その他)		東郷館 内壁一部破損。	10/21からの宿泊キャンセル数 0人
湯梨浜町	温泉施設 (翠泉)	非住家 (その他)		翠泉 屋根瓦のずれ、破損。	10/21からの宿泊キャンセル数 32人
湯梨浜町	温泉施設 (別館湯乃島)	非住家 (その他)		別館湯乃島 温泉配管一部に亀裂があり漏湯。	10/21からの宿泊キャンセル数 8人
湯梨浜町	温泉施設 (鯉園)	非住家 (その他)		鯉園 建物等被害なし。	10/21からの宿泊キャンセル数 24人
湯梨浜町	温泉施設 (ニュー高橋)	非住家 (その他)		ニュー高橋 建物等被害なし。	10/21からの宿泊キャンセル数 3人
湯梨浜町	温泉施設 (千年亭)	非住家 (その他)		千年亭 隣天風呂3か所破損のためしばらく使用不可。建物の一部にクラック。	10/21からの宿泊キャンセル数 586人
湯梨浜町	温泉施設 (望湖楼)	非住家 (その他)		望湖楼 楼橋の基礎一部破損のため露天風呂が1週間程度使用不可。	10/21からの宿泊キャンセル数 415人
湯梨浜町	温泉施設 (羽衣)	非住家 (その他)		羽衣 露天風呂1箇所破損のためしばらく使用不可。	10/21からの宿泊キャンセル数 264人
湯梨浜町	温泉施設 (養生館)	非住家 (その他)		養生館 客室の壁にクラック(数箇所)。玄関前沈下。水道管破裂。	10/21からの宿泊キャンセル数 236人
湯梨浜町	温泉施設 (ゆの宿彩香)	非住家 (その他)		ゆの宿彩香 外壁1箇所落下。内壁5か所クラック。給水給湯管4か所漏水。地盤沈下。	10/21からの宿泊キャンセル数 50人
湯梨浜町	こども園	非住家 (その他)		あさひこども園：年長児保育室外壁(東西)2か所亀裂(16:40) わかばこども園：遊戯室外壁面亀裂1箇所、玄関上の壁一部破損(17:07) はわいこども園：内玄関上部に亀裂1箇所、遊戯室倉庫前壁面亀裂1箇所 たじりこども園：遊戯室増築部分となき部の天井カバナーが外れている、遊戯室つなぎ目東側壁の付属品3x10m程が一部破損 とうこうこども園：玄関天井電燈2か所のかさが半分落下し、泉産材プレート落下し破損(17:00) まつざきこども園：なし(室内遊具転倒)(17:00)	
湯梨浜町	松崎1区神社側から町道へ土砂の流出	非住家 (その他)			
湯梨浜町	浜山区	非住家 (その他)		水が漏っている。町営住宅は濁りなし。	
湯梨浜町	門田	非住家 (その他)		線路下消火栓破裂。漏水。	
湯梨浜町	レークタウン温泉	非住家 (その他)		タンク配管破損。	
湯梨浜町	泊地内 稲坂墓苑	非住家 (その他)		墓石 相当倒れている	
湯梨浜町	旅館彩香	非住家 (その他)		温泉管破損。	
湯梨浜町	門田公民館付近	非住家 (その他)		漏水。	
湯梨浜町	上橋津	非住家 (その他)		赤水	
湯梨浜町	方地、漆原の墓地	非住家 (その他)		墓石半分落下。	
湯梨浜町	野花	非住家 (その他)		道路漏水。	

湯梨浜町							松崎こども園前JR踏切遮断機下りた まま。	
湯梨浜町	松崎						一ふじ旅館跡電線垂れる。	
琴浦町	2016/10/21		公立文教施設					聖郷小学校・・・体育館ステージ天井 が一部欠けて落ちた。3階教室窓枠こ と落下。理科室でビーカー等破損。 八橋小学校・・・特別教室等の図工、 理科、音楽、家庭科の各準備室の入り 口にヒビが入っている。 赤碓小学校・・・放送設備が使用不能 になった。
琴浦町		船上山少年自然の家	公立文教施設				宿泊室壁にクラック	宿泊棟2階の宿泊室3室の壁にクラック
琴浦町	2016/10/21 14:07	八橋土俵会館	非住家（公共建物）				瓦及び外壁等の損壊について	利用者は退所済み。現在利用者なし 瓦及び外壁が損壊している。玄関が割 れている。電線がずれて車が通れな い。会館前の道路に亀裂→建設課へ依 頼済み
琴浦町	2016/10/21 14:07	下伊勢ローソン前	非住家（公共建物）				墓石の倒壊等	下伊勢ローソン前の墓石が倒れている。
琴浦町	2016/10/21 14:07	琴浦町総合体育館	非住家（公共建物）				つり天井が外れかかっている	体育館アリーナのつり天井が外れか かっている。体育館の利用を中止 している。
琴浦町		浦安	非住家（公共建物）				墓地で灯ろう、石灯ろうが倒れた。	墓地で灯ろう、石灯ろうが倒れて隣の 墓地に被害を与えている。
琴浦町	2016/10/21 18:59	旭東電気鳥取事業所	非住家（その他）				建物外壁剥がれ	作業工程に影響。22日休業し復旧
琴浦町	2016/10/21 19:01	米久おしい鶏株式会社	非住家（その他）				鶏舎の壁が剥がれる	全容確認中。職員全員帰宅
琴浦町		森藤	非住家（その他）				1蔵の屋根が抜け落ちた。	瓦が落ち、灯ろうが倒れる。
琴浦町		三保	非住家（その他）				倉の壁を損壊	倉の壁が落ち、倉に面した細い道が通 れない状態
北栄町	2016/10/21 14:07	大栄小学校	公立文教施設					時に目立った被害なし。 理科準備室は落下物があり入室禁止。 校舎ひび多数、中庭タイル隆起、管理 棟技術室通路の屋根破損。 体育館の通路に亀裂あり、コンクリー ト片落下。安全を確保するために生徒 の体育館入館は禁止と判断。その他校 舎内物品多数落下、破損。
北栄町	2016/10/21 14:07	北条中学校	公立文教施設					校舎の目立った被害なし 校舎内に落下物あり
北栄町	2016/10/21 14:07	大栄中学校	公立文教施設					校舎コンクリート破損、壁にクラック あり。体育館屋根にひび割れ、壁にク ラックあり。各部屋に落下物あり。 外周に地割れ発生。
北栄町	2016/10/21 14:07	北条小学校	公立文教施設					

北栄町	2016/10/21 14:30	鳥取県立鳥取中央育英高等学校	公立文教施設	校舎状況	<p>○水道水の濁り→飲料水の復旧見込み未定</p> <p>○特別教室棟 ガラス破損・内壁、柱、壁タイルの割れ・パラペット部の割れ</p> <p>○特別教室棟～管理棟のエキスパンジョイント部の破損及び天井、ジョイントカバーの落下・屋上部のジョイントカバー外れ・パラペット部割れ</p> <p>○管理棟 玄関ホール壁タイル落下</p> <p>○管理棟～教室棟3階の駅スペースジョイント部のカバー落下・パラペット部・煙突部割れ</p> <p>○教室棟の内壁割れ、ガラス破損・エレベーター付近床。天井部破損・高架構造土台部損傷、パラペットの割れ</p> <p>○玄関庇・防水シート破損</p> <p>○選択教室タイル割れ</p> <p>調理設備の一部に不具合があり、点検が必要のため、24日(月)の給食は中止。25日(火)以降は通常通りの見込み。</p> <p>24日は、4限まで授業を行い、その後臨時休校(生徒から今回の地震による現在の状況を把握したところ、自宅等の被害があることが分り、4限までの授業とした。)</p>
北栄町	2016/10/21 14:50	北栄町学校給食センター	公立文教施設	校舎ガラス割れ	
北栄町	2016/10/21 16:00	北栄町商工会	非住家(公共建物)	窓ガラス破損・屋根瓦落下	
北栄町	2016/10/21 18:36	由良駅	非住家(公共建物)	待合室タイルにひび割れ	
北栄町		太谷こども園	非住家(公共建物)		テラスの天井石膏ボードが落下。遊戯室のエアコン配管蓋が落下の恐れあり。
北栄町		北条こども園	非住家(公共建物)		(屋内) 新庁舎と旧庁舎の接続部分はずれてサッシが湾曲している。(8カ所) 遊戯室の扉がずれている。(屋外) テラスのアスファルトと土間の間に2~3cmのズレがある。スロープに亀裂。
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園	非住家(公共建物)		ロッカー室の換気扇が落下。石碑が倒壊。
北栄町		戸原浜	非住家(その他)	蔵が倒壊	
北栄町		東園	非住家(その他)	土蔵の北壁が崩れた。隣の家も被害があった。	
北栄町		江北浜	非住家(その他)	作業上の基礎がずれて、建物が東側に傾いている。	
北栄町		由良宿	非住家(その他)	車庫隣のブロック塀が2m傾いている。	
北栄町		下種	非住家(その他)	神社の灯籠の崩落、道路のひび割れ、畑地の地割れ	
北栄町		下神	非住家(その他)	ゴルフ練習場窓ガラスすべて割れた。	
北栄町		東園	非住家(その他)	蔵倒壊のおそれあり。	

北栄町	江北	非住家 (その他)				土蔵が一部崩落、道をふさいでいる。土蔵のひさし波打っている。			
北栄町	松神	非住家 (その他)				蔵が倒壊。本宅にぶつかりそう。			
北栄町	東園	非住家 (その他)				蔵の壁が壊れている			
北栄町	瀬戸	非住家 (その他)				蔵の屋根瓦がずつて、後ろの方が落ちかけている。上屋根の瓦が下屋根に落ちかけている。			
北栄町	江北	非住家 (その他)				車庫兼物置の土壁・屋根瓦が壊れている			
北栄町	江北浜	非住家 (その他)				個人所有倉庫倒壊。			
北栄町	西園	非住家 (その他)				個人宅裏の倉庫潰れ			
北栄町	江北浜	非住家 (その他)				農舎が倒壊。道を塞いでいる。			
北栄町	高江神社	非住家 (その他)				灯籠臺が倒れて玉垣が壊れた。			
日吉津村	2016/10/21 14:07	非住家 (その他)	イオンモール日吉津 (東館2F)			フードコート天井からの漏水 日吉津イオンの天井崩落・水漏れ	イオンモールがメンテナンス業者と復旧について検討中。 (一部損壊) 復旧作業を検討していたが、10月22日は仮復旧作業が完了し通常営業を行っている。また、その他の被害も無いため、県からのリエソンの派遣を終了とした。 日吉津イオンの天井が崩落した。空調設備の吹き出し付近の天井が地震の圧力によってわん曲した箇所があり、わん曲部分の一部天井が崩壊している。 2階の天井より水が2か所漏れている。		
大山町	2016/10/21 14:07	非住家 (その他)	大山寺霊宝閣 (文化財被害でも報告)			金銅仏1体破損	大山寺宝物館霊宝閣に所蔵・保管展示してある金銅仏のうち1体が地震の揺れで横転した際に頸部折損。保管展示施設内で横転して折損したもので、現在ケース内にその状態で置かれている。今後の対策については教育委員会で対応。		
大山町	2016/10/21 14:07	非住家 (その他)	大山寺 (文化財被害でも報告)			大山寺で石垣の崩壊が数件発生	文化財担当が現場を確認。 倒壊・転石部分をロープ等で困って、通行人、参詣者への被害防止の措置をとっている。 今後については、教育委員会で対策を協議。		
				計	2	1			0

県管理公共土木施設被害状況

集計日時：2016年10月24日 12時00分 現在

地区	区分	路線・河川名等	市町村名	大字	被災状況	対応状況	被害報告額(千円)	復旧工事概要(予定)	備考
中部	河川	一級河川天神川 水系小鹿川	県地方機関(中部)	三朝町西尾	左岸崩落(河川閉塞はなし) L=100m W=3m H=2m A=200m ² ブロック積崖被災				
中部	河川	北条川	県本庁	寺谷					
中部	河川	鮎川	県本庁	倉吉市小島	右岸 L=40m H=3m ブロック積崖被災				
鳥取	砂防	河川二計	3	箇所	砂防堰堤本体(正面)に斜め方向のクラックが発生。	今後詳細調査実施。	0		
鳥取	砂防	市道殿町出百姓	1	箇所	路面上にクラック約10カ所(最大で段差1cm,幅1cm)	通行に支障がないため経過観察中	0		
中部	道路	一般県道倉吉停車場線	鳥取市	倉吉市上井	倉吉駅前歩道が陥没	不明			
中部	道路	主要地方道倉吉普谷線	倉吉市	上井町1丁目	馬野建設前の歩道に亀裂、波打ち。12:00				
中部	道路	町道	三朝町	井土	村中の前側3mにわたってクラックあり				
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	三朝町	砂原	砂原バス停から上の20~30m上がった迎りに亀裂あり				
中部	道路	フェムラ女全と菅田医院裏の町道	湯梨浜町		液状化現象。				
中部	道路	石筋から泊にいく道路	湯梨浜町		石筋から泊に行く道路に落石あり(頭より大きいくらい)、グラウンドゴルフ場過ぎて下っていくあたり。13:14	道路水運課へ連絡済み			
中部	道路	高辻141	湯梨浜町		高辻141 県民の方から「家に向かう道が崩れている。水路がうまっている」(10/22 11:00)				
中部	道路	新川キャンピングセンター近くの道路	湯梨浜町		墓石が倒れ私道をふさいでいる。				
中部	道路	原地区パンドーラ橋の細い道	湯梨浜町		法面崩壊により通行できない。				
中部	道路	大平山道路(味想からのところ)	湯梨浜町		のぼつてすぐ崩落、軽自動車がつりぎり通行可。				
中部	道路	宇野グラウンド裏側道路	湯梨浜町		宇野グラウンド東側道路の端にぎれつあり(約2.5m) 10/21 16:40頃				
中部	道路	大平農道	湯梨浜町		法面崩壊2カ所、道路亀裂4カ所、通行止め発覚。				
中部	道路	主要地方道三朝東郷線	湯梨浜町	湯梨浜町別所	波崎峠木下付近 落石(20cmが10個程度)	撤去済			
中部	道路	青谷羽合道路	湯梨浜町		石筋崩1高力橋の底板の一部が落下。下の町道の通行止め要請。				
中部	道路	長瀬西武公民館付近 町道	湯梨浜町		法面にクラックあり(TVで確認)。				
中部	道路	旧宇野保育園前グランド横の道路	湯梨浜町		法面に30cmの亀裂。				

中部	道路	潮風の丘から石 橋の町道	濃梨浜町				石が落ちてガードレールに止まっている。 通行に影響なし。		
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線 一般国道313号 (北条倉吉道路、 倉吉道路)	県本庁	三朝町大瀬 北条町弓原 ~倉吉市福 光			三朝町大瀬~倉吉市大原の区間で落石 通行止め		
中部	道路	一般国道170号	県地方機関 (中部)	倉吉市伊木 ~見日町			クラック	全線通行止め (解除時期未定)	
中部	道路	主要地方道三朝 栗郷線	県地方機関 (中部)	三朝町大瀬 ~倉吉市大 原			倉吉大橋 橋梁段差 (通行可) 栗郷大橋 橋梁段差 (通行可)	対応中 応急対応済み	
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	倉吉市小田 ~三朝町			落石、倒木	全線通行止め (解除時期未定)	
中部	道路	一般県道上井北 糸線	県地方機関 (中部)	倉吉市小田 ~三朝町三朝			小田橋 橋梁段差 (通行可) 路面変状	応急対応済み 全線通行止め (解除時期未定)	
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	三朝町横手 ~三朝			路面変状 (段差)	三朝トンネル全線通行止め ・規制解除未定 ・迂回路：一般県道三朝温泉水地山線	
中部	道路	一般県道殿城上 糸線	県地方機関 (中部)	倉吉市殿城 ~見日町			殿城橋 橋梁段差 (通行可)	10/22(土) 17:00 規制解除 応急対応済み	
中部	道路	一般県道倉吉江 北線	県地方機関 (中部)	倉吉市殿城 ~宮川町二 丁目			三朝寺橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み	
米子	道路	一般国道482号	県地方機関 (中部)	三朝町福本			落石	片側交互通行 (解除時期未定) →10/22(土) 11:15 解除 修繕済み。	
日野	道路	陸港道路	境港市	外江町西工 業団地			工業用水が漏水。 法面からの落石により防護ネットが破 れる被害。 落石は路肩でとどまった。	10/22(土) 朝に、維持業者が 応急対策を実施する。	
中部	橋梁	燕趙園から東郷 小学校へ向かう 橋	濃梨浜町		31	箇所	段差、亀裂が生じている。		0
中部	橋梁	北条川放水路	北条町	弓原			放水路5号脇きれつあり。	通行止め	
中部	橋梁	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線 橋梁	県地方機関 (中部)	倉吉市八屋			竹田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み	
中部	港湾	赤碓港	県本庁	赤碓	3	箇所	小規模な変状あり	通常利用可能	0
中部	下水道	天神川流域下水 倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市西倉 吉町	1	箇所	・市道(西倉吉町北野線)上のマンホ ールまわりで陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。	倉吉市がバリケードを設置し、全面 通行止め中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・公社がバリケードを設置し、全面通 行止め中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・管更生工事中の井木組がバリケー ド設置。 ・通行可。	0
中部	下水道	天神川流域下水 道中江幹線	県地方機関 (中部)	北条町江北			・町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。		
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市見日 (みるか)			・県道(殿城上線)上のマンホール まわりで陥没。		
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市見日 (みるか)			・市道上のマンホールまわりで陥没。	・通行可。	

中部	下水道	天神川流域下水 道東郷羽合幹線	県地方機関 (中部)	湯梨浜町上 浅津	町道上のマンホールまわりで20cm 程度の陥没。	・公社がバリケードを設置し、片側通行規制中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。			
		下水道計	5	箇所			0		
		公共土木施設計	44	箇所			0		