

資料提供	
平成28年10月24日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (山下)
電話	0857-26-7278

平成28年10月21日地震（第13報） （10月24日 18時00分現在）

10月24日 18時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第12報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区 分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		18名		P1のとおり（重傷3、軽傷15）
住家被害	全壊	2棟		P3のとおり
	半壊	2棟		
	一部破損	413棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	417棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P4のとおり
	半壊	0棟		
	その他 全壊	2棟		
	半壊	1棟		
	計	3棟		
農林水産業施設被害	農作物			調査中
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
計				
公共土木施設被害	河川	3箇所		P5のとおり
	海岸	箇所		
	砂防	1箇所		
	道路	31箇所		
	橋梁	3箇所		
	その他	6箇所		
	計	44箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

2 避難所開設状況
P 7 のとおり

3 住民避難状況
P 1 0 のとおり

4 道路通行規制状況
P 1 2 のとおり

5 県内公共交通機関の運行状況（通常運行（道路規制箇所は迂回））

6 学校の臨時休校等の状況
P 1 3 のとおり

7 水道施設被害状況
P 1 4 のとおり

8 停電情報（10月21日17:38復旧）

9 庁舎・公共施設等被害
P 1 5 のとおり

10 公営住宅等の被害状況
P 2 0 のとおり

11 文化財被害状況
P 2 4 のとおり

12 崖くずれの状況
P 2 6 のとおり

13 県・市町村の体制
P 2 7 のとおり

災害名：平成28年10月21日地震

人的被害・対応状況

2016年10月24日 18時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者			被災状況			発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代		0		竹をとりに出かけて地震後に行方不明	10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満			1	右手親指亀裂骨折全治6週間	
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満			1	イスから落ちてたんこぶ	こども園で冷やして、保護者に引き渡し済み
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代			1	道路歩行中電柱に体をぶつけた	
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代			1	やけど	地震に伴いレストラの調理場でやけどしたもの
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷		女	20才代			1	20歳代女頭部負傷	
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満			1	負傷部位不詳	不詳
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオ		男	80才代			1	頭部打撲	テレビが落下し頭部に当たった
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオ		女	80才代			1	頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつける
倉吉市	2016/10/21 15:00	倉吉市西福守町		男	70才代			1	足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ

市町村名	発生日時	発生場所	被災者			被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等	
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷			症状等
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市馬場町		女					1	右手首、頭部切創	不詳	
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市内		男	20才代				1	頭部打撲	ガラスが頭部に当たった	
岩美町	2016/10/21 14:10頃	岩美西小学校		女	10才代				1	打撲	地震がおきたため、教室内にて机の下に隠れようとした際に、机に頭部をぶつけてしまった	
湯梨浜町	2016/10/22 6:18	ア口ハホール		女	30才代				1	避難者1名体調不良で厚生病院へ救急搬送		
琴浦町	2016/10/22 9:12	琴浦町筲津		男	10才代				1	鳥大医学部へ搬送	昨日テレビで頭部を打撲し搬送された男性、嘔気、気分が悪い	
倉吉市	2016/10/22 9:46	倉吉市葵町722 倉吉市役所		男	60才代				1	厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい	
倉吉市	2016/10/22 10:10	倉吉市東町		女	90才代			1		清水病院へ収容	昨日臺石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛	
湯梨浜町	2016/10/22 16:30	湯梨浜町久見		男	80才代			1		野島病院へ収容 前頭部3cm割創・腫脹、両下肢しびれ	16:30頃、地震で壊れた自宅屋根の修繕中に2階屋根から転落	
倉吉市	2016/10/21 14:08	倉吉市明治町 1037-11 倉吉商工会議所		男	20才代				1	29歳男 頭部に約5cmの切創	地震によりガラスが頭部に落下	
計						0	0	3	15			

住家被害・対応状況

災害名： 平成28年10月21日地震

集計日時： 2016年10月24日 18時00分 現在

市町村名	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	全壊・半壊の状況
倉吉市			163			163	
三朝町			100			100	
湯梨浜町			61			61	
琴浦町			19			19	
北栄町	2	2	70			74	【全壊】 下神、1・・・倒壊 弓原浜、1・・・倒壊 【半壊】 由良宿、1・・・空き家が大きく傾き 下神、1・・・柱の折れ
計	2	2	413	0	0	417	

非住家・文教施設被害・対応状況

災害名： 平成28年10月21日地震

集計日時： 2016年10月24日 18時00分 現在

市町村	区分	損壊件数				全壊・半壊建物の概要		
		全壊	半壊	一部損壊等	合計	被害区分	場所	概要
鳥取市	公共文教施設			9	9			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）				0			
	非住家（その他）				0			
米子市	公共文教施設			3	3			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）				0			
	非住家（その他）				0			
倉吉市	公共文教施設			10	10			
	私立文教施設			2	2			
	非住家（公共建物）			82	82			
	非住家（その他）			11	11			
境港市	公共文教施設			1	1			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）			1	1			
	非住家（その他）			1	1			
三朝町	公共文教施設			3	3			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）			2	2			
	非住家（その他）			9	9			
湯梨浜町	公共文教施設			12	12			
	私立文教施設			1	1			
	非住家（公共建物）			31	31			
	非住家（その他）	1		31	32	全壊	宇谷(4分団)	小屋1軒倒壊
琴浦町	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）			2	2			
	非住家（その他）		1	1	2	半壊	森藤	蔵の屋根が抜け落ちた。瓦が落ち、灯ろうが倒れる。
北栄町	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）			2	2			
	非住家（その他）	1		19	20	全壊	弓原浜	蔵が倒壊
日吉津村	公共文教施設				0			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）				0			
	非住家（その他）			2	2			
伯耆町	公共文教施設			1	1			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）			1	1			
	非住家（その他）				0			
大山町	公共文教施設				0			
	私立文教施設				0			
	非住家（公共建物）				0			
	非住家（その他）			2	2			
合計		2	1	247	250			

県管理公共土木施設被害状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月24日 10時00分 現在

地区	区分	路線・河川名等	市町村名	大字	被災状況	対応状況	被害報告額(千円)	復旧工事概要(予定)	備考
中部	河川	一級河川天神川 水糸小鹿川	県地方機関(中部)	三朝町西尾	左岸崩落(河川閉塞はなし) L=100m W=3m H=2m A=200m ² ブロック護岸被災 右岸 L=40m H=3m ブロック護岸被災				
中部	河川	北条川	県本庁	倉吉市寺谷					
中部	河川	鮎川	県本庁	倉吉市小鶴					
鳥取	砂防	恋子谷川	県地方機関(東部)	鹿野町河内	砂防堰体本体(正面)に斜め方向のクラックが発生。 砂防堰本体(正面)に斜め方向のクラックが発生。	今後詳細調査実施。	0		
鳥取	道路	市道殿町出百徒線	鳥取市	鳥取市	路面上にクラック約10カ所(最大で段差1cm、幅1cm)	通行に支障がないため経過観察中	0		
中部	道路	他果道倉吉停車場線	倉吉市	倉吉市上井	倉吉駅前歩道が陥没	不明			
中部	道路	主要地方道倉吉善谷線	倉吉市	上井町1丁目	鳥野建設前の歩道に亀裂、波打ち。12:00				
中部	道路	町道	三朝町	井土	村中の前側3mにわたってクラックあり。(鳥野区長)				
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	三朝町	砂原	砂原バス停から上の20~30m上がった辺りに亀裂あり				
中部	道路	ウエムラ安全と倉田医院裏の町道	湯梨浜町		液状化現象。				
中部	道路	石脇から泊にいく道路	湯梨浜町		石脇から泊に行く道路に落石あり(順より大きいくらい)、グラウンドゴルフ場過ぎて下っていくあたり。13:14	道路水道課へ連絡済み			
中部	道路	高辻141	湯梨浜町		高辻141 県民の方から「家に向かう道が崩れている。水路がうまってい」(10/22 11:00)				
中部	道路	新川キャンピングセンター近くの道路	湯梨浜町		墓石が倒れ私道をふさいでいる。				
中部	道路	原地区バンドーラ様の細い道	湯梨浜町		法面崩壊により通行できない。				
中部	道路	大平山道路(味噌からのところ)	湯梨浜町		のぼってすぐ崩落、軽自動車がいざり通行可。				
中部	道路	宇野グラウンド東側道路	湯梨浜町		宇野グラウンド東側道路の端にきれつあり(約2.5m)10/21 16:40頃				
中部	道路	大平農道	湯梨浜町		法面崩壊が所、道路亀裂4か所、通行止め実施。				
中部	道路	主要地方道三朝東側線	湯梨浜町	湯梨浜町別所	波岡峠木下付近 落石(20cmが100程度)	撤去済			
中部	道路	青谷合谷道路	湯梨浜町		石脇第1高力橋の床版の一部が落下。下の町道の通行止め要請。				
中部	道路	長瀬西武公民館付近 町道	湯梨浜町		法面にクラックあり(TVで確認)。				
中部	道路	旧宇野保育所グランド横の道路	湯梨浜町		法面に30cmの亀裂。				
中部	道路	潮風の丘から石脇の町道	湯梨浜町		石が落ちてガードレールに止まっている。通行に影響なし。				
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	県本庁	三朝町大瀬	三朝町大瀬~倉吉市大原の区間で落石	通行止め			

中部	道路	一般国道313号 (北条倉吉道路、倉吉道路)	県地方機関 (中部)	北条町弓原 ～倉吉市橋 光	クラック	全線通行止め (解除時期未定) →全線規制解除 (10月24日17:50)			
中部	道路	一般国道179号	県地方機関 (中部)	倉吉市伊木 ～見日町	倉吉大橋 橋梁段差 (通行可)	対応中			
中部	道路	主要地方道三朝 東郷線	県地方機関 (中部)	湯梨浜町引 地	東郷大橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み			
中部	道路	主要地方道烏取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	三朝町大瀬 ～倉吉市大 原	落石、倒木	全線通行止め (解除時期未定)			
中部	道路	一般道土井北	県地方機関 (中部)	倉吉市小田 ～天神町	小田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み			
中部	道路	一般道三朝温 泉木地山線	県地方機関 (中部)	三朝町三朝	路面変状	全線通行止め (解除時期未定)			
中部	道路	主要地方道烏取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	三朝町横手 ～三朝	路面変状 (段差)	三朝トンネル全面通行止め ・規制解除未定 ・迂回路：一般国道三朝温泉木地山線			
中部	道路	一般道蔵城上 瀬線	県地方機関 (中部)	倉吉市蔵城 ～見日町	蔵城橋 橋梁段差 (通行可)	10/22(土) 17:00 規制解除 応急対応済み			
中部	道路	一般道倉吉江 北線	県地方機関 (中部)	倉吉市蔵城 ～宮川町二 丁目	三明寺橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み			
中部	道路	一般道482号	県地方機関 (中部)	三朝町福本	落石	片側交互通行 (解除時期未定) →10/22(土) 11:15 解除			
米子	道路	臨港道路	境港市	外江町西工 業団地	工業用水が漏水。	修繕済み。			
日野	道路	一般道181 号	県地方機関 (日野)	江府町江尾	法面からの落石により防護ネットが破 れる被害。 落石は路肩でとまった。	10/22(土) 朝に、維持業者が 応急対策を実施する。			
中部	橋梁	新超園から東郷 小学校へ向かう 橋	湯梨浜町	箇所	段差、亀裂が生じている。				
中部	橋梁	北条川放水路	北条町	弓原	放水路5号樋きれつあり。	通行止め			
中部	橋梁	主要地方道烏取 鹿野倉吉線 橋梁	県地方機関 (中部)	倉吉市八屋	竹田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み			
中部	港湾	赤碓港	県本庁	赤碓	小規模な変状あり	通常利用可能		0	
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市西倉 吉町	・市道 (西倉吉町北野線) 上のマンホ ールまわりで陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。	・倉吉市がバリケードを設置し、全面 通行中止中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・公社がバリケードを設置し、全面通 行止め中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・管更生工事中の井木組がバリケード 及び注意表示を設置。 ・通行可。		0	
中部	下水道	天神川流域下水 道中江幹線	県地方機関 (中部)	北条町江北	・町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。				
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市見日 (みるか)	・県道 (蔵城上瀬線) 上のマンホール まわりで陥没。				
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市見日 (みるか)	・市道上のマンホールまわりで陥没。	・通行可。			
中部	下水道	天神川流域下水 道東郷羽合幹線	県地方機関 (中部)	湯梨浜町上 浅津	・町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。	・公社がバリケードを設置し、片側通 行規制中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。		0	
下水道計								0	0
公共土木施設計								0	0

避難所開設状況

集計日時：2016年10月24日 18時00分 現在

市町村名	避難所名		開設予定日時	受入可能数	避難所開設状況			現状・課題・対応状況等
	場所	施設名			受入開始日時	閉鎖日時	避難所状況（給水・トイレ・食料配給状況等） 電気 水道	
鳥取市	鳥取市寺町150	教育センター	2016/10/21 17:40	580	2016/10/21 17:40	2016/10/22 12:00	○ ○	自主避難所
鳥取市	鳥取市気高町浜村233-2	気高町農業者トレーニ ングセンター	2016/10/21 19:50	620	2016/10/21 19:50	2016/10/22 4:50	○ ○	自主避難所
倉吉市	倉吉市余戸町3059	明倫小学校		850			○ ○	
倉吉市	倉吉市上灘町9-1	【福祉】子育て総合支援センターおひ さま	2016/10/23 18:00	10	2016/10/23 18:00		○ ○	
倉吉市	倉吉市上灘町136	上灘小学校		846			○ ○	昭和町公民館に5名自主避難。
倉吉市	倉吉市関金町関金箱1115-2	倉吉高齢者生活福祉 センター		277			○ ○	福祉避難所に3名避難予定。
倉吉市	倉吉市下余戸114	西郷小学校		666			○ ○	体育館ではなく校舎に避難。西郷小学校自主避難10名、大原公民館自主避難11名。
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校		1,224			○ ○	エアコンがある部屋は加温器1台ほしい。ペーパータオル（トイレ用）必要。紙コップがほしい。
倉吉市	倉吉市中河原775-1	小鴨小学校		986			○ ○	
倉吉市	倉吉市沢谷204	北谷小学校		433			○ ○	北谷公民館に変更
倉吉市	倉吉市海田西町1丁目130	河北小学校		870			○ ○	震災証明の発行の手続きの流れを紙で周知してほしい。住宅修繕の相談がしたい。
倉吉市	倉吉市福吉町1400	倉吉福祉センター					○ ○	
倉吉市	倉吉市福山30	上小鴨小学校		423			○ ○	
倉吉市	倉吉市関金町堀2163	山守小学校		500			○ ○	避難者なし
倉吉市	倉吉市仲/町733	成徳小学校		763			○ ○	
倉吉市	倉吉市新田405-1	上北条小学校		617			○ ○	必要物資：パソコン、トイレレットペーパー（4ダース）、紙コップ、ファブリーズ、ビニール巾着、はさみ
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校		965			○ ○	必要物資：ナイロン袋、ダンボール。震災証明等の情報が欲しい。自主避難（柳本公民館9人、本町公民館8人）
倉吉市	倉吉市国分寺88	杜小学校		768			○ ○	
倉吉市	倉吉市上福田722-2	高城小学校		598			○ ○	高城公民館に変更

災害名：平成28年10月21日地震

住民避難の状況

集計日時：2016年10月24日18時00分 現在

区分	市町村名	地域名	避難者		住民避難の状況		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・ 対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名			
自主避難	倉吉市			29	倉吉市上井503-1	河北中学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			5	倉吉市上灘町9-1	【福祉】子育て総合 支援センターおひさ ま	10月23日 18時		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			38	倉吉市海田西町1 丁目130	河北小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			22	倉吉市関金町関 金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福 祉センター	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			16	倉吉市長坂新町 1231	倉吉養護学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市関金町関 金宿666	関金小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市沢谷204	北谷小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			54	倉吉市余戸谷町 3059	明倫小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			118	倉吉市上灘町136	上灘小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			26	倉吉市中河原 775-1	小鴨小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			60	倉吉市仲/町733	成徳小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			20	倉吉市福吉町 1400	倉吉福祉センター	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			21	倉吉市下余戸114	西郷小学校	10月21日		24日 8:00現在
自主避難	倉吉市			18	倉吉市国分寺88	社小学校	10月21日		24日 18:00現在

自主避難	倉吉市				38	倉吉市新田405-1	上北条小学校	10月21日				24日 18:00現在
自主避難	倉吉市				1	倉吉市屋原 500	灘手公民館	10月24日				24日 18:00現在
自主避難	三朝町	三朝町坂本			0	三朝町坂本1525	坂本公民館	10月21日	17:42	10月24日	14:30	24日 14:30現在
自主避難	三朝町	三朝町内			30	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日	16:36			24日 12:00現在
自主避難	湯梨浜町				8	湯梨浜町はわい 長瀬584	ハワイアロハホール	10月21日	16:04			24日 9:00現在
自主避難	湯梨浜町				20	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協 議会東郷支部東湖園	10月21日	15:00			23日 22:00現在
自主避難	湯梨浜町				14	湯梨浜町園2286- 1	活性化センターはま なす	10月21日	15:10			23日 24:00現在
自主避難	琴浦町				0	琴浦町徳万591番 地2	琴浦町役場本庁舎保 健センター	10月21日	16:00	10月24日	12:00	24日 18:00現在
自主避難	北栄町	北条地区			0	北栄町土下100番 地3	北条ふれあい会館	10月21日	16:00			24日 18:00現在
自主避難	北栄町	北条地区			18	北栄町土下121番 地1	北条健康福祉セン ター	10月21日	16:00			24日 18:00現在
自主避難	北栄町	大栄地区			0	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	10月21日	16:00			24日 12:00現在
自主避難	北栄町				8	北栄町由良 宿340	大栄中学校 武道館	10月24日				24日 18:00現在
自主避難	北栄町				5	北栄町田井 46-2	北栄高野 神社センター	10月24日				24日 18:00現在
		合 計			0	571						

道路通行規制

災害名：平成28年10月21日地震

資料日時：2016年10月24日 10時00分 現在

市町村名 道路管理番号	道路種別 路線名	規制箇所 位置	規制理由	規制日時 現在規制種類	規制開始日時 当初規制種類	独立調査有無 迂回路の有無	備考(迂回路等)	災害・事故情報
熊本県 熊本市東区	国道 国道313号	倉吉IC～北栄IC L=1.4km	クラック	2016/10/24 17:00 解除	2016/10/21 15:50 全面通行止め	無 有	迂回路については現場の指示による 解除 10月23日23:20 倉吉IC～倉吉西IC 間解除 迂回路：国道二本松道路	平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	国道 国道11号線	西佐賀郡白飯町清原 0.4km	路面崩壊	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	佐賀町宇代～清口 L=0.2km	落石による道路の陥没	2016/10/23 13:55 全面通行止め	2016/10/23 13:55 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	三朝町加谷 L=0.2km	土砂崩れ	2016/10/23 11:30 全面通行止め	2016/10/23 11:30 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	道路陥没	2016/10/23 11:00 全面通行止め	2016/10/23 9:40 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	路面陥没	2016/10/22 0:40 解除	2016/10/22 21:00 解除	確認中 確認中	国名倉吉工業事務所より 10/22(土)21:00～3時閉鎖程度倉吉河合渡 路の理合インターから油・栗郷の上り を通行止めにする →通行止め解除(10/23 0:40)	平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	道路陥没のため	2016/10/22 19:00 全面通行止め	2016/10/21 19:00 全面通行止め	確認中 確認中	通行止め。復旧については未定。	平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	法面崩壊	2016/10/22 12:00 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	地震による地滑りの恐れのため	2016/10/21 20:26 全面通行止め	2016/10/21 19:25 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	路面変状(ひび割れ)	2016/10/21 19:25 片側交互通行	2016/10/21 19:25 片側交互通行	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	クラック、路面及び路肩、落石	2016/10/21 19:00 全面通行止め	2016/10/21 19:00 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	路面変状	2016/10/21 17:00 全面通行止め	2016/10/21 17:00 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	落石のため	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有	迂回路は現場の指示による	平成28年10月21日地震
熊本県 熊本市東区	市町村道 市町村道 市町村道	湯梨原町 湯梨原町 湯梨原町	東郷神社鳥居にクラックが入り、倒壊 の危険があるため			確認中 確認中	通行止め。復旧については未定。	平成28年10月21日地震

平成28年10月21日地震の影響による臨時休校について

(10月24日18:00現在)

※波線部が変更箇所

担当課：教育総務課

<県立学校（全32校）>

10月24日（月）の臨時休校

臨時休校 6校

倉吉東高等学校、倉吉西高等学校、倉吉農業高等学校、倉吉総合産業高等学校、
鳥取中央育英高等学校（午後のみ休校）、倉吉養護学校

※その他は通常どおり

（上記の6校も25日（火）以降は通常どおりの予定）

<公立小中特別支援学校（全187校）>

10月24日（月）の臨時休校

臨時休校なし（通常どおり実施）

※給食センターに被害が出ている倉吉市については、パン等による簡易給食による
対応を実施

=====

担当課：教育・学術振興課

<私立学校>

10月24日（月）の臨時休校

臨時休校 3校

湯梨浜学園中学校、湯梨浜学園高等学校、倉吉北高等学校

※その他は通常どおりの予定

（上記の3校も25日（火）以降は通常どおりの予定）

10月21日 鳥取県中部地震による水道施設被害状況(10/24 18時判明分)

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断水等の影響		復旧 戸数	復旧 人口	給水制限 終了時刻	未復旧		状況確認日時
						戸数	人口				戸数	人口	
鳥取県		倉吉市	上水道区域 鳥取中部地震による管路破損	断水・濁水	2016/10/21 14:07	16,000		15,900			100		13:00
鳥取県	1	湯梨浜町	光吉地内、配水管φ125で破損・漏水	10月21日1戸断水	17:00	1	0	1	0	20:30			20:30
鳥取県	2	湯梨浜町	野花地内、配水管φ75で破損・漏水	10月21日15戸断水	17:00	15	30	15	30	21:00			21:00
鳥取県	3	湯梨浜町	原地内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日6戸断水予定	8:30					12:00			
鳥取県	4	湯梨浜町	上幾津地内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30					18:30			
鳥取県	5	湯梨浜町	門田地内、消火栓で破損・漏水	10月22日20戸断水予定	8:30					11:00			
鳥取県	6	湯梨浜町	はわい長瀬地内、配水管φ50で破損・漏水	10月22日2戸断水予定	8:30					14:00			
鳥取県	7	湯梨浜町	堀見地内、消火栓で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30					16:00			
鳥取県	1	湯梨浜町	橋津地内、橋津川の海岸側の左管側で、配水管φ100で破損・漏水	後日、修理									
鳥取県	2	湯梨浜町	上橋津地内、配水管φ125で破損・漏水	修理完了									
鳥取県	3	湯梨浜町	宇谷地区簡易水道に濁り水発生	23日15時濁り解消	なし								
鳥取県	4	湯梨浜町	方地区で濁り水										
鳥取県	5	湯梨浜町	田後地区で濁り水										
鳥取県		北栄町	配水管破損	断水 (解消済み)		5				10/22 3:30			
鳥取県		北栄町	濁水	濁水 (青水配水池の給水区域内で発生) ⇒ 23日中に解消 濁水 (米里水源地の給水区域内) ⇒ 対応中									
鳥取県		北栄町	さつきヶ丘団地、弓原で濁水	濁水									
鳥取県		琴浦町	八橋地区(ガーデンヒルズ)地震による取水の濁り	濁水 (解消済み)	2016/10/22 17:30	87	267	87	267	2016/10/21 20:50			2016/10/21 21:20
鳥取県		鳥取市	・濁水6件 (空気弁×1...復旧済み 公道部×5...復旧済み4件) ・下味野高地区配水池の緊急遮断弁が閉 (14:35復旧)	・断水 (公道漏水修繕に伴う計画断水) (解消済み) ・濁水8件 (解消済み)	10/21 18:00	50		50		10/21 22:00	0		2016/10/22 11:00
鳥取県		鳥取市	濁水2箇所(八葉寺、勝部)	濁水									
鳥取県		鳥取市	濁水 (神戸簡水、第六簡水、中佐治簡水)	濁水									
鳥取県		米子市	米子市内3カ所で濁水	・濁水3件 (解消済み) ・井戸濁水7件 (解消済み)									
鳥取県		三朝町	9カ所の簡水・飲供で濁水(10集落が影響を受けている)										

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月24日18:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	末恒第1団地(鳥取市)	202	1	RC4	ガスが出ない	復旧済
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	1ヶ所階段の1段目とコンクリート舗装が口を開けている(以前より大きくなったようだ 入居者情報)	
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	2棟 1棟	RC4	2棟西側外壁(妻壁)にヒビ? (位置は未確認) トイレの水が漏れている	
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1棟 1団地	RC3	As舗装に段差有(1ヶ所、数cm) 車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部が破損したり、段差が発生。	
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	24	1団地	RC3	トイレタンク給水管から少量の漏水あり 車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部に段差が発生。	
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4	RC5	漏水1戸有、原因は洗濯機の水道金具の破損。下階の3戸も畳等の被害 上記のうち1戸の内壁が破損。	住民は、集会所に宿泊 修繕手配済。10/24AM畳搬入予定
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1 1	RC4	1戸の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂釜のずれ・移動、換気窓ガラスの破損 風呂の窓ガラスが破損	住民は土曜まで実家に宿泊
公営住宅	鳥取県	和田団地(倉吉市)	88	1 1棟	RC4	トイレの水が止まらない 階段やスロープが少し下がりがり段差ができた。外壁にヒビが入った。	
公営住宅	鳥取県	東和田団地(倉吉市)	10	5	木2	屋根破損、漆喰剥がれ等 外排水管割れ等	
公営住宅	鳥取県	八幡団地(倉吉市)	30	1 1団地	RC3	和室天井際に2cmの隙間発生 駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との接合部分に破損。	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	高城第一(倉吉市)	20	13	木平、木2	屋根破損、外壁亀裂、擁壁破損等 家周り地割れ等	
公営住宅	鳥取県	高城第三(倉吉市)	10	7	木2	屋根破損、外壁ヒビ、擁壁ヒビ等	
公営住宅	鳥取県	小鴨団地(倉吉市)	14	8	木平、木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	鳥取県	北野団地(倉吉市)	10	7	木平、木2	棟瓦、屋根瓦のズレ	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地(米子市)	80	1	RC4	トイレのタンクがいっぱいになっても水が止まらな い	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	浜団地(湯梨浜町)	10	1	木2	2階洋室窓の鍵が閉まらない。2階和室網戸フレ ムゆがみ	
公営住宅	鳥取県	栄第1団地(北栄町)	8	2~3棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。	
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依 頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	倉吉市	滝川住宅	22	4	簡平	壁・庇にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷A住宅	19	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷B住宅	20	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	大坪住宅	30	1	RC4	壁にヒビ 窓開閉不可	
公営住宅	倉吉市	明治町二丁目住宅	20	0	RC5	駐車場亀裂	
公営住宅	倉吉市	みどり町住宅	20	1	RC3	駐車場ヒビ割れ、トイレ漏水	
公営住宅	倉吉市	長坂新町住宅	55	1	準2	棟瓦ズレ	
公営住宅	倉吉市	上余戸住宅	84	1	RC3	天井めくれ	
公営住宅	倉吉市	八幡町住宅	42	1	RC3	天井水漏れ	
公営住宅	倉吉市	八王子住宅	8	1	木2	蛍光灯点灯せず、住宅裏擁壁地割れ	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	倉吉市	福吉町二丁目住宅	20	10	準2	屋根・棟のズレ	
都市再生住宅	倉吉市	サンテラス大坪	18	1棟	RC5	階段損傷	
小集落改良住宅	倉吉市	中河原二住宅	4	4	木2	屋根瓦落下、窓開閉不可	
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が全てずっている。	
公営住宅	三朝町	徳本団地	32	1団地	簡平・簡2	石垣の一部が崩れた	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1棟	簡2	外壁に一部ひび割れ。駐車場と外壁下部分のコンクリートの間に隙間。	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1箇所	木2	2階の樋の一部がズレている	
公営住宅	三朝町	森団地	16	1団地	木2	石垣の一部に隙間ができています。また、ヒビが入っている箇所もある。	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	2	木2	屋根瓦がズレている	
特公賃	三朝町	天神団地	8	1	木2	敷地内にひび割れあり。(1戸) 外壁に一部亀裂(2戸)	
公営住宅	湯梨浜町	やよい団地	4	4	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	湯梨浜町	石脇団地	8	1	木2	大棟及び漆喰の一部脱落	
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	湯梨浜町	堀の内団地	28	3	簡2	大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階段の壁の板が浮いている	
町単独住宅	湯梨浜町	はわい長瀬団地	79	2	RC5	外の庭に穴、住宅脇の歩道に沈下の様子あり、玄関の電灯がつかない、各1戸	
特公賃	湯梨浜町	浜山団地	13	1	木2	長押(鴨居の上)と天井に隙間、居室内壁にひび	
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	建物躯体全体基礎部分の3~5cm程度のズレ	1号棟39戸、2号棟40戸 地下埋設管(ガス・水道)は未確認
公営住宅	琴浦町	きらり団地	33	2	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により屋根瓦に被害	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。 スイッチを押し止める。

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	-	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内 駐車場、通路の舗装、コンクリートにひび割れ、起 伏を確認	

鳥取県中部地震に係る文化財被害状況

平成28年10月24日18時現在 /

市町村	被害物件	被害状況
鳥取市	○国史跡「鳥取藩主池田家墓所」	○燈籠一基笠部ずれ、墓石1基倒壊、墓石1基損傷。(藩主墓ではないところ)
米子市	○国指定重要文化財「後藤家住宅」	○土壁のヒビ等
倉吉市	○「打吹玉川伝統的建造物群保存地区」 ○国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」 ○県指定文化財「不入岡の石仏」 ○県指定文化財「桑田家住宅」 ○県指定文化財「高田家住宅」 ○県指定文化財「永昌寺十三重塔」 ○国指定重要文化財「子持壺形須恵器、脚付子持壺形須恵器」 ○国史跡「伯耆国分寺跡」 ○国史跡「法華寺畑遺跡」 ○国指定天然記念物「波伎神社社叢」 ○国登録文化財「飛龍閣」 ○国登録(県指定)文化財「小川氏庭園」 ○国史跡「大原廃寺塔跡」	○土蔵白壁崩落等。 ○損壊。入口階段被害。ガラス等破損。 ○1体被害。 ○煙突崩壊 ○被害 ○損壊 ○1点破損(倉吉博物館所蔵) ○塔基壇縁石のずれ等 ○復元門の柱ずれ等 ○樹木枝折れ被害 ○瓦落下、壁崩落 ○燈籠転倒被害 ○塔心礎のずれ
三朝町	○国指定重要文化財「三仏寺文殊堂」	○三徳山の国指定重要文化財文殊堂を支える柱2本が岩から浮いている。外観上は異常なさそうだが、建物の中には入れない状態。文殊堂が乗る岩に幅10cmのクラック4本を確認、長さは不明。現在、一般参拝客の立ち入りを制限(行者道の鎖坂下の大岩にクラック入り) ⇒10/25(火)9時～現地調査

	<p>○国登録文化財「旅館大橋」 ○国登録文化財「南苑寺」</p>	<p>○瓦数枚落下 ○本堂柱2本浮き、基礎亀裂等</p>
湯梨浜町	<p>○国指定重要文化財「尾崎家住宅」、 国指定名勝「尾崎氏庭園」 ○国指定重要文化財「長瀬高浜遺跡出土埴輪」 ○県指定文化財「橋津藩倉」 ○国登録文化財「安楽寺」</p>	<p>○蔵等の壁等落下箇所多数、庭石・燈籠転倒数件あり。 ○収蔵庫に保管中の埴輪2体が転倒破損。 ○壁に一部ひび割れ。 ○経蔵壁落下、燈籠1基倒壊、石垣崩落</p>
大山町	<p>○国指定重要文化財「銅造観世音菩薩立像」 ○国指定史跡内「大神山神社」 ○国指定重要文化財「大神山神社奥宮」、「末社下山神社」 ○国指定重要文化財「木造阿弥如来及び両脇侍像」 ○国指定史跡「大山寺旧境内」内の石垣及び燈籠等</p>	<p>○大山寺宝物館霊宝閣に所蔵・保管展示している仏像のうち 1体が転倒した際に頸部を破損。 ○石垣崩落。 ○基礎部分にずれ ○台座ずれ ○数カ所で崩落等の被害</p>

崖くずれの状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月24日 18時00分 現在

市町村名	地域名	発生日時		発生原因	被害内容	問題・課題・対応状況等
中部消防局	倉吉市寺谷地内	10月21日	17:21	15:40分防災へり映像にて確認(情報提供)地震による山の斜面崩れ	なし	

災害名：平成28年10月21日地震

県・市町村の体制

集計日時：2016年10月24日 18時00分 現在

本部種別		県		市町村	
本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	備考	備考
対策本部	非常体制 I	10月21日 14:07		12:12 警戒体制 I → 14:07 非常体制 I	
市町村の体制					
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	備考
鳥取市	警戒本部	警戒配備	10月21日 22:10		22日16:00 自宅待機対応に移行
米子市	警戒本部	災害準備体制	10月21日 18:30		21日18:30 第一配備体制から災害準備体制へ移行
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部	10月21日 14:40		注意体制から移行 倉吉市役所施設使用不可のため、隣接する市立成徳小学校で開設 21日15時40分に総合事務所に移動
境港市	その他	注意体制	10月24日 9:00		24日 9:00注意体制へ移行
岩美町	警戒本部	注意配備	10月23日 12:00		災害対策本部（警戒配備）から警戒本部（注意配備）へ移行 23日（日）12:00以降は宿日直対応とし、総務課職員は自宅待機
若桜町	その他	警戒体制 第1配備	10月21日 14:26	10月22日 13:00	警戒体制を準備体制に移行し、解除
智頭町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日 14:10		24日より日中は総務課職員、夜間（19時～翌7時）は宿直員対応。
八頭町	その他	準備体制	10月22日 20:15		22日20:15 準備体制へ移行
三朝町	対策本部	第3配備	10月21日 14:10		
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部	10月21日 14:10		
琴浦町	対策本部	災害対策本部	10月21日 14:30		
北栄町	対策本部	非常体制 II	10月21日 14:07		21日 12:30 警戒体制 I 21日 14:07 非常体制 II
日吉津村	対策本部	第2配備体制	10月21日 14:15		
大山町	警戒本部	第1配備	10月21日 14:10		
伯耆町	警戒本部	第1配備体制	10月21日 14:10		24日から夜間は宿直対応
南部町	その他	警戒配備体制	10月21日 14:15		
日南町	その他	警戒待機	10月22日 19:00		22日19:00に警戒待機
日野町	警戒本部	第1次非常配備	10月21日 14:10		担当課職員が待機。
江府町	その他	警戒待機	10月23日 14:00		10月23日14:00、警戒配備を解除、宿日直対応とし、総務課職員は自宅待機とする。