

資料提供	
平成28年11月4日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (島瀬)
電話	0857-26-7278

## 鳥取県中部地震（第39報）

（11月4日 18時00分現在）

11月4日 18時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第38報以降の修正箇所です。

### 1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区 分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		21名		P1のとおり（重傷4、軽傷17）
住家被害	全壊	2棟		P3のとおり
	半壊	3棟		
	一部破損	10,468棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	10,473棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P4のとおり
	半壊	棟		
	その他 全壊	6棟		
	半壊	1棟		
	計	7棟		
農林水産業施設被害	農作物	8.88ha		P5のとおり
	農地・農道	82箇所		
	林地・林道	10箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
	計			
公共土木施設被害	河川	11箇所		P7のとおり
	海岸	1箇所		
	砂防	0箇所		
	道路	100箇所		
	橋梁	0箇所		
	その他	20箇所		
	計	132箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

2 避難勧告・警戒区域等の発令状況  
P 8のとおり

3 避難所開設状況  
P 9のとおり

4 住民避難状況  
P 11のとおり

5 道路通行規制状況  
P 12のとおり

6 県内公共交通機関の運行状況（通常運行）

7 学校の臨時休校等の状況（通常どおり）

8 水道施設被害状況  
P 14のとおり

9 停電情報（10月21日17：38復旧）

10 庁舎・公共施設等被害  
P 16のとおり

11 公営住宅等の被害状況  
P 19のとおり

12 文化財被害状況  
P 24のとおり

13 崖くずれの状況  
P 27のとおり

14 県・市町村の体制  
P 28のとおり

# 人的被害・対応状況

災害名：鳥取県中部地震

2016年11月4日 18時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者			被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代	0				竹をとりに出かけて地震後に行方不明	10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満		1			3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っ掛かり転倒。	
倉吉市	2016/10/22 10:10	倉吉市東町		女	90才代		1			昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛	
湯梨浜町	2016/10/22 16:30	湯梨浜町久見		男	80才代		1			16:30頃、地震で壊れた自宅屋根の修繕中に2階屋根から転落	
北栄町	2016/10/21 14:30	北栄町西園		女	70才代		1			地震発生時に転倒し脊椎圧迫骨折。	
倉吉市	2016/10/22 9:46	倉吉市葵町722 倉吉市役所		男	60才代			1		厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満			1		負傷部位不詳	不詳
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市馬場町		女				1		右手首、頭部切創	不詳
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市内		男	20才代			1		頭部打撲	ガラスが頭部に当たった
倉吉市	2016/10/21 15:00	倉吉市西福守町		男	70才代			1		足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷		女	20才代			1		20歳代女 頭部負傷	

市町村名	発生日時	発生場所	被災者			被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷		
倉吉市	2016/10/21 14:08	倉吉市明治町 1037-11倉吉商工 会議所		男	20才代			1	29歳男 頭部に約 5cmの切創	地震によりガラスが頭部 に落下	
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉市大原		男	60才代			1	肋骨にヒビが入る 軽傷(全治3週 間)	県道工事の重機作業中に 落石(小石)が脇腹に直 撃	翌日22日に病院で受 診し、現在自宅で療 養中
倉吉市	2016/10/21	倉吉市馬場町		女	70才代			1	ガラスの破片が刺 さり出血(出血箇 所不明)	21日地震の際に食器棚が 倒れてきて、頭から肩に 掛けてガラスをかぶっ た。	
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代			1	道路歩行中 電柱 に体をぶつけた		
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテ リオ		男	80才代			1	頭部打撲	テレビが落下し頭部に当 たった	
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテ リオ		女	80才代			1	頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつけ る	
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満			1		イスから落ちてたんこぶ	こども園で冷やし て、保護者に引き 渡し済み
琴浦町	2016/10/22 9:12	琴浦町鏡津		男	10才代			1	鳥大医学部へ搬送	21日テレビで頭部を打撲 し搬送された男性、嘔 気、気分が悪い	
三朝町	2016/10/21 14:07	北栄町内	三朝町 助谷	男	60才代			1	左足すねを切る	北栄町内で左宮作業中、 地震に被災。作業場から 飛び降りた際に、左足す ねを切る怪我を負った。	清水病院で通院 中。10月27日に再 診し、部屋が空い ていれば入院を検 討。
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代			1	やけど	地震に伴いレストランの 調理場でやけどしたもの	
岩美町	2016/10/21 14:10 頃	岩美西小学校		女	10才代			1	打撲	地震がおきたため、教室 内にて机の下に隠れよう とした際に、机に頭部を ぶつけてしまった	
計						0	0	4	17		

## 住家被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年11月4日 18時00分 現在

市町村名	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	全壊・半壊の状況
鳥取市	0	0	34	0	0	34	
倉吉市	0	0	<u>7,526</u>	0	0	<u>7,526</u>	※ 新規申請により増
岩美町	0	0	1	0	0	1	
三朝町	0	0	643	0	0	643	
湯梨浜町	0	0	<u>845</u>	0	0	<u>845</u>	※ 新規申請により増
琴浦町	0	0	17	0	0	17	
北栄町	2	3	1,402	0	0	1,407	【全壊】倒壊(下神、弓原浜各1) 【半壊】柱の折れ(松神)、家屋が半壊(田井) 自宅天井、壁も崩れ(西園)
計	2	3	<u>10,468</u>	0	0	<u>10,473</u>	

# 非住家・文教施設被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年11月4日 18時00分 現在

市町村	区分	損壊件数			合計	全壊・半壊建物の概要		
		全壊	半壊	一部損壊等		被害区分	場所	概要
鳥取市	公共文教施設			16	16			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			14	14			
	非住家(その他)			5	5			
米子市	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			1	1			
倉吉市	公共文教施設			18	18			
	私立文教施設			3	3			
	非住家(公共建物)			96	96			
	非住家(その他)			191	191			
境港市	公共文教施設			1	1			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			1	1			
	非住家(その他)			1	1			
三朝町	公共文教施設			7	7			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			5	5			
	非住家(その他)			12	12			
湯梨浜町	公共文教施設			17	17			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			42	42			
	非住家(その他)			41	41			
琴浦町	公共文教施設			7	7			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			2	2			
北栄町	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設			1	1			
	非住家(公共建物)			7	7			
	非住家(その他)	6	1	197	204	全壊	弓原浜	蔵が倒壊
						全壊	由良宿	空き家が全壊
						全壊	六尾	農作業用の小屋が、今朝9時に倒れ
						全壊	松神	蔵が倒壊。本宅にぶつかりそう。
					全壊	江北浜	個人所有倉庫倒壊。	
				全壊	江北浜	農舎が倒壊。道を塞いでいる。		
				半壊	西園	蔵が半壊		
日吉津村	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			2	2			
伯耆町	公共文教施設			2	2			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			1	1			
大山町	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			2	2			
合計		6	1	708	715			

資料提供	
平成28年11月4日	
担当課 (担当者)	とっとり農業戦略課 (榎野(かやの))
電話	0857-26-7589

鳥取県中部地震による農林水産業関係被害状況（第8報）（11月4日（金）12時現在）

10月21日（金）に最大震度を観測した地震により、県中部地域を中心に下記のとおり農林水産業関係に被害が発生しました。

記

※下線部が前回からの変更箇所

1 被害金額（判明分のみ）

農業関係	<u>1,033,771千円</u>
林業関係	28,615千円
水産業関係	1,100千円
合計	<u>1,063,486千円</u>

2 被害状況  
(1) 農業関係

○農作物

品目名	被害規模	被害額	市町村	主な被害状況
梨(王秋、あたご等)	8.88ha	62,716千円	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町 琴浦町 北栄町 南部町	地震の揺れによる落果
柿(西条[干し柿])	—	780千円	北栄町	地震の揺れによる干し柿の落下
合計	8.88ha	63,496千円		

○農地

区分	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
農地(水田・畑)	<u>82箇所</u>	<u>75,050千円</u>	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町	水田・畑石積み崩壊、法面崩壊 芝畑の液状化
合計	<u>82箇所</u>	<u>75,050千円</u>		

○農業用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
ため池	14箇所	75,500千円	倉吉市 湯梨浜町 北栄町 琴浦町 江府町	天端・法面の亀裂、路肩崩壊
農道	<u>137箇所</u>	<u>161,660千円</u>	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町 琴浦町	路面の亀裂、法面崩壊
水路	<u>111箇所</u>	<u>117,176千円</u>	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町	パイプラインの漏水、法面崩壊
頭首工	1箇所	300千円	北栄町	躯体の漏水
合計	<u>263箇所</u>	<u>354,636千円</u>		

○農村生活環境施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
集落排水処理施設 (14施設)	15箇所	43,035千円	倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町	施設の地盤沈下、施設の破損
合計	15箇所	43,035千円		

○共同利用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
選果場、集荷場(梨、西瓜、きゅうり、メロン、長いも、らっきょう)	10箇所	281,464千円	倉吉市 湯梨浜町 北栄町	建物破損(壁・ガラス割れ、基礎)、選果機破損
加工施設・倉庫等(ライスセンター、カントリーエレベーター、農産物加工所)	11箇所	188,090千円	倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町 琴浦町	建物、施設、機械の破損
粉乳工場 (大山乳業農業協同組合)	1箇所	28,000千円	琴浦町	粉乳工場の外壁一部崩落
合計	22箇所	497,554千円		

(2) 林業関係

○林道

路線等	路線数	被害額	市町村	主な被害状況
栗尾線、佐谷小畑線 他	10路線	27,700千円	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町	切土法面の崩壊、路面の段差
合計	10路線	27,700千円		

○特用林産物

品目名	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
特用林産施設(椎茸)	3箇所	915千円	倉吉市 三朝町	地震の揺れによるほだ木の転倒、ビニールハウスの破損
合計	3箇所	915千円		

(3) 水産業関係

○共同利用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
赤碕町漁業協同組合荷さばき所	1箇所	1,000千円	琴浦町	外壁一部崩落
鳥取県漁業協同組合網代港支所 荷さばき所	1箇所	100千円	岩美町	上水供給配管の破裂
合計	2箇所	1,100千円		



鳥取県中部地震による公共土木施設被害（国土交通省・農林水産省林野庁分）

◎余震の発生などにより、今後も被災状況の変動があります。

技術企画課（0857-26-7407）

2016/11/4 18:00現在

●国土交通省所管

工 事	都道府県工事		市町村工事		計	
	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）
河 川	10	170,000	1	24,000	11	194,000
海岸（港湾に係るもの）					0	0
海岸（その他）	1	50,000			1	50,000
砂 防 設 備					0	0
地すべり防止施設					0	0
急傾斜地崩壊防止施設					0	0
道 路	57	750,000	43	184,750	100	934,750
橋 梁					0	0
港 湾	1	10,000			1	10,000
下 水 道	1	108,000	7	1,173,700	8	1,281,700
公 園			10	161,800	10	161,800
計	70	1,088,000	61	1,544,250	131	2,632,250

【主な被害箇所】

- （道路） 313号北条倉吉道路～倉吉道路 路面クラック
- （河川） 北条川（倉吉市大谷茶屋）護岸のクラック
- （海岸） 大栄西海岸（北栄町大谷）取付護岸の被災
- （港湾） 赤碓港（琴浦町）岸壁の被災
- （下水道） 公共下水道（倉吉市、湯梨浜町）マンホール及び管路の被災
- （公園） 打吹公園（倉吉市）運動施設の被災

●農林水産省林野庁所管

工 事	都道府県工事		市町村工事		計	
	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）
治 山 施 設	1	30,000			1	30,000
地すべり防止施設	0	0			0	0
計	1	30,000	0	0	1	30,000

【主な被害箇所】

- （治山） 落石防護柵工（西伯郡伯耆町宇代）

# 避難勧告・警戒区域等の発令状況

災害名：鳥取県中部地震

集計日時： 2016年11月4日 18時00分 現在

避難勧告・指示の発令状況									
区分	発令・解除	市町村名	発令対象地	発令対象		避難先 (指定がある場合のみ) 施設名(住所)	発令・解除日時		備考
				地域	世帯数		人数	日	
避難勧告	発令	倉吉市	生竹地区	3	11		10月26日	15:00	今後、強い地震が発生した場合に配水塔が倒壊する恐れがあるため。
避難勧告	発令	三朝町	牧	1	1	総合文化ホール (三朝町大瀬999-2)	10月28日	9:00	地震により地盤が極めて不安定であること、また対象地域に接する斜面に亀裂が入っており、降雨・余震による地滑りで家屋崩壊の危険性があるため。 ※避難対象者は町内の福祉施設に入所
避難勧告	発令	三朝町	三朝	1	2	総合文化ホール (三朝町大瀬999-2)	10月28日	9:00	地震により地盤が極めて不安定であること、また対象地域に接する斜面に亀裂が入っており、降雨・余震による地滑りで家屋崩壊の危険性があるため。 ※避難対象者は町内の親族宅へ避難済
	発令	計		5	14				
		合	計	5	14				

避難所開設状況

集計日時： 2016年11月4日 18時00分 現在

市町村名	避難所名		開設予定日時	受入可能数	開設開始日時	閉鎖日時	避難所状況			現状・課題・対応状況等
	場所	施設名					電気	水道	(給水・トイレ・食料配給状況等) 食料、物資等の配給見通し	
倉吉市	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校	2016/10/21 16:00	850	2016/10/21 16:00		○	○		
倉吉市	倉吉市関金町関金宿1115-2	【福祉避難所】倉吉市高齢者福祉センター	2016/10/23 18:00	277	2016/10/23 18:00		○	○	「福祉避難所」10名。	
倉吉市	倉吉市中河原772-6	小鴨公民館	2016/10/29 10:00		2016/10/29 10:00		○	○	【小鴨小学校から変更】 平日の9:00～17:00までは公民館職員のみで対応★市役所職員の配置なし。	
倉吉市	新田422-1	上北条公民館	2016/10/26 8:00		2016/10/26 8:00		○	○	【上北条小学校から変更】 平日の9:00～17:00までは公民館職員で対応★市役所職員の配置なし	
倉吉市	倉吉市上古川216-3	上小鴨公民館	2016/10/24 8:00		2016/10/24 8:00		○	○	【避難勧告に伴う避難者】生竹2世帯(8人)	
倉吉市	倉吉市下余戸118-1	西郷公民館	2016/10/24 8:00		2016/10/24 8:00		○	○	本日、学校に出てその後利用券を使ってホテルで泊3日する。6日朝まで食事は不要。(★5日まで職員配置なし)	
倉吉市	倉吉市上福田480	高城公民館	2016/10/24 8:00		2016/10/24 8:00		○	○	平日の9:00～17:00までは公民館職員のみに対応。★市役所職員の配置なし。	
倉吉市	倉吉市福本226-1	北谷公民館	2016/10/24 8:00		2016/10/24 8:00		○	○	【北谷小学校から変更】 平日の9:00～17:00までは公民館職員のみで対応。★市役所職員の配置なし。	
倉吉市	倉吉市大平町360-1	上井公民館	2016/10/25 8:00		2016/10/25 8:00		○	○	【河北小学校から変更】 平日の9:00～17:00までは公民館職員のみで対応★市役所職員の配置なし	
倉吉市	倉吉市上灘町9-1	【福祉】子育て総合支援センター おひさま	2016/10/23 18:00	10	2016/10/23 18:00		○	○		
倉吉市	倉吉市上灘町136	上灘小学校	2016/10/21 16:00	846	2016/10/21 16:00		○	○	食事のみ取りに来る方4名(1世帯)。避難人は15世帯。男2、女15、計17名。必要物資：ステイックコーヒ、ペーパータオル。	
倉吉市	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	2016/10/21 16:00	277	2016/10/21 16:00		○	○	【一般の避難者】6名、屋3、夕・朝16(16福祉避難所含む。)	
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	2016/10/21 16:00	1,224	2016/10/21 16:00		○	○		
倉吉市	倉吉市仲/町733	成徳小学校	2016/10/21 16:00	763	2016/10/21 16:00		○	○	必要物資：ステイックシュガー、洗濯機。	
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校	2016/10/21 16:00	965	2016/10/21 16:00		○	○	河北中避難者6名。人数の割りに場所が広くてこれから先が不安。水2リが必要。	
倉吉市	倉吉市国分寺88	社小学校	2016/10/21 16:00	768	2016/10/21 16:00		○	○	市役所職員の配置なし。福光公民館避難者28人(8世帯、男15女13、4～12歳8名、3歳以下1名)。屋5・おやつ1・夕食16・5日朝26。	
倉吉市	倉吉市尾原500	灘手公民館	2016/10/21 16:00	414	2016/10/21 16:00		○	○	平日の9:00～17:00までは公民館職員のみで対応。★市役所職員の配置なし。	

市町村名	避難所名		受入 可能数	開設予定日時	受入開始日時	閉鎖日時	避難所状況			現状・課題・対応状況等
	場所	施設名					電気	水道	(給水・トイレ・食料配給状況等) 食料、物資等の配給見通し	
三朝町	三朝町吉田882-1	吉田とちの館	133	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15		○	○		避難者はいないが、避難所として施設開放を継続している
北栄町	北栄町土下1 2 1 番地 1	【福祉避難所】北条健康福祉センター	60	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		福祉避難所 (30日18:40入力)

市町村名	避難所数		現在開設中避難所数 (B)
	開設避難所総数 (A+B)	閉鎖済避難所数 (A)	
鳥取市	2	2	0
倉吉市	27	10	17
三朝町	10	9	1
湯梨浜町	14	14	0
琴浦町	4	4	0
北栄町	7	6	1
伯耆町	4	4	0
合計	68	49	19

住民避難の状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年11月4日 18時00分 現在

住民避難の状況									
区分	市町村名	地域名	避難者		避難先		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名			
自主避難	倉吉市			6	倉吉市上井503-1	河北中学校			4日18:00現在
自主避難	倉吉市			28	倉吉市国分寺88	社小学校			4日18:00現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市下余戸118-1	西郷公民館			4日18:00現在
自主避難	倉吉市			24	倉吉市仲ノ町733	成徳小学校			4日18:00現在
自主避難	倉吉市			21	倉吉市上灘町136	上灘小学校			4日18:00現在
自主避難	倉吉市			18	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校			4日18:00現在
自主避難	倉吉市			11	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校			4日18:00現在
自主避難	倉吉市			10	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター【兼福祉避難所】			4日18:00現在【福祉避難所：10名】 ※避難者数の内数
自主避難	倉吉市			8	倉吉市上古川216-3	上小鴨公民館			4日18:00現在
自主避難	三朝町	三朝町内		0	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日 16:36	11月3日 19:00	11/3 19:00を以って避難所閉鎖 ※ただし夜間の宿泊のみ使用として3名 (寝床の提供のみ)
自主避難	北条町	北条地区		18	北条町土下1 2 1 番地 1	北条健康福祉センター【福祉避難所】	10月21日 16:00		4日18:00現在【福祉避難所：18名】 ※避難者数の内数
		合計		151					

■車中泊等の状況

11/4(金) 18時現在 倉吉市0名(上記避難者の内数)  
(倉吉市以外は該当なし)

■福祉避難所の状況

11/4(金) 18時現在 倉吉市10名(上記避難者の内数)  
11/4(金) 18時現在 北条町18名(上記避難者の内数)

道路通行規制

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年11月4日 18時00分 現在

市町村名 道路管理者	道路種別 路線名	規制場所 延長	規制理由	規制日時 現在規制種類	規制開始日時 当初規制種類	孤立集落有無 迂回路の有無	開通見込日時 開通見込	備考（迂回路等）	災害・事故情報
鳥取市 市町村	林道佐谷小畑線	鳥取市鹿野町河内	クラック、路面及び路肩、落石	2016/10/21 19:00 全面通行止め	2016/10/21 19:00 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	林道栗尾線	倉吉市栗尾	法面崩壊	2016/10/22 12:00 全面通行止め	全面通行止め	無	未定		平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道 市道堺町2丁目2号線	倉吉市堺町2丁目地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道 市道上井30号線	倉吉市上井地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道 市道生竹園金線	倉吉市鴨河内地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	林道巴谷広瀬2号線	巴谷～岩倉	落石	全面通行止め	全面通行止め	無	未定		平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	大平農道		クラックによる段差、落石	全面通行止め	全面通行止め	無			平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	市道中田生竹線	倉吉市中田地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道 市道堺町3丁目3号線	倉吉市堺町3丁目地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道 市道北野9号線	倉吉市北野地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道 市道米田町富海線	倉吉市米田地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道 市道上井25号線	倉吉市上井1丁目地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
三朝町 市町村	市町村道 市道加谷本線	三朝町加谷 L=0.2km	土砂崩れ	全面通行止め	2016/10/23 11:30 全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 市道津地内(尾崎邸から片岡邸) 170m	上津津地内(尾崎邸から片岡邸) 170m	上水道、道路陥没	全面通行止め	2016/10/22 19:00 全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
湯梨浜町 市町村	林道林道	東郷町川上地内	舗装割れ	全面通行止め	2016/10/25 17:00 全面通行止め	無 有		※詳細な場所、規制日時は確認中との こと。	平成28年10 月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 長瀬西部北条線	はわい長瀬地内 40m	石積崩落	全面通行止め	2016/10/21 16:30 全面通行止め	無 有		規制種類：法面への接近規制 車両全 面通行止め ただし歩行者通行可能	平成28年10 月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 市道松崎線	旭地内(松崎駅自転車駐輪場) 30m	道路陥没、屋根瓦落下の危険性あり	全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 市道油支6号線	旭地内(太田邸から高橋邸) 30m	屋根瓦落下の危険性あり	全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 天神浄化センター線	はわい長瀬地内 30m	流域マンホール付近	全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有			平成28年10 月21日地震
湯梨浜町 市町村	大平山農道	田後地内	法面崩壊2か所、道路亀裂4か所。	2016/10/25 17:00 全面通行止め	2016/10/25 17:00 全面通行止め	無 有		復旧費5000万円(測量試験費込) 予定は11月になる予定。 栗橋園2か所、配水池2池あり、経自動 車が通れるほどの道。 倉吉側も通行止めになっている。 ※詳しい場所、規制開始時間は確認中	平成28年10 月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 大坪上津津線	上津津地内(西山宅～福山宅) 100m	道路陥没	2016/11/03 10:00 全面通行止め	2016/11/03 10:00 全面通行止め	無 有	11/5予定		平成28年10 月21日地震

湯梨浜町 市町村	市町村道 松崎線	龍島地内(ファミマ裏) 100m	道路陥没の危険性あり	2016/11/03 19:00 全面通行止め	2016/11/03 19:00 全面通行止め	無 有	11/5予定	平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 松神6号線	松神	倉庫倒壊に伴う道路閉鎖	2016/10/27 10:00 全面通行止め	2016/10/27 10:00 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 国道9号(側道2号線)	国坂	路面変形	2016/10/22 0:00 全面通行止め	2016/10/22 0:00 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 東園東屋敷西通線	東園	家屋の瓦落下に伴う注意喚起	2016/10/24 9:30 全面通行止め	2016/10/24 9:30 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 西屋敷稲場線	西園	倉庫・蔵崩壊に伴う道路閉鎖	2016/10/21 14:10 全面通行止め	2016/10/21 14:10 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 大屋大谷線	由良宿	家屋崩壊及び半壊に伴う注意喚起	2016/10/21 15:00 全面通行止め	2016/10/21 15:00 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 穂波前田線	穂波	道路凹凸	2016/10/22 15:00 全面通行止め	2016/10/22 15:00 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 原中屋敷幹線	原	道路路肩破損	2016/10/22 15:00 全面通行止め	2016/10/22 15:00 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 東園中屋敷中央線	東園	蔵壁面崩壊及びその虞	2016/10/22 12:00 全面通行止め	2016/10/22 12:00 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 東園9号側道2号線	松神	路面変形	2016/10/22 14:00 全面通行止め	2016/10/22 14:00 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 国道9号側道1号線	松神	路面変形	2016/10/21 17:30 全面通行止め	2016/10/21 17:30 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
北栄町 市町村	市町村道 江北浜7号線	江北浜	倉庫倒壊に伴う道路閉鎖	2016/10/28 18:30 全面通行止め	2016/10/28 18:30 全面通行止め	無		平成28年10 月21日地震
伯耆町 市町村	市町村道 町道溝口宇代線	伯耆町宇代~溝口	落石による道路の陥没	2016/10/23 13:55 全面通行止め	2016/10/23 13:55 全面通行止め	無 有		平成28年10 月21日地震
伯耆町 市町村	町道清山1号線	西伯郡伯耆町清原 0.4km	路肩崩落	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有	迂回路：町道一本松幹線	平成28年10 月21日地震

# 10月21日 鳥取県中部地震による水道施設被害状況(11/4 18時判明分)

水・大気環境課  
電話:0857-26-7400

厚生労働省所管水道施設災害報告  
都道府県名 鳥取県

市町村名	水道又は簡易水道等区分	事業体名	水道施設災害復旧費 (千円単位)				被災施設の概要	
			計	取水施設	貯水施設	導水施設		浄水施設
倉吉市	上水道	倉吉市水道事業	267,436	272			267,164	配水塔1ヶ所、配水施設4ヶ所 被害、受水施設3箇所、配水管 15ヶ所で漏水
三朝町	上水道	三朝町水道事業	2,950		2,500		450	配水管3箇所で漏水 配水池3箇所
三朝町	簡易水道	三朝町簡易水道事業	1,500	1,000				湯谷地区水源が土砂崩れによ り埋まり、送水管の損傷及び 送水管の詰り
湯梨浜町	上水道	湯梨浜町水道事業	7,500				500	水道管の破損 (9箇所)
湯梨浜町	簡易水道	原地区簡易水道事業	500				500	水道管の破損 (1箇所)
北栄町	上水道	北栄町水道事業	10,800	2,500			8,300	配水管6箇所
合計			290,686	3,772	2,500		283,914	水源取水井1箇所異常

## ●新規判明分(11/4 18時判明分)

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断減水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		状況確認日時
						戸数	人口		戸数	人口	
			※新たな被害なし。								

## ●対応中分(11/4現在)

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断減水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		状況確認日時
						戸数	人口		戸数	人口	
鳥取県		倉吉市	上水道区域 鳥取中部地震による管路破損	断水・減水	2016/10/21 1407	16,000		漏水調査⇒(完了) 全配水池を100%解放中 ⇒緊急復旧支援隊 25日から追加(東部2班) 8班体制⇒25日から4班体制へ 縮小(倉吉市対応) ⇒給水車対応 26日から倉吉市1台へ縮小(待機)			



市町村名	上水道又は 簡易水道等区分	事業体名	水道施設災害復旧費 (千円単位)				被災施設の概要	
			計	取水施設	貯水施設	導水施設	浄水施設	送水施設
(倉吉市)		(上水道区域 鳥取中部地震による管路破損)	(断水・漏水)				16,000	
鳥取県	湯梨浜町	はわい長瀬地内、配水管φ75で破 損・漏水	断水なし					
鳥取県	湯梨浜町	引地地内、配水管φ200で破損・漏 水	東郷小学校のみ断水 予定					
鳥取県	湯梨浜町	野花地内、送配水管φ200で破損・ 漏水	断水箇所なし					
鳥取県	三朝町	9か所の断水・飲供で濁水(10集落 が影響を受けている) 211戸		211				
鳥取県	三朝町	山田配水池でドレーンパイプ破損						
鳥取県	三朝町	牧配水池で漏水						
鳥取県	三朝町	三朝高原配水池で漏水						
計				16,211	0		16,000	0
合計								

- 倉吉市 ▶断水・漏水・濁水 16,000戸 ▶破損・漏水 73箇所(公道32、給水41) 貯水塔1箇所
- 湯梨浜町 ▶断水・漏水・濁水 30戸 ▶破損・漏水 9箇所(公道8、給水1)
- 北栄町 ▶断水・漏水・濁水 26戸 ▶破損・漏水 6箇所(公道6、給水;不明)、取水井戸1箇所
- 三朝町 ▶断水・漏水・濁水 211戸 ▶破損・漏水 0箇所(調査中)

庁舎・公共施設等被害

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年11月4日 18時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1) 事故の原因・被害概要等	(2) 被害状況
庁舎	県本庁	湯梨浜町南谷	衛生環境研究所	鳥取県	2016年10月24日 15時49分	<p>○特殊ガス（高純度空気等）配管からの漏れ                      &lt;対応等&gt;                      ⇒貯蔵庫内の元バルブを閉め供給をストップ                      ⇒業者へ調査を依頼                      ⇒業者多忙のため明日(9:00)対応予定                      ⇒営繕課へも状況を報告済                      ⇒漏れたガスは、空気に含まれる不燃性ガスのため周囲への影響はない。</p>	○10/25業者による該当箇所の応急措置を完了。後日(11月中旬)シヨイント部品が入荷次第、修繕を完了する予定。
社会体育施設	県本庁	倉吉市山根	倉吉体育文化会館	鳥取県	2016年10月22日 7時19分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館：メインアリーナ天井仕上り材の一部が落下、外部スチールサッシ高窓ガラス破損。</li> <li>・1、2階軒天井破損落下、玄関付近スチールドアガラス亀裂、2階自動ドア開閉支障</li> </ul>	
文化施設等	県本庁	倉吉市駄経寺町	倉吉未来中心	鳥取県	2016年10月22日 7時13分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アトリウム2階の吊り天井の一部（約140㎡程度）落下</li> <li>・セミナールーム3の天井からパラパラとものが落下</li> <li>・アトリウム2階部 内壁仕上り材等の落下(複数箇所)、鉄骨柱脚部モルタル等破損落下(複数箇所)</li> <li>・花壇ブロック、外構床タイルに破損あり</li> <li>・アトリウムのトラス基礎部分に著しい損傷(事務所側のトラス基礎)</li> </ul>	
県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝町三朝	小鹿第一発電所	企業局	2016年10月22日 17時25分	空気弁からの漏水	
県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝町三朝	小鹿第二発電所	企業局	2016年10月21日 17時00分	外構にわずかな段差発生	

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況
庁舎	中部消防局	倉吉市八屋 307-4	倉吉消防署		2016年10月21日 20 時48分	車庫と歩道に約5cmの段差（長さ約20m）	
庁舎	鳥取市	鳥取市鹿野町 鹿野1517	鹿野町総合支所	鳥取市	2016年10月21日 14 時07分	鳥取県中部地震による。屋上に設置してある冷却塔の配管曲り。玄関スロープ陶器タイル（10cm×10cm×3枚）はがれ。防火シャッターの誤作動。	
庁舎	米子市	米子市榎原1 897	米子市立尚徳 共同調理場	米子市	2016年10月21日 18 時08分	米子市立尚徳共同調理場外壁及び内壁に亀裂が生じている。	
社会体育施設	湯梨浜町		桜コミュニティ 体育館		2016年10月22日 14 時00分	防護柵が落下被害報告14:00	
文化施設等	湯梨浜町		ハワイアロハ ホール		2016年10月23日 10 時30分	地震発生直後から空調等集中操作盤故障。	
社会教育施設	琴浦町	琴浦町山川8 07-2	県立船上山 少年自然の家	鳥取県	2016年10月21日 16 時41分	船上山少年自然の家 宿泊棟2階の宿泊室3室の壁にクラック発生	
社会教育施設	北栄町	鳥取県東伯郡 北栄町土下112	中央公民館		2016年10月26日 9 時	ボード落下、外側全方向地盤沈下、点字ブロック破損、外側玄関スロープ破損	

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1) 事故の原因・被害概要等	(2) 被害状況
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡北栄町田井428-1	B&G海洋センター		2016年10月26日 9時	コインロッカー破損（閉まらない箇所がある） プールサイドイルのめくれ、更衣室鏡割れ、 関スロープヒビ、外照明漏電による使用不可、 シャワー室壁ヒビ。	
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡北栄町土下100-3	北条ふれあい会館		2016年10月26日 9時	窓の鍵が閉まらない（1箇所）	
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡北栄町園坂385-5	北条野球場		2016年10月26日 9時	照明の部品落下	
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡北栄町土下112	北条体育館		2016年10月26日 9時	南北非常階段の屋根が本体と離れた（10～15cm程度）	
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡北栄町由良宿797	大栄体育館		2016年10月26日 9時	東側外窓が1箇所外れた（ビートも）、南北軒天軽カル。	

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年11月4日18:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	米恒第1団地(鳥取市)	202	1	RC4	53号 ガスが出ない	業者対応指示→281021復旧済み
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	05と104の間の階段の1段目とCont舗装が口を開けている(以前より大きくなくなったようだ 入居者情報) 2棟西側外壁(妻壁)にヒビ? (位置は未確認)	10/25 位置の特定済み 10/29 被害棟数修正(2号棟の被害のため)
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	1棟 1 1 1 1 1 1 1団地	RC4	トイレの水が漏れている 風呂の点検口から水が落ちてくる 玄関の天井の木枠が落下 地震以降エレベーターがガタつく様になった 天井がたわんでいる	10/24 10:00追加 10/24 18:30追加 10/27 8:00追加 10/28 7:00追加現地確認し業者に点検を指示済み 10/29 追加
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1棟 1団地 1棟 1団地	RC3	2棟北側擁壁法面上の側溝が破壊しグレーディング脱落やフェンス破壊。 1棟101号室前As舗装に段差がだまた(数cm) 車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部が破損したり、段差が発生。 トイレタンク給水管から少量の漏水あり	10/29 追加 10/24 10:00追加
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	24	1団地 1 1	RC3	車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部に段差が発生。 和室の天井がたわんで隙間ができています。 和室天井の破損(目透板の突の外れ)	10/24 18:30追加 10/28 7:00追加 業者に修繕指示済み

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4	RC5	1棟402号から漏水原因は洗濯機の水道金具の破損。下階の302号、202号、102号も畳等の被害	住民は、集会所に宿泊→復旧し10/22PM4時戻れる状況になった。修繕手配済み。10/24AM畳搬入予定。10/24PM1戸について畳替え完了。他も順次実施予定。10/26PM2戸について畳替え完了。残る1戸は入居者都合により来週実施予定。
						上記のうち1戸の内壁が破損。	10/22 13:30追加
						地震以来初めて洗濯機を使用し、排水の調子が悪い。	10/28 7:00追加 詰まり除去済み
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1	RC4	壁にヒビ	10/27 8:00追加
						32号(4階)の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂釜のずれ・移動、換気窓ガラスの破損	住民は土曜まで実家に宿泊
						風呂の窓ガラスが破損	10/22 13:30追加 10/24 18:30補修済み。(換気ガラスは仮補修)
公営住宅	鳥取県	和田団地(倉吉市)	88	1棟	RC4	玄関・台所の壁にヒビ	10/27 8:00追加
						トイレの水が止まらない	10/24 18:30復旧済み
						階段やスロープが少し下がりが段差ができた。外壁にヒビが入った。	10/24 10:00追加
公営住宅	鳥取県	東和田団地(倉吉市)	10	5	木2	トイレの水がでない	10/24 18:30復旧済み
						屋根破損、漆喰剥がれ等	
						外排水管割れ等	10/24 10:00追加・被害戸数修正
公営住宅	鳥取県	八幡団地(倉吉市)	30	1団地	RC3	和室天井際に2cmの隙間発生	
						駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との接合部分が破損。	
						襖の倒れによる破れ。リビングの床板の浮き	10/24 18:30追加
公営住宅	鳥取県	高城第一(倉吉市)	20	13	木平、木2	屋根破損、外壁亀裂、擁壁破損等 家周りに地割れ等	10/24 10:00追加・被害戸数修正

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	高城第三(倉吉市)	10	7	木2	屋根破損、外壁ヒビ、擁壁ヒビ等	
公営住宅	鳥取県	小鴨団地(倉吉市)	14	8	木平、木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	10/24 10:00被害戸数入力
公営住宅	鳥取県	北野団地(倉吉市)	10	7	木平、木2	棟瓦、屋根瓦のスレ	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地 (米子市)	80	1	RC4	トイレのタンクがいっぱいになって水が止まらない	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
県営住宅	鳥取県	浜団地(湯梨浜町)	10	1	木2	2階洋室窓の鍵が閉まらない。2階和室網戸 フレームゆがみ	(10号)
公営住宅	鳥取県	栄第1団地(北栄 町)	8	2~3棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。 駐車場にひび、風呂の壁にひび、玄関扉に 歪みがあり開かない	11/1追加
公営住宅	鳥取県	河北団地(倉吉市)	64	1	RC4	玄関・天井や壁に端から中央までなど大きな ヒビが入っている。同じ棟の人も言っていた。	10/27 8:00追加 空き部屋や 他の入居者の部屋も確認、塗 装面パーライトにヒビ(ヘアーク ラック)を確認。
公営住宅	鳥取県	旭田町団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	太陽光パネルの調子が悪い	10/29追加
公営住宅	鳥取県	栄第2団地(北栄 町)	8	8	木平、木2	排水管の割れ、スロープが流下し段差、珪壁にひび	11/1追加
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依 頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	倉吉市	滝川住宅	22	4	簡平	壁・庇にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷A住宅	19	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷B住宅	20	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	大坪住宅	30	1	RC4	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	明治町二丁目住宅	20	0	RC5	窓開閉不可	10/24 9:00重複してため修正
公営住宅	倉吉市	みどり町住宅	20	1	RC3	駐輪場亀裂	
公営住宅	倉吉市					駐車場ヒビ割れ、トイレ漏水	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数	構造	被害状況	備考
公営住宅	倉吉市	長坂新町住宅	55	1	準2	棟瓦ズレ	
公営住宅	倉吉市	上余戸住宅	84	1	RC3	天井めくれ	
公営住宅	倉吉市	八幡町住宅	42	1	RC3	天井水漏れ	
公営住宅	倉吉市	八王子住宅	8	1	木2	蛍光灯点灯せず、住宅裏擁壁地割れ	
公営住宅	倉吉市	福吉町二丁目住宅	20	10	準2	屋根・棟のズレ	
都市再生住宅	倉吉市	サンテラス大平	18	1棟	RC5	階段損傷	
小集落改良住宅	倉吉市	中河原二住宅	4	4	木2	屋根瓦落下	
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が全てずっている。	
				1団地	木2	石垣の一部に隙間ができています。また、ヒビが入っている箇所もある。	H28.10.23 13:00追加
公営住宅	三朝町	徳本団地	32	1団地	簡平、簡2	石垣の一部が崩れた	
				1棟	簡2	外壁に一部ひび割れ。駐車場と外壁下部分のコンクリートの間に隙間。	H28.10.23 13:00追加
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1箇所	木2	2階の樋の一部がズレている	
				2	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	3	木2	敷地内にひび割れあり。(1戸)	
				1	木2	外壁に一部亀裂(2戸)	H28.10.23 13:00追加
特公賃	三朝町	天神団地	8	1	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	湯梨浜町	やよい団地	4	4	木2	大棟及び漆喰の一部脱落	
公営住宅	湯梨浜町	石脇団地	8	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	(63-2)
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階段の壁の板が浮いている	156号
公営住宅	湯梨浜町	堀の内団地	28	3	簡2	外の壁に穴(128号)、住宅脇の歩道に沈下の様子あり(127号)、玄関の電灯がつかない(151号)	



事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数	構造	被害状況	備考
町単独住宅	湯梨浜町	はわい長瀬団地	79	2 79	RC5	長押(鴨居の上)と天井に隙間、居室内壁にひび 建物躯体全体基礎部分の3~5cm程度の ずれ	(1-206)、(2-108) 1号棟39戸、2号棟40戸 地下埋設管(ガス・水道)は未確認
特公賃	湯梨浜町	浜山団地	13	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	(7-3号室)
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	ざらり団地	33	2	木2	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。	スイッチを押し止める。
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	-	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内駐車 場、通路の舗装、コンクリートにひび割れ、起伏を確認	

# 鳥取県中部地震に係る文化財被害状況

平成28年11月4日18時現在

市町村	被害物件	被害状況
鳥取市	○国史跡「鳥取藩主池田家墓所」	○燈籠一基笠部ずれ、墓石1基倒壊、墓石1基損傷。(藩主墓ではないところ)
米子市	○国指定重要文化財「後藤家住宅」	○土壁のヒビ等
倉吉市	○「打吹玉川伝統的建造物群保存地区」 ○国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」 ○県指定文化財「木入岡の石仏」 ○県指定文化財「桑田家住宅」 ○県指定文化財「高田家住宅」 ○県指定文化財「永昌寺十三重塔」 ○国指定重要文化財「子持壺形須恵器、脚付子持壺形須恵器」 ○国史跡「伯耆国分寺跡」 ○国史跡「法華寺畑遺跡」 ○国指定天然記念物「波波伎神社社叢」 ○国登録文化財「飛龍閣」 ○国登録(県指定)文化財「小川氏庭園」 ○国史跡「大原廃寺塔跡」 ○国登録文化財「大社湯」 ○国登録有形民俗文化財「鳥取の二十世紀梨栽培用具」 ○県指定史跡「大日寺古墓群」 ○県指定文化財「埴輪鹿」 ○県指定文化財「袈裟禪文銅鐸」	○土蔵白壁崩落等。 ○損壊。入口階段被害。ガラス等破損。 ○1体被害。 ○煙突崩壊 ○被害 ○損壊 ○1点破損(倉吉博物館所蔵) ○塔基壇縁石のずれ等 ○復元門の柱ずれ等 ○樹木枝折れ被害 ○瓦落下、壁崩落 ○燈籠転倒被害 ○塔心礎のずれ ○浴場タイル落下ほか被害 ○防虫剤を入れるためのカメの取っ手の破損 ○石塔が複数倒壊 ○右後脚破損 ○1号鐸破損

	<p>○県指定文化財「阿弥大寺弥生墳丘墓群出土遺物一括」  ○県指定文化財「不入岡遺跡古墳時代竪穴住居出土遺物一括」  ○国指定史跡「三明寺古墳」  ○国登録文化財「山陰民具店舗兼主屋」  ○国登録文化財「旧倉吉町水源地ポンプ室他1棟」  ○国登録文化財「矢城家住宅主屋」  ○県指定文化財「長谷寺本堂及びび仁王門」  ○県指定文化財「木造狛犬」</p>	<p>○土器5個破損  ○土器1個破損  ○壁石材剥離等  ○瓦ズレ  ○量水室外壁コンクリート剥離  ○瓦ズレ等  ○本堂外壁板壁破損  ○転倒により吶形の右足破損</p>
三朝町	<p>○国指定重要文化財「三仏寺文殊堂」</p>	<p>○三徳山の国指定重要文化財文殊堂を支える柱2本が岩から浮いている。外観上は異常なさそうだが、建物の中には入れない状態。文殊堂が乗る岩に幅10cmのクランク4本を確認、長さは不明。現在、一般参拝客の立ち入りを制限（行者道の鎖坂下の大岩にクランク入り）  ⇒10/25（火）9時～現地調査  ○瓦数枚落下  ○本堂柱2本浮き、基礎亀裂等</p>
湯梨浜町	<p>○国指定重要文化財「尾崎家住宅」、  国指定名勝「尾崎氏庭園」  ○国指定重要文化財「長瀬高浜遺跡出土埴輪」  ○県指定文化財「橋津藩倉」  ○国登録文化財「安楽寺」  ○国指定史跡「北山古墳」</p>	<p>○蔵等の壁等落下箇所多数、庭石・燈籠転倒数件あり。  ○収蔵庫に保管中の埴輪2体が転倒破損。  ○壁に一部ひび割れ。  ○経蔵壁落下、燈籠1基倒壊、石垣崩落  ○後円部墳頂部にひび割れ</p>
琴浦町	<p>○国登録文化財「転法輪寺本堂」</p>	<p>○礎石から柱ズレなど</p>
大山町	<p>○国指定重要文化財「銅造観世音菩薩立像」</p>	<p>○大山寺宝物館靈宝閣に所蔵・保管展示している仏像のうち1体が転倒した際に頸部を破損。  ○石垣崩落。</p>
	<p>○国指定史跡内「大神山神社」</p>	

	<p>○国指定重要文化財「大神山神社奥宮」、<small>「末社下山神社」</small></p> <p>○国指定重要文化財「木造阿弥陀如来及び高脇侍像」</p> <p>○国指定史跡「大山寺旧境内」内の石垣及び燈籠等</p>	<p>○基礎部分にずれ</p> <p>○台座ずれ</p> <p>○数力所で崩落等の被害</p>
江府町	○国登録文化財「旧江尾発電所本館」	○建物の内壁落下

# 崖くずれの状況

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年11月4日 18時00分 現在

市町村名	地域名	発生日時	発生原因	被害内容	問題・課題・対応状況等
県本庁	倉吉市住吉町	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面上部にクラック	・倉吉市がブルーシート設置 ・神主さんに注意喚起
県本庁	北栄町米里	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・地区住民に注意喚起
県本庁	鳥取市青谷町	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・人家裏の法面上部にクラック	・鳥取市によりブルーシート設置済(22日) ・鳥取市が簡易変異板を設置し経過観測中(22日) ・地区住民に注意喚起
県本庁	北栄町曲	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊 ・がけ上部にクラック発生	・個人でブルーシートを設置 ・地区住民に注意喚起
県本庁	三朝町本泉	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面上部にクラック	・県がブルーシート設置(24日) ・県が簡易変異板を設置 ・地元区長が経過観測 ・地区住民に注意喚起
県本庁	北栄町原	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・地区住民に注意喚起
県本庁	倉吉市米田町	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・土砂崩落 ・斜面内にクラック	・県から市へブルーシート設置を依頼 ・地区住民に注意喚起
県本庁	三朝町横手	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・施設管理者に注意喚起
県本庁	三朝町牧	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・県から依頼した建設業協会がブルーシートを設置(23日) ・地区住民に注意喚起

# 県・市町村の体制

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年11月4日18時00分現在

県の体制			
本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時
対策本部	非常体制 I	10月21日	14:07
		10月21日12:12 警戒体制 I 10月21日14:07 非常体制 I	

市町村の体制			
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時
鳥取市	警戒本部	警戒配備	10月21日 14:07
米子市	警戒本部	災害準備体制	10月21日 14:07
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部	10月21日 14:40
境港市	その他	注意体制	10月21日 14:20
岩美町	警戒本部	注意配備	10月21日 14:30
若桜町	その他	警戒体制第1配備	10月21日 14:26
智頭町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日 14:10
八頭町	その他	準備体制	10月21日 14:25
三朝町	対策本部	第3配備	10月21日 14:10
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部	10月21日 14:10
琴浦町	その他	警戒体制	10月21日 14:30
北栄町	対策本部	非常体制 II	10月21日 14:07
日吉津村	対策本部	第2配備体制	10月21日 14:15
大山町	その他	注意配備	10月21日 14:10
伯耆町	警戒本部	第1配備体制	10月21日 14:10
南部町	その他	警戒配備体制	10月21日 14:15
日南町	その他	警戒待機	10月21日 14:20
日野町	警戒本部	第1次非常配備	10月21日 14:10
江府町	その他	警戒待機	10月21日 14:15

108