

# 境界点写真

所在 鳥取市三津字砂所ノ一869番7

No.4

境界点 K7		境界点 K8	
◇境界標識	コンクリート杭（永久標識） 既存	◇境界標識の種類	コンクリート杭（永久標識） 既存
◇確認の状況	令和4年7月26日、関係者ら立ち合いの上異議無く確認したものである。 法務局備付地積測量図の成果と対査したところ現存の境界標識が境界点であることを確認した。 なお、金属標には病院マーク及び「10」と明示されている。	◇確認の状況	令和4年7月26日、関係者ら立ち合いの上異議無く確認したものである。 法務局備付地積測量図の成果と対査したところ現存の境界標識が境界点であることを確認した。 なお、金属標には病院マーク及び「9」と明示されている。
◇撮影年月日	令和4年8月1日	◇撮影年月日	令和4年8月1日

近景

近景

撮影番号19



撮影番号22



遠景1

遠景1

撮影番号20



撮影番号23



遠景2

遠景2

撮影番号21



撮影番号24



# 境界点写真

所在 鳥取市三津字砂所ノ一869番7

No.5

境界点 K9		境界点 K10	
◇境界標識	コンクリート杭（永久標識） 既存	◇境界標識の種類	コンクリート杭（永久標識） 既存
◇確認の状況	令和4年7月26日、関係者ら立ち合いの上異議無く確認したものである。 法務局備付地積測量図の成果と対査したところ現存の境界標識が境界点であることを確認した。 なお、金属標には病院マークが明示されている。	◇確認の状況	令和4年7月26日、関係者ら立ち合いの上異議無く確認したものである。 法務局備付地積測量図の成果と対査したところ現存の境界標識が境界点であることを確認した。 なお、金属標には病院マーク及び「7」と明示されている。
◇撮影年月日	令和4年8月1日	◇撮影年月日	令和4年8月1日

近景

近景



遠景1

遠景1



遠景2

遠景2



# 境界点写真

所在 鳥取市三津字砂所ノ一869番7

No.6

境界点 K11		境界点 K12	
◇境界標識	コンクリート杭（永久標識） 既存	◇境界標識の種類	コンクリート杭（永久標識） 既存
◇確認の状況	令和4年7月26日、関係者ら立ち合いの上異議無く確認したものである。 法務局備付地積測量図の成果と対査したところ現存の境界標識が境界点であることを確認した。 なお、金属標には病院マーク及び「6」と明示されている。	◇確認の状況	令和4年7月26日、関係者ら立ち合いの上異議無く確認したものである。 法務局備付地積測量図の成果と対査したところ現存の境界標識が境界点であることを確認した。 なお、金属標には病院マーク及び「5」と明示されている。
◇撮影年月日	令和4年8月1日	◇撮影年月日	令和4年8月1日

近景

近景

撮影番号31



撮影番号34



遠景1

遠景1

撮影番号32



撮影番号35



遠景2

遠景2

撮影番号33



撮影番号36

