

| | |
|--------------|------------------|
| 資料提供 | |
| 平成26年8月17日 | |
| 担当課 (担当者) | 危機対策・情報課 (寺崎) |
| 電話 | 0857-26-7278 |

8月17日大雨に係る災害（第2報） （8月17日 8時00分現在）

8月17日 8時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第1報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

| 区 分 | 箇所数等 | 被害額 (千円) | 備考 |
|-----------|---------|-------------|--|
| 人的被害 | 名 | | |
| 住家被害 | 全 壊 | 棟 | |
| | 半 壊 | 棟 | |
| | 一部破損 | 棟 | |
| | 床上浸水 | 棟 | |
| | 床下浸水 | 棟 | |
| | 計 | 棟 | |
| 非住家 | 公共建物 全壊 | 棟 | |
| | 半壊 | 棟 | |
| | その他 全壊 | 棟 | |
| | 半壊 | 棟 | |
| | 計 | 棟 | |
| 農林水産業施設被害 | 農 作 物 | | |
| | 農地・農道 | 箇所 | |
| | 林地・林道 | 箇所 | |
| | 畜 産 | 棟 | |
| | 水 産 | 隻 | |
| | その他 | | |
| | 計 | | |
| 公共土木業施設被害 | 河川 | 箇所 | 別紙P3のとおり ※詳細は、技術企画課（0857-26-7368）にお問い合わせください。 |
| | 海岸 | 箇所 | |
| | 砂防 | 箇所 | |
| | 道路 | 1 箇所 | |
| | 橋梁 | 箇所 | |
| | その他 | 1 箇所 | |
| | 計 | 2 箇所 | |
| その他 | 被害船舶 | 隻 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 被害額累計 | | | |

1 被害状況

○なし

(注) なお、本日の降雨の前の15日午後6時から倉吉江府溝口線の江府町御机(鍵掛峠)から伯耆町榎水高原(L=5.1km)は、全面通行止めとなり、開通見込みは未定です。

2 県内公共交通機関の運行状況

(P4のとおり)

3 住民避難の状況

(P5のとおり)

4 県・市町村の体制

(P6のとおり)

県管理公共土木施設被害状況

災害名： 8月17日大雨に係る災害

集計日時： 2014年8月17日 8時00分 現在

| 地区 | 区分 | 路線・河川名等 | 市町村名 | 大字 | 被災状況 | 対応状況 | 被害報告額 (千円) | 復旧工事概 要(予定) | 備考 |
|----------|----|------------------|---------------|-----|--|--|---------------|----------------|----|
| 日野 | 道路 | 国道181号 | 県地方機関 (日野) | | 17日 6:15 四十 曲トンネルが落雷により 停電 | 6:15 現地確認に出動 8:00 注意看板を維持 工業者へ指示、中国電力手 配。 | | | |
| 道路_計 | | | | 1箇所 | | | 0 | | |
| 日野 | 農道 | 広域農道 俣野 ~下蚊屋間 | 江府町 | | 倒木あり、片側通行可能 との連絡 7:35 倒木撤去完了 08:36 | | | | |
| 農道_計 | | | | 1箇所 | | | 0 | | |
| 公共土木施設_計 | | | | 2箇所 | | | 0 | | |

県内公共交通機関の運行状況

集計日時： 2014年8月17日 8時00分 現在
交通政策課

1 公共交通機関の運行状況(運行(運休)日：2014年08月17日)

(1)鉄道

| 会社・線名 | 普通・快速 | 特急・急行 | 摘要 |
|---------|---------------|---|----|
| ◆JR山陰本線 | 通常運行 | スーパーおき1号(米子～津和野)に遅れが出ています。 スーパーまつかぜ6号(益田～鳥取)に遅れが出ています。 | |
| ◆JR伯備線 | 一部に遅れが生じています。 | やくも8号(米子～岡山)に遅れが出ています。 | |
| ◆JR境線 | 通常運行 | — | |
| ◆JR因美線 | 一部で遅れが生じています。 | 一部で遅れが生じています | |
| ◆智頭急行線 | 通常運行 | ○ スーパーいなば1号(約70分の遅れ) | |
| ◆若桜鉄道線 | 通常運行 | — | |

(2)バス

| 高速・路線バスの路線名等 | 運行状況(見込み) | 摘要 |
|--------------|-----------|----|
| 全便 | 通常運行 | |
| 全便 | 通常運行 | |

(3)航空便

| 路線名 | 運行状況(見込み) | 摘要 |
|-----------|--|----|
| ANA鳥取～羽田便 | 以下の各便の遅れが生じています。 羽田～鳥取便 ANA293便 鳥取～羽田便 ANA294便 | |
| 全便 | 通常運行 | |

住民避難の状況

災害名： 8月17日大雨に係る災害

集計日時： 2014年8月17日 8時00分 現在

| 住民避難の状況 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|------------------|--|--|
| 区分 | 市町村名 | 地域名 | 避難者 | | 避難先 | | 避難開始日時 | | 避難解除日時 (帰宅日時) | | 現状・課題・対応状況等 |
| | | | 世帯数 | 人数 | 場所 | 施設名 | | | | | |
| 自主避難 | 伯耆町 | グループホームなごみ | 17 | 17 | | | 8月16日 | 12:00 | | | グループホームなごみが同グループの特別養護老人ホームことぶきに自主避難。元の施設に戻る予定は18日午前中 |
| | | 計 | 17 | 17 | | | | | | | |
| | | 合計 | 17 | 17 | | | | | | | |

県・市町村の体制

災害名： 8月17日大雨に係る災害

集計日時： 2014年8月17日 8時00分 現在

| 県の体制 | | | | | |
|-------|-------|------|------|--|----|
| 体制の名称 | 設置日時 | | 解散日時 | | 備考 |
| 警戒体制 | 8月17日 | 2:29 | | | |

| 市町村の体制 | | | | | | |
|--------|--------|-------|------|------|--|----|
| 市町村名 | 体制の名称 | 設置日時 | | 解散日時 | | 備考 |
| 鳥取市 | 警戒配備 | 8月17日 | 2:29 | | | |
| 岩美町 | 警戒体制 | 8月17日 | 7:00 | | | |
| 若桜町 | 第1配備 | 8月17日 | 2:29 | | | |
| 智頭町 | 警戒体制 | 8月17日 | 2:29 | | | |
| 八頭町 | 1次配備 | 8月17日 | 2:45 | | | |
| 南部町 | 警戒体制 | 8月17日 | 6:11 | | | |
| 伯耆町 | 第1配備体制 | 8月17日 | 6:11 | | | |
| 江府町 | 第1配備 | 8月17日 | 6:30 | | | |
| 日南町 | 第1配備体制 | 8月17日 | 6:11 | | | |
| 日野町 | 第1配備体制 | 8月17日 | 6:11 | | | |