



鳥取県栽培漁業センター簡易親魚養成施設（ビニールハウス）改修業務位置図



○簡易親魚養成施設（ビニールハウス）改修業務現状写真



〔施設全景〕 シート劣化状況



内部支柱部材劣化破損状況