



護岸・遊歩道被災範囲 L=132m

通行止

東郷湖羽合臨海公園 宇野公園
Hawai beach Tottori

宇野キャンプ場

アイアム



R3.10.19全景(東→西)



R3.10.21遊歩道の崩壊(W=1m、L=3m程度)



R3.10.21護岸崩壊状況



R3.10.21遊歩道崩壊状況