

境港市昭和町1-1
境港海陸運送（株）

外港低温倉庫

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市昭和町1-1
境港海陸運送（株）

外港低温倉庫外液状化のあと

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市昭和町1-1
境港海陸運送（株）

外港低温倉庫
オーストラリア精米の
くずれている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市昭和町1-1
境港海陸運送（株）

外港低温倉庫
オーストラリア精米の
くずれている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市昭和町1-1
境港海陸運送（株）

外港低温倉庫
オーストラリア精米の
くずれている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市昭和町1-1
境港海陸運送（株）

外港低温倉庫
オーストラリア精米の
くずれている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市昭和町1-1
境港海陸運送（株）

外港低温倉庫
タイ米のくずれている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市昭和町1-1
境港海陸運送（株）

外港低温倉庫
タイ米のくずれている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市昭和町39
境港海陸運送（株）
昭和町南倉庫

液状化のあと

撮影月日 10月8日
食糧事務所職員撮影



境港市昭和町39
境港海陸運送（株）
昭和町南倉庫

亀裂

撮影月日 10月8日
食糧事務所職員撮影



境港市昭和町39
境港海陸運送（株）
昭和町南倉庫

アメリカ玄米入りスリング
バックの倒れている様子

撮影月日 10月8日
食糧事務所職員撮影



境港市昭和町39
境港海陸運送（株）
昭和町南倉庫

内壁に荷重がかかりこわれている。

撮影月日 10月8日
食糧事務所職員撮影



境港市昭和町39
境港海陸運送（株）
昭和町南倉庫

オーストラリア精米の様子。

撮影月日 10月8日
食糧事務所職員撮影



境港市昭和町39
境港海陸運送（株）
昭和町南倉庫

冷却機の排水ドレインがこわれている様子。

撮影月日 10月8日
食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

上組倉庫前液状化現象と亀裂

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

上組倉庫前液状化現象と亀裂

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

上組倉庫前液状化現象

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

上組倉庫前液状化現象

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

上組倉庫前液状化現象と亀裂

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

液状化で泥水の吹き出した様子

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

倉庫前地盤沈下

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

倉庫前地盤沈下

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

倉庫前地盤沈下と亀裂

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

トラックヤード前
地盤沈下と亀裂

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

倉庫前地盤沈下と亀裂

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

タイ米の崩れた様子

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

タイ米の崩れた様子

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

倉庫内のアメリカ玄米スリン
グバッグが崩れている。

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

オーストラリア精米のくずれ
た様子

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

倉庫内の様子

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



境港市竹内団地76
株式会社 上組

扉損壊

撮影月日 10月8日

食糧事務所職員撮影



米子市大谷町28
日通倉庫内

政府米が崩れている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



米子市大谷町28
日通倉庫内

政府米が崩れている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



米子市大谷町28
日通倉庫内

政府米が崩れている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



日米子市大谷町28
通倉庫内

政府米が崩れている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影



米子市大谷町28
日通倉庫内

政府米が崩れている様子

撮影日 10月8日

食糧事務所職員撮影

