

2. 活動記録

日付	時間	対応その他
10月6日(金)		<p>13時30分18秒 地震発生(大阪管区気象台発表)</p> <p>震源地 : 鳥取県西部 震央 : 鳥取県西伯郡西伯町地内 北緯35度16.5分 東経133度20.9分</p> <p>マグニチュード : 7.3 震源深さ : 11km 震度階級 : 5の強(安来市) 5の弱(広瀬町…科学技術庁広瀬観測点・広瀬) 6の弱(伯太町…科学技術庁伯太観測点・赤屋)</p> <p>計測震度 : 5.3(安来市) 気象状況 : 天候 快晴 風向 北東 風速 4.0m/s 気温 24.0℃ 湿度 57.0% 実効湿度 72.3%</p>
10月6日(金)	13:32	安来消防署車庫の各車両を車庫外に出す
	:37	安来消防署及び各出張所の非番者、週休者に消防無線にて自宅待機を指示する
	:42	安来7(副署長、他1名)市内パトロールの為、出動する
	:43	<p>救急隊処置事案 (搬送出動なし)</p> <p>・駆け付けにて、けが人1名、救急隊にて応急処置後、帰宅</p> <p>状況 : 事務所にて食事中地震の揺れで壁にぶつかり負傷したものの負傷場所 : 安来町 安来能義広域行政組合 イエローバス事務所</p> <p>程度 : 右前腕打撲、擦過傷</p> <p>氏名年齢 : 46歳男性</p> <p>内容 : 安来消防署に地震直後負傷して、自ら自家用車を運転して駆け付けたもの</p>
	:46	<p>安来市赤江町(宮須)の住民より被害の通報あり</p> <p>・畑が液状化現象により溜水</p>



宮須 畑の液状化現象

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	13:49	消防本部から伯太出張所に災害出動の有無を確認、現時点では出動なしの報告あり
	:50	伯太町災害対策本部設置
	:51	東飯梨町住民より安来市東飯梨町の被害の通報 ・畑が液状化現象により溜水
	:51	消防本部に朝日新聞社より被害の問合せあり
	:52	警防課長、市役所対策本部に現着
	:53	安来市消防団飯梨分団東飯梨ポンプ車庫より積載車を車庫外に出す
	:55	広瀬出張所から消防本部に現時点で災害出動なしの報告あり
	:56	地震（※余震1回目）……鳥取県沖（美保湾）M3.6 震源深さ：約20km、北緯35.5度 東経133.3度 ※ここでの余震は、鳥根県総合防災情報システムの「各地の震度に関する情報」に計測されたもの
	:59	安来市赤江町（宮須）の住民より被害の通報 ・畑が液状化現象により溜水
	14:00	山陰道 安来道路通行止になる
	:00	安来8（1名）市内の被害状況調査に出動
	:00	消防本部に山陰中央新報社より被害の問合せあり
	:02	消防本部に安来警察署より災害出動の問合せあり …現時点被害なしと回答
	:05	安来消防署より各出張所に対し安来道路通行止連絡
	:07	安来7帰署（副署長、他1名） ・安来市街地被害なし ・安来市安来町大市場（商店）…ショーウィンドー破損
	:15	安来市消防団飯梨分団東飯梨消防団員11名とで水利調査及び被害調査活動

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	14:16	安来8(1名)安来市赤江町(宮須)現着 ・一世帯、建物の床にひびあり
	:19	労働金庫安来支店より消防本部に被害の通報 ・安来市南十神町安田生命前の市道、地割れより水が出ている
	:19	市役所へ安来市南十神町安田生命前の市道が、地割れにより水が出ているという被害を報告する
	:25	安来市赤江町(宮須)の住民より被害の通報 ・50m上流、飯梨川堤防が50mにわたり20cm陥没
	:30	上記の件を消防本部より広瀬土木事務所へ通報
	:30	松江消防より安来消防は緊急援助隊の必要についての問い合わせあり、現在のところ必要なしとの回答
	:33	安来市安来町 日製メックスより日製メックスと日立金属の危険物事故及び被害なしの報告あり
	:40	安来市清水町清水寺より清水寺鐘楼堂付近の水道管破損により防火水槽100tの使用不能の被害報告
	:41	上記の件を水道部へ通報
	:43	安来市赤江町(出来須)の住民より被害の通報 ・母屋が傾いているとの調査依頼
	:46	安来4(4名) 安来2(4名) 安来市内の被害調査に出動
	:48	安来8(1名) 被害状況報告 ・安来市東飯梨町東飯梨集会所付近水道管破裂 ・安来市東飯梨町防火水槽が全体にマイナス2~3cmの沈下と左右に3~4cmの空間が確認される。
	:50	伯太出張所長伯太町役場地震災害対策本部へ
	:52	安来市赤江町福井団地付近で道路亀裂という被害通報がある
:54	安来市水道部より安来市東飯梨町の被害状況の問い合わせあり	

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	14:57	安来4 (1名) 安来市赤江町福井団地付近の被害状況報告 ・山崎工業前道路が隆起している
	:57	安来2 (1名) 被害状況報告 ・道路陥没により安来市恵乃島町から八神へ進入不可能
	:57	安来市清瀬町の住民より母屋が傾いているという被害通報
	:58	安来7 (消防長、他1名) 安来市清瀬町へ被害調査に出動
	:59	安来市清瀬町の住民よりより母屋(一世帯)が傾いているという被害通報あり、この旨を市役所へ報告
	15:00	広瀬町地震災害対策本部設置
	:03	安来4 (1名) 被害状況報告 ・安来市赤江町福井団地、約7m地割れ
	:05	松江消防(島消会事務局)より自治省から緊急援助隊について体制をとるように連絡を受ける
	:06	安来8帰署(1名) 災害被害調査終了
	:15	市役所 総務課より安来市新十神町より母屋が傾き、地盤隆起しているという被害報告
	:20	伯太町役場より伯太町全町に 自主避難場所開設を周知
	:21	安来4 (1名) 被害状況報告 ・安来市赤江町(出来須)一世帯母屋5cm傾き、窓ガラス破損
	:24	安来7 (消防長、他1名) 被害状況報告 ・安来市清瀬町、一世帯、母屋の増築部分のはりが外れ戸が動かない
	:25	安来2 (1名) 被害状況報告 ・安来市吉佐町内の2割程度の家の屋根瓦が落下している



福井団地 液状化現象



新十神町 地盤隆起


吉佐町 被害状況



日付	時間	対応その他
10月6日(金)	15:25	安来市切川町より被害の通報 ・小屋が倒れかけている
	:28	自衛隊出雲駐屯地より被害状況の問い合わせがある
	:32	安来7 (消防長、他1名) 被害状況報告 ・安来市清瀬町 (一世帯) 母屋傾きガラスが2枚割れ、玄関戸破損
	:38	県消防防災課より被害状況の問い合わせがある
	:38	安来4 被害状況報告 ・安来市赤江町 (出来須)、一世帯、母屋全体的に地盤沈下 (自主避難を勧告) ・安来市赤江町 (越前)、一世帯、玄関先屋根倒壊 ・安来市赤江町 (出来須) 一世帯の塀が6m倒壊。離れの内壁落下
	:42	安来7 被害状況報告 ・安来市清瀬町一世帯、長屋北側崖崩れ(5㎡)母屋犬走り前に15m亀裂ありとの事
	:43	能義分団団員から状況の問い合わせがある
	:49	本部より安来4 (1名) を安来市切川町へ向かうよう指示する。
	:57	安来4 (1名) 被害状況報告 ・安来市切川町 (納屋) 瓦葺平屋建(20㎡)全壊
	:58	安来4 (1名) 飯梨方面へ向かう
	16:02	市役所へ災害広報活動のため安来1を貸し出す (広報車)
	:05	安来市黒井田町広島ガスエナジーから被害なしとの連絡がある
	:08	警防課長から安来市黒井田町 (細井)、一世帯の母屋が傾き避難しているとの連絡がある
	:08	安来8 (1名) 安来市黒井田町 (細井) へ被害状況調査に出動
	:15	安来4 (1名) 被害状況報告 ・安来市飯梨町 (一世帯) 外塀 (庭) 倒壊、門一部損壊、母屋一部損壊



切川町 家屋被害状況

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	16:21	安来7帰署(消防長、他1名)
	:22	消防本部に県消防防災課より状況問い合わせがある
	:28	消防本部にNHKより、負傷者についての問い合わせがある
	:30	安来8(1名)被害状況報告 ・安来市黒井田町(細井)、 一世帯、家が傾き危険な状態である
	:30	消防本部に県防災航空隊より、被害状況の問い合わせがある
	:32	安来市安来町(南城谷)木戸酒店前の横断歩道にひび割れとの通報
		
		細井町 土蔵壁崩壊状況
	:42	安来市黒井田町(細井)、一世帯の状況について、市役所に連絡
	17:00	消防本部に県警より負傷者についての問い合わせがある
	:02	消防本部にNKTより負傷者について、問い合わせがある
	:10	市街地防火水槽点検のため非番職員特定召集 6名
	:15	市役所に災害広報活動のため貸し出していた安来1(広報車)帰署
	:16	安来4帰署(4名)被害パトロール調査終了
	:17	安来警察署より、負傷者についての問い合わせがある
	:27	防火水槽点検調査のため出動(点検箇所市街地のみ) 安来8(2名) 安来7(2名) 安来3(2名)
	:30	安来1(2名)火災予防広報市内巡回に出動
	:30	安来消防署及び各出張所の非番者、週休者に消防無線にて自宅待機を指示する(2回目)
	:39	安来、広瀬、伯太職員自宅待機(非番者、週休者)指令

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	17:42	能義分団副分団長より赤崎町被害通報 ・土砂崩れ、宅地裏墓地に亀裂報告
	:50	安来2(4名)安来市赤崎町地内の災害現場調査に出動 ・土砂崩れ、宅地裏墓地に亀裂の報告
	18:00	消防本部に松江消防より、松江市内の危険物施設には異常なしとの連絡がある
	:15	安来市飯梨町、一世帯、母屋2階の棟木のずれにより、住めない状況(自主避難を要請した)
	:20	消防本部に県消防防災課より被害状況の問い合わせがある
	:25	防火水槽点検終了帰署 安来8帰署(2名) 〔調査結果〕 調査8箇所 安来幼稚園内有蓋防火水槽 GLよりマイナス1.3mのため再調査必要 水槽亀裂 埋設のため確認出来ない 安来市内の城谷・新十神・東十神・長谷津・錦ヶ丘・亀島町・日立町の7箇所異常なし
	:40	安来8(2名)安来市南十神町 安田生命前の護岸、ひび割れについて被害調査に出動
	:53	安来2帰署(4名) 安来市赤崎町地内の災害現場調査終了 〔調査結果〕 能義分団副分団長同行し、赤崎町観音堂裏山の崩壊あり、墓地の亀裂あり、家屋には危険性なし
		安来3帰署(2名)防火水槽点検終了 〔調査結果〕 調査安来市内 11箇所 異常なし 上荒島2・西荒島2・御崎1・日白2・久白4.
		安来7帰署(2名)防火水槽点検終了 〔調査結果〕 調査安来市内 11箇所 異常なし 神塚2・やなぎヶ丘1・加茂1・八幡町1・大市場1 本町1・朝日町1・東小路1・姫崎1・新町1

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	18:55	安来8(2名) 被害状況報告 ・安来市南十神町の海岸堤防40cmの亀裂あり
	19:00	緊急幹部会(消防本部応接室) (消防長・総務課長・署長・警防課長・予防課長・予防課主査 警防課主査・庶務係長 8名)
	:04	安来8帰署(2名) 安来市南十神町安田生命前の護岸調査終了
	:16	安来1帰署(2名) 市内火災予防広報終了
	:40	消防本部より道路公団へ安来道路について問い合わせする ・山陰道安来道路は19:00に開通
	:43	安来消防署より各出張所に19時00分安来道路開通の連絡
	:48	安来市八幡町の住民より被害通報 ・大谷精肉店前の道路に水漏れ (上水道管破裂の為、現場確認し、水道部へ通報)
	:50	上記の件を消防本部より市水道部に連絡する
	20:00	消防長対策会議に出席
	:02	安来7(2名) 安来市新十神町一世帯、家屋倒壊 調査に出動
	:24	安来7帰署(2名) 安来市新十神町一世帯、家屋調査終了 〔調査結果〕 家屋全体が傾斜している模様
	:30	安来市新十神町内、電柱陥没について中国電力安来サービスセンター に連絡する
	:35	19:55より山陰道安来道路通行止めとなる
	:40	安来消防署より各出張所に対して安来道路が19時50分より通行止めの 連絡
	:45	消防本部に松江税務署より、災害状況の問い合わせがある
	:53	消防長より、安来市内の公民館を開放し、市職員が24時間対応する との連絡がある

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	21:00	広瀬土木事務所より地震に伴う道路通行規制について、FAX受信する
	:05	本署へ伯太管内の被害状況をFAX送信。
	:17	消防長より安来市実松町、一世帯に家屋倒壊の危険がある旨を受ける(調査依頼…市役所)
	:23	安来7(2名) 安来市実松町一世帯の被害調査に出動
	:47	安来7(2名) 被害状況報告(安来市実松町)、 ・母屋建具の脱落・内、外壁の亀裂・柱、 らん間の亀裂 母屋、老朽化の為、安来消防署より 離れにいる様、指示する
	:47	安来7(安来消防署より2名)に清瀬地内、 安田川の油流出調査へ向かうよう指示する
	:51	消防長へ安来市実松町、一世帯の件について被害状況報告
	:57	安来7(2名) 安来市清瀬町地内に現着、調査
	:58	安来7(1名) 調査隊と伯太2合流
	22:00	安来7(2名) 清瀬地内、安田川油流出の被害 〔状況報告〕 ・清瀬地内川添橋付近で油の臭いを確認 ・さらに上流100m安田川と長田水路の合流地点で油確認 (油臭なし)
	:03	消防本部より広瀬土木事務所へ油流出の件について連絡する
	:05	安来7(2名) 清瀬地内、安田川油流出の被害状況報告 ・伯太町安田地内長田橋付近及び長田集落の水路では異常なし ・本部より付近で地震による油流出事故がなかったか調査するよう に指示する
	:11	安来7(2名) 上清瀬町町内会長に調査したところ「油流出事故等は なかった」との報告を受ける
	:17	安来7(2名) 安田地区長田付近を調査するとの連絡がある



実松町 全壊指定家屋

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	22:18	安来7より伯太町清瀬地内川添橋にて油が流出している確認の連絡
	:19	安来市水道部より断水、道路通行規制について連絡がある ・安来市神塚町地内を一部断水 ・安来市八幡町地内、消火栓使用可能及び大田魚店前通行止 *通行規制、断水等については、終了次第解除することのこと
	:22	安来市水道部より安来市神塚町地内の断水場所をFAX受信する
	:30	消防本部に広瀬土木より、清瀬地内の油流出の被害状況について、問い合わせがある
	:44	消防長、市役所より帰署
	:45	緊急幹部会（消防本部応接室） （消防長・総務課長・署長・警防課長・予防課長・予防課主査 警防課主査・庶務係長 8名）
	:55	安来7（2名）より清瀬地内、川添橋付近で広瀬土木職員到着との報告
	:55	市役所より清瀬地内、油流出について被害状況確認がある
	:55	上清瀬油流出川添橋にて広瀬土木事務所職員と役場職員2名と合流土手地区東側のビニールハウスへ調査
	:58	広瀬土木職員により現場確認、オイルフェンスを展張する ・安来7（2名）より清瀬地内、川添橋左岸上流にビニールハウス施設があり、調査することのこと
	23:08	伯太町役場職員も現場到着し、油を確認 ・油流出場所は特定出来ないが火災危険はないと判断し、広瀬土木で対応することを確認し、安来7（2名）は帰署することのこと
	:22	安来7帰署(2名) 油流出調査終了
	:38	上清瀬町町内会長より電話で「町内周辺を油流出の調査したところ該当なし」とのこと。



八幡町 道路被害状況

日付	時間	対応その他
10月6日(金)	22:40	安来市水道部より安田川油流出事故について問合せがある
	:42	安来警察署より安田川油流出について問合せがある
10月7日(土)	0:00	消防本部一部管理職退庁(消防長・署長・庶務係長は泊まり込みで朝まで)
	:04	安来市水道部より電話連絡がある ・安来市八幡町の消火栓使用可能及び通行規制解除
	:20	市役所(総務部長)より電話連絡がある ・安来市新十神町の一世帯の件について問合せがある (消防の調査状況を報告した)
	:24	安来8(消防長、他1名)伯太町役場へ出動
	:30	消防長、役場にて伯太町被害状況調査
	1:05	消防本部に県消防防災課より、県知事が防災ヘリにて災害視察の件について電話連絡がある ・伯太町 9:30～10:30(伯太町役場対応) ・安来市 10:50～11:20(安来市役所対応)
	:31	建設省出雲工事事務所より安田川油流出事故について問合せがある
	2:45	山陰道 安来道路 災害復旧 開通
	3:20	安来8帰署(消防長、他1名)伯太町より
	5:21	安来消防署より安来IC事務所へ交通規制について問合せをする 2:45より通行可能
	7:30	安来市神塚町地内消火栓使用可能確認
	:51	消防本部に防災航空隊より、県知事が防災ヘリにて現地視察のため、安来運動公園陸上競技場着陸のため場外支援の依頼要請の電話連絡がある
	:55	安来市島田町の住民より町内の宅地裏山が崩れているとの電話連絡があり
	:56	上記の件について消防本部より市役所に報告

日付	時間	対応その他
10月7日(土)	7:56	安来8(消防長、他1名)市内巡視パトロール出動 ・安来市南十神町地区、東十神町地区液状化現象巡視
	8:00	消防本部管理職特定召集(警防課長、予防課長)登庁
	:01	県知事の現地視察のため、防災ヘリ、マーシャルの件について消防本部より市役所へ連絡する
	:05	指令室より防災航空隊にマーシャルの打合せについて電話連絡をする
	:10	安来7(2名)安来市島田町の現場へ被害状況調査に出動
	:18	安来8帰署(消防長、他1名)市内巡回パトロール終了
	:25	消防本部に安来警察署生活安全課より、伯太町安田川の油流出の件について問い合わせがある
	:30	当直小隊にて緊急消防援助隊編成 5名
	:35	安来7帰署(2名)安来市島田町の被害調査終了
	:40	安来4(2名)安来市荒島町、赤江町地区水利調査出動
	:44	被害状況調査報告 ・安来市島田町地内、宅地裏山崩れ調査、建物に被害なし
	:46	安来市内水利調査出動 安来7(2名) 市街地 安来1(2名) 飯梨、能義 安来6(2名) 大塚、吉佐 救急2(2名) 島田、宇賀荘
	9:00	安来4(2名) 県知事の災害現地視察のため、防災ヘリ着陸地点の確認をする 確認後、陸上競技場から野球場へ変更の旨を県消防防災ヘリ管理事務所へ電話連絡する
	:03	安来3(警防課長、他1名)市内及び伯太町の被害状況調査に出動

日付	時間	対応その他
10月7日(土)	9:08	市役所へ県知事の災害現地視察のため、防災ヘリ着陸地点の確認をする(運動競技場確認済み)
	:11	県知事の災害現地視察のため、防災ヘリ(島根ヘリ1)へ9:00現在の気象状況を報告 天候……快晴 風向……南々西 風速……1m/s 視程……20km
	:14	安来3(警防課長、他1名) 警防課長より安来市新十神町地内調査、
	:18	撮影及び道路(三叉路)陥没1箇所確認、 車両は通行可能
	:19	庶務係長 市内各公共施設への避難状況の確認(9:14現在) 中央公民館……0名 島田学供……3名(須崎) 社日学供……7名(旭ヶ丘) 十神学供……0名 荒島学供……0名 赤江学供……0名 飯梨学供……0名 大塚公民館……0名(連絡とれず) 吉田公民館……0名 宇賀荘公民館……0名 避難者総数……10名(男性2名、女性8名)
	:20	島根県知事被災地視察のため防災ヘリにて安来市運動公園到着。
	:23	安来4(2名) 県知事の災害現地視察のため、防災ヘリとの交信終了
	:34	市役所より避難者名簿を提出 社日学供分FAX使用できず
	:39	市役所より安来市赤崎町、宅地裏山がけ崩れの通報がある
	:41	安来8(2名) 安来市 赤崎町へ被害状況調査に出動






新十神町 液状化陥没箇所

日付	時間	対応その他
10月7日(土)	9:50	安来3(警防課長、他1名) 警防課長より 安来市門生町 常福寺前の防火水槽亀裂あり 漏水について報告あり
		
		
		門生町 被害状況-1 門生町 被害状況-2
	:55	安来6(2名) 安来市上吉田町永源寺地内、二世 帯宅地の一部が崩壊状況調査へ向 かうよう指示する
	:59	消防本部に日立金属株式会社、安来工場より社内の高圧ガス、危険物 施設には全て異常なしとの報告あり 但し余震が続くので第一バルブを閉止し様子を伺うとの連絡がある
	10:05	安来7(2名) 安来市立十神幼稚園の屋内消火栓の貯水槽の調査に 向かうよう指示する
	:12	安来7(2名) 安来市立十神幼稚園現着
	:15	安来3(警防課長、他1名) 警防課長より ・安来市清瀬町一世帯に母屋での就寝はしないよう指示、 ・安来市清瀬町一世帯(別世帯)に離れ裏山崩壊 離れでの就寝は しないよう指示
	:25	安来6(2名) 安来市上吉田町永源寺地内二世帯調査終了引き続き 調査出動
	:30	島根県知事安来市へ(県知事・消防防災課長)
	:31	安来8(2名) 安来市赤崎町地内宅地裏の墓地調査 〔被害状況報告〕 ・高さ13mが幅5m、長さ10mにわたり亀裂あり、自治会において ビニールシートで覆う又付近の車庫内が亀裂、隆起している状態
	:51	島根県消防長会より、緊急消防援助隊出動待機体制の解除指令の受信 FAXがあり、7日12時までの予定であったが、午前9時をもって 解除すること
:51	安来消防署に於いて当直小隊の緊急消防援助隊編成を解除する	

日付	時間	対応その他
10月7日(土)	10:54	安来7(2名) 安来市立十神幼稚園調査 〔被害状況報告〕 ・屋内消火栓の貯水槽のボールタップ不良により漏水、市職員(教育委員会職員)と協議終了し再び水利調査続行
	11:00	各出動車両に現在地と状況報告を指示 ・安来3(警防課長、他1名) 安来市赤崎町防火水槽調査 異常なし 赤崎町地内宅地裏山調査 建物の前側にいるよう指示 赤崎町地内宅地内敷地の亀裂調査
	:01	水利調査出動中の各車両(安来4以外)に、11:45までに安来消防署に帰署するように指示
	:02	安来4(2名)に11時現在の気象を連絡 ・天候…晴れ ・風向…東 ・風速…2m/s
	:20	安来3(警防課長、他1名) 安来市赤崎町調査 一世帯門倒壊のみ他に異常なし
	:21	安来4(2名)より防災ヘリへ県知事の災害現地視察終了のため気象状況を無線交信
	:33	安来1(2名) 調査終了の無線
	:35	安来4(2名)と防災ヘリ県知事の災害現地視察終了のため無線交信終了
	:35	安来6(2名) 水利調査終了の無線
	:40	安来1帰署(2名) 市内水利調査終了
	:43	安来3帰署(警防課長、他1名) 〔調査結果〕 ・安来市門生町、常福寺前防火水槽に亀裂があり、若干漏水があり
	:43	安来4帰署(2名) 市内水利調査終了
	:43	安来7帰署(2名) 市内水利調査終了
	:58	安来6帰署(2名) 市内水利調査終了


日付	時間	対応その他
10月7日(土)	12:00	<p>各調査隊報告</p> <p>1班 安来7 (2名) 安来市市街地 異常なし</p> <p>2班 安来4 (2名) 安来市赤江地区 異常なし</p> <p>3班 安来1 (2名) 安来市能義地区</p> <p>安来市飯梨地区</p> <p>4班 安来6 (2名) 安来市吉田地区</p> <p>5班 救急2 (2名) 安来市島田地区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・飯生町地内防火水槽側壁亀裂あり、水量異常なし ・利弘町地内無蓋防火水槽水位3～4cm下がっている。 ・矢田町 異常なし ・東飯梨町 異常なし ・上吉田町(永源寺)一世帯母屋から2m離れた庭に母屋に並行して10mの亀裂があり、さらに石垣も崩壊している ・同・町内(永源寺)別世帯母屋から1m離れた庭に母屋に並行して5m亀裂がある。なお、数年前に大雨により裏山が崩壊しシート張りを施した家である ・八神 市道細井須崎線上落石あり、但し通行は可能 ・吉佐 安来道路米子西6隧道橋西側に段差あり、但し通行は可能 ・門生 門生川より河口から300m上流、橋付近右側地点より北側20m、南側30mの箇所亀裂あり通行不可

日付	時間	対応 その他
10月7日(土)		<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;">東社日町 崖崩れ危険所調査</p> <p style="text-align: center;">門生橋付近右側地点より 北側20m、南側30mの箇所亀裂</p> <ul style="list-style-type: none"> ・須崎 一世帯宅地内の蔵外壁剥離 (通行注意) ・黒鳥 踏切西側のエラスティック裏山約20mの高さより崩落あり、今後も落石危険あり ・東社日 日立記念病院から佐久保越えの峠付近西側に5~10mの亀裂あり <p style="text-align: center;">安来市安来地区</p>
	<p>12:01</p> <p>:36</p> <p>:56</p> <p>13:00</p> <p>:04</p> <p>:26</p>	<p>安来市赤崎町内会長より、町内宅地裏山及び墓地の亀裂部分を保護するための、ビニールシートを固定する土のう袋の貸出し要請がある</p> <p>安来市赤崎町、町内宅地裏山及び墓地の亀裂保護に使用する、土のう袋150枚を払出した</p> <p>安来市赤崎町内会長より災害箇所の処置等の指導要請あり、署長対応夕方5時頃に町内の人員が集まるので、その時点で検討し連絡するとの回答</p> <p>市内地理水利調査出動 安来1 (2名) 安来4 (2名) 安来6 (2名) 安来7 (2名) 救急2 (2名)</p> <p>安来3 (警防課長、他1名) 被災調査出動 安来市黒井田町調査 一世帯に夜間は母屋以外の場所で就寝するよう指示</p> <p>安来3 (警防課長、他1名) より、安来市黒井田町山本石材前の踏切の遮断機が降りたままであり、通行不能の状態であるので、安来駅に問い合わせをしてほしいとの無線連絡がある</p>

日付	時間	対応その他
10月7日(土)	13:28	消防本部より安来駅に問い合わせをしたところ、線路の緊急点検のため踏切の遮断機が折りたまたまであり、点検時間は未定とのこと
	:54	救急2(2名)安来市清水町の100t 防火水槽調査に向かう
	14:00	細田衆議院議員・倉井県議会議員伯太町へ来町
	:00	安来3(警防課長、他1名) 安来市赤江町(出来須)調査、一世帯に対し、母屋では就寝していない旨確認する
	:35	安来8(消防長、署長、他1名)安来市赤崎町と神塚町の亀裂箇所調査
	:40	安来3(警防課長、他1名) 安来市飯梨町調査。一世帯母屋屋根の破損の損害及び裏、地面に亀裂、ブロック塀傾斜
	:54	安来6帰署(2名)市内地理水利調査終了
	:58	安来8(消防長、署長、他1名) 安来市神塚町現着
	15:00	安来3(警防課長、他1名) 安来市実松町調査。一世帯に母屋は余震により倒壊危険あり、他の場所で就寝するよう指示
	:01	安来7帰署(2名)市内地理水利調査終了
	:04	安来4帰署(2名)市内地理水利調査終了 救急2帰署(2名)市内地理水利調査終了 安来1帰署(2名)市内地理水利調査終了
	:15	〔調査結果〕 1班 安来7(2名) 安来市新十神町町内市道の一部が液状化現象により一部亀裂有、通行は可能 安来市安来町錦町 島田商事倉庫の水道管漏水 市水道部通報 2班 安来4(2名) 安来市赤江町、荒島町地区異常なし 3班 安来1(2名) 安来市赤江町、荒島町地区異常なし 4班 安来6(2名)異常なし 5班 救急2(2名) 安来市清水町 清水展望台 防火水槽 有効水深35cm



新十神町 町内市道一部が液状化現象

日付	時間	対応その他
10月7日(土)	15:28	安来3帰署(警防課長、他1名)現地調査終了
	:30	安来消防署の非番者解散
	:35	伯太出張所から安来消防署に災害状況のFAXあり
	16:00	消防本部の特定召集者(警防課長、他1名)解散
	:04	消防本部に中国電力安来サービスセンターより電話連絡があり、鳥取県西部の変圧器が故障し修理を要するため、8日0時から5分と朝6時から5分の計2回、鳥取県西部から出雲に掛けて5%程度の電圧低下の可能性があるとのこと
	:10	安来8(消防長、署長、他1名)帰署現地調査終了 〔調査結果〕 ・安来市赤崎町…町内宅地裏山墓地の亀裂確認調査 ここについては、墓地周辺に数本の亀裂が入り崩壊の危険が考えられる。 ・安来市赤崎町…同・宅地母屋裏の崖が高さ約13mのところオーバーハング状になっており亀裂防止の為、雨水流入防止をする為のビニール張り工法を消防団員に実施依頼した ・安来市神塚町…町内宅地外周壁亀裂について調査 神塚団地の一番高地に位置する所であり、以前にできた亀裂が壁に数本有、これが今回の地震によって間隙ができ、ズレたため約15m部分が崩壊する危険有。これが崩れると、約13m下側の宅地母屋に損壊を与える危険性がある このため応急策として、庭の中に杭を打ち込み壁塀を倒壊防止するため、ロープで固定するよう指導した いずれにしても今後改修工事をする必要がある
		
		神塚町
	:16	市役所より消防本部に安来市九重町調査依頼
	:19	安来3(署長、他1名)安来市九重町調査
:43	安来市消防団長・能義分団長に、赤崎町のビニール張りの件について電話連絡する	

日付	時間	対応その他
10月7日(土)	16:55	安来3(署長、他1名)帰署 〔調査結果〕 安来市九重町…神社と長楽寺の庭に亀裂が有10m×10m 1枚 3.6m×5.4m 1枚のビニールシートをわたし、地元町内対応によりシート張り工法を実施するよう指導した。
	17:25	市役所より、安来市切川町臼井団地の町内宅地裏崖崩れ発生の為、消防本部に調査依頼がある
	:29	安来3(署長、他1名)安来市切川町臼井団地調査
	:55	消防団長より赤崎町の工法の件で電話があり、電話にて指導
	19:03	消防防災課より電話連絡があり、鳥取県境港市の済生会病院の患者を島根県の各都市に、お世話になるかもしれないとの事であったが、全て鳥取県内で対応できるとの連絡がある
	:10	安来3帰署(署長、他1名) 〔調査結果〕 ・安来市切川町臼井団地の町内宅地横の山の高さ約35m地点から5m×5mの範囲の土砂が落下、なお、山の途中に出っ張りがあり、その地点に土砂が溜まっているため、その土砂が落下するかもしれないとのことで調査依頼があったもの 消防としては、落石しても家屋に直接危険性がないものであるが注意するように伝えた
	:40	消防団長が来署 安来市赤崎町の工法の実施については、暗くなったので本日は中止、明日7時30分より再開する予定
	:45	伯太出張所長より伯太町の避難者数について報告(19時現在) 避難者総数 135名 (赤屋5名・井尻80名・母里31名・安田19名) まだ増える可能性がある
	20:00	消防長は市役所の対策会議(13回目)
	21:00	消防長・署長・予防課長・庶務係長退庁

日付	時間	対応その他
10月8日(日)	6:20	消防長登庁
	:20	能義分団団員により赤崎町 宅地裏山墓地にビニール張り工法を実施した。実施者 団長以下14名
	:30	消防長は市役所の対策会議(14回目)
	:45	署長登庁
	8:00	庶務係長登庁
	:25	消防団長来署
	:30	予防課長登庁
	:30	消防団幹部召集連絡
	:54	安来7(2名)災害予防広報市内巡回に出動
	9:00	警防課長登庁
	:30	消防団緊急分団長会 (団長以下13名・消防長・署長・警防課長・予防課長・庶務係長 小隊長 19名) ・各分団は被害調査し、夕方までに報告すること
	10:00	消防長は市役所の対策会議(15回目) 庶務係長 市役所へビニールシート等資材調達 42枚 小雨が降ってきた。(雨量観測開始…安来消防署)
	:05	安来3(署長、他1名)安来市宇賀荘町・大塚町現地調査
	:13	安来3(署長、他1名) 安来市宇賀荘町現着
	:35	安来3(署長、他1名) 安来市宇賀荘現場より災害工法に使用するため、ビニールシート10m×5m1枚、土のう袋20枚の調達依頼
	:54	宇賀荘分団団員資材取りに来署
	11:14	消防本部より各出張所に雨量観測開始指示
	:40	安来3帰署(署長、他1名)









赤崎町現場 立木伐採後の状況

日付	時間	対応その他
10月8日(日)		<p>〔調査結果〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市宇賀荘町真米…宅地裏山の墓地の亀裂確認 宇賀荘分団にビニールシート張り工法を依頼 ・安来市大塚町丸山 …町内宅地石垣亀裂確認 工法しない 同・町内別世帯宅地裏山土砂崩れ箇所確認 工法しない
	11:43	宇賀荘分団工法終了の連絡あり
	12:00	NHK昼のニュース 有感地震440回とのこと
	:25	安来7帰署(2名)災害予防広報市内巡回終了
	:30	消防長は市役所の対策会議(16回目)
	13:07	安来市早田町内会長より町内一世帯宅地裏山崩壊の被害通報がある
	:15	安来3(署長、他1名)安来市早田町現地調査に出動
		<p>島田分団団員より被害調査報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市和田町 一世帯宅地内に落石 別・一世帯宅地裏山崩壊
	:30	<p>緊急幹部会議</p> <p>(消防長・警防課長・予防課長・庶務係長・小隊長・ 消防団長 6名)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運動公園元管理事務所前に真砂土18㎡準備した ・市役所玄関前に土のう袋800袋準備した ・必要な者は対策室=総合政策課まで 庶務係長より、安来市消防団副団長に調査依頼する ・JAやすぎ沢倉庫裏山崩壊について
	:50	<p>能義分団長より被害状況報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市月坂町 町内二世帯宅地裏山崩壊 (要消防調査) ・安来市利弘町 町内一世帯宅地石垣崩壊し 市道をふさぐ(要消防調査) ・安来市沢町 町内一世帯宅地裏山崖崩れ ・安来市能義町 町内一世帯宅地裏山崖崩れ

野方町 崖崩現場



日付	時間	対応その他
10月8日(日)	<p>13:58</p> <p>14:10</p> <p>:45</p> <p>:54</p>	<p>庶務係長より、大塚分団分団長に調査依頼する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市大塚町殿川内、善福寺裏山の崩壊調査 消防団副団長より調査報告 ・JA やすぎ沢倉庫裏山崩壊については差当っての危険性なし <p>安来8（消防長、警防課長）被害状況調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市利弘町 沢町 神塚町の亀裂箇所調査 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>利弘町 道路亀裂</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>神塚町 道路亀裂</p> </div> </div> <p>大塚分団長報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市大塚町東町 一世帯宅地裏山崩壊（危険性なし） ・安来市大塚町殿川内 善福寺西側崖 30 m 亀裂 <p>大塚分団 13 名で 15 時 30 分よりビニールシート張り工法実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市鳥木町 町内一世帯宅地の亀裂で地元町内でシート張り工法を実施したが施工が悪く、大塚分団によりビニールシート張り工法実施 ・安来市上吉田町永源寺 町内一世帯宅地亀裂、地元町内でビニールシート張り工法実施 ・安来市上吉田町永源寺 同・別世帯宅地亀裂、地元町内でビニールシート張り工法実施 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>鳥木町 門倒壊</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>鳥木町 住宅亀裂部</p> </div> </div> <p>赤江分団長より被害状況報告（4名にて調査）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来学園調査異常なし ・その他赤江分団管内には異常なし ・安来市切川町臼井団地の一世帯宅地横の山については、昨日の消防署調査時と同様である

日付	時間	対応その他
10月8日(日)	15:10	<p>安来3帰署(署長、他1名) 〔調査結果〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市早田町……町内一世帯宅地裏山崩落 高さは約2.5m×幅2.7mの範囲で約1m³の土砂が母屋の裏に落ちたもの危険性なし ・安来市早田町……同・別世帯裏山1m³程度の土砂が崩落危険性なし ・安来市大塚町殿川内……善福寺西側境内敷地内亀裂約30mを確認消防団にビニールシート張り工法を指示 ・安来市沢町……JAやすぎ沢倉庫裏山崩壊について、縦約10m×横25m差当っての危険性なし
	:21	<p>飯梨分団長報告(16名にて調査)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市植田町 町内二世帯宅裏山落石あるが、家屋には危険性なし ・安来市津田平町 町内市道面の石垣が一部崩壊 地元町内でビニールシート張り工法実施
	:21	<p>安来8帰署(消防長、警防課長)災害調査終了 〔調査結果〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市沢町 ……町内一世帯宅地内、土砂は撤去すること ・安来市利弘町……町内一世帯 余震が治まり次第、石垣上の建物を撤去すること ・安来市神塚町……町内一世帯 現在ビニールシート張り工法実施 壁、北側の離れは撤去すること <p>壁付近の工法は専門業者と打合せするよう指導した。なお、避難危険があるようなら荒島学供が避難施設に指定しているので自主避難される場合は指定場所に避難されるよう指導した</p>
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>沢町 土蔵損壊</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>神塚町 ビニールシート張り</p> </div> </div>
	16:00	消防長は市役所の対策会議(17回目)
	:15	<p>安来市消防団安来分団長より被害状況報告(9名にて調査)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安来市黒井田町 エラステック株式会社安来出張所裏山崩落であるが工法はできない状態 高さは約20m ・安来市黒井田町 技研土質裏山崩落であるが工法はできない状態 高さは約20m

日付	時間	対応その他																
10月8日(日)	16:52	<ul style="list-style-type: none"> ・安来市宮内町 町内一世帯宅地前の山が高くて工法ができないすでに道路通行止め 																
	:52	荒島分団長報告 管内異常なし 島田分団長報告 (9名にて調査) <ul style="list-style-type: none"> ・安来市島田町 町内一世帯宅地裏山落石あり (要消防調査) ・安来市島田町八神 町内三世帯宅地にかけて落石あり工法ができない 																
	17:15	緊急幹部会議 (消防長・署長・警防課長・予防課長・庶務係長・小隊長・消防団長の7名) <ul style="list-style-type: none"> ・安来市水道部より門生町ホリデーランドの庭にて水道管の破裂により漏水、修理のため16戸に断水、給水車の手配 ・消防長より消防団長に20時以降災害対応で工法の実施を要する場合は消防団員の出勤を要請 ・運動公園元管理事務所前に真砂土18m³準備した。市役所玄関前に土のう袋800袋準備した。必要な者は対策室=総合政策課まで 																
	:30	安来3 (署長、他1名) 安来市島田町現地調査																
	:43	宇賀荘分団長報告 工法実施以外は異常なし																
	18:00	大塚分団長報告 安来市島木町 町内一世帯宅地裏山、消防団によりビニールシート張り工法完了																
	:10	安来3帰署 (署長、他1名) (調査結果) <ul style="list-style-type: none"> ・安来市島田町 町内一世帯宅地裏山、落石あり 高さは約3m×幅1m×縦1m崖が崩落し0.2m³が落ちたものであるが危険性なし 																
	:15	消防団長退庁																
	:24	安来市水道部より連絡あり、門生町ホリデーランドの庭にて水道管の破裂により漏水あり修理中。水圧低下のため消火栓使用に注意																
	:30	気象庁地震火山部発表 (H.12.10.8 PM6:30) <table border="1"> <tr> <td>6日よりの地震回数</td> <td>2082回</td> <td>うち有感地震</td> <td>470回</td> </tr> <tr> <td>6日 地震回数</td> <td>812回</td> <td>うち有感地震</td> <td>213回</td> </tr> <tr> <td>7日</td> <td>763回</td> <td>うち有感地震</td> <td>169回</td> </tr> <tr> <td>8日 (PM6:00)</td> <td>507回</td> <td>うち有感地震</td> <td>88回</td> </tr> </table>	6日よりの地震回数	2082回	うち有感地震	470回	6日 地震回数	812回	うち有感地震	213回	7日	763回	うち有感地震	169回	8日 (PM6:00)	507回	うち有感地震	88回
	6日よりの地震回数	2082回	うち有感地震	470回														
	6日 地震回数	812回	うち有感地震	213回														
	7日	763回	うち有感地震	169回														
8日 (PM6:00)	507回	うち有感地震	88回															

日付	時間	対応その他
10月8日(日)	20:00	消防長は市役所の対策会議(18回目)会議終了後退庁 署長・警防課長・予防課長・庶務係長退庁
	:51	余震発生 島根県東部 M5.2 (最大余震)
	:59	余震発生 島根県東部 M4.4
	21:00	伯太町対策指揮本部設置(全職員召集)
	:13	消防本部に共同通信より20:51と20:59の地震について被害が出ていないか問い合わせあり
	:13	消防本部にNHKより20:51と20:59の地震について被害が出ていないか問い合わせあり
	:14	震度が4以上のため署長登庁
	:17	消防本部にNHKより問い合わせあり
	:20	伯太町において、警戒指揮本部を設置 大塚分団長より大塚町地区の住民から避難希望がありとの連絡あり ・署長より大塚分団長へ「安来市大塚公民館が避難先として確保してあるので大塚分団で避難誘導するように指示」その旨を市役所に連絡、その際市役所よりけ大塚地区の現在の避難者18名であるとの報告を受ける
	:32	消防本部にNHKより問い合わせあり
	:38	消防本部に山陰中央新報より問い合わせあり
	:39	消防本部にNHKより問い合わせあり
	:46	消防本部にNHKより問い合わせあり、併せて消防機関が見回り警戒しているかの問い合わせ…消防団が見回り警戒していると回答
	:55	安来市災害対策本部設置
	:58	安来市助役より消防本部に電話あり、「緊急災害用の毛布の在庫数の確認」

日付	時間	対応その他
10月8日(日)	22:07	署長より市役所の総務部次長経由で助役に回答 「毛布の在庫数31枚」との報告した その際、安来市は、21時55分より災害対策第3次体制に切り替えたとのこと
	:14	市役所より消防本部に安来市大塚公民館に毛布10枚の搬送依頼あり、併せて大塚公民館に33名が避難したとの報告あり
	:15	安来7にて(1名)、大塚公民館に毛布10枚搬送
	:17	大塚分団長に現時点の状況を電話連絡し、併せて班長以上はいつでも出動できるよう待機体制を取るよう安来市消防団長名で指示
	:19	島田分団長に現時点の状況を電話連絡し、併せて班長以上はいつでも出動できるよう待機体制を取るよう消防団長名で指示
	:36	安来7帰署(1名)大塚公民館より
	:43	消防団長に災害対策第3次体制のため出動要請及び安来・大塚・島田各分団長に警戒パトロールの出動を要請
	:50	島田分団警戒パトロールに出動
	:50	大塚分団警戒パトロールに出動
	:53	緊急幹部会議 (消防長・総務課長・署長・警防課長・予防課長・予防課主査・警防課主査・庶務係長・小隊長・消防団長の10名) ・全体の損壊世帯 555世帯 うち母屋 391世帯 その他の損壊 164世帯
	23:15	消防長は災害対策第3次体制のため市役所に詰め
	:15	安来分団警戒パトロールに出動

日付	時間	対応その他
10月8日(日)	23:16	安来化学(4名)市街地広報巡回パトロールに出動
	:17	安来1(2名)市内広報巡回パトロールに出動
	:20	山陰道 安来道路災害復旧 開通
10月9日(月)	0:05	雨量観測 安来消防署(23:00~0:00) 7.0mm 総雨量 9.0mm 広瀬出張所(23:00~0:00) 8.5mm 総雨量 11.1mm 伯太出張所(23:00~0:00) 5.1mm 総雨量 6.8mm
	:10	安来化学帰署(4名)市街地広報巡回パトロール終了
	:25	安来市水道部より門生町ホリデーランド付近の水道管修理完了の報告
	:25	大塚分団長より警戒パトロール終了報告 警戒パトロール団員 3名 管内異常なし
	:28	安来分団長より警戒パトロール終了報告 警戒パトロール団員 7名 管内異常なし
	:29	島田分団長より警戒パトロール終了報告 警戒パトロール団員10名 安来市門生町から清水に抜ける道に2mの亀裂あり、その他異常なし
	:35	安来市消防団の活動状況について市役所災害対策に報告
	:40	消防団長 退庁
	1:01	雨量観測 安来消防署(0:00~1:00) 0.0mm 総雨量 9.0mm 広瀬出張所(0:00~1:00) 0.2mm 総雨量 11.3mm 伯太出張所(0:00~1:00) 0.2mm 総雨量 7.0mm
	:15	安来1帰署(2名)市内広報巡回パトロール終了
	3:40	島根県東部 大雨・雷・注意報発令
	6:05	雨量観測 安来消防署(1:00~6:00) 4.0mm 総雨量 13.0mm 広瀬出張所(1:00~6:00) 7.0mm 総雨量 18.3mm 伯太出張所(1:00~6:00) 6.5mm 総雨量 13.0mm
	7:30	消防長登庁

日付	時間	対応その他
10月9日(月)	7:50	安来市大塚町殿川内 町内一世帯宅地裏の崖地が亀裂が入り、シート張り工法がしてあるがさらに別の亀裂があり崩壊の危険があるとの通報。世帯主本人より消防長に連絡あり
	8:00	消防長は市役所の対策会議(19回目)
	:20	市長から消防団長を通じ安来・宇賀荘・大塚・島田・各分団長に危険箇所巡視警戒パトロールの出動を要請 各分団4～5名程度
	:20	消防団長より消防団幹部召集連絡
	:28	安来3(署長、他1名)安来市大塚町殿川内現地調査
	:30	管理職、庶務係長、経理係長は災害対策第3次体制のため登庁
	:30	安来1(2名)市内広報巡回パトロールに出動
	:40	消防団長来署 消防団長に災害対策第3次体制のため出動要請及び安来市消防団安来・大塚・島田各分団長に警戒パトロールの出動を要請
	:57	安来分団危険箇所巡視警戒パトロールに出動
	9:00	島田分団危険箇所巡視警戒パトロールに出動
	:02	署長 安来市大塚町殿川内町内一世帯宅地裏山ビニールシート張り工法のため大塚分団出動要請
	:07	大塚分団長に安来市大塚町殿川内町内一世帯宅地裏山ビニールシート張り工法の件について連絡
	:20	宇賀荘分団危険箇所巡視警戒パトロールに出動
	:24	安来分団危険箇所巡視警戒パトロール隊より経過報告 安来市切川町白井・佐久保町・宮内町地区異常なし
	:25	大塚分団長より大塚町殿川内町内一世帯宅地裏山ビニールシート張り工法に10名団員出動
	:36	安来3帰署(署長、他1名) 〔調査結果〕 安来市大塚町殿川内町内一世帯宅地崖地16mの亀裂あり、阿弥陀堂

日付	時間	対応その他
10月9日(月)		の屋根1m幅で破損、市役所のブルーシート10m×10mを2枚、土のう袋100枚を貸出し署員の指導により消防団員10名にて作業中
	9:50	安来分団危険箇所巡視警戒パトロール隊より経過報告 安来市黒井田町地区異常なし
	:55	安来市黒井田町より土のう袋20枚貸出し依頼あり取りにでるとのこと
	10:00	安来分団長より危険箇所巡視警戒パトロール終了報告 警戒パトロール団員 4名 管内異常なし
	:00	安来市島田町より裏山の崩落箇所を先日調査願ったが、崩落があるので再度調査願いたい
	:00	消防本部より島田分団長に連絡し調査するよう指示
	11:07	島田分団長来署 〔調査結果〕 安来市島田町の現場は民家に直接関係ないとの報告
	:26	市役所総務課長より消防本部に安来市東社日町内の道路崩壊の疑いあり調査依頼
	:30	島田分団危険箇所巡視警戒パトロール終了報告 9名 警戒パトロール団員 9名 ・安来市島田町大添 宅地裏山崩壊 午後0時30分よりブルーシート10m×10mを1枚、土のう袋50枚を貸出し署員の指導により消防団員9名にて作業を行なう ・安来市門生町坪坂市道の陥没箇所においては、12時開催の対策会議において消防長報告案件
		安来3（署長、他1名）安来市東社日町現地調査
		大塚分団長より大塚町殿川内 町内一世帯宅地崖地工法完了報告あり
	:45	安来1帰署（2名）市内広報巡回パトロール終了
	:55	安来3 署長より消防長に現場の報告あり、工法の実施必要あり
:55	安来市消防団長より安来分団の出動要請	

日付	時間	対応その他
10月9日(月)	12:00	消防長は市役所の対策会議(20回目)
	:05	宇賀荘分団より危険箇所巡視警戒パトロール終了報告 警戒パトロール団員 11名 ・7か所災害発生の恐れのある場所あり(要消防調査) ・安来市折坂町 一世帯宅地前石垣崩壊の虞 町内市道の亀裂で陥没の虞あり 一世帯宅地裏山崩壊の虞 高さ約7m ・安来市柿谷町 一世帯宅地裏崖崩れ 別一世帯宅地裏山崩壊の虞 別一世帯宅地前石垣崩れの虞 ・安来市野方町 一世帯宅地裏墓地4mにわたり崩壊の虞
	:05	大塚分団長より危険箇所巡視警戒パトロール終了報告 ・警戒パトロール団員 4名にて調査 ・安来市大塚町殿川内町内一世帯宅地崖地ビニールシート張り工法 9名にて実施
	:34	安来1(2名)市役所建築課に行き道路用バリケード 3個を受取り安来市東社日町の現場に搬送
	:39	安来3(1名)より安来市東社日町現場に、草刈機2台・ビニール シート5m×7mを5枚、土のう袋50枚、スコップ20ヶ、 なた10丁、鎌10ヶを準備してほしいとの連絡あり
	:41	安来3帰署(1名)安来市東社日町現場工法準備のため
	:43	安来市消防団副団長・安来分団10名安来市東社日町の現場へ出動
	:48	安来7(警防課長、他1名)安来市月坂町裏山崩壊現場調査
	:54	安来3(署員2名、団員3名)安来市東社日町の現場 へ出動
	:55	安来1帰署(2名)資材搬送終了
	:59	安来1(2名)安来市柿谷町・野方町・折坂町 地区現地調査
	13:01	安来分団9名安来市東社日町の現場へ出動
	:01	安来3(署員2名、団員3名)安来市東社日町の現場に到着



野方町 屋根損壊状況