

## 大雨による被害状況について

平成22年7月21日  
防災チーム、福祉保健課

### I 7月13日、14日の大雨による被害状況

平成22年7月13日、14日の大雨による被害状況は、人的被害があり、道路の通行止め、学校の休校、公共交通機関の運行等の影響が出ました。

#### 1 被害状況（平成22年7月14日 午後3時現在）

- (1) 人的被害 重傷1名  
[智頭町内で農業用水路をふさぐように崩れたJRの法面から女性(80歳代)が滑り落ちて頭部を負傷(※JRの運行には支障のない程度の崩落)]
- (2) 住家被害 なし
- (3) 非住家被害 なし
- (4) 避難状況 避難勧告の発出、自主避難ともになし
- (5) 道路被害状況  
全面通行禁止 → 7月14日午後1時解除  
道路名：主要地方道津山智頭八東線（智頭町物見峠、長さ1.8km）  
規制理由：土砂流出（2～3m<sup>3</sup>）  
迂回路：県道西宇塚那岐停車場線～国道53号
- (6) その他の被害  
農林水産業施設等被害 なし
- (7) 学校の休校 2校（八頭高等学校、智頭農林高等学校）
- (8) 公共交通機関への影響

#### ア JR 7月13日

午後4時 因美線：高野～那岐駅間で運転を見合わせ→7月14日始発から運転再開

午後5時46分 因美線：智頭駅の雨量計が規制値に達したため、用瀬～智頭駅間で運転を見合わせていたが、運転再開

#### イ 高速バス（7月14日の運休）

- ・鳥取～広島間（往2便、復3便）
- ・鳥取～福岡間（往1便、復1便）

#### 2 県の体制

7月13日 午後2時55分 警戒体制（大雨警報発令に伴うもの）

7月14日 午後2時35分 警戒体制解除（注意体制へ移行）

#### 3 気象の状況

##### (1) 気象警報の主な発表状況

7月13日	午後 2時55分	智頭町に大雨警報発令
	午後 5時43分	若桜町に大雨警報発令
7月14日	午前 1時 3分	日南町に大雨警報発令
	午後 1時50分	日南町に大雨警報発令解除
	午後 2時35分	智頭町に大雨警報発令解除
	午後 2時35分	若桜町に大雨警報発令解除

##### (2) 主な降水量（アメダス、県観測ポイント）

※降り始め(11日0時から14日14時)までの累計雨量

智頭 171.0mm 若桜 135.0mm 大山 141.0mm 日南 132.5mm

## Ⅱ 7月15日の大雨による被害状況

平成22年7月15日の大雨による被害状況は、人的被害はありませんでしたが、農林水産業施設被害、学校の休校、公共交通機関の運行等の影響が出ました。

### 1 被害状況（平成22年7月15日 午後4時現在）

- (1) 人的被害 なし
- (2) 住家被害 なし
- (3) 非住家被害 建物（礼拝堂）床下へ浸水1（日南町河上）
- (4) 避難状況 避難勧告の発出、自主避難ともになし
- (5) 道路の通行止め なし
- (6) その他の被害
  - ア 農林水産業施設等被害
    - ・窓山林道（日南町）で土砂崩れが発生し、道路を塞ぐ。（徒歩で通行可能。孤立集落なし）
  - イ 公共土木施設被害 なし
- (7) 学校の休校 3校（八頭高等学校、智頭農林高等学校、米子高等学校）
- (8) 公共交通機関への影響 なし
  - ア JR 平常どおり運行
  - イ 高速バス（7月15日の運休）
    - ・広島―鳥取間（往1便）

### 2 県の体制

- 7月15日 午前 2時45分 警戒体制（大雨警報発令に伴うもの）
- 午前10時30分 警戒体制解除（注意体制へ移行）

### 3 気象の状況

#### (1) 気象警報の主な発表状況

- 7月15日 午前 2時45分 智頭町、日南町、日野町に大雨警報発令
- 午前 7時 5分 若桜町、南部町に大雨警報発令
- 午前10時30分 若桜町、智頭町、南部町、日南町、日野町に大雨警報発令解除

#### (2) 主な降水量（アメダス、県観測ポイント）

- ※降り始め（11日0時から15日11時）までの累計雨量
- 智頭 207.0mm 若桜 146.5mm 大山 168.5mm 日南 189.5mm

### Ⅲ 7月16日の大雨による被害状況

平成22年7月16日の大雨による被害状況は、人的被害はありませんでしたが、住宅被害、自主避難、孤立集落が発生し、道路及び河川被害、農林水産業施設被害等がありました。

#### 1 被害状況（平成22年7月20日午後2時現在）

- (1) 人的被害 なし
- (2) 住家被害（※現在、調査中）
  - 床上浸水（日南町） 1軒（下石見）→現在は浸水解消済
  - 床下浸水（日南町） 14軒（福塚4軒、神福6軒、三吉3軒、下石見1軒）  
→現在は浸水解消済。ただし、神福の1軒は確認中
- (3) 非住家被害（※車庫の床下浸水等。現在、調査中）
  - 6軒（三吉2軒、神福1軒、生山1軒、福塚1軒、豊栄1軒）
- (4) 避難状況 自主避難：日南町福栄地区神福集落2世帯（8名）→帰宅済み
- (5) 準孤立集落（解消済）
  - 日南町飛時原地区（9軒）→17日（土）11時30分に準孤立状態解消（岡山県側復旧により）
  - ※17日（土）午後4時30分に鳥取県側も全面通行止めから片側通行となった。
- (6) 道路及び河川被害状況
  - ア 県道道路被害状況
    - 片側交互通行 4箇所  
県道新見日南線（生山）→17日（土）午後5時30分片側通行可となった。  
県道新見多里線（湯河～豊栄間：2箇所）  
県道猪ノ原上石見停車場線（三吉付近）
    - 路肩崩壊 1箇所  
県道新見日南線（下石見）通行規制なし
  - イ 町道被害状況
    - 片側通行止め 1箇所  
町道宮田飛時原線（日南町飛時原）→17日（土）午後4時30分全面通行止めから片側通行可となった。（現在も片側通行止め）  
  
※準孤立状態となっていた飛時原集落に通じる町道
    - 道路への土砂崩れ 1箇所  
町道生山福長線（日南町生山）→16日（金）午後4時に流出土砂の撤去完了
  - ウ 河川被害状況
    - 神戸川（日南町神福） 護岸崩壊（応急作業完了：18日午後5時20分）
    - 白谷川（日南町神福） 法面崩壊
    - 白谷川（日南町神福） 護岸崩壊
    - 石見川（日南町中石見） 護岸崩壊
- (7) 農林水産業施設等被害
  - 農作物（日南町内のみ）
    - 水稻の冠水、土砂流入等 →調査中
    - 牧草の冠水、土砂流入等 →調査中
    - その他野菜の冠水、土砂流入等 →調査中
  - 農地、農業用施設（日南町内のみ）
    - 水田畦畔の一部崩壊など →調査中
- (8) 公共交通機関の運行状況  
正常どおり運行

#### 2 県の体制

- 7/16 16:10 警戒体制（Ⅰ）（日野地区の大雨警報発令に伴うもの）  
16:15 警戒体制（Ⅱ）に移行し、災害警戒本部設置

- (日野町、日南町の土砂災害警戒情報発表に伴うもの)
- 22:00 災害警戒本部を解除して、警戒体制（Ⅰ）に移行  
(日野町、日南町の土砂災害警戒情報解除に伴うもの)
- 7/17 9:50 日野町の被害が相当規模に上がることが判明したので、非常体制（Ⅰ）に移行し、災害対策本部設置
- 12:15 災害対策本部会議開催（県庁災害対策室、本部長：鳥取県知事）
- 7/20 17:15 災害対策本部会議解散

### 3 県の支援の概要

【7月17日（土）】

- (1) 派遣県職員 鳥取県日野総合事務所 5名（日南町派遣）
- (2) 業務内容 災害調査、総合事務所との連絡調整
- (3) 知事等の現地視察 午後5時頃

### 4 気象の状況

(1) 気象警報の主な発表状況

- |       |          |                      |
|-------|----------|----------------------|
| 7月16日 | 午後 4時10分 | 日南町、日野町に大雨警報発令       |
|       | 午後 4時15分 | 日南町、日野町に土砂災害警戒情報発令   |
|       | 午後 6時 5分 | 江府町に大雨警報発令           |
|       | 午後 8時50分 | 日南町、日野町の土砂災害警戒情報発令解除 |
|       | 午後11時 5分 | 日南町、日野町、江府町の大雨警報解除   |

(2) 主な降水量（アメダス、県観測ポイント）

※降り始め(11日0時から16日23時)までの累計雨量

智頭 210.5mm 若桜 150.5mm 大山 185.0mm 日南 313.5mm

### 5 その他

今回、大雨による著しい被害を受けた山口県及び広島県に対して、それぞれ見舞金30万円を贈呈することとしています。（福祉保健部）